Danskernes Historie Online
Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliserings-projekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk
Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

HUSE I RØDBY



RØDBY KOMMUNE

MILJØMINISTERIET PLANSTYRELSEN

HUSE I RØDBY

HUSE I RØDBY

RØDBY KOMMUNE
PLANSTYRELSEN
1992

INDHOLD

Forord 5
Indledning 7
Rødbys historie 9
Bygningshistorisk udvikling 15
Registrant 25
Jævnføringsregister 223
Kortbilag bag i bogen

HUSE I RØDBY, 1992
Udgivet af Planstyrelsen og Rødby Kommune 1992
Udarbejdet af Ivar Fyhn Lassen, Laura Bjerrum og
Elgstrøm-Gruppen
Hvor intet andet er nævnt, er fotografierne optaget i 1988
Bogen er sat med Plantin
Reproduktion - Sats - Tryk: Rødby Bogtrykkeri - Nysted Bogtrykkeri
Bogbinder: Junckers Bogbinderi, Næstved
Papir: 130 g Macoprint, mat
Oplag: 1500

ISBN 87-601-3538-7

Omslaget:
Rødby set fra nord. Maleri signeret Peter A. Johansen, 1950 og
udført efter et fotografi fra 1888. (Rødby Rådhus).

FORORD

Rødby har altid haft en central beliggenhed med færgeforbindelser til Tyskland fra Norden og omvendt. Rødby var tidligere en fjordhavneby. Udtørring af Rødby Fjord afsluttede dette kapitel, men bygningerne bestod i deres tidligere miljø.

Bygningerne i en by er altid afspejling af kulturen og livet i byen. Rødby er ingen undtagelse. Oplysningerne om bygningerne i den gamle bydel kan fastholdes i denne registrant og bliver derfor til glæde for nuværende og fremtidige Rødbyborgere.

Rødby Byråd og Planstyrelsen har i en årrække arbejdet for udgivelsen. Økonomi har lagt hindringer i vejen for udgivelsen. Jeg vil gerne bringe min varme tak til Planstyrelsen for deres engagement og støtte, der omsider har gjort udgivelsen mulig. Endvidere vil jeg bringe min tak til Sydlollands Kulturminder og Fonden til bevaring af bygninger og miljøer i Rødby Kommune, der ligeledes har støttet udgivelsen økonomisk.

Registranten vil blive at godt arbejdsredskab for ejere og for den kommunale forvaltning, når ændringer af bygninger skal foretages. Det skulle gerne hen ad vejen medføre et bedre bymiljø med et godt visuelt indtryk af byen til glæde både for borgerne og for vore mange turister.

Registranten bliver et vigtigt supplement til den eksisterende litteratur om Rødby, og det er mit ønske, at bogen vil åbne øjnene for de særlige bygningsmæssige kvaliteter i vor by og inspirere nuværende og kommende grundejere til at tage udstrakt hensyn til Rødbys bymiljø ved ombygninger og nybygninger.

Det er mit håb, at registranten må blive til glæde og gavn for kommunens nuværende og kommende borgere.



Borgmester Gert Mortensen

INDLEDNING

Rødby har altid hørt til landets mere beskedne byer. Den er opstået som en bondeby, der ved sin beliggenhed fik funktion som færgested for trafikken til Tyskland, en funktion der gennem middelalderen og nyere tid fik stedse større betydning og førte til, at byen i 1454 fik købstadlignende privilegier, idet den dog først blev egentlig købstad i 1682. Rødby er således en af de senest tilkomne købstæder.

Selve gadestrukturen afspejler byens enkle oprindelse: en indfaldsvej fra nord, der drejer mod vest til udskibningsstedet, og ellers står i forbindelse med landevejen mod øst. Det er den øst-vestlige gadelinie, der helt op til nutiden har udgjort byens hovedstrøg, og kun i ringe omfang er der tilkommet gade- og byanlæg udenom. Da fjorden blev for lavvandet til at kunne tage mod de større og større skibe, tog trafikken af og søgte nye udskibningssteder, til sidst koncentreret i Rødbyhavn færge- og fiskerihavn, der blev indviet 1912 og blev signalet til oprettelsen af en række ambitiøse industrianlæg. Denne udvikling gik uden om Rødby, der til en vis grad stagnerede, idet dens vigtigste funktion var at være oplandsby for omegnens bondebefolkning, ligesom der også i byen lå en række landbrugsejendomme.

Som gadenettet er enkelt, er også bygningerne lidet bemærkelsesværdige. Kirken og rådhuset er de eneste monumentalbygninger, og af mere markant civilt byggeri fra ældre tid kan i dag stort set kun nævnes købmandsgården Willers gård og magasinbygningen Østergade 49. Men herudover opstod en bebyggelse af små, overvejende enetages bygninger langs hovedgaden og omkring udfaldsvejene mod nord og syd. Disse bygninger udgør endnu - suppleret med nyere, stationbypræget byggeri - en fin og helstøbt bygningsmæssig sammenhæng, som gør Rødby til en by med kvaliteter, der bør tages vare på.

Rødby Kommune tog i 1985 initiativ til, at der blev udarbejdet en registrant over byens bevaringsværdige bygninger i lighed med den række registranter, som Fredningsstyrelsen og Nationalmuseet indtil da havde udgivet i samarbejde med de pågældende kommuner. Det aftaltes, at arkitekt Ivar Fyhn Lassen for Rødby Kommune udførte beskrivelser og vurderinger af bygningerne inden for et område, som nærmere skulle defineres af en styringsgruppe. Denne gruppe kom til at bestå af borgmester Hans Christiansen, byrådsmedlemmerne Jørgen Roer, Henning Borg, kommunaldirektør Arne Sørensen, kommuneingeniør Torben Ryder, Svend Ove Sørensen fra Fonden til Bevaring af Bygninger og Miljøer i Rødby Kommune samt Allan Tønnesen fra Fredningsstyrelsen.

Gennem hele perioden har projektet været karakteriseret af små bevillinger, men det lykkedes i 1986 og senere Fredningsstyrelsen at skaffe midler til arkivgennemgang, udarbejdelse af et byhistorisk afsnit samt jævnføringsregister og ejerlister ved cand.mag. Laura Bjerrum. Også på anden måde blev arbejdet ramt, først ved arkitekt Fyhn Lassens sygdom og senere ved hans død i 1988. De manglende bygningsbeskrivelser og gennemfotograferingen af byen blev herefter udført af arkitektfirmaet Elgstrømgruppen, der også udarbejdede det bygningshistoriske afsnit og oversigtskortet m.m. Dette arbejde udførtes for Planstyrelsen, der fra 1. januar 1987 havde overtaget den nedlagte Fredningsstyrelses funktioner som bygningsbevaringsmyndighed.

I 1990 kunne det færdige arbejde omsider præsenteres for styringsgruppen, hvis sammensætning i den mellemliggende tid også var blevet ændret, først og fremmest ved borgmester Gert Mortensens indtræden i stedet for Hans Christiansen.

Nu forestod den vanskelige opgave at skaffe de fornødne midler til trykning af bogen. En række fonde og virksomheder havde allerede givet tilsagn om støtte, og bestræbelserne for at søge økonomisk støtte fortsatte. Først med en supplerende bevilling fra Planstyrelsen sidst på året 1992 har det imidlertid været muligt at aflevere manuskripet til trykkeriet.

Bogen er opbygget som de tidligere udgivne registranter med et afsnit, der indeholder en kortfattet beskrivelse af byens historie fra dens opståen til i dag, et bygningshistorisk afsnit, hvori der kan hentes støtte for husejere, håndværkere og arkitekter til at forstå de specielle stiltræk, der tilsammen udgør den helhed, som kendetegner et godt hus.

Bogens hovedafsnit er selve registranten, der er opbygget alfabetisk efter gadenavne og indledes gadevis med en kort beskrivelse af dennes forløb og redegørelse for nav-

net. Herefter følger en beskrivelse af bygningerne på hver enkelt ejendom. Bygningerne er alle søgt afbildede, og hvor intet andet er nævnt, er fotograferingen foretaget i 1989.

Til beskrivelserne knytter sig nogle vurderende bemærkninger om husenes kvalitet og tilstand. Bemærkningerne er ikke medtaget for at give "karakter" til de enkelte huse, men for at yde støtte til en eventuel fremtidig retablering af et godt hus, der måske har fået en urigtig istandsættelse på grund af ukendskab til det vigtige i at opretholde detaljer intakt og dermed bevare bybilledet som helhed. Et historisk afsnit til de enkelte ejendomme er udarbejdet på grundlag af brandtaksationer, registre over bygningsafgift, realregistre og kommunens byggesagsarkiv.

Til hver ejendom er udarbejdet en ejerliste, der indeholder navn og så vidt muligt også erhverv for ejer siden opførelsen af den nu stående bygning. Listerne er fortrinsvis fremstillet på grundlag af brandtaksationerne, suppleret med realregistre. Det kan ikke udelukkes, at der forekommer huller i ejerlisterne i den forstand, at enkelte, kortvarige ejerskaber ikke er medtaget. Da ejerlisterne er afhængige af tinglyste adkomster, kan f.eks. enkers eller arvingers utinglyste overtagelse af en ejendom ofte ikke dateres præcist. Ejerlisterne er medtaget, fordi de giver et udmærket indtryk af, hvilke mennesker, der har sat deres præg på huset, og i hvilke sociale og erhvervsmæssige forhold de har levet.

Til hver ejendom er der udarbejdet ejendomsskitser, som er orienteret med gadelinien forneden. Skitserne er udarbejdet af Ivar Fyhn Lassen.

Planstyrelsen vil gerne rette en tak til alle der har deltaget i Styringsgruppen, til medarbejderne i borgmesterkontoret, kommunens tekniske forvaltning og dommerkontoret, som alle har udvist stor interesse og hjælpsomhed under arbejdet med registranten. Ligeledes takkes Rødby Kommunes lokalhistoriske arkiv for fremskaffelse for ældre billedmateriale. Planstyrelsen finder også anledning til at takke Elgstrømgruppens medarbejdere for deres indsats under arbejdets sidste fase. En særlig tak rettes til Laura Bjerrum for det engagerede arbejde, hun under hele processen har lagt i opgaven med at få denne bog udarbejdet. Endelig ønsker Planstyrelsen at takke byens borgere, der alle har taget venligt imod arkitekterne, mens arbejdet stod på. Det er med vemod at Planstyrelsen må afstå fra at bringe en tak til initiativtageren til projektet, arkitekt Ivar Fyhn Lassen, der døde midt under arbejdet.

Det er Planstyrelsens håb, at denne registrant vil være til gavn for Rødby Kommune og dens borgere i det fremtidige arbejde for at bevare byens bygningskultur.



Kort over Rødby 1677. Efter Peder Hansen Resen: Atlas Danicus.

RØDBYS HISTORIE

Rødby er opstået o. 1200 som en bymæssig bebyggelse ved en østlig vig i bunden af den daværende, vidtforgrenede fjord, der tillige dannede sydkysten af Lolland.

Den ældste navneform fra 1231, "Ruthby", antyder, at stedet, hvor byen kom til at ligge, oprindelig dækket af skov, var blevet ryddet. Byens eksistens skal ikke blot ses i lyset af den almene anlæggelse af byer, der fandt sted i Danmark fra begyndelsen af 1000-tallet til midten af 1200-tallet, men skal også vurderes ud fra det faktum, at byen lå på den korteste rute fra Lolland over Femern bælt til Holsten. Denne sejlrute understregede Rødbys betydning som vigtig færgeby igennem hele middelalderen og de to følgende århundreder.

Det ældste bykort over Rødby

Det ældste kendte bykort over Rødby er fra Peder Resens atlas fra 1677. Det viser, at byen følger landevejenes forløb. Gadelinjen følger den gamle hovedvej fra nord gennem Nørregade uden om den middelalderlige kirke, der med senere ombygninger og tilføjelser i store træk er bevaret til idag, og videre ud ad Vestergade mod udskibningspladsen vest for byen.

Rødbys privilegier og senere udvikling

Rødbys hovederhverv var i middelalderen og senere landbruget, men byens beboere beskæftigede sig også med færgefarten. Det ældste udskibningssted lå ved Lidsø, vest for Rødby, og man benyttede det såkaldte Dragsmindeløb som indsejling til fjorden.

Den øgede færgefart mod slutningen af middelalderen medførte, at Christian I i 1454 gav bønderne i Rødby ret til at handle med egne varer i Tyskland, "som andre vore Købstadsmænd gøre udi Lolland". I 1506 udvidede kong Hans privilegiet; bønderne fik lov til at handle med andre bønder og med udenlandske købmænd, der søgte ind til deres by. Disse rettigheder stadfæstedes af de følgende konger, men om egentlige købstadsprivilegier var der ikke tale. Rødby bevarede sin status som bondeby, hvor kronen var den dominerende jordbesidder frem til 1682, da byen omsider fik købstadsrettigheder, segl og byfoged. Ved samme lejlighed mistede borgerne i Rødby deres gamle ret til udenrigshandel. De måtte herefter kun handle i kongeriget og i hertugdømmerne, Slesvig og Holsten.

Denne udvikling hang blandt andet sammen med den almindelige stagnation, ja ofte tilbagegang, der blev landets bysamfund til del, efter at enevælden i 1660 havde konsolideret sig i København. Mange købstæder havde desuden vanskeligheder med at få byerne bygget op igen efter svenskekrigenes ødelæggelser.

For Rødbys vedkommende gjaldt det endvidere, at færgetrafikken over Femern bælt, der tidligere havde været meget benyttet både til eksport af landets produkter og som hurtig forbindelsesvej mellem de forskellige dele af riget, i løbet af 1600-tallet aftog i betydning. Der var store vanskeligheder med at holde sejlløbet ved Dragsminde åbent, da det ofte sandede til.

I 1653 blev der oprettet en ny postforbindelse til hertugdømmerne over Assens-Årøsund, og denne rute blev snart den mest benyttede. Fra omkring 1670 anvendte man Kramnitse, et andet fjordindløb vest for Dragsminde, som udskibningssted. Det lå længere væk, og varerne måtte derfor omlades i pramme og sejles op til Næsbæk, ca. en mils vej fra Rødby og landsættes der. På Resens kort fra 1677 får man en forklaring: "men det wand af Stranden som løber her op forbi Byen er gandske grundt, at man neppelig Kand Komme derop med Smaae tomme baade".

Denne besværlige omladning af både personer og gods, som kortteksten giver udtryk for, virkede ikke fremmende for den fortsatte byudvikling. Hertil kom, at besejlingsforholdene på fjorden til tider var overordentlig vanskelig på grund af skiftende vind - og strømforhold.

Den økonomiske tilstand i 1735

Ved kongeligt reskript af 25. juni 1735 blev det pålagt embedsmændene i kongeriget at indsende oplysninger (relationer) om byernes og landets økonomiske tilstand, handel og håndværk. Byfogeden i Rødby, Niels Siersted, skrev sin beretning den 11. juni samme år. Ved læsning af denne får man et trist billede af byens stilling. Hovednæringen i Rødby består i avling på kongens jord samt "noget ringe Kiøbstedsbrug". Byen har aftaget gennem de sidste tyve år på grund af det store hartkorn, som alle i byen er tvunget til at drive og svare afgift af. De omkringboende godsejere og deres fogeder modtager det korn, deres bønder avler, og udfører det til andre havne til skade for det "lidet Kiøbmandsskab", der er i Rødby. De få varer, som indgår til byen eller bliver udført herfra, bliver befordret på byens egne små fartøjer, i alt syv stykker; men denne skibsfart er af meget ringe beskaffenhed på grund af havnens dårlige tilstand. Denne ligger en mil fra byen og bliver stadig tilstoppet af flydesand, så den kun kan besejles af små fartøjer og endda kun ved føjeligt vejr. Der fandtes ingen fabrikker eller manufakturer i byen, og der var kun givet to privilegier, et til at drive farveri og et til at drive en hestemølle. Af håndværkslav fandtes: et skomagerlav med 15 mestre, et skrædderlav med fem, et væverlav med syv mestre samt et handskemagerlav med otte mestre. Desuden fandtes der tre tobaksspindere, tre smede samt ni købmænd. Om håndværkerne hedder det, at de lever "den største Del armelig", fordi amtet er fyldt op med samme slags folk. "Kiøbmandskabet" er ligeledes dårligt stillet på grund af den ulovlige handel, der drives på landet "som gaar udi Svang med Arreboehandelen om Efterhøsten udi Sildefangsten, da de ligger en Mil herfra Byen, denne Bye til allerstørste Fornærmelse". Byfogeden hentyder her til ærøboernes ulovlige handel og smugleri ved Kramnitse. Af relationerne fremgår det, at Rødby ikke var den eneste købstad på Lolland, der klagede over ærøboerne; årsagen til smugleriet var, at Ærø dengang hørte under hertugdømmet Slesvig, hvor tolden var lavere end i selve kongeriget.

Rent økonomisk forbedredes situationen ikke for Rødby i de følgende år. I 1746 ramtes hele landet af kvægpest, og efter et par års hærgen indtraf der en række misvækstår. Sådanne forhold ramte Rødby hårdt, fordi landbruget var det dominerende erhverv, og byens borgere kom i store skatterestancer.

Brande og stormfloder efter 1500

Rødby har som de fleste andre købstæder i landet været hjemsøgt af gentagne ildebrande, der, med den fremherskende byggeskik med tæt, sammenbyggede, stråtækte bindingsværkshuse, kunne få lejlighed til at brede sig, uden at beboerne kunne stille ret meget op. Men hertil kom også for Rødbys vedkommende, der netop lå så lavt, stormfloder med oversvømmelser. Disse kostede måske ikke altid så mange menneskeliv, men de kunne forårsage



Kort over omfanget af de brande, der har hærget større dele af Rødby.

store ødelæggelser samt omfattende materielle skader.

I 1551 hjemsøgtes Rødby af en stor brand, der næsten ødelagde hele byen. Ved denne lejlighed bad kongen sine lensmænd undersøge, om byen kunne flyttes nærmere til stranden ved udløbet ved Dragsminde. Dette blev dog ikke til noget, og byen blev ret hurtigt genopbygget på sin gamle plads.

I 1600-tallet ramtes byen to gange af stormflod, i 1625 og i 1694. Ved disse lejligheder skete der omfattende materiel skade på byen. Så sent som i 1872, efter at inddæmningen af Rødby fjord var påbegyndt, oplevede byen ligesom store dele af Lolland-Falster i øvrigt atter oversvømmelse. En mindesten herfor er rejst ved Nørregades udmunding i Nebbelundevej og Strandvejen i 1887.

Den største brandkatastrofe, der overgik Rødby i nyere tid, var dog branden den 3. august 1774. Ved denne lejlighed blev "den bedste Del af Byen" lagt i aske, dvs. hele Østergade og en del af Vestergade og Søndergade. I alt nedbrændte 79 gårde og huse, hvad der har svaret til lidt over en trediedel af byens bygninger, da der i 1771 var takseret 195 ejendomme incl. kirken til brandforsikringen. Når ulykken fik så stort et omfang, skyldes det, at byens tage var stråtækte, således at ilden let kunne brede sig. Rådhuset, der lå på Østergade, nedbrændte også ved denne lejlighed.

Rødby undgik ikke ildløs senere hen. Fra 1831-35 findes der efterretninger om en række lokale brande i Nørregade og Vestergade, hvor der brændte ca. fem-seks ejendomme ved hver brand. Dette hang utvivlsomt sammen med, at mange huse i de to omtalte gader på dette tidspunkt stadig havde stråtage eller tage, der var delvis tækket med strå og delvis med tegl til trods for, at et kongeligt reskript af 1799 krævede alle nye tage og tagomlægninger foretaget med tegl. Først i 1847 kan man af brandtaksationerne se, at alle huse og gårde i Rødby har fået tegltage.

Udviklingen i begyndelsen af 1800-tallet

O. 1800 var Rødby stadigvæk en "avlsbrugende" by, hvor landbruget var det dominerende erhverv, selvom de traditionelle byhåndværk og købmændene også eksisterede i byen. Således skrev en rejsende i 1806 om Rødby: "Paa Gaden ligger en deel Møddinger, som oprodes af store Svin, og man træffer flere umælende Kreature der at drive omkring...." En sådan iagttagelse understøttes af de samtidige brandforsikringsarkivalier, der giver oplys-

ninger om bebyggelsens art. I Rødby fandtes adskillige store avlsgårde, og mange længehuse rummede både mennesker og dyr. I løbet af de første årtier af 1800-tallet blev otte store avlsgårde udflyttet til markjordene, og byen ændrede langsomt karakter. I 1819 fik byen apotek beliggende på Østergades nordlige side ved indkørslen til byen. Den gamle kirkegård sløjfedes i 1825, og en ny blev anlagt syd for Søndergade i 1830. Flere af de nu forsvundne købmandsgårde, beliggende i Østergade, f.eks. købmand Hovmands ejendom på hjørnet af Rådhusstræde og Østergade, udbyggedes til omfattende anlæg; og de gode afsætningsmuligheder for korn og andre landbrugsprodukter som denne periode bød på, afspejlede sig også i opførelsen af kornmagasiner forskellige steder i byen, således det endnu bevarede ved Østergade 63, opført i 1851 for købmand Frederik W. Pøhler.

Som en afslutning på denne periodes byudvikling kan opførelsen af Rødbys nuværende rådhus, Østergade 16, tjene. Rådhuset opførtes i 1853 efter tegning af murermester J.C. Mertins fra Maribo som en to etager høj, fritliggende, grundmuret bygning med et værdigt klassicistisk præg med den formanende inskription over indgangen: Ingen maa tage sig selv Ret". I bygningen var der retslokaler, mødesal for byrådet samt arrest.

Udtørringen af Rødby fjord

På kort fra 1600-tallet og 1700-tallet kan des ses, at Lollands vest- og sydkyst var stærkt indskåren med talrige bugter, vige og fjorde, delvis fyldt med større og mindre øer og holme. Store strækninger langs disse indskæringer var meget lave og lå hen som overdrev, der ejedes af bønderne i fællesskab. Som regel blev disse overdrev kun benyttet om sommeren til får og kvæg, da de om vinteren ofte blev oversvømmet.



Rødby 1803 opmålt af P. Stockfleth. Kopi udført af Allan Tønnesen efter original i Matrikelarkivet.



Rødby og omegn 1776. Udsnit af Videnskabernes Selskabs kort over Lolland, Falster og Møn, tegnet af H. Skanke.

Da man i midten af 1800-tallet udskiftede overdrevsarealerne, og de overgik til selveje, voksede interessen for udnyttelsen heraf. Bønderne begyndte at opbygge diger omkring deres lodder, og de sluttede sig sammen og begyndte at foretage mindre inddæmninger af de særligt lavvandede fjorde.

I 1857 havde Rødby endelig opgivet at holde løbet ved Kramnitse åbent for sejlads, og samme år fik konsul Hage i Nakskov koncession på at inddæmme og udtørre Rødby fjord mod at betale 15.000 rdl. til byen. Nogle år efter overtog et engelsk selskab koncessionen, og der blev anlagt diger rundt om Rødby fjord. Ved stormfloden i november 1872 brød vandet igennem digerne og steg op til 3,5 m over dagligt vande. Ved denne lejlighed blev Rødby - som tidligere nævnt - oversvømmet med undtagelse af kirken og nogle ejendomme deromkring. Ingen mennesker omkom, men mange dyr gik tabt. Staten overtog året efter sikringen af Lollands vest- og sydkyst med et omfattende digebyggeri. I 1966 var Rødby fjord endelig udtørret.

Nye tider

Da Rødby i 1857 blev afskåret fra sin gamle udfartsvej til Østersøen, voksede behovet for at få en stabil transportmulighed til lands til afsætning af byens produkter. I 1873 havde Privatbanken fået koncession til at anlægge en bane over Lolland fra Nykøbing til Nakskov med sidebane fra Maribo til Rødby, og året efter, i 1874, åbnede jernbanen Maribo-Rødby, der opretholdtes for persontrafik indtil 1963. Stationsbygningen, hvor også posthus og telegraf blev installeret, opførtes øst for Rødby købstad i Ringsebølle sogn, der bekostede en "ophøiet Sti" for at sikre fodgængerne tørskoet passage til stationen på de fugtige tider af året. Med jernbanens åbning voksede en ny bydel frem øst for byen med fritliggende huse, i datiden omtalt som "Villakvarteret". Kørevejen til stationen hed først "Kulvejen", men blev senere omdøbt til"Skovvej".

Den almindelige stigning i befolkningstallet fra 776 i 1801 til 1796 i 1880 fortsatte århundredet ud, og Rødby fik som så mange andre købstæder de offentlige bygninger og institutioner, der kendetegnede industrialiseringens tidsalder: Teknisk skole fra 1868 med egen bygning i Vestergade 1895, kommunal mellem- og realskole i Nørregade 1895, gasværk ved Fruegade 1896, sygehus ved Vestergade 1909 og et elektricitetsværk ved Øster Alle fra 1913. En kommunal lystskov med pavillon anlagt ud for Østergade og den nye bydel ved jernbanestationen hører med til denne periodes bymiljø. Det skal også bemærkes, at byens hovedstrøg, Østergade, i de sidste årtier af 1800-tallet gradvist skiftede karakter fra enetages, tegltækte forhuse opført i bindingsværk til to etager høje, grundmurede ejendomme med butikker i stueetagen og beboelse på første sal.



Kort over Rødby 1860. Efter J.P. Trap: Danmark, 1. udg.

Rødby og Rødbyhavn

Selv om jernbanens etablering i 1874 bragte nyt liv til Rødby, var tanken om anlæggelse af en havn på Lollands sydkyst ikke opgivet. Lokale kræfter arbejdede med sagen, og i 1906 dannedes "Udvalg for Tilvejebringelse af en Fiskerihavn ved Rødby". Dette førte til, at en mindre fiskeri- og trafikhavn blev anlagt på et ubebygget areal ved Sylthom, ca. fem km syd for Rødby med støtte fra stat, amt og kommune. Havnen stod færdig i 1911, og året efter blev jernbanen forlænget fra Rødby til Rødbyhavn, som anlægget kom til at hedde.

Under første verdenskrig, da efterspørgslen på skibe steg, blev der i 1916 bygget et skibsværft og jernstøberi ved Rødbyhavn. For at skaffe boliger til den omfattende arbejdsstyrke på omkring 500 mand, etableredes i årene efter 1916 en bymæssig bebyggelse inspireret af de engelske tanker om en haveboligby. Selve husenes udformning bar præg af foreningen "Bedre Byggeskik"s idéer om en genoplivning af den danske byggetradition.

Tankerne om det nye bysamfunds vækst og betydning for området var store, men forhåbningerne blev ikke indfriet, eftersom skibsværftet krakkede i 1924. Dette betød et tilbageslag for byudviklingen både i Rødby og i "havnebyen", der kom til at stå med en række tomme huse. Tre år efter, i 1927, købte Staten en del af husene og indrettede dem som tjenesteboliger i forbindelse med oprettelsen af institutionen "Rødbygård".

Under Tysklands besættelse af Danmark 1940-45 påbegyndtes en udvidelse af havneanlægget for at opnå en hurtig forbindelse fra Skandinavien til Tyskland, men disse planer realiseredes først i 1963, da "Fugleflugtslinjen" blev taget i brug. Den nye rute medførte anlæg af ny færgehavn for DSB, ny jernbanelinje fra Nykøbing til Rødbyhavn samt motorvej til fjerntrafik.

Den gennemgående trafik til Rødbyhavn blev således ledt uden om selve Rødby, men for de to bysamfund, der i dag omfatter ca. 9.000 mennesker, betød trafikanlægget en stabil arbejdsplads. En ny bydannelse har fundet sted ved begge bysamfund. For Rødbys vedkommende med etablering af et nyt parcelhuskvarter i sydlig og sydøstlig retning bag den gamle Østergades dybe grunde mod syd. Det administrative centrum ligger stadig i Rødby, idet en ny administrationsbygning opførtes her i 1972 ved Fruegade bag nordsiden af Østergade.

RØDBYS BYGNINGS-HISTORISKE UDVIKLING

I Rødby er de forskellige arkitektoniske stilperioder kun repræsenteret ved et beskedent antal bygninger, men i betragtning af byens lidenhed og afsides beliggenhed fra større kulturelle centre spænder bebyggelsen dog arkitektonisk bredt. Antallet af gode repræsentanter for de forskellige stilperioder er dog blevet væsentligt reduceret gennem de seneste år. Mange bygninger har mistet deres særpræg på grund af betydelige forandringer og ombygninger, så en særskilt registrering af de enkelte bygningsdele er ikke længere mulig. Især er der foretaget mange udskiftninger af tagbelægninger, døre og vinduer ude af takt med bygningernes originale udtryk. I dag er teglhængte tage en sjældenhed, de er for det meste udskiftet med bølgeeternit. De mindre enfamiliehuse mangler ofte skorstenen, som er vigtig for husets fremtoning, da bygningen virker amputeret uden. Hoveddøren er ofte den bygningsdel, der først bliver udskiftet, men de nye standarddøre passer sjældent til de gamle huse. Gennem de seneste år er mange vinduer blevet erstattet af store termoruder med et meget afvigende udseende fra de oprindelige vinduer med profilerede sprosser og poste.

Bygningshistorisk oversigt

Bortset fra kirken er der hverken bevaret synlige rester fra middelalderen eller 1600-tallets byggeri i Rødby. I dag er der kun bevaret fire bygninger opført før branden i 1774. De to ældste bygninger er "Willers gård", Vestergade 1 og Vestergade 5. I registrantens arkivalier kan de ikke føres længere tilbage end til byens første brandtaksaktion fra 1761, men er formodentlig noget ældre. I den anden brandtaksation fra 1771 omtales Nørregade 13 og Søndergade 48, som derfor må være opført i løbet af 1760'erne.

Skønt størsteparten af 1700-tals byggeriet enten er brændt eller nedbrudt, kan vi dog danne os et billede af byens størrelse og beskaffenhed via brandtaksationen fra 1761, hvor hver ejendom er beskrevet.

Der fandtes i alt 202 ejendomme. Størsteparten bestod af bygninger i en etage opført i bindingsværk med stråtag. Dog var der en teglhængt bygning, en nu nedbrudt lade i Østergade, og en bygning i to etager, det første rådhus ligeledes i Østergade.

I brandtaksationen opgives antallet af bindingsværksfag, og det giver os således en fornemmelse af husenes størrelse, når vi ved, at et fag oftest varierer 120-150 cm. De mest beskedne huse var på kun to-tre fag, mens den største bygning var på 33 fag. Størsteparten af bygningerne var dog mellem syv og femten fag lange. Bygningsbredden varierede mellem fire og seks meter.

Efter branden i 1774, hvor mere end 1/3 af byens ejendomme nedbrændte, anså mange det for fornuftigt at erstatte det meget brandfarlige stråtag med tegl. I brandtaksationen fra 1781, den første efter brandkatastrofen, kan vi se, at ud af byens nu 177 ejendomme har 68 forhuse fået tegltag, mens resten stadigvæk enten er helt belagt med strå, eller den ene langside belagt med tegl og den anden med strå. Det var dog først og fremmest i Østergade, at tagomlægningerne havde fundet sted.



Rødby kirke, byens ældste bygning. Ældre foto i Lokalhistorisk Arkiv.



Klüwers Hotel, Østergade 20. Den store firelængede gæstgivergård af bindingsværk var opført efter branden i 1774 og blev nedrevet 1885. H. P. Nielsen Klüwer ejede stedet 1891-1909. Foto i Lokalhistorisk Arkiv.

I Fruegade, Søndergade, Nørregade og Vestergade var langt størsteparten af bygningerne stadig stråtækte, og i de to sidstnævnte gader brændte flere huse ved lokale småbrande 1831-35. Allerede i 1799 havde et kongeligt reskript krævet, at alle tagomlægninger skulle foretages med tegl. Til trods for de mange brande kan man af brantaksationen se, at dette krav først var opfyldt i 1847.

I begyndelsen af 1800-tallet var Rødby stadig en landsby med to-, tre- og firelængede gårde beliggende med en langside mod gaden. I takt med at gårdene blev flyttet ud på byens markjorder efter udskiftningen i begyndelsen af 1800-tallet, ændrede byen langsomt karakter fra nærmest at være en stor landsby til en købstad med flere købmandsgårde, apotek og boliger.

Den helt enerådende byggemåde havde været det traditionelle bindingsværksbyggeri, indtil det nuværende apotek blev opført som den første grundmurede bygning i 1834. Indtil 1870'erne eksisterede de to byggemåder side om side. Karakteristisk er det dog, at byens repræsentative bygninger: apoteket fra 1834, rådhuset fra 1853 og præstegården fra 1863 blev opført i grundmur, mens de mere beskedne boliger og udlænger stadig opførtes i bindingsværk. De to første grundmurede bygninger var pudsede og overkalkede, ligesom det var tradition med bindingsværkshusene, mens præstegården i Vestergade var den første bygning, der blev opført i blankt murværk uden overfladebehandling. Fra omkring 1880 var alle nybygninger grundmurede. De første grundmurede huse havde dog også inspireret til ombygninger af eksisterende bindingsværkshuse. De tidligste eksempler, vi kender i dag ligger i Vestergade, hvor nr. 8 blev grundmuret til gaden i 1860'erne og nr. 33 blev grundmuret til gaden i 1870'erne.

Ved industrialiseringen i 1870'erne fik Østergade position som førende handelsgade, hvilket medførte ændrede krav til husene i kraft af de nye detailbutikker. Bebyggelsen blev nu fortrinsvis opført i to etager med butik i stuen og beboelse ovenpå, og Østergade ændrede langsomt karakter til det gadebillede vi kender i dag. Inden for de seneste årtier er bebyggelsen igen blevet forandret. Dels har mange butiksfacader fået store spejlglasruder, og dels har de energibesparende foranstaltninger og nye byggematerialer forårsaget ombygninger, ofte ude af takt med bygningernes originale udtryk.



Willers gård, Vestergade 1. Usædvanlig fin og velbevaret købmandsgård, efter traditionen opført 1729 og dermed formentlig byens ældste hus efter kirken. Bindingsværkets tømmer er efter traditionen på Sjælland og de sydlige øer overkalket.

Bindingsværk

Bindingsværkshusene kan opdeles i to typer efter loftbjælkernes placering i konstruktionen: det gennemstukne bjælkelag, som er det ældste, og det kæmmede bjælkelag.

Det gennemstukne bjælkelag: Denne bindingsværkskonstruktion bestod af stolper tappet ned i en fodrem, som enten var lagt direkte på syldsten eller på granitblokke. Stolperne, som var placeret over for hinanden i hver langside af bygningen var afstivet af et tværgående bjælkelag. Disse bjælker var tappet igennem stolperne, således at tappene stak frem på facaden. Mellem stolperne var der ofte anbragt en vandret løsholt og under denne en lodret dok. Gennem stolpernes øverste tap var disse forbundet på langs af tagremmen. Stolperne stak igennem tagremmen og dannede vederlag for spærfødderne. Spærene var forbundet i rygningen og yderligere afstivet af hanebåndet. Denne type bindingsværkskonstruktion udmærker sig ved, at der mellem bjælkelagene fremkommer et rummeligt loftsrum, det såkaldte styrtrum, til opbevaring af korn.

Det kæmmede bjælkelag: Den væsentligste forskel mellem den gennemstukne og den kæmmede bjælkelagskonstruktion er bjælkernes placering i konstruktionen. I den kæmmede bjælkelagskonstruktion er bjælkerne kæmmet ned over tagremmen over hvert stolpefag. Det mellemrum, der fremkom mellem bjælkelaget i tagfoden, dækkedes af et skråtstillet bræt, et såkaldt sugfjælsbræt. Uden at stolpelængden blev ændret, opnåede man en tiltrængt forøgelse af etagehøjden indendørs. Denne konstruktionsmåde var mere stabil end den tidligere, og sammen med skråbåndene i hjørnefagene fik man en stærkere konstruktion.

Traditionelt forøgede man bindingsværksbygningernes størrelse ved at tilbygge flere fag i gavlene. Karakteristisk for den lollandske byggeskik var desuden at øge husenes størrelse i bredden med flere "kviste", andre steder kendt som "udskud". Ydervæggen blev fjernet over to-tre fag og nye fag opført uden for den egentlige byggelinie.

Herefter blev stråtaget "trukket" udover de udflyttede mure. "Kvisten" anvendtes fortrinsvis til opbevaring på grund af den ringe etagehøjde.

Den traditionelle lollandske overfladebehandling af facaderne var at overkalke både tømmer og tavl i én farve, som vi ser det på Willers gård, men i dag er det desværre en udbredt misforståelse at afstolpe tømmeret, det vil sige enten at male eller tjære det i en anden farve.

I løbet af 1800-tallet blev bindingsværkstømmeret spinklere, brugen af fyldtømmer indskrænkede sig til løsholter under vinduerne, og egetømmeret afløstes efterhånden af fyrretømmer.



Pakhuset Østegade 65, opført 1850 som magasinbygning for købmand F.W. Pøhler. Eksempel på det sene, ret spinkle bindingsværksbyggeri, her dog udført i egetømmer.

På grund af nedbrydninger og forandringer findes der i dag kun fragmentariske rester af bindingsværk med det gennemstukne bjælkelag. På bagsiden af huset i Nørregade 13, opført i 1760'erne ses en gennemstukket bjælke med taphul og en syldstenssokkel. Bag gadefacaden som blev skalmuret i 1960'erne, skjuler der sig sandsynligvis en intakt bindingsværksvæg. Gode eksempler har vi dog på bygninger med kæmmede bjælkelag, hvoraf Willers gård, Vestergade 1, og købmand Pøhlers kornmagasin i Østergade 65 i dag er fredede.

Willers gård kan ikke følges længere tilbage i registrantens arkivalier end til byens første brandtaksation fra 1761, men er antagelig noget ældre. Bygningen brændte under den store brand i 1774, men blev dog hurtigt genopbygget og fik både den størrelse og tagkonstruktion, vi kender i dag. I 1857 fik huset frontkvist, og i 1870 de fine støbejernsbutiksvinduer. Huset er et fornemt eksempel på bindingsværksbyggeskikken, hvilket afspejles i den rigelige brug af kraftigt egetømmer. Arkitektonisk står bygningen stærkt, inspireret af barokkens formsprog med det brudte tag og palævinduerne.

Torvet 3 og Søndergade 26 begge fra 1817, og Nørregade 16 fra 1833 udgør i dag de mest helstøbte eksemplarer på bevaret bindingsværksbyggeri fra første halvdel af 1800-tallet.

Bygningskroppenes gode hovedform med den taktfaste vinduesrytme giver bygningerne et fint klassicistisk præg. Dette træk træder tydeligst frem i Torvet 3, der er overpudset og kalket, ligesom det murede byggeri fra samme periode. Karakteristisk for disse huse er desuden det valmede tag belagt med røde vingeteglsten. Skorstenspiberne på Nørregade 16 må formodes at være originale ildstedsskorstene. Efter komfurets indførelse i midten af 1800-tallet blev skorstenspiberne højere og slankere, og skorstenene på Torvet 3 stammer sandsynligvis fra denne periode. Vinduerne med de spinkle rammer og sprosser samt fyldingsdørene fuldender billedet af det typiske bindingsværksbyggeri fra 1800-tallet.

Vestergade 44 fra 1817 er et mere beskedent eksempel på periodens byggeri. I modsætning til de foregående eksempler af egetømmer er dette opført af blandingstømmer. Dette hus udmærker sig ved at være kalket både over tømmer og tavl, og at have bevaret teglstenstaget og ildstedsskorstenen.

Pakhuset, Østergade 65 fra 1850, der i dag fremstår næsten intakt er et godt tidstypisk eksempel på en maga-



Rødby rådhus, Østergade 16, opført 1853 af murermester J.C. Mertins i karakteristisk senklassicistisk stil. De høje vinduer i overetagen afslører, at byrådssalen findes her. Foto ca. 1950 i Lokalhistorisk Arkiv.

sinbygning. I dag er alle bindingsværksbygninger opført i fyrretømmer enten ombyggede eller nedbrudte.

Byggeriet 1840-1890

I denne periode blev det første grundmurede byggeri opført i Rødby. Bygningerne er præget af både klasssicismen og senklassicismen. Sidstnævnte stilperiode har rødder i det traditionelle, fagdelte, klassicistiske byggeri, men besidder en større detaljerigdom. Bygningerne var fortrinsvis pudsede og kalkede eller malede i begyndelsen af perioden, senere stod facaderne i blankt murværk. Karakteristiske bygningsdetaljer var blandt andet fladbuede vinduer, profilerede pudsindfatninger om vinduerne, båndgesimser og pilastre i fladt relief, murede mønstergesimser, pudstrukken kvaderfugning på facaden og brystningsfelter under vinduerne. Tagene var helvalmede eller med sadeltag belagt med tegl eller naturskifer.

Rådhuset, Østergade 16, blev projekteret i 1847 af Maribos førende bygmester J. C. Mertins og er opført i noget ændret skikkelse i 1853 i senklassicistisk stil. Bygningen hæver sig i dag arkitektonisk over byens øvrige huse, og ved opførelsen, set i sammenhæng med datidens enetages bindingsværkshuse, udtrykte den tillige øvrighedens magt.

Præstegården, Vestergade 26 blev opført i 1863. Bygmesteren kendes ikke, men er formodentlig en udenbys mester med rødder i klassicismens formsprog, hvis kendetegn blandt andet er symmetri og fremhævelse af midterpartiet. Frontkvisten og havestuen i midteraksen giver huset et mere fornemt præg, som er en præstegård værdigt. I modsætning til klassicismens overpudsede og kalkede facader står denne bygning i blank mur, der sammen med murtinderne i gavlene giver bygningen et gotisk præg, en passende stilretning for en præstegård.

Bortset fra rådhuset findes der ingen helt gennemførte senklassicistiske bygninger i Rødby, men de følgende eksempler viser udviklingsforløbet af det senklassicistisk-inspirerede byggeri, der i dag fremstår uspoleret.



Østergade 3, fotograferet i perioden 1908-19, mens Peder Mikkelsen havde sin skotøjsforretning her. Den i retarderet klassicisme opførte facade stammer fra 1878. I 1919 blev huset forhøjet til to etager og atter ombygget i 1972. Foto i Lokalhistorisk Arkiv.

De første boliger, der ganske vist er i beskeden målestok, er bebyggelsen i Rådhusstræde 3-9 opført 1871-73. Detaljeringen er enkel, men de fladbuede vinduer, brystningsfelterne og skifertagene er dog typiske senklassicistiske træk.

Det samme enkle formsprog ses også i den toetages bygning i Østergade 53 fra 1874, her dog med en mere detaljeret gesimsudformning.

Østergade 35 fra omkring 1875 har mange typiske senklassicistiske træk, som pudset kvaderfugning på facaden, den gennemgående sålbænkgesims, hovedgesimsen og de fladbuede vinduer med profileret pudsindfatning.

Nørregade 9 fra 1882 er opført i blankt murværk, men har dog typiske senklassicistiske træk som hjørnepilastre, fladbuede vinduer og naturskifertag. Østergade 43 fra 1885, står også i blank mur, her er detaljeringen dog pudset.

Byggeriet 1890-1920

Denne periode var præget af en arkitektonisk stilblanding. Der byggedes i alle stilarter, men sjældent sås de rendyrkede stilefterligninger. De forskellige stilelementer blev brugt efter lyst eller behov, og bygningerne fremstod i en festlig blandingsstil. Bygningerne var ofte overlæssede med dekorative udsmykninger i stuk og puds med dyb reliefvirkning, eller de fremstod plastiske med karnapper og altaner i blankt murværk, som en opvisning i byggematerialernes ægthed og håndværkerens kunnen, hvilket altsammen signalerede velstand og solidaritet. Karakteristisk er det dog, at bygningerne kun var udsmykkede til gaden, mens bagsiden var helt udekoreret. Samtidig med at de dekorative facader vandt indpas især i Østergade, blev der også bygget enkle klassicistisk-inspirerede bygninger, fortrinsvis enfamiliehuse, i de øvrige gader.

En udbredt stilart var den nederlandske renæssance med hjemlig inspiration fra Christian IV's 1600-byggeri, deriblandt Rosenborg Slot, hvorfra navnet "Rosenborgstil" stammer. Denne stilart er karakteriseret af det blanke røde murværk med hvidmalede hjørnekvadre i puds samt svungne gavle.



Østergade 39, fotograferet i perioden 1909-14, mens købmandsgården ejedes af Franz M.A. Larsen. Bygningen med de rundbuede vinduer eksisterede allerede i 1868 og er et tidligt eksempel på den såkaldte "Rundbogen" stil, ikke mindst for provinsen. Den blev forhøjet til to etager o. 1940, og i dag er hele underfacaden ét stort busiksvindue. Foto i Lokalhistorisk Arkiv.

Den tidligste bygning i "Rosenborg-stil" blev opført i 1876 i Østergade 58, men stilretningen blev dog mere udbredt efter århundredskiftet i Rødby og ses i Nørregade 11 B fra omkring 1900, Østergade 63 fra 1902 og i Vestergade 31 fra 1911.

Det meste af det renæssance-inspirerede byggeri i Rødby er af nederlandsk herkomst, dog er Kirke Allé 1 fra 1894 i italiensk renæssance, hvilket især kommer til udtryk i gavlene med de rundbuede vinduer og murværkets karakter.

Den franske nyrenæssance gav også inspiration til en enkelt bygning, nemlig "Axelhus", Østergade 18, fra 1902. Kendetegnet for stilretningen er pudsdekorationen med det dybe relief og hjørnetårnet med pyramidetag og smedejernsbrystning.

I 1912 opførte arkitekt Osvald Kühl Petersen Østergade 21, og arkitekt Johannes Holk opførte Østergade 23. Bygningerne står i en klassicistisk/barok blandingsstil med rigt dekorerede facader, svungne frontkviste og fremspringende bygningselementer som karnapper og altaner, hvilket altsammen giver bygningerne et varieret og malerisk udtryk.

Østergade 47 og 49 opført i 1919 af murermester Chr. Bauch & søn har ligeledes de samme stilblandingsfacader som de foregående, dog i en mindre detailjeret udførelse.

Landmandshotellet, Vestergade 6, fra 1915 er opført i en festlig blandingsstil inspireret af både klassicismen, nybarokken og den romanske arkitektur. En morsom bygning, med en markant beliggenhed ved kirken.

Helt nybarokke er derimod Østergade 6, fra 1920 og Østergade 22 A, fra 1924. Disse asymmetriske bygninger med de buede karnapper virker meget plastiske, hvilket yderligere er forstærket af de kurvehanksbuede stik over porte og vinduer.

Klassicistiske stiltræk vender gang på gang tilbage i byggeriet, hver gang med nye detaljesammensætninger.



Kirkeallé 1, opført 1895 som teknisk skole for Håndværker- og Industriforeningen i Rødby, nu Lokalhistorisk Arkiv. De mange fine murede detaljer vidner om den høje håndværksmæssige kvalitet, der kendetegnede perioden. Bygningen er senere blevet en del ombygget. Ældre foto i Lokalhistorisk Arkiv.

Nørregade 14, fra omkring 1900 og Nørregade 25-27, fra 1917 er begge klassicistiske med senklasssicistiske detaljer som vinduesindfatningerne på nr. 14 og kvaderfugningen på nr. 25-27. Bygningerne har desuden en klassicistisk symmetrisk facade.

Kirke Allé 11, fra 1919 har et klart klassicistisk facadeudtryk, dog funktionelt betinget på bagsiden med vinduer på trappereposen.

Foruden de mange stilprægede bygninger, blev der også opført en række enkle og solide enfamiliehuse. Husene står i blankmur med kun enkelte detaljer som de mønstermurede gesimser. Blandt de mest velbevarede er Søndergade 19 fra 1908, Søndergade 25, fra 1914 og i Vestergade nr. 24 fra omkring 1905, nr. 67 fra 1911, og nr 69 og 71 fra 1908.

Byggeriet 1920-1945

Bykernen var nu næsten udbygget og de fleste bindingsværkshuse allerede ombyggede. En følge heraf var, at både om- og nybyggeri blev sparsomt og stilistisk spredt.

Som den sidste udløber af de historisk inspirerede bygninger er Østergade 55 fra 1926-27 med murermester V. Bauchs om bygmester, en bygning med en nybarok/romantisk karakter.

Kirke Allé 3 fra 1924 er tydeligt inspireret af foreningen "Bedre Byggeskik"s ideer om en genoplivning af den traditionelle danske byggeskik. Disse huse var opført i gedigne materialer, og blev udformet med en sikker sans for gode proportioner, og var kun let detaljerede.

I modsætning til tidligere tiders "facadepjank" var den funktionelle traditions bygninger præget af interessen for bygningsklumpen og ønsket om at imødekomme de mere funtionelle behov. Der stilledes krav om lyse, møblerbare rum med gode køkkener og badeforhold. Østergade 14 A, B og C fra 1939 imødekom disse krav og var tidstypiske i deres facadeudformning.

Ved ombygninger af Vestergade 15 og Østergade 43 fik begge et funktionalistisk præg. Vestergade 15 blev i 1934-35 udvidet mod vest til en butik med funktionalistisk hjørnevindue, og det østre hjørne i Østergade 43 blev i 1939 ombygget ligeledes til butik. Denne butik har en meget helstøbt og fin bearbejdningsgrad med det afskårne hjørne og de fremspringende vinduer overdækket af et smukt kobbertag.



Rødby Torv. Maleri af N. Holbach 1927. Rødby Kommune.

REGISTRANT

OM KIRKEALLÉ (tidligere Kirkestræde)

Kirkestræde er anlagt i 1924-25 som vej- og stiforbindelse mod syd fra Vestergade til Bagalléen (den nuværende Årbyesvej). Forhuset ud mod Vestergade, det tidligere matr.nr. 28a, blev revet ned i 1920. I 1950 ændrede Kirkestræde navn til Kirkeallé. Dette navn fik også den nord-sydgående del af Bagalléen, der samtidig blev kaldt Årbyesvej.

KIRKEALLÉ 1
MATR.NR. 27b

Kirkeallé 1, ejere:

Enken efter Hans Nyeman	-1781-
Niels Jochumsen, daglejer	-1801-
Christen Nielsen, væver	-1818
Jacob Hansen, With, skomager	1818-
Søren Ibsen, kancelliråd	-1829-
Ludvig Smith, kancelliråd og byfoged	1857-
Enken	1888-
Haandværker- og Industriforeningen i Rødby	1895-
Rødby Kommune	1919-

Grundmuret hjørnehus i en etage i rød, blank mur over en granitsokkel med et skråt udkraget rulskifte. Hovedgesims med et udkraget skifte og hjørnelisener. Heltag belagt med naturskifer, heri en nyere, bred kvist med fladt tag med lille udhæng; flunker og forside er beklædt med bæverhaler i skifer; bredt vinduesparti og et nyere tagvindue.

I facaden mod Kirkeallé er fire nyere, hvidmalede korspostvinduer, der følger det halvrunde stik; underrammerne har to ruder, og vinduerne har murede sålbænke. En mørkbejdset, lakeret hoveddør med otte fyldinger og et halvrundt, midterdelt overvindue.

Bagsiden har seks oprindelige, hvidmalede korspostvinduer, en lav bygning i forbindelse med en havemur og et skjult paphalvtag.

Nordgavlen mod Vestergade har hjørnelisener, der fortsætter op i gavlen med et rulskifte og lille tandsnitsskifte. Ved tagfoden er flade, zinkafdækkede murtinder og øverst en betonafdækket murtinde.

I gavltrekanten en cirkelblænding med Rødbys byvåben præget i cement; yderst er et tandsnitsskifte. I stueplan er tre hvidmalede, oprindelige korspostvinduer, der sidder i dobbeltfals med stik, hvorover bryn af tandsnitskifte. Under vinduerne er murede sålbænke og en blænding med midterfelt.





Kirkeallé 1

Sydgavlen har i tagetagen tre nyere korspostvinduer med to ruder i underramme og fladbuet stik. Sydgavlen har ikke så fine murdetaljer som nordgavlen. Underetagen er dækket af en nyere, grundmuret tilbygning med fladt paptag.

Bemærkninger: Hus med god hovedform. Har dog fået en alt for dominerende kvist. Nordgavlen har fine murede detaljer.

Historie: I forbindelse med en udstykning af matr.nr. 27 i 1894 opførtes den nuværende bygning året efter som teknisk skole af Haandværker- og Industriforeningen i Rødby. I 1919 blev bygningen overtaget af Rødby Kommune. Den har været anvendt som kommunekontor og omtaltes lokalt som "administrationsbygningen". I 1933 indrettedes lokaler til bibliotek på loftsetagen, og i dag har Lokalhistorisk Arkiv til huse i bygningen. Kvisten over hovedindgangen opførtes i 1951; i 1964 opførtes en tilbygning mod syd. Forgængeren på stedet var et syv fag stort, teglklædt bindingsværksforhus, der kan følges tilbage til slutningen af 1700-tallet. Fra 1829 til 1894 havde dette hus og naboen, Vestergade 5, fælles ejer. Se også Vestergade 5.

KIRKEALLÉ 3
MATR.NR. 28c

Kirkeallé 3, ejere:

Fru Marie Ibsen	1924
Fru Johanne Louise Christensen f. Ibsen	1924-
Magnus Nielsen, redaktør	1948-
Rødby Kommune	1968-
Egon Konrad Froböse	1983-
Antje Christa Froböse	1986-

Fritliggende, grundmuret fem fags hus i gulmalet murværk, sort sokkel og en toleddet gesims. Heltag beklædt med vingetagsten af cement og to kvartvalme med skorsten af rød, blank mur og et nyere tagvindue. Der er fem torammede vinduer.

Nordgavlen har et trefags vindue med tre rammer, fladbuet stik og hvide klinkesålbænke, to højtsiddende vinduer, et med en ramme og et torammet, i tagetagen et vindue med to rammer. Vinduerne har hvidmalede rammer, blå karm og sålbænk af skifer. En blåmalet dør med fem fyldinger, betontrappetrin med jerngelænder.

Sydgavlen har et nyere, bredt, torammet vindue og tilsvarende vinduer som i facaden i tagetagen.

Bagsiden har en tofløjet havedør, blåmalet med 12 ruder i hver fløj og et højtsiddende trefags vindue med tre rammer, nyere, blåmalet dør med en fylding og en rude.





Kirkeallé 3

Udhuset er grundmuret, står i gulmalet murværk med halvtag af bølgeeternit. En blåmalet rulleport mod gaden og på bagsiden to blåmalede revledøre og to mindre vinduer.

Bemærkninger: Oprindeligt hus med en velproportioneret hovedform, dog uden tegltag. Vinduet i sydgavlen burde udskiftes med et småsprosset vindue. Pæn hoveddør med fyldinger.

Historie: Det grundmurede forhus og sidehus er opført i 1924 i forbindelse med anlæggelsen af Kirkestræde. Garagen er opført 1954-55.

KIRKEALLÉ 11
MATR.NR. 213

Kirkeallé 11, ejere:

Rødby Haandværker- og Industriforening	1919-
Ministeriet for handel, industri og søfart	1928-
Rødby Haandværker- og Industriforening	1945-
Rødby Kommune	1960-

Fritliggende, grundmuret ni fags bygning i to etager med udnyttet tagetage og delvis kælder; står i rød, blank mur over betonsokkel, der er pudset med sandstenspuds i kvader og en kraftig, profileret, pudstrukket gesims. Heltag beklædt med røde vingefalstagsten, der ved tagfoden afsluttes med en lige, zinkbeklædt skalk, som ved gavlen afsluttes med en zinkinddækning. To zinkbeklædte kviste med fladt tag og to hvidmalede vinduer med en ramme. En skorsten i rød, blank mur i tagfladen og et nyere tagvindue.

Facaden har 17 hvidmalede korspostvinduer med tre ruder i de nederste rammer og skifersålbænke. Hoveddøren er tofløjet, bejdset og lakeret med tre fyldinger i hver og en torammet overrude. En betontrappe beklædt med gule klinker og et smedejernsgelænder, sortmalet med spiralformet ornament.

Sydgavlen har strømskifter langt tagkanten og har i tagetagen to hvidmalede vinduer med to rammer og to korspostvinduer, som i facaden og to vinduesmarkeringer som muret blænding. En gråmalet dør med fem fyldinger og en betontrappe med sort gelænder af rør; to kældervinduer med to rammer.

Nordgavlen har ligeledes strømskifter langs tagkanten og har i overetagen to torammede vinduer og en pudset blænding over vinduerne. Fire murankre med årstallet 1919 i sort smedejern.



Kirkeallé 11



Bagsiden har 12 korspostvinduer som i facaden og tre etfags vinduer med to rammer og en blænding i samme størrelse; fire etfags vinduer med en ramme og to aflange vinduer med to rammer. Samtlige vinduer er hvidmalede og har skifersålbænke. Taget har to zinkbeklædte kviste med fladt tag, et enrammet vindue og fire nyere tagvinduer. En grålmalet dør med to fyldinger; over døren og de to sidevinduer er der en konsolbåret baldakin i beton.

Den mindre tilbygning er grundmuret i rød, blank mur med en toleddet gesims og afvalmet, teglhængt heltag. Har to grålmalede døre med to fyldinger, en rude, betontrappetrin og to mindre vinduer.

Ved sydgavlen ligger et vinkelformet udhus med sortbejdset bræddebeklædning, halvtag af bølgeeternit og fire revledøre.

I gården ligger en sortbejdset skolepavillon i vinkelform.

Bemærkninger: Et markant hus med god hovedform og en taktfast facade med oprindelige vinduer.

Historie: Den nuværende, grundmurede hovedbygning med tilbygning opførtes i 1919 for Rødby Haandværker - og Industriforening som ny Teknisk Skole ved arkitekt E. Thorsen. I hovedbygningen var indrettet skolelokaler samt en beboelseslejlighed på første sal. I tilbygnigen var vaskerum og w.c. Om hovedindgangsdøren var indfatning og fordakning af imiteret sandsten. Ejendommen, der blev ombygget i 1960, anvendes i dag til bibliotek.



OM NØRREGADE

Nørregade er Rødbys gamle udfaldsvej mod nord med videre forbindelse til Nakskov og Maribo. Dens korte forløb, der endnu i dag er karakteristisk, genkendes fra bykortene fra midten af 1700-tallet. Forklaringen herpå var Rødby fjords umiddelbare beliggenhed nord for byen. Fra Nørregade udgår Fruegade i østlig retning, og lidt forskudt på den modsatte side har der fra gammel tid været en vejstump, der i vejvisere og på kort fra 1800-tallet undertiden kaldes "Aabenraa" eller "Rotterdam", sandsynligvis en opkaldelse efter de kendte lokaliteter.

Bebyggelsen i Nørregade har været tæt og sammenhængende med lave enetages længehuse. Flere brande har i første del af 1800-tallet hærget bebyggelsen. Byens skole har ligget ved Nørregade siden slutningen af 1700-tallet.

NØRREGADE 4
MATR.NR. 147

Nørregade 4, ejere:

Anders Peitersen	-1781-
Diderich Hansen, skrædder	-1791-
Hans Jacobsen With, skomager	-1801-
Jacob Hansen With, skomager	-1834-
Enken	-1857-
Enkemadame Danielsen	-1867-
Jomfru Hermandsen	-1871-
Anker Skov, fuldmægtig, branddirektør	-1872-
Enke Dagmar Storm	1895
Kapellaniet for Rødby og Ringsebølle sogn	1895-
Aage Ibsen, læge	1909-
Marie Ibsen f. Plambeck	1918-
Julius Hansen, snedker	1918-
Enke Louise Hansen	1942-
C. P. Koch, renseriejer	1942-

Grundmuret forhus og sidehus mod torvet i en etage med rødmalet stænkpuds, sortmalet sokkel med pudstrukket karnisprofil, en toleddet, pudstrukket gesims med frise, der er afsluttet med en halvstaf. Teglhængt heltag med brandkam, vandskuret skorstenspibe i tagryg, murtinder ved gavlen mod torvet. Facaden mod Nørregade har fire hvidmalede korspostvinduer med hvide, pudstrukne, profilerede indfatninger og sortmalede betonsålbænke. Den nyere dør i samme indfatning er brunbejdset med sidestykke og betontrappetrin.

Gavlen mod torvet har seks hvidmalede, torammede vinduer, dog er de to øverste delt op af sprosser. Vinduerne har sorte klinkesålbænke.

Bagsiden har to trefags hvidmalede vinduer, to nyere, brunbejdsede døre med en rude, en fylding og to sidevinduer. Et mindre, tophængt vindue. I husets bredde er der en overdækket terrasse.

Sidehuset mod torvet er grundmuret i en etage, i rød, blank mur over en

HAFNIA A/S	1961-
Otto Andersen, inspektør	1970-
Axel Hansen og Rita Hansen	1975-
Sven Vagn Sundwell og Ruth-Irene Sundwell	1978-
Flemming Petersen	1985-





Nørregade 4

grå betonsokkel med teglhængt murafslutning. Papklædt halvtag med skorsten i rød, blank mur.

Der er to ens butiksindretninger med en spejlglasrude i hvidmalet karm, brun klinkesålbænk og muret brystning, en nyere, hvidmalet dør.

Den lavere del har et vindue med helrude, gavlen og bagsiden står i rødmalet gasbeton, papbeklædt halvtag. I den teglhængte havemur er der en hvidmalet, tofløjet revleport.

Bemærkninger: Hus med god hovedform, pænt, uspoleret tegltag. Huset er blevet stænkpudset, hvilket slører de pudstrukne detaljer. Forhuset ville vinde, hvis det fik en traditionel fyldingsdør og fire korspostvinduer i gavlen. Sidehuset er et fremmedelement i torvemiljøet.

Historie: Forhuset mod Nørregade er antagelig opført o. 1882, som et ti fags grundmuret beboelseshus med tegltag samt grundmuret sidehus med halvtag af skifer til køkken, vaskehus m.v. Gavlfacaden mod syd blev frilagt i 1924 i forbindelse med naboejendommens nedrivning. Heri var indrettet butik med spejlglasrude. Den nuværende ordning af sydgavlen er antagelig fra 1943-44, hvor der i bygningens sydlige del blev indrettet en lejlighed. På samme tid blev et trefags vindue ud mod Nørregade tilmuret. I sidehuset indrettedes i 1943 butik med indgang fra torvet. Den lave tilbygning er antagelig opført efter 1960. På ejendommens plads opførtes i 1834-35 et grundmuret, tegldækket forhus på otte fag efter en brand i juli 1834. Før denne brand lå der et otte fag stort forhus af egebindingsværk med sidehus, der kan følges tilbage til slutningen af 1700-tallet.

NØRREGADE 6
MATR.NR. 146

Nørregade 6, ejere:

Mejer Mortensen	-1781-
Mickel Povelsen, værtshusmand	1945-
Niels Olsen, daglejer	-1801-

Grundmuret forhus på seks fag i en etage. Ubehandlet, berappet facade, grålmalet granitsokkel og en treleddet gesims.Teglhængt heltag med skorsten i tagryggen, der står i gul, blank mur, samt en brandkam. På bagsiden en taskekvist med papbeklædte flunker og et trefags vindue. Fire nyere, brun-

Peder Haagen, daglejer	-1811-
Peder Jørgensen Elholm, tømrermester	-1834-
I. C. Lühmeier	1842-
Erik Hansen	- -
Christen Larsen og Lars Hansen	1852-
Lars Hansen	-1857-
H. Hansen, vævermester	1866-
Enke Johanne Hansen f. Madsen	1915
Alfred Jensen, maler	1915-
Arvinger	1945
Aage Kølle, installatør	1945-



Nørregade 6



bejdsede korspostvinduer i fladbuet stik, skifersålbænke. Vinduerne har en blænding i brystningen. En nyere, brunbejdset dør med en rude og en smal overrude med buet overstykke, der ikke når op til det oprindelige buede stik. Butiksruden har brunbejdset karm.

Bagsiden og gavlen er blevet skalmuret, står i gul, blank mur. Gavlen har en enkel omløbende gesims, og et torammet, grønmalet vindue med betonsålbænk. Bagsiden har tre torammede vinduer og et trerammet vindue. Vinduerne har gule rammer og grønne karme og brune klinkesålbænke. En grønmalet dør med en rude og en fylding, samt en dør med to fyldinger.

Baghuset er grundmuret i en etage, gul, blank mur på sort sokkel, eternitbeklædt heltag med brunbejdset udhæng, en grønmalet revledør og en grønmalet rulleport.

Bemærkninger: Hus med god hovedform og pænt tegltag. Butiksindretningen indordner sig huset på en god måde.

Historie: Det nuværende hus havde i 1915 gadefacade af grundmur, mens resten var af egebindingsværk med udmurede tavl samt tegltag. Huset var da indrettet til to beboelseslejligheder, hvoraf den ene med butik. Huset kan føres tilbage til 1834, hvor det genopførtes efter en brand i juli samme år. I forhuset var der 1842-1851 indrettet værksted for uldspinderi; senere var der beboelse og værksted. Kvisten på bagsiden af forhuset er opsat 1951-52. Før branden i 1834 lå der et syv fag stort forhus af egebindingsværk med sidehus, der kan følges tilbage til slutningen af 1700-årene.

NØRREGADE 8
MATR.NR. 145d

Nørregade 8, ejere:

Nørregade 8-10:	
Jørgen Jensen, købmand	-1781-
Hans Friss	-1801-
A.T. Breedfeldt	1803-
Hans Lythge, værtshusmand	1811-

Grundmuret forhus på fem fag i en etage, står i rød, blank mur, grå betonsokkel med rulskifte; en treleddet gesims med udkraget rulskifte mod gaden. Eternitbeklædt heltag der på bagsiden har tagvindue og halvvalm i sydgavlen. Der er fire nyere, brunbejdsede vinduer med buet stik og sålbænk af cement. En nyere, brunbejdset dør med profilerede lister og to sidestykker med en rude og en fyldng, cementtrappetrin.

De fem sydlige fag:
Carelsen, bager 1817-
Andreas Jørgensen, skomager 1818-
De ti nordlige fag:
Lars Erreboe 1817-
Lars Nielsen, væver 1818-
Ejendommen under fælles ejer:
Gravesen, forvalter, exam.jur. 1822-
Christian Lühmeier, brændevinsbrænder -1829-
J. Vett, krigsassessor -1842-
Jørgen Christen Lundh, læge 1870-
Enke Thora Lundh, f. Marzetta 1899
Søren Erik Hansen, købmand og
Hans Christensen Ruder, sagfører 1899-
Nørregade 8, ejere:
Hans Peder Pedersen, skomager 1901-
Valdemar Jensen, garvermester 1936
Frk. Anna Gunner-Mortensen 1936-
M. Mortensen, skomager 1947-
Fru M. Pfeffer, m.fl. 1963
John Andreas Maansson, broformand 1963-
Jens Chr. Munk 1979-



Nørregade 8



Bagsiden har fire nyere, hvidmalede, torammede vinduer med højtsiddende tværpost og klinkesålbænke. Bagdøren har et nyere, brunbejdset vindfang i træ; med profileret plasttag.

I nordskellet sammenbygget med forhuset findes en havestue i sortbejdset træværk med profileret plasttag.

I sydskellet er en grønmalet trægarage med halvtag af eternit og et udhus beklædt med eternitplader.

Bemærkninger: Et godt forhus som har mistet sit tegltag og skorsten. Huset ville vinde ved at få en tofløjet fyldingsdør.

Historie: Forhusets afgrænsning mod nord etableredes ved en udskillelse fra stamparcellen, matr.nr. 145a i 1901. I 1918 fremstod det med egebindingsværk, udmurede tavl og tegltag, indrettet til beboelse og butik. Gadefacaden blev grundmuret og rykket frem, så den flugtede med naboejendommene i 1935-36. Nørregade 8 og 10 kan føres tilbage til et fælles, teglklædt forhus på 12 fag egebindingsværk, der nyopførtes i 1822 til beboelse med to skorstene. Dette udvidedes i 1834 med to fag, efter at branden i juli samme år havde ødelagt et fem fag stort forhus samt et ti fag stort hus. Disse to huse udgik fra et fælles forhus på 17 fag, der blev delt i 1817. Denne ejendom kan følges tilbage til slutningen af 1700-tallet.

NØRREGADE 10
MATR.NR. 145a

Nørregade 10, ejere:

Ældre ejere, se Nørregade 8:
Frk. Benedicte Hansen 1906-
Chr. Jensen, vognmand 1939-
V. Møller, apoteker og
Søren Jensen, proprietær 1945-
John Jacobsen, entreprenørformand 1951
Hans Kryger Hansen, parcellist 1951-

Delvis grundmuret fire fag forhus i en etage; gulmalet facade med rødbrun, pudset sokkel og en fireleddet savsnitsgesims båret af små konsoller. Eternitbeklædt heltag med skorsten i tagryg og to pudsede brandkamme. Der er tre nyere, bejdsede korspostvinduer med skifersålbænke og en nyere, brunbejdset dør med overrude og trappetrin af cement.

Gavlen mod Fruegade står i rød, blank mur over grå betonsokkel med to nyere, brunbejdsede kortpostvinduer og skifersålbænke. I væggen mod gården er der en brunbejdset, tofløjet port.

Arvinger	1963
Carlo Villadsen, overpolitibetjent og frk. Inge Pedersen	1963-
Otto Andersen, revisor	1967-
Fru Agnes Therkelsen	1970-
Arvinger	1977
Holger Wiedemann	1977-
Poul Erik Madsen	1978-





Nørregade 10

Bagsiden har delvis overpudset bindingsværk i otte fag, er gulmalet over sortmalede syldsten; har en profileret,brunbejdset pladebeklædning omkring en nyere, brunbejdset dør med en rude. Der er to nyere, brunbejdsede vinduer med højtsiddende tværpost.

Udhuset er grundmuret, gulmalet med eternitbeklædt halvtag og nyere elementskorsten. En nyere, brunbejdset dør med to fyldinger.

Bemærkninger: Et godt forhus med god hovedform. Taget burde udskiftes til tegltag. Ved renovering af bagsiden burde bindingsværket repareres og derefter vandskures og males.

Historie: Forhuset har antagelig fået grundmuret gadefacade og gavl mod Fruegade i 1906, mens bagsiden står i bindingsværk. Den søndre gavl, der er fælles med naboejendommen, Nørregade 8, blev antagelig etableret ved sidstnævnte ejendoms udskillelse i 1901. Se også Nørregade 8. Den nuværende hegnsmur på betonsokkel mod Fruegade er antagelig fra 1906, ligesom udhuset antagelig også kan føres tilbage til dette år.

NØRREGADE 14
MATR.NR. 162a

Nørregade 14, ejere:

Søren Carstensen, skomager	-1833-
Niels Larsen, politibetjent	1834-
Enken	-1857-
L. Lykke, skomager	- -
J. C. Volqvartz, læderhandler	1869-
J. M. Jensen, garver	1873-
Valdemar Jensen, garver	1918-
Rødby Købstads Kommune	1956-
Boligselskabet for Rødby Havn og Rødby	1983-

Grundmuret otte fags frontgavlhus i en etage med udnyttet tagetage, grålmalet facade med en mørkere sokkel og hvidmalet gesims. Frontgavlen har samme gesims og er omløbende. Heltag med nyere, røde indfarvede cementtagsten, to teglhængte brandkamme og fire nyere tagvinduer.

Det to fags fremspringende midterparti med frontgavl har øverst en hvidmalet roset med "uglehul" og to hvide bånd med mellemliggende, blålmalet savsnitsskifte. To hvidmalede korspostvinduer med profilerede, pudstrukne, hvidmalede indfatninger og skifersålbænke; herunder en aflang blænding med glat, hvidmalet indfatning. Underetagen har otte hvidmalede korspostvinduer, skifersålbænk, hvidmalede, profilerede, pudstrukne indfatninger, der går ned til soklen. Vinduerne har tilbagetrukne brystninger med en pudset blænding.





Nørregade 14

Under en nyere ombygning er porten erstattet med to vinduesfag i den nordre ende, og adgangen er på bagsiden.

Bagsiden har samme fagdeling og frontgavl som facaden, men står i ubehandlet vandskuring med treleddet savsnitsgesims.

Bagsiden har otte blåmalede korspostvinduer med murede sålbænke og to blåmalede, nyere døre med to ruder og sidestykke. Til overetagen fører en udvendig trætrappe.

Udhuset er grundmuret i en etage, står i gul, blank mur; eternitbeklædt halvtag med teglhængte brandkamme, skorsten i gul, blank mur. Der er fem gråmalede revledøre.

Bemærkninger: Fint hus med bevaret hovedform. Tegltaget er blevet udskiftet med indfarvede cementtagsten. Facaden har en god farveholdning.

Historie: Forhuset, der findes indtegnet i 1915 som værende opført af grundmur med tegltag, med muret frontispice mod gaden og en muret kvist mod gården, er antagelig opført i begyndelsen af dette århundrede. Dette hus afløste et syv fag stort egebindingsværksforhus, teglklædt og med grundmurede gavle, der nyopførtes i 1833, efter en brand i december året før havde ødelagt to ejendomme, et tre fags hus og et fem fag stort hus fra 1700-tallet. Bindingsværkshuset, der i 1834 udvidedes med to fag, var først indrettet til beboelse og lade, men var i 1866 udelukkende til beboelse. Det udgjorde forhuset til et garveri, der etableredes o. 1870. Det nuværende forhus er ombygget til ungdomsboliger i 1983 ved arkitekt Jørn Damgaard, Rødby. Det nuværende grundmurede udhus mod syd omtales også i 1915.

NØRREGADE 16
MATR.NR. 174a

Vinkelhus i bindingsværk med otte fag mod Nørregade og 11 fag i nordfacaden i en etage; gråmalet syldstenssokkel, gulmalede tavl, brunt bindingsværk og brunmalet sugfjæld. Teglhængt heltag med to hvide skorstenspiber, der afsluttes med kvartvalm mod øst.

Nørregade 16, ejere:

Anders Andersen Bost	-1771-
Jørgen Nielsen, konsumtionsbetjent	-1791-
Hans Hansen, skrædder	-1801-
Enken	-1847-
Hans Jørgensen, snedker	- -
Johs. Jørgensen, maler	-1867-
L. Lykke, skomager	-1869-
C. P. Christensen Bosen	- -
Hans Pedersen Munk	1871-
Søren Erik Hansen	1875-
Rasmus Hansen, møller	1891-
Enke Maren Hansen	1912-
Arvinger	1937-
Edvard Jacobsen, købmand	1944-
Martin Markersen	1946-
Arne Nielsen, malermester	1947-
Else Merete Nielsen	1986
Gunnar Vestergaard	1986-



Nørregade 16



Mod Nørregade er der seks hvidmalede, torammede vinduer og en dør med lysegrå karm, brunmalede rammer med tre lysegrå fyldinger, et krydssprosset vindue og to trappetrin af granit.

Nordfacaden har seks hvidmalede, torammede vinduer, en dør med grå karm, brune rammer, tre gråmalede fyldinger, en rude og cementtrappetrin. En brunmalet revleport.

Østgavlen står med gule tavl og sortmalet bindingsværk i fem fag, hjørneskråbånd og brunbejdset vindskede, et hvidmalet torammet vindue, og to sprossedelte korspostvinduer.Bagsiden af længen mod Nørregade har fire og et halv fag i sortmalet bindingsværk og gule tavl og en brunbejdset, retvinklet trægesims.Vinduer og døre er blåmalede og af forskellig alder.

Sydfacaden står delvis grundmuret og i gulmalede tavl, med sortmalet sokkel. To døre med tre fyldinger, to nyere vinduer.

Udhus i brunmalet bindingsværk og gulmalede tavl.

Garagen i brunbejdsede, profilerede plader og en tofløjet port.

Ved indkørslen et stort kastanietræ.

Bemærkninger: Velbevaret bindingsværkshus med godt, nyere tegltag med bevarede skorstenspiber.

Historie: Det nuværende forhus og sidehus er opført i 1833, efter at en brand i december året før havde ødelagt forgængeren, et syv fag stort forhus af egebindingsværk med tilbygget kvist, der kan følges tilbage til slutningen af 1700-tallet. Udhuset er antagelig opført o. 1900, og garagen er fra 1967.

NØRREGADE 9
MATR.NR. 134a

Nørregade 9, ejere:

Byen	-1771-
Kirken	-1791-
Rødby Kommune	1858-

Seks fag grundmuret forhus i to etager står i rød, blank mur med et udkraget skifte over granitsokkel. Treleddet savsnitsgesims med rundbuefrise og to hjørnelisener. Skiferbelagt heltag med to ens heltagskviste i for- og bagside med zinkbeklædt tag og flunker beklædt med eternitskifer. To nyere

tagvinduer, to pudsede brandkamme og en skorsten i gul, blank mur i tagryggen. 12 hvidmalede, fladbuede korspostvinduer i buet stik med skifersålbænke. Sidemuren med porten har samme gesims og lisener som huset, men har cementafdækning.

Sydgavlen har en nyere, grønmalet dør med to fyldinger og tre ruder, fast sidestykke med en rude og en fylding og to grønmalede, torammede vinduer.

Bagsiden står i gul, blank mur over granitsokkel med en treleddet gesims med to forskudte savsnitsskifter. Vinduerne, der er grønmalede, har fladbuede stik i røde sten og skifersålbænke.

Udhuset er grundmuret i en etage og står i gul, blank mur, over grå betonsokkel; eternitbeklædt halvtag med udhæng og en skorsten i gul, blank mur. Fire grønmalede døre med to fyldinger og en rude, cementtrappetrin. Et grønmalet, torammet, usprosset vindue med betonsålbænk.

Bemærkninger: Huset har en god hovedform med oprindelige vinduer.

Historie: Det to etager høje forhus med muret port mod syd er opført i 1882 som lærerbolig til kommunens skole. Udhuset er antagelig fra begyndelsen af dette århundrede. Forhuset erstattede et fire fags forhus af egebindingsværk indrettet til beboelse og opført 1830. Et sidehus til dette på syv fag af egebindingsværk, opført året før, var indrettet til skolelokaler. Dette hus fungerede med ombygninger indtil en ny skolebygnings opførelse i 1905. Sidstnævnte er blevet afløst af den nuværende skolebygning fra 1952. Denne er udvidet i 1971. Skolens beliggenhed ved Nørregade i byens nordlige del kan følges tilbage til slutningen af 1700-tallet.





Nørregade 9

NØRREGADE 11A
BYSKOLEN
MATR.NR. 135 M.FL.

Hovedbygningen, der er grundmuret med ni fag, to etager høj og udnyttet tagetage, står i gul, blank mur over sortmalet sokkel, to hjørnelisener, og en enkel udkraget gesims. Teglhængt heltag med et gennemgående ovenlysbånd og to ventilationskanaler i gul blank mur ved hver gavl.

Facaden har i overetagen to vinduer og tre vinduer på hver side af indgangspartiet. Vinduerne er gråmalede, firerammede med tværpost i midten, betonsålbænke og stik. Udgangspartiet har en tofløjet naturtræsdør og tre hvidmalede vinduespartier; i dørhøjde en hvidmalet betonbaldakin med to blåmalede, skråstillede runde søjler. Over baldakinen er der et vinduesbånd.

De tilbagetrukne sidehuse er ligeledes i to etager med et lavere tag.

Hovedbygningen med sidehuse danner i bagsiden en sammenhængende facade med et tagplan, har to mindre frontkviste med afvalmet tag og hvidmalede zinkflunker.

Mellembygningen og bygningen med gymnastiksalen har samme facade og taghøjde, teglhængt tag og gul, blank mur. Mod øst findes et såkaldt "læskur", et eternitbeklædt halvtag på en gråmalet konstruktion og blåmalede, runde træsøjler.

Skolen har en nyere "T"-formet udvidelse med pavillonagtige bygninger med en forbindelsesgang og en klasseføj, der er grundmurede og står i gul, blank mur over grå cementsokkel. Eternitbeklædt heltag og brundbejdset træværk. I forbindelse med skolen er der en ny idrætshal.

Bemærkninger: Tidstypisk byggeri fra halvtredserne med en flerleddet, opdelt facade. På legepladsen savner man en grøn, rumopdelende møblering.

Historie: Se under Nørregade 9



Nørregade 11A
Byskolen





Nørregade 11

NØRREGADE 11
MATR.NR. 135

Nørregade 11, ejere:

Hans Hansen Zier	-1771-
Aspach, kateket	-1791-
Laurs Ottosen, bager	-1793-
Christen Nielsen, skipper	-1811-
Christien Møller, arbejdsmand	-1818-
Frederik Plambeck, slagter	1824-
Niels Ram, værtshusholder	-1835-
Niels Ram, organist	-1847-
Enken	-1855-
Hans Thorsen, restauratør	-1857-
Peder Nielsen, restauratør	-1867-
Ole Peter Christensen Boesen	1871-
Chr. Rasmussen	1876-
C. A. C. Hansen, forretningsfører	1884-
D. P. P. Smith, læge	1899-
Enken	1908
Christian Winkel, læge	1908-
Poul Rosengreen, læge	1917
Niels Hassager, læge	1917-
Rødby Kommune	1939-
Byfornyelsesselskabet Danmark s.m.b.a.	1985-

Grundmuret hjørnehus i en etage, står i rød, blank mur med hjørneafskæring med frontkvist; sortmalet sokkel og gråmalet, udkraget gesims båret af små konsoller, gråmalet kvaderpudsning på hjørnerne. Heltag med helvalm beklædt med profilerede cementtagsten og to nyere tagvinduer.

Facaderne har hvidmalede vinduer med glatte, gråmalede indfatninger med en konsolbåret fordakning og en profileret pudstrukket sålbænk. Der er seks korspostvinduer, et trefagsvindue med murede lodposter med to rammer på hver side af en stor rude, et nyere trefagsvindue og et korspostvindue uden indfatning i frontkvisten. En grønmalet, tofløjet dør med fem fyldinger i hver fløj, opsprosset overramme. Døren har samme indfatning som vinduerne. Asymmetrisk betontrappetrin.

Bagsiden står hvidmalet med sortmalet sokkel, en toleddet savsnitsgesims og et sortmalet, udkraget skifte. En toetages karnap med skrå sider, en toleddet savsnitsgesims og afvalmet tag. Karnappen har to grønmalede vinduer i tre fag, og murede, sortmalede sålbænke. En stor, tofløjet, brunmalet dør med hel rude i hver fløj, et nyere korspostvindue og sortmalet, muret sålbænk.

Sidehuset er grundmuret i en etage med mindre kælder, står mod gaden i rød, blank mur med to grønmalede, torammede vinduer, en gråmalet rulleport af profilerede brædder. Bagsiden er hvidmalet, med sort sokkel og et papbeklædt halvtag.

Bemærkninger: Hus med mange, gode, pudsede detaljer, bevarede vinduer og hoveddør.

Historie: Det grundmurede hjørnehus med sammenbygget sidehus til vask m.v., ligeledes af grundmur, er opført omkring 1900 som privatbolig. Senere har bygningen fungeret som bolig for skoleinspektøren for Rødby skole. Tidligere lå der et syv fags forhus af egebindingsværk med et ni fags sidehus af samme bygningsmåde. Forhuset, der fik grundmuret facade i 1853, kan føres tilbage til 1771, mens sidehuset nyopførtes i 1793.

NØRREGADE 13
MATR.NR. 137

Nørregade 13, ejere:

Hans Mackeprangs lejevåning	-1771-
Erich Wincentzen, skomager	-1781-
Wentsentz Erichsen, daglejer	-1818-
Jacob Wenzel, tømmermester	-1835-
Jørgen Houmand, skomager	-1847-
Søren Pedersen, træskomager	-1867-
Enken	1915
Carl Petersen, blikkenslager	1915-
Niels Chr. Nielsen	1928-
Svend Aage Hansen, fisker	1943-

Forhus i bindingsværk i en etage med rødmalet, vandskuret facade og sortmalet sokkel. Facaden blev skalmuret i begyndelsen af 1960-erne og gemmer et intakt bindingsværk. Heltaget er beklædt med bølgeeternit med rødmalet skorstenspibe i tagryg og teglhængt brandkam. Der er fire grønmalede, torammede vinduer og grønmalede betonsålbænke. En grønmalet dør med en tynd pladebeklædning forneden og opsprosset vindue.

Bagsiden står gulmalet med overmalet bindingsværk og en synlig, gennemstukket bjælke med tophul og sortmalet syldstenssokkel; to nyere, helrudede vinduer og et torammet, opsprosset vindue samt en grønmalet pladebeklædt dør.

En mindre sidebygning med overmalet bindingsværk og sortmalet syldstenssokkel, bøleeternitbeklædt halvtag.

Udhuset er grundmuret, gulmalet og er sammenbygget med en mindre bygning og forhuset.

Bemærkninger: Hus med god, velbevaret hovedform, som desværre har fået udskiftet sit tegltag med bølgeeternit. Facaden virker trist med den nyere skalmuring. Huset er et af de ældste i byen. Under en ombygning viste det sig, at bindingsværksskillerummene havde saltudtræk, antagelig efter stormfloden i 1872. Der var anvendt sodede sten og tømmer, som må formodes at stamme fra ildebranden i 1774. Indvendig findes en lav dør med tre fyldinger og bukkehornshængsler.

Historie: Forhuset, der fik telgtag i 1835, kan med sikkerhed følges tilbage i brandtaksationerne til 1771. Sidebygningen, der er indrettet til beboelse, er antagelig opført i slutningen af forrige århundrede. Som nabo mod vest har tidligere ligget et tilsvarende fire fags bindingsværkshus.





Nørregade 13

NØRREGADE 17
MATR.NR. 133a

Nørregade 17, ejere:

Den vestlige del:	
Lars Bostou	-1761-
Hans Loumann	-1771-
Niels Kyes enke	-1781-
Jens Henrichsen, væver	-1791-
Henrik Jensen, væver	1826-
Pøhler, købmand og	
Christen Erreboe, slagter	-1837-
Jens Svendsen, slagter	1837
Jørgen Houmand, skomager	1837-
Hans Thorsen	-1860-
Peder Nielsen, restauratør	-1867-
Ole Peter Christensen Boesen	1871-
Hans Peder Danielsen, slagter	1875-
Den østlige og nordlige del:	
Hans Sadolin, klokker	-1761-
Hendrick Johansen	-1771-
Christen Houman, skomager	-1791-
Jørgen Houmann, skomager	-1837-
H. P. Danielsen, slagter	-1867-
Hele ejendommen:	
H. P. Danielsen, slagter	1875-
Johannes Danielsen, slagter	1914
Enken	1914-
H. P. Danielsen, slagter	1919-
H. C. Nielsen, restauratør	1924-
Fru Anna Christiansen	1925-
Aage Andersen, redaktør	1944-
Arne Mortensen	1951-
Tvangsauktion	1965
"I/S matr.nr. 133a m.fl. Rødby	
Købstad bygrunde"	1965
Helmer J. Møller, bogtrykker	1965-

Syv fags grundmuret forhus i en etage med refendfuget puds med lys, gråligmalet stænkpuds; med mørkegrå sokkel og en flerleddet, pudstrukket gesims. Bølgeeternitbeklædt heltag med zinkinddækket brandkam og et nyere tagvindue. Der er seks nyere, brunbejdsede, fladbuede korspostvinduer, profilerede sålbænke og buet stik. En naturtræsdør med en stor fylding, seks ruder og trappetrin af granit.

Forhusets bagside står i dæmpet, lysegulmalet gasbeton på syldsten; og tildels i oprindelig mur en toleddet gesims og et parti med udvendig isolering og mørkegrå sokkel. Der er tre nyere, grønmalede, helrudede vinduer og murede sålbænke; en nyere, brunbejdset dør.

Forhusets forlængelse følger gadens bue og ligger lidt tilbagetrukket. Tilbygningen er grundmuret i en etage med gråligmalet murværk med en sparrenkopgesims og et træparti beklædt med brunbejdsede, profilerede plader og mørkegrå malet sokkel.

Bølgeeternitbeklædt heltag og teglhængt brandkam. I den murede del er der et mindre, brunbejdset vindue med betonsålbænk. Træpartiet har to aflange vinduer, en blændet dør med betontrappetrin. I sammenbygningen er der en buet karnap med fladt tag.

Forhusets forlængelse har på bagsiden en sparrenkopgesims, en delvis tilmuret port med overligger; to grønmalede, helrudede vinduer og murede sålbænke. Det grundmurede sidehus i det nordlige skel er på fem fag og er i to etager, malet lysegult og med bølgeeternitbeklædt halvtag. Otte nyere, grønmalede vinduer med betonsålbænk. I overetagen er der en nyere luge og en grønmalet, listebeklædt dør.

Sidehuset mod "Skolegaden" flugter med forhusets sydgavl og er grundmuret. En etage gråligmalet murværk, mørkegrå granitsokkel og en treleddet savsnitsgesims. Bølgeeternitbelædt heltag med en teglhængt brandkam. To korspostvinduer og to opsprossede støbejernsvinduer i buestik, tofløjet revleport.



Nørregade 17



Sidehusets bagside mod syd står i lysegult malet murværk med sortmalet sokkel og en retkantet, toleddet gesims. Sidehuset har en større husdybde vest for porten, der i portrummet har en nyere, grønmalet dør. Den lille tilbygning er grundmuret og har delvis bindingsværk med halvtag af eternit og en revledør med profilerede brædder.

Baghuset har grundmurede gavle og bagside i en etage malet lysegul med sort sokkel. Mod gården brunbejdsede, klinklagte brædder og en grønmalet rulleport af pandeplader. Bølgeeternitbeklædt halvtag med teglhængt brandkam.

Bemærkninger: Fint forhus med god, oprindelig hovedform der desværre har mistet sit tegltag og skorstene. Stænkpudsen klæder ikke huset. Det bejdsede træparti virker fremmedartet i gaden og burde udskiftes med murværk og traditionelle vinduer.

Historie: Ejendommen, der i dag udgør et samlet kompleks, har tidligere omfattet to selvstændige matrikelnumre, der dog har haft samme ejer siden 1875. Det nuværende forhus mod Nørregade er antagelig opført i slutningen af forrige århundrede i delvis grundmur, hvor dele af et ældre ni fags bindingsværkshus indgik. Dette hus kan med mindre ændringer føres tilbage til 1761. Forlængelsen af forhuset mod Nørregade opførtes o. 1920 som badeanstalt og dampvaskeri, hvor det erstattede et seks fags lo- og ladehus af bindingsværk, der omtaltes første gang i 1801. Den to etager høje sidebygning mod nord sammenbygget med forhusets forlængelse opførtes samtidig med denne og var indrettet til samme formål. Sidehuset mod vest langs gaden til skolen er antalig opført samtidig med forhuset, indrettet til lo, stald og port. Dette afløste et syv fags bindingsværkshus mod vest, nævnt første gang i 1761, der stødte op til naboejendommen (Nørregade 13), og som udgjorde en selvstændig ejendom med eget matrikelnummer, der fra 1875 dog fik samme ejer som ejeren af forhuset ud mod Nørregade. Baghuset mod vest nævnes i 1919.

NØRREGADE 19
MATR.NR. 140a

Nørregade 19, ejere:

Nørregade 19-21, ejere:
Niels Paulsen -1771-
Ole Nielsen, feldbereder -1781-
Jens Linde, daglejer -1811-
Peiter Kølle, avlsmand -1818-

Den nordlige del:
Frederik Nielsen, glarmester -1821-
Rasmus Frandsen, daglejer -1834-
Tømme Jacobsen - -
Tidemand, maler -1837-
Christian Elholm, tømmermester -1867-

Den sydlige del:
Jørgen Jørgensen, snedker -1827-
Wilhelm Jørgensen, snedker -1847-
Christian Elholm, tømmermester -1857-

Hele ejendommen:
Christian Elholm, tømmermester -1867-
Peiter Lund -1875-

Grundmuret fem fags forhus i en etage; står i grønmalet stænkpuds over sortmalet granitsokkel med en treleddet tandsnitsgesims og et bølgeeternitbeklædt heltag med to tagvinduer. Fire nyere, brunbejdsede vinduer, helrudede og overramme i fladbuet stik og murede sålbænke. Døren har en brunbejdset listebeklædning og sidestykke med rude og fylding og trappetrin af beton.

Bagsiden står i nyere, gul, blank mur med fire nyere, brunbejdsede vinduer, en nyere, brunbejdset dør.

Sidehuset i sydskellet er nyere, grundmuret i en etage med fuget gasbeton og bølgeeternit halvtag med brunbejdset stern.

Bemærkninger: Hus med god hovedform, som har fået bølgeeternittag og har mistet sin skorsten. Huset ville vinde meget ved at få traditionelle vinduer og fyldingsdør.

Historie: Forhuset, der i dag fremtræder som en helhed, udgjorde i 1919 to beboelseshuse med udhuse under hver sit matr.nr., 140a og 140b, men med fælles ejer. Dengang var der i den sydlige del grundmuret facade mod gaden og tegltag, mens resten var af egebindingsværk. Bygningen kan føres tilbage til et seks fags forhus af egebindingsværk, der sammen med Nørregade 21s daværende fem fags forhus som to huse, udgjorde matr.nr. 140 i

De tre sydlige fag:

Hans Jørgen Christiansen, skomager	1875-
Enken	1910
Jens M. Jensen, garver	1910-
Edvard A. Lund, garver	1918-
Arvinger	1930-
Fr. Dagny Lund	1930-
Marko Hansen, træskomager	1943-

De tre nordlige fag:

Victor Chr. Holm, snedker	1875-
H. P. Danielsen	1891
Chr. Knudsen, træskomager	1891-
Arvinger	1916
Edvard A. Lund, garver	1916-
Arvinger	1930
Frk. Dagny Lund	1930-
Marko Hansen, træskomager	1943-

Hele ejendommen:

Arvinger efter Marko Hansen	1974
Nancy Mejldal	1974-
Leif Jensen og Merete Jensen	1979-



Nørregade 19



1866. Dette matrikelnummer opdeltes i tre parceller, a, b, c i 1874. Det seks fag store forhus kan føres tilbage til et otte fags forhus, der var blevet udvidet i 1836 til at omfatte seks fag til beboelse og to fag til lo og port. Dette hus bestod i 1827 af tre beboelsesfag samt et fem fags tværhus til lo og stald. Sammen med naboejendommen mod nord, som i dette år bl.a. bestod af et tre fags forhus samt en to fags tilbygget kvist til værksted, udgjorde de begge i 1818 et seks fags forhus og et ni fags tværhus af bindingsværk, der med mindre ændringer kunne føres tilbage til i hvert fald 1771.

NØRREGADE 21
MATR.NR. 140c

Nørregade 21, ejere:

Jens Ziersen, marskandiser	1875-
Skiftende ejere	1877-
	-1912
Edvard Sørensen, slagtermester	1912-
Ludvig F. Jørgensen, kurvemager	1914-
A. E. Madsen, redaktør	1923-
Tvangsauktion	1931
Chr. Erik Henriksen, barbermester	1934-
E. Christiansen, frisør	1946-
Fru Gudrun Carlsen, frisør	1950-
Palle Hansen	1962-

Grundmuret forhus på fire fag, to etager med rød stænkpuds og sort sokkel i underetagen, sortmalet bindingsværk og glatpudset rødmalet tavl på første etage. Teglhængt heltag med to pudsede skorstene med cementafdækning, teglhængt brandkam.

Den sydlige galvtrekant er beklædt med bølgeeternit. Bagsiden har i overetagen sortmalet bindingsværk i spinkle dimensioner med tre nyere, sortbejdsede vindue. Porten er mod gården delvis lukket med et vindueshul og en døråbning med buet stik. På forsiden er der fire, sortmalede korspostvinduer med lodret opsprossede overammer. Underetagen har to nyere, store vinduer med helruder. Den tofløjede port står i bejdset træ med tre fyldinger i hver fløj og opsprosset overramme.

Sidehuset er grundmuret, rødmalet i en etage med papbeklædt halvtag, nyere, brunbejdset dør og forskellige vinduer.

Udhuset står rødmalet med rester af bindingsværk med papbeklædt halvtag med rødmalet skorsten i gavlen mod vest, to grønmalede revledøre og forskellige vinduer.

*Bemærkninger:*Hus med god hovedform, fint tegltag med bevarede skorstene.Det ville klæde huset, hvis de to store vinduer til gaden blev udskiftet





Nørregade 21

til seksrammede vinduer, og bølgeeternitbeklædningen i gavlen blev fjernet. En fin, nyere port.

Historie: Det to etager høje forhus er antagelig opført omkring 1900. I 1915 var den grundmurede stueetage indrettet til port, butik og værksted med beboelse på første sal. I porten fandtes rustikloft. Det grundmurede sidehus sammenbygget med forhuset var værksted med et halvtags bindingsværksbaghus til vaske- og brændehus. Forhuset erstattede et fem fags egebindingsværkshus med portrum, en to fags kvist samt fem fags tværhus.Denne ejendom, der blev sammenlagt med en del af naboejendommen mod syd i 1857, kan føres tilbage til 1821. Se i øvrigt Nørregade 19.

NØRREGADE 23
MATR.NR. 141

Nørregade 23, ejere:

Anders Mortensens enke	-1771-
Hans Jørgen Mogensen, skomager	-1801-
Niels Lützen	1806-
Kgl. Konsumtionsbod	1809-
Friis, skorstensfejer	1852-
Alexander Friis	1882-
Hans Peder Sørensen	1889-
Ludvig D. Mortensen, skomager	1898-
Axel E. Madsen, redaktør	1917-
A. C. Petersen	1918-
Viggo Carlsen, sadelmager	1921-
Henning Borg	1982-

Fire fags grundmuret forhus i en etage i rød, blank mur over grå betonsokkel med en treleddet gesims båret af en rundbuefrise. Heltag med røde vingetegl, mod bagsiden en nyere, sortmalet metalskorsten. En mindre kvist med heltag af zink, træbeklædt front og flunker, et nyere, brunbejdset torammet vindue.

I facaden er der to nyere korspostvinduer og et nyere, seksrammet vindue. Vinduerne har murede stik, skifersålbænke og i brystningen en blænding med bosseret stænkpuds. Den tofløjede, grønmalede dør har i hver fløj en rude og en fylding, der har profilerede indfatninger. Døren har granittrappetrin.

Bagsiden står i gul, malet vandskuring med sort sokkel og en tilbageliggende del. Den har et nyere, torammet vindue og et nyere, seksrammet





Nørregade 23

vindue; begge brunbejdsede med lige stik og sålbænke af sort skifer. En nyere, brunbejdset dør.

I nordskellet ligger to nyere, ens bindingsværkshuse på støbt grund i fem fag, en etage med gulmalet, vandskuret tavl og brunbejdset tømmer. Teglhængt heltag med brunbejdset træbeklædning i gavltrekanterne. Begge huse har i de to østligste fag et udhus. De tre øvrige fag er åbne med terrasse og carport.

Bemærkninger: Fint forhus med bevaret hovedform og et uspoleret tegltag. Pæn kvist i bagsiden. Stålskorstenen burde erstattes med en muret skorsten med sokkel og gesims i tagryg. Fin, velholdt yderdør. Blændingerne under vinduerne kunne males, så de fremtræder ens.

Historie: Forhuset, der i 1917 dels bestod af grundmur dels af bindingsværk med udmurede tavl, er en videreførsel af et fem fags beboelseshus af bindingsværk med telgtag og udmurede tavl, der kan følges tilbage til slutningen af 1700-tallet. Fra 1809 til 1852 var der kgl. konsumtionsbod med beboelse. Tilbygningen på det nuværende hus' bagside, der danner et fremspring, er fra 1931. Huset er senest ombygget i 1983.

NØRREGADE 25+27
MATR.NR. 142a

Den samlede ejendom, Nørregade 25-27, ejere:

Christian Hansen, smed	-1781-
Hans Mathiesen, smed	-1801-
Martin Pedersen, smed	-1803-
D. Bredtfeldt, slagter	-1806-
Thomas Friederich, matros	-1811-
Edvardt Jacobsen, politibetjent	-1818-
Søndre del af grunden, Nørregade 25-27, ejere:	
Edvardt Jacobsen, politibetjent	-1821-
Hans Jørgen Larsen, arbejdsmand	-1827-
Frederick Nielsen, glarmester	-1837-
Enken	-1857-
Christen Knudsen, træskomand	1861-
Hans Hansen, smedemester	1891-
Nordre del af grunden, Nørregade 25-27, ejere:	
Hans Hansen, smed	1821-
Enken	-1837-
Hans Hansen, smed	1842-
Hans Hansen, smed	1885-
Nørregade 25-27, ejere:	
Hans Hansen, smedemester	1891-
Sofie Hansen, f. Tornøe	1913-
Valdemar Tornøe Hansen, smedemester	1920-
Arvinger	1956-
Holger Tornøe-Hansen, enejer	1965-
Rødby Kommune	1974-
Rasmus Thorsen	1985-

Grundmuret forhus (nr. 25) på ni fag i en etage med lysegulmalet refendfuget puds og sortmalet, fremspringende sokkel. Facaden har en tredeling af fire hvidmalede, fremspringende, retkantede pilastre udsmykket med en kannelering og med en blænding i brystningshøjde. Mørkegrå, malet sokkel og retkantet, pudset, hvidmalet gesims med glat frise, der afsluttes med en pudstrukket halvstaf forneden. Teglhængt heltag med to skorstene i rød, blank mur og tre nyere tagvinduer. Der er otte hvidmalede korspostvinduer med profilerede, pudstrukkede sålbænke. En nyere, lakeret hoveddør med profilerede brædder og overramme.

Tilbygningen (nr. 27) er ligeledes grundmuret med lysegult malet murværk i flugt med samme tagplan som nr. 25 og med pudset brandkam. Har en sortmalet granitsokkel med et udkraget skifte og en hvidmalet, treleddet savsnitsgesims og en frise afsluttet med en formsten i halvstaf. Der er fire hvidmalede korspostvinduer med fladbuet stik og gråmalede, murede sålbænke.

Nordgavlen har tre korspostvinduer og to torammede, opsprossede vinduer, hvidmalede i fladbuet stik med murede sålbænke. En nyere, brunbejdset, tofløjet port i profilerede plader i fladbuet stik.

Bagsiden af nr. 25 og 27 står i lysegult malet murværk over granitsokkel og har en hvidmalet, treleddet savsnitsgesims. Der er en nyere, opsprosset aluminiumsport, fire nyere, brunbejdsede korspostvinduer og et nyere, aflangt, enrammet vindue. Vinduerne har stik og murede sålbænke.En nyere, brunbejdset dør med en fylding, rude og en overramme samt cementtrappetrin; en nyere, brunbejdset dør med en rude, en fylding og fast sidestykke med rude og fylding, overramme og cementtrappetrin.

Bemærkninger: Huset med tilbygning danner en stor enhed i forhold til de øvrige huse i Nørregade. Man kunne med held udføre en kraftigere markering af opdelingen. Et pænt hus med et godt tag.



Nørregade 25-27



Historie: Forhuset med tilbygning er antagelig opført omkring århundredskiftet. I 1917 fremstod bygningen i grundmur med trempel og tegltag.Den var indrettet til beboelse med to køkkener, værelser på loftet, butik samt smedje i de nordre ti meter. Til ejendommen hørte dengang et seks fags baghus af grundmur til udhus samt et heltags sidehus nord herfor, indrettet til lagerrum og værksted. I 1951 var smedjen flyttet over i sidehuset, og i stedet var der indrettet udstillingslokale. Dette kompleks erstattede et syv fags forhus af bindingsværk med grundmuret facade og tegltag (matr.nr. 142) samt et fem fags forhus til beboelse af bindingsværk med grundmuret facade; og sammenbygget i flugt med dette en ni fags tilbygning fra 1870 med grundmuret facade men ellers af bindingsværk til smedeværksted (matr.nr. 143). Denne opdeling kan føres tilbage til 1821, hvor et daværende 11 fags bindingsværkshus med tegltag til beboelse, lo og stald og et "smediehus" på tre fag af samme bygningsmåde, opdeltes til at omfatte et forhus på syv fag til beboelse mod syd, og et fire fags forhus til beboelse samt et tre fags hus til smedie mod nord. Det 11 fags bindingsværkshus og smedehuset kan følges tilbage til 1781.

OM RÅDHUSSTRÆDE

Forløbet af Rådhusstræde i nord-sydgående retning fra Østergades sydlige side genkendes fra bykort fra slutningen af 1700-tallet og senere. På et bykort fra 1860 ses det unavngivne stræde med det nyopførte rådhus. Betegnelsen "Raadhusstræde" forekommer først i matrikelprotokollen for Rødby bygrunde 1870-71 og på bykort i de følgende år, da den østlige side af Rådhusstræde begynder at blive bebygget.

RÅDHUSSTRÆDE 2
MATR.NR. 17c

Rådhusstræde 2, ejere:

Sofus Poulsen, købmand	1947-
Fru Anna C. Poulsen	1962
Carl Otto Larsen, repræsentant	1962-
Fru Josefa Nielsen	1966-
Inge-Lise Hovmand	1987-

Fritliggende, grundmuret hus med høj kælder i en etage mod gaden og to etager mod haven.

Kælderetagen er glat pudset og malet lysegul. Afvalmet, asymmetrisk heltag med udhæng, beklædt med vingetagsten af cement; skorsten i tagryg. Huset har hvidmalede vinduer, skifersålbænke på udkraget skifte. Der er fem torammede vinduer, et trefags vindue med tre rammer, to etfags vinduer med en ramme, et cirkulært vindue og et hjørnevindue med fire rammer. To terrassedøre og en altandør. Hoveddøren er hvidmalet med muret indfatning, hertil fører en muret trappe belagt med klinker. Kælderetagen har en tofløjet lav port.

Bemærkninger: Nyere hus med særpræget hovedform.

Historie: Huset er opført i 1946-47 på en ubebygget parcel udskilt af matr.nr. 17a i 1938.





Rådhusstræde 2

RÅDHUSSTRÆDE 4
MATR.NR. 17d

Rådhusstræde 4, ejere:

Johannes Larsen, ølhandler	1938-
Thorkild Hansen, depotindehaver	1940-

Fritliggende, grundmuret hjørnehus i to etager; gul, blank mur med rulskiftebånd i mørkebrun sten, sort betonsokkel og en fremspringende hjørneafskæring.

Fru Ellen M.E. Hansen	1958
Hans Bach Jepsen	1958-
Grethe Miclic	1985-





Rådhusstræde 4

Pyramideformet paptag med skorsten i tagfladen og gulmalet udhæng.

Underetagen har to rulleporte og to nyere vippevinduer. I nordsiden er der et muret trappeparti med jerngelænder, der fører op til overetagens overdækkede hjørneindskæring med et hjørnevindue i nord. Tre store, trefags vinduer i syd; en betonaltan mod vest med en nyere altandør og en grålmalet dør med krydssprossede ruder.

Bemærkninger: Et tidstypisk hus fra 1930'erne.

Historie: Huset er opført i 1938 på en ubebygget parcel udskilt af matr.nr. 17a.

RÅDHUSSTRÆDE 1
MATR.NR. 15a

Rådhusstræde 1, ejere:

Frederik Jensen, detailhandler	1903-
Arvinger efter Frederik Jensen	1917
Henrik Peter Jensen, skomager	1917-
Fru Anna Gustava Jensen	1950-
Arvinger	1959-
Rødby Menighedsråd	1975-



Grundmuret forhus på fire fag i en etage, står i gul, blank mur over en kløvet granitsokkel og en treleddet savsnitsgesims. Teglhængt heltag med en



Rådhusstræde 1

pudset og teglhængt brandkam. De tre nyere vinduer er brunbejdsede med en tophængt ramme og opsprossede som et korspostvindue med skifersålbænke og stik. Den ældre dør har fået nyere, brunmalet listebeklædning; der er trappetrin af cement.

Bagsiden har et hvidmalet, etfags vindue med to rammer og et hvidmalet, trefags vindue med seks rammer.

Sidehuset er grundmuret i en etage, hvidkalket med eternitbeklædt halvtag med teglhængt brandkam og skuret skorsten. Der er to hvidmalede vinduer og en brunmalet dør. Den overdækkede sammenbygning har en brunmalet, tofløjet port mod naboen og et lille vindfang med en nyere, fineret dør til forhuset.

Bemærkninger: Godt forhus med pænt tegltag og nye vinduer. Huset ville vinde meget, hvis det fik almindelige, hvidmalede korspostvinduer med fire rammer og en malet fyldingsdør. Skorsten mangler.

Historie: Forhuset er antagelig opført i 1903 i forbindelse med udskillelsen af en nabogrund, matr.nr. 15f samme år. Sidehuset er opført mellem 1937 og 1941 som vaske- og brændehus.

RÅDHUSSTRÆDE 3
MATR.NR. 15f

Rådhusstræde 3, ejere:

Johan Zanoni Nielsen, skomager	1873-
Frederik Jensen, detailhandler	1892-
Mads Fr. Chr. Rasmussen, detailhandler	1904-
Ove Rasmussen, købmand	1931-
Enke Magna Tang Rasmussen	1946-
Valdemar Jacobsen, boghandler	1948-
Else Jacobsen	1982-
Niels Erik Jørgensen	1983-

Grundmuret forhus i en etage, vandskuret, gulmalet murværk over en sortmalet sokkel samt gråmalet trægesims. Heltag beklædt med sekskantede naturskifersten, en papbeklædt taskekvist mod gården med eternitbeklædte flunker. Forsiden har to nyere, brunbejdsede tophængte termovinduer. Butiksindretningen har tre spejlglasruder i gråmalede karme og brune klinkesålbænke. Butiksdøren har en rude og siderude i karm og ramme af aluminium. Skiferbelagte trappetrin og tofløjet revledør.

Bagsiden er gulmalet med cementsokkel og hvidmalede sugfjæl. To torammede vinduer og brune klinkesålbænke.

Sidehuset har en gulmalet pladebeklædning med et nyere, brunbejdset, tophængt termovindue og en tofløjet dør. Eternitbeklædt halvtag med teglhængt brandkam og nyere elementskorsten.





Rådhusstræde 3

Baghuset er grundmuret i en etage,i gulmalet gasbeton på grå cementsokkel. Bølgeeternitbeklædt heltag med udhæng og kraftigt sternbrædt. Mod gården er der tre nyere, brunbejdsede, tophængte termovinduer og mod haven fire tilsvarende vinduer og en brunbejdset dør med rude.

Bemærkninger: Huset har en god hovedform med uspoleret tagflade. Butiksindretningen virker for dominerende, og der kunne anvendes flere murede piller og mindre vinduer for at opdele gadefacaden.

Historie: Forhuset, der ligger på en parcel udskilt af matr.nr. 15a, stammer fra 1873. Det opførtes som beboelseshus med to lejligheder med grundmuret facade og bagside af bindingsværk samt skifertag. I 1907 var der i forhuset indrettet beboelse og butik, desuden var der en sidebygning mod syd samt en tværbygning i gården til stald og vaskehus. I 1920 var denne grundmuret til lagerrum og hestestald. Sidehuset, der var sammenbygget med forhuset, var af grundmur med tagpap og udgjorde seks fag, indrettet til lagerrum. Forhusets nuværende facadeordning mod gaden er fra 1964-65. Kvisten mod gården er fra 1934. Det grundmurede baghus er senere forsvundet.

RÅDHUSSTRÆDE 5
MATR.NR. 15d

Rådhusstræde 5, ejere:

Enkemadam Mariane Errebo	1873-
Enke fru Pouline Hovmand f. Errebo	1895-
Holger Jensen, organist	1913-
Frk. Christine Albrechtsen	1916-
Harald Henningsen, bødker	1947-
Knud Bohn Hansen, prokurist	1952-

Grundmuret forhus på seks fag i en etage; malet lysegul med kløvet granitsokkel og en toleddet gesims med terrakottafrise. Heltag beklædt med sekskantede skifer mod gaden, en skiferbeklædt brandkam, en skorsten i gul, blank mur og en pudset. Facaden har fået fire nyere, brunmalede termovinduer med tværpost og to tophængte rammer samt et trefagsvindue med seks rammer. Vinduer og dør har hver buet stik med markeret slutsten. Vinduerne har skifersålbænke og en blænding i brystningen.Døren i den brunmalede karm har en fylding, hvor frisen er buet. Den nederste fylding er blændet med en plade; der findes en overramme med tre ruder.

Bagsiden har samme kulør som forsiden, men har en toleddet savsnitsgesims, fire nyere vinduer, buede stik og betonsålbænke. Døren har fire fyldinger og et småsprosset vindue. Mindre, grundmuret udhus med halvtag



N ◁



Rådhusstræde 5

af bølgeeternit. To revledøre, et mindre vindue og et vindue med småsprosset ramme.

Bemærkninger: Hus med god hovedform og pænt tag. Skorstenene burde have samme farve som huset. De fire vinduer kunne erstattes med malede korspostvinduer. Den nederste fylding burde udskiftes på yderdøren.

Historie: Det grundmurede forhus med skifertag opførtes i 1873, indrettet til beboelse og port samt grundmuret halvtagshus i gården. I 1919 indrettedes forhuset til to beboelseslejligheder med seks værelser, og samme år udvides sidehuset i gården til at omfatte seks fag til køkken og vaskerum m.v.

RÅDHUSSTRÆDE 7
MATR.NR. 15c

Rådhusstræde 7, ejere:

Emil Bøgh, skolelærer	1873-
H. P. Danielsen	1891-
N. Bang, politibetjent	1897-
Chr. Christensen, exam.jur.	1903-
Valdemar Herland, sagfører	1913-
Chr. Christensen, bankbestyrer	1916-
Martin Jacobsen, mejerist	1917-
Chr. Petersen, sagfører	1942-
Carl-Henning Futtrup, advokatfuldmægtig	1969-
Steffen Lausteen Andersen, advokatfuldmægtig	1973-
Kaj Erik Martin Rasmussen	1975-
Villy Wriedt og fru Birgit K. Wriedt	1976-

Grundmuret forhus på syv fag i en etage, gulmalet på flækket granitsokkel og en treleddet sparrenkopgesims. Teglhængt heltag med to skorstenspiber i tagryg i gul, blank mur. Den nyere skorsten er en tro kopi af den ældre. Facaden har seks nyere, brunbejdsede korspostvinduer med torudede underrammer, i fladbuede stik, med murede sålbænke, der ligger på udkraget skifte. En nyere, bejdset dør med profilerede brædder og sidestykke med en rude og fylding, trappetrin af granit.

Bagsiden har et nyere trefags vindue med tre rammer og fire nyere, brunbejdsede, tophængte termovinduer med en rude i hver; der er murede sålbænke. En nyere, bejdset dør med profilerede brædder og sidestykke med en rude og en fylding, trappetrin af granit.

I sydskellet er der en nyere, mindre, grundmuret tilbygning i gulmalet gasbeton, fladt paptag med lille udhæng og bejdset sternbrædt.

Bemærkninger: Et godt, uspoleret, velholdt hus med pænt tegltag. Skorstenspiberne er bevaret, men burde skures og males som huset. Vinduerne kunne males lysere. Hoveddøren burde udskiftes med en malet fyldingsdør.

Historie: Det nuværende forhus kan føres tilbage til 1873, hvor der opførtes et syv fags grundmuret beboelseshus på grunden. I 1916 var bygningen udvidet, og den var indrettet til to lejligheder med fælles forstue og gang. Samme år opførtes en sidebygning i grundmur og bindingsværk mod nord til køkken og vaskerum m.v. Denne er senere forsvundet.





Rådhusstræde 7

RÅDHUSSTRÆDE 9
MATR.NR. 15b

Rådhusstræde 9, ejere:

Wilhelm Hansen, maler	1871-
Enke Ane Marie Hansen	1908-
Harald Henningsen, bødker	1911-
Poul Hilding Larsen, bødker	1947-
Fru Inger Asta Wrede Petersen	1958-
O. E. Højergaard, overportør	1962-
Kjeld Leth, murermester	1972-
Jørgen Jacobsen, redaktør	1973-
Villy Petersen	1980-

Som sidste hus i rækken ligger det grundmurede forhus på fem fag opført i en etage med sortmalet sokkel af flækket granit og lysegult, strukturmalet murværk. Toleddet sparrenkopgesims, der er malet rødbrun; herover heltag belagt med vingetegl. I taget er et nyere tagvindue og to teglhængte brandkamme, der afsluttes med en lille fodtak forneden. Facaden har fire nyere, brunbejdsede termovinduer med høj tværpost og to rammer, i fladbuet stik og med sorte klinkesålbænke. En nyere, brunbejdset dør med to ruder og to fyldinger. Sidestykket har en rude og fylding. Der er trappetrin belagt med grå fliser.

Sydgavlen har to mindre, enrammede vinduer og et trefags vindue i fladbuet stik og en muret sålbænk, der er malet rødbrun.

Bagsiden har en nyere, brunbejdset, profileret bræddedør, to mindre vinduer med to tophængte rammer og et etfags vindue med ramme.

Sidehuset er grundmuret i en etage; det har samme facadebehandling som forhuset, sort sokkel og eternitbeklædt halvtag med brunbejdset udhæng. Der er fire nyere, brunbejdsede, torammede vindue og malede betonsålbænke. En nyere, brunbejdset, profileret bræddedør.

Baghuset er grundmuret i en etage. Det har eternitbeklædt heltag med brunbejdset udhæng.

Forhus og baghus er forbundet med en mur, der er afdækket med røde vingetegl.

Baghuset har i østsiden en carport.

Bemærkninger: Hus med god hovedform og et fint tegltag; skorstenspiben mangler. Facadebehandlingen virker fremmedartet for huset. Hoveddøren burde udskiftes til en fyldingsdør og termovinduerne til traditionelle post-og sprosseopdelte vinduer.

Historie: Det grundmurede forhus med tegltag er opført i 1871, hvor det var indrettet til beboelse og malerværksted. Sidehuset er opført i 1923 som bødkerværksted og lagerrum. Det fritliggende baghus med gavl mod Årbyesvej er opført i 1911 som bødkerværksted, vaskehus og røgeovn. Det nuværende tag er af nyere dato.





Rådhusstræde 9



OM SØNDERGADE

Søndergade var tidligere - som navnet antyder - Rødbys eneste udfartsvej mod syd ned mod kysten. Den løber forbi byens fælles vandingssted, kaldet "Bystøvlen", der genkendes fra de ældste bykort. Søndergade fik øget trafikal betydning i løbet af 1800-årene i forbindelse med udflytningen af gårde fra byen til markjordene og fælandet syd for Rødby, da netop denne gade mundede ud i en af de centrale forbindelsesveje til udflyttergårdene. En ny kirkegård for byen anlagdes ved Søndergade i 1830. I nutiden udgøres hovedforbindelsesvejen fra Rødby til Rødbyhavn af Kirkeallé, der blev anlagt i midten af 1920'erne.

Bebyggelsen ved Søndergade har været præget af korte rækker af længehuse på begge sider op mod Vestergade, mens den har været sparsom længere mod syd i slutningen af 1700-tallet og det meste af 1800-tallet. En kontinuerlig bebyggelse langs begge sider af hele gaden med undtagelse af arealet ved vandingsstedet opstod først i begyndelsen af dette århundrede.

SØNDERGADE 1
MATR.NR. 30b

Søndergade 1, ejere:

Else Sl. Jacob Muncks enke	-1761-
Ingebore Munck	-1771-
Jørgen Munck	-1781-
Knud Christensen betjents lejevåning	-1791-
Jens Erreboes lejevåning	-1811-
Den nordre del: (tidligere nr. 37)	
Peder Danielsen, væver	1817-
Søren Andersen, daglejer	-1837-
Hans Nielsen, smed	- -
O. J. Gindrup, købmand	-1857-

Grundmuret forhus i en etage, gulmalet med granitsokkel og hvidmalet savsnitsgesims. Forhuset har en karnapagtig udbygning i to etager med samme gesims og afvalmet eternitskifertag ved den nordlige gavl. Heltaget er belagt med eternitskifer,en skorsten i gul, blank mur i tagryg og en teglhængt brandkam. Karnappen har to nyere, brunbejdsede, torammede vinduer og to nyere, brunbejdsede vinduer med helrude. Facaden har to nyere, brunmalede vinduer med helrude; samtlige vinduer har betonsålbænke. Butiksindretningen er markeret med en gråblå mosaikbeklædning og har en fast baldakin med bølgeplasttag; butiksdøren er brunmalet med en rude, fylding og overrude, spejlglasruden sidder i brunmalet karm.

Peder Hansen, hørsvinger	-1867-
Christen Larsen	1869-
Jacob Hansen With	1885-
Peter M. Elholm Berner, skrædder	1894-
Louis Frederik Bjørn Berner, slagter	1924-
Poul Elholm Berner, slagter	1962-
Den søndre del (tidligere nr. 38)	
Jens Erreboe, slagter	1817-
Enken	-1847-
Chr. Errebo, forpagter	1873-
Ludvig Pedersen og Svend Hansen	1888-
Anton Richardt, maler	1894-
Else Richardt	1923
Adolf Richardt, fodermester	1923-
Arvinger	1955-
Louis Berner, slagter	1957-
Poul Elholm Berner, slagter	1962-
Den samlede ejendom:	
Poul Elholm Berner, slagter	1962-

I husets forlængelse ligger et oprindeligt selvstændigt hus med samme facadebehandling, dog med brunmalet betonsokkel og et teglhængt heltag. Et brunmalet, seksrammet vindue med betonsålbænk. Porten er gråmalet, tofløjet med brædder og revler.

Nordgavlen har i overetagen et brunmalet, torammet vindue.

Bagsiden er gulmalet med sort sokkel og har en toleddet gesims, delvis forhøjet til to etager med muret front og flunker. Forskellige nyere, opsprossede vinduer med betonsålbænke. En grønmalet dør med tre ruder og en fylding.

Den grundmurede staldbygning i nordskellet er gulmalet og med sort sokkel, har tildels en grønmalet, bræddebeklædt trempel. Halvtag af bølgeeternit. Tre grønmalede revledøre, to opsprossede støbejernsvinduer med buet overstykke, et grønmalet, torammet vindue og et korspostvindue, desuden en grønmalet, tofløjet revleport.

Garagen er opbygget over en trækonstruktion med grundmuret gavl, med bræddebeklædning og to grønmalede rulleporte af bølgeformede blikplader. Heltag af bølgeeternit.

Bemærkninger: Huset markerer sig kraftigt i gadebilledet med sin karnapagtige udbygning i to etager. Huset ville vinde, hvis det fik opsprossede vinduer. Baldakinen virker dominerende. Den søndre del har et fint tegltag.

Historie: Det nuværende forhus beskrives i 1911 som et otte fags tegldækket hus med forside og nordre gavl af grundmur, mens resten stod i bindingsværk med udmurede tavl. Fra samme år stammer en karnap i to etager tilbygget husets nordvestre hjørne. Kvisten på bagsiden er fra 1955. Forlængelsen af forhuset mod syd, der tidligere var en særskilt ejendom, beskrives i 1911 som et fem fags, teglklædt forhus med ny facade af grundmur, mens resten stod i bindingsværk med udmurede tavl. Den grundmurede halvtagsbygning i gården ved skellet mod nord er opført i 1921 som slagtehus med heste- og kostald. Garagen mod vest er af nyere dato. Bindingsværket i de to forhuse stammer fra to tidligere bindingsværkshuse på fem og fem og et halvt fag, der med mindre ændringer udgik fra et ni fags hus i 1817. Dette hus kan føres tilbage til 1761; hvor det beskrives som et syv fags hus til gaden.





Søndergade 1





Søndergade 3

SØNDERGADE 3
MATR.NR. 39

Søndergade 3, ejere:

Rasmus Hansen	-1761.
Enken	-1781-
Christen Vincentzen, skomager	-1791-
Enken	-1811-
Wentsentz Christensen, skomager	-1818-
Rasmus Knudsen, skomager	1819-
Peder Jørgensen, murermester	1837-
Johan Jensen, træskomand	-1847-
A. Bøie, handskemager	-1857-
Ludvig Nielsen	1875-
Niels Jensen, værtshusholder	1876-
Enken	1884
Hans Peter Jacobsen, værtshusholder	1884-
Arvinger	1936-
Hans Vilh. Olsen, murer	1937-
Frkn. Rigmor og Edith Jørgensen	1943-

Forhuset er i en etage med gulmalet monierpuds, der sandsynligvis skjuler bindingsværk. Der er en brunmalet, glatpudset sokkel og en hvidmalet sugfjæl. Bølgeeternitbeklædt heltag og skorsten i rød, blank mur i tagfladen. Der er fire nyere, brunbejdsede vinduer med helrude og brune klinkesålbænke. En nyere dør med brunbejdset listebeklædning og rude samt trappetrin af beton.

I den søndre ende er der to ens døre beklædt med brunbejdset, profileret pladebeklædning. Dørenes bagside viser, at der har været en tofløjet port. Nabohuset nr. 5, har adgangsret igennem porten, der nu er delt.

Bagsiden står gulmalet med sort sokkel og med delvis bindingsværk, har en ludeagtig, grundmuret udbygning. Der er en hvidmalet, opsprosset havedør og et større, brunbejdset, torammet vindue med klinkesålbænk, en hvidmalet dør med rude og fylding.

Bemærkninger: Hus med god hovedform. En forbedring af husets facade ville opnås, hvis de brunbejdsede vinduer blev erstattet af torammede, opsprossede vinduer, og dørene blev erstattet med traditionelle fyldingsdøre. Taget burde have almindelige, røde vingetegl.

Historie: Forhuset beskrives i 1878 som et otte fags bindingsværkshus med murede tavl og tegltag, indrettet til beboelse med gang. Huset var en udvidelse af et seks fags hus, der kan følges tilbage til 1761. Udbygningen bag til er af nyere dato.

SØNDERGADE 5
MATR.NR. 40

Søndergade 5-9

Jens Munck, avlsmand	-1781-
Jens Jensen Munck, avlsmand	-1821-
Jens Simonsen, avlsmand	-1847-
J. Hass, skomager	- -

Forhuset er i en etage med gulmalet, stænkpudset facade af gasbeton på en sortmalet syldstenssokkel; der er nyere, brunbejdset sugfjæl og bølgeeternitbeklædt heltag med to nyere tagvinduer. Facaden har to nyere, torammede, usprossede vinduer og et nyere, trerammet, usprosset vindue. Vinduerne

Søndergade 5, ejere:

Th. Olsen, tømmermester	-1857-
Niels Jensen, værtshusholder	1863-
Enken	1884
Hans Peter Jacobsen, værtshusholder	1884-
Arvinger	1936-
Hans Vilh. Olsen, murer	1937-
Fru Olga Jørgensen	1942-
Ivan Bent Malmberg, remisearbejder	1963-
Knud Beese Nielsen	1965-
Boie Glud Krogh, korporal 1/2-par	1972-
Ellen Krogh, 1/2-part	1972-
Carl Willy Jeppesen	1979-



Søndergade 5



er brunmalede og har gule klinkesålbænke. En nyere, brunmalet dør med fire ruder og en fylding samt cementtrappetrin beklædt med gule klinker.

Bagsiden har også gulmalet, stænkpudset gasbeton. Der er en brunmalet dør med to fyldinger, fire ruder og en overramme med rude. Tre nyere vinduer. En havedør med to ruder og en fast siderude. Foran dette vinduesparti er der i trykimprægneret træ bygget en vinterhave med store termoruder og isoleret plasttag.

Udhuset er grundmuret, gulmalet med en revledør og profileret stålpladetag.

Bemærkninger: Hus med god hovedform, hvor man har udskiftet tegltaget med bølgeeternit. Den grove stænkpuds virker fremmedartet for huset.

Historie: Forhuset er opført o. 1890, men har nyere facade af gasbeton. Tidligere lå her et syvfags bindingsværkshus med tegltag, der fra 1864 til 1878 var indrettet til maltgøreri med en "brandfri" kølle. Sammen med Søndergade 7 og 9 udgjorde forhuset før 1856 en samlet ejendom, der i 1847 bestod af et 12 fags bindingsværksforhus til beboelse samt et fire fags sidehus til stald. Denne ejendom kan med få ændringer føres tilbage til 1793, hvor den bestod af et 12 fags forhus, et ni fags sidehus og et 12 fags tværhus med kvist, altsammen nyopført efter en brand 5. juli 1791, hvor et trefløjet anlæg af omtrent samme størrelse blev ødelagt.

SØNDERGADE 7
MATR.NR. 41

Søndergade 7, ejere:

Tidligere ejere, se Søndergade 5.

Rasmus Nielsen, tjenestekarl	-1857-
Peder Rasmussen, daglejer	1867-
Hans Chr. Madsen	1891-
Julius Hovmand	1900-
Jobst Henrik og Anna Hovmand	1904-
Andreas A. Henriksen	1927-

Tofags, grundmuret forhus i en etage, står i blank, rød mur med hvidmalet sokkel og en treleddet gesims. Bølgeeternitbeklædt heltag med skorsten i rød, blank mur i tagryg og et nyere tagvindue. Et stort, brunbejdset vindue med helrude, hvidmalet betonsålbænk; en nyere, brunbejdset, profileret dør med en asymmetrisk anbragt rude; trappetrin af beton.

Bagsiden har et grundmuret sidehus med halvtag af bølgeeternit, der afsluttes med et nyere, trykimprægneret, bræddeklædt udhus.

Fru Hansine Jørgensen	1934-
Arvinger	1945
Fru Vita Pehrson	1945-
Anders V.J. Pehrson	1965-
Fru Erna Hansen	1971-
Bjarne Rasmussen	1981-





Søndergade 7

Bemærkninger: Hus med god hovedform og bevaret skorstenspibe. Vinduet i facaden virker for stort og burde udskiftes med et traditionelt. Tegltaget burde retableres.

Historie: Indtil 1946 fremstod ejendommen som et tre fags bindingsværkshus med udmurede tavl og tegltag, hvorefter det fik sin nuværende facade. Forhuset er sandsynligvis o. 1856, i lighed med naboerne, Søndergade 5 og 9, udskilt som et trefags hus fra et større hus, der i 1847 beskrives om et 12 fags forhus og et firefags sidehus. Se iøvrigt Søndergade 5. Tilbygningen bagved, der rummer køkken og udhus er fra 1971-72.

SØNDERGADE 9
MATR.NR. 42a

Søndergade 9, ejere:

Tidligere ejere, se Søndergade 5.

J. Hass, skomager	-1857-
Morten Nielsen, skomager	1873-
Jensen, garver	1883-
Jens Peter Henriksen og Andreas A. Henriksen	1886-
Andreas A. Henriksen	1912-
Thorvald G. Rasmussen	1936
Andreas A. Henriksen	1936-
Arving	1937-
Ove Rasmussen, kommunalarbejder	1950-
Kurt Lindal Hansen, chauffør	1960-
Thorkild Rasmussen, overportør	1963-
Svend F. Rasmussen, lokomotivfører	1971-
Erik Romanoff	1979-
Max Christiansen	1982-

Grundmuret fem fags forhus i en etage med rød, blank mur over sortmalet sokkel og lille bloktandsnitsgesims. Bølgeeternitbeklædt heltag. Der er fire nyere, brunbejdsede vinduer med helrude og malede betonsålbænke; der findes stik over vinduer og dør. En nyere, brunbejdset dør i profileret træplade med asymmetrisk anbragt vindue; betontrappetrin med rød klinkebeklædning.

Gavlen er vandskuret, gulmalet og har et nyere, brunbejdset vindue med helrude.

Bagsiden er gulmalet med to nyere vippevinduer og en nyere, grundmuret tilbygning i gulmalet, fuget gasbeton med sort sokkel og halvtag af bølgeeternit; en nyere, brunbejdset dør.

Bagsiden har i taget en taskekvist med flunker beklædt med eternitskifer og et trerammet, hvidmalet vindue.

Grundmuret udhus gulmalet med sort sokkel og halvtag af bølgeeternit. Forskellige vinduer.

Nyere, åben garage.

Bemærkninger: Hus med god hovedform og pæn gesims, der desværre har fået udskiftet tegltaget med bølgeeternit. Huset ville vinde ved at få traditionelle, opsprossede vinduer og en fyldingsdør.





Søndergade 9

Historie: I forbindelse med en deling af grunden, matr.nr. 42, er det nuværende forhus opført i 1912, hvor det erstattede et tidligere seks fags forhus af bindingsværk med tegltag, der var indrettet til to lejligheder. Bindingsværkshuset var o. 1856 - sammen med de to naboer mod nord, Søndergade 7 og 5, udskilt af et større hus, der i 1847 omtaltes som et 12 fags forhus og et fire fags sidehus. Se Søndergade 5. Udhuset er opført i 1956, og garagen er fra 1967.

SØNDERGADE 11
MATR.NR. 42b

Søndergade 11, ejere:

Jens Peter Stok, landpostbud	1912-
Arvinger	1932-
Carl Emil Henriksen, snedker	1935-
Enken	1970
Hugo Helvig, materialforvalter	1970-
Fru Jenny Helvig	1972-

Grundmuret fem fags forhus i en etage, står i rød, blank mur over brunmalet sokkel og en treleddet savsnitsgesims. Heltag beklædt med bølgeeternit; med to teglhængte brandkamme og en zinkbeklædt kvist med buet tag. To nyere, brunbejdsede vinduer med helrude samt et nyere tagvindue. Tre nyere, brunbejdsede vinduer med helrude og høj tværpost, hvorover findes en blyindfattet overrude; brunmalede betonsålbænke. En nyere dør i lakeret fyr med otte fyldinger og trappetrin af beton.

Gavlene står i hvidmalet stænkpuds, og sydgavlen har to torammede, usprossede vinduer; rammerne er hvidmalede med brune karme og sålbænke af beton.

Bagsiden har gulmalet murværk, brun sokkel og en hvidmalet, toleddet gesims; der er to nyere, torammede, brunbejdsede vinduer med høje tværposte.

Sidehuset er grundmuret i en etage med gulmalet murværk, sort sokkel og halvtag af bølgeeternit. Der er to brunmalede revledøre, to torammede, sprossedelte vinduer med hvidmalede betonsålbænke. Et nyere, aflangt vindue med helrude og en nyere, brunbejdset dør. I gavlen er der et støbejernsvindue med seks ruder og buet overstykke med ornament. I gården står to gamle lygtepæle.





Søndergade 11

Bemærkninger: Hus med god hovedform. De uopdelte vinduer virker fremmedartede for huset. Taget burde udskiftes til vingetegl, skorstenen mangler.

Historie: Forhuset med sidehus mod nord nyopførtes i 1912 i forbindelse med en deling af matr. nr. 42 samme år. Tagkvisten mod vest er fra 1934.

SØNDERGADE 13
MATR.NR. 43c

Søndergade 13, ejere:

Lars Kølle, daglejer	-1781-
Christian Smed	1802-
Christian Christiansen, smed	-1811-
Morten Jensen Munk, jordbruger	-1827-
Søren Jensen Munk, slagter	-1835-
Carl Joseph Hansen, arvefæster	- -
Den sydlige del;	
Christian H. Stok, daglejer	-1857-
Den nordlige del:	
Søren Andersen	-1857-
Den samlede ejendom:	
Søren Andersen	-1859-
Magnus Jørgensen, snedker	1866-
Carl Jørgensen, snedker	1887-
Enken	1931-
Emanuel Jørgensen, snedkermester	1949-
Poul Jacobsen, tømmermester	1952-

Grundmuret 15 fags forhus med tre boliger i en etage, gulmalet over sokkel af kløvet granit, med udkraget skifte og en treleddet sparrenkopgesims. Bølgeeternitbeklædt heltag med halvvalme og tre skorstene, hvor den ene er i tagryggen.

Der er 11 nyere vinduer med hvidmalet karm og tværpost med en brunbejdset over- og underramme med en rude i hver, der er delt af en bred, lodret opsprosning uden lodpost; et trefags vindue mod nord er udført på samme måde. Vinduerne har fladbuede stik og hvidmalede, murede sålbænke.

Hoveddøren i midten er nyere, brunbejdset med rude og sidestykke; karmene er hvidmalede, trappetrin af granit. Den søndre dør er brunbejdset med en rude, hvidmalet karm og trappetrin af beton. Den nordre dør er brunbejdset med rude og fylding forneden og hvidmalet karm uden trappetrin.

Nord- og sydgavl står i bindingsværk i fire og fem fag med buede skråbånd. Nordgavlen har under halvvalmen et stykke profileret trægesims. Sydgavlen har nyere betonsokkel unden fodremmen, og gavlene er delvis udmurede med røde munkesten.

Den nordlige bagside har tildels fået en nyere udvidelse af husdybden med fuget gasbeton med nye vinduer og døre samt en overdækket, lukket terrasse spændende fra udhus til sidehus.





Søndergade 13

Den oprindelige bagside i den søndre del står gulkalket med vandskuret væg. Der er en nyere, brunbejdset dør med rude og forskellige vinduer.

Sidehuset i nordskellet står i rød, blank mur med halvtag af bølgeeternit og en nyere elementskorsten.

Udhuset er grundmuret, står i gul, blank mur med bølgeeternit heltag. Det har en grønmalet revledør og et opsprosset vindue.

Bemærkninger: Længehus med god hovedform og en pæn facadeinddeling. Vinduerne mod gaden burde være traditionelle korspostvinduer. Tegltaget burde retableres.

Historie: Forhuset beskrives i 1887 som et 16 fags bindingsværkshus med udmurede tavl og tegltag, indrettet til stald, lo, værksted og to boliger. Den nuværende facade er fra 1912, mens bagsiden fik grundmuret facade efter 1941. Forhuset kan med sikkerhed føres tilbage til 1781, hvor det beskrives som et fem fag stort hus med fire fag baghus. Denne ejendom var i 1811 udvidet til et otte fag stort forhus med et otte fag sidehus, der senere forsvandt. Forhuset udvidedes i 1818 til at omfatte 14 fag, heraf var otte fag indrettet til beboelse og smedeværksted, mens seks fag var indrettet til lo og lade. I 1827 omfattede forhuset 16 fag. I 1854 var huset indrettet til beboelse for tre familier i 11 fag, mens fem fag var til lo og stald. Huset deltes 1856-59 i to dele, men blev sammenlagt igen under fælles ejer i 1859. Herefter var det indrettet til to boliger samt lo og stald. Sidehuset mod nord omtales i 1916. Udhuset med heltag er antagelig af nyere dato.

SØNDERGADE 15
MATR.NR. 44a

Søndergade 15, ejere:

Peder Mogensen Vallentin, daglejer-	1781-
Christian Christiansen, smed	-1811-
Samuel Sørensen, bager	-1818-
Enken	-1857-
Søren Samuelsen, bager	1861-
Enken	1892

Grundmuret forhus i en etage, står i gul, blank mur på grå cementsokkel og med en treleddet savsnitsgesims. Den ældre del er blevet skalmuret ved århundredeskiftet og er teglhængt med en skorsten i rød, blank mur. Den nordlige del af huset har fået nyere ydervægge på for- og bagside i 1961 og heltag af bølgeeternit. Nordgavlen har bindingsværk med tavl tildels af soltørrede sten på syldsten, og gavltrekanten er beklædt med eternitplader.

Just Chr. Justesen	1892-
Jens Chr. Jensen	1904-
Enkefrue Bertine Jensen og Jens Peter Jensen	1938
Enkefrue Bertine Jensen	1938-
Chr. Carl Jeppesen og Carl Willy Jeppesen, hver 1/2 part	1959-
Enken efter Chr. Carl Jeppesen og Carl Willy Jeppesen, hver 1/2 part	1972
Carl Willy Jeppesen, gartner, eneejer	1972-
Ole Pedersen og Mette Inge Nielsen	1980-
Karin Mortensen og Knud Johansen	1987-



Søndergade 15



Facaden har seks nye korspostvinduer og et seksrammet vindue med to ruder i underrammerne. Vinduerne er brunbejdsede og har stik og rødmalede skifersålbænke; en nyere dør med tre fyldinger og fire ruder, trappetrin af beton. En nyere brunbejdset, listebeklædt vippeport. En nyere, tofløjet, brunbejdset fyldingsdør er placeret i den teglhængte gulstensmur, der er sammenbygget i flugt med forhusets gadefacade mod syd.

Bagsiden af den nyere del af huset står i hvidmalet mur på sortpudset sokkel med en tofløjet, gråmalet revleport og et torammet vindue med sortmalet betonsålbænk. Vinkelbygningen står i fem fag med sortmalet bindingsværk og hvidmalede tavl på sortmalede syldsten og grundmuret, hvidmalet gavl; teglhængt heltag og syv nyere, rødbejdsede vinduer. Gavlen har en gråmalet, pladebeklædt dør og to torammede vinduer i overetagen.

Sydgavlen har et hvidmalet, torammet, usprosset vindue i overetagen. I gavlens bredde er et grundmuret skur med halvtag af bølgeeternit.

Bemærkninger: Huset har en god hovedform og et pænt, uspoleret tegltag. Bølgeeternittaget i den norde ende burde udskiftes med samme slags tegl.

Tegltagene i bagsiden trænger til en omlægning. De nye vinduer er udført på en traditionel måde og ligeledes den pæne fyldingsdør.

Historie: Forhuset, der i dag fremtræder som et grundmuret hus til gaden, beskrives i 1914 som et 15 fags bindingsværkshus med tegltag med tre lejligheder, hvor den søndre del af facaden er af grundmur. Dette hus beskrives i 1818 som et 12 fags hus med syv fag til beboelse og fem fag til lo, stald og lade. Huset var en udvidelse af et otte fags hus, der omtales i 1811, men som kan føres tilbage til 1781. Vinkelbygningen mod øst til gårdsiden omtales i 1841 for første gang som en fire fags kvist af bindingsværk, indrettet til beboelse. I 1959 opførtes en butik og drivhuse på grunden.

SØNDERGADE 17
MATR.NR. 45a

Søndergade 17, ejere:

Jesper Frandsen Krydsfeld	-1761-
Cornelius Peitersen	-1771-

Grundmuret forhus i en etage, står i rød, stænkpudset letbeton med hvidmalet trægesims og sokkel. Heltag beklædt med bølgeternit med skorsten i tagfladen og rødmalet, klinkebelagt bræddebeklædning i gavltrekanterne.

Ole Svensen	-1781-
Peder Christensen, daglejer	-1791-
Samuel Sørensen, bager	1818-
Enken	-1857-
Jens Larsen	1868-
Enken	1920-
Christen Rasmussen, bundtmager	1924-
Jens Svankilde, arbejdsmand	1942-
Fru Marie Christensen	1948
Fru Elna Schackinger	1948-
Carl Emil Clausen, arbejdsmand	1953-
Anders Andersen, parcellist	1958-
Leo Jørgensen, fodermester	1959-
Arne Nielsen	1961-
Jeruschah Ursula Nielsen	1977-



Søndergade 17



Mod gaden er der fem nyere vinduer i brunbejdset karm med helrude og to mindre vindue med helrude. Indgangspartiet er trukket tilbage og har brunbejdset listebeklædning; døren har to faste sideruder.
Bagsiden har fem nyere vinduer, brunmalede med helrude; et mindre, aflangt vindue med helrude og en bræddebeklædt, brunmalet dør.

Sydgavlen har en brunbejdset, listebeklædt dør,trapptrin af beton og to vinduer med helrude.

Nordgavlen har et vindue med helrude og en sammenbygget, grundmuret garage med halvtag af bølgeeternit og en brunbejdset, listebeklædt port.

Bemærkninger: Hus med god hovedform, der har fået for store vinduer og mistet sit tegltag. Huset ville vinde om tegltaget blev retableret, og der blev indsat traditionelle, opsprossede vinduer samt en fyldingsdør i facadeflugten.

Historie: Forhuset, der i dag er grundmuret efter en ombygning i 1960-erne, omtales i 1910 som et 13 fags egebindingsværkshus med udmurede tavl og tegltag, hvor en del af forsiden og begge undergavle var af grundmur. Huset var på dette tidspunkt indrettet til tre lejligheder. Fra 1835-1874 omtales huset som et ti fags forhus, der i 1882 fik en tilbygning på tre fag ved den sydlige ende i fyrrebindingsværk. Før 1835 omtales forhuset som et otte fag stort hus, der kan følges tilbage til 1781. Garagen er opført i 1962.

SØNDERGADE 19
MATR.NR. 46c

Søndergade 19, ejere:

Niels Hansen, ølhandler	1908-
Jørgen Chr. Hansen, murer	1909-
Ferdinand Johansen, købmand	1916-
P. H. Petersen, urmager	1917-
Peder J. Larsen, fodermester	1919-
Enken	1935
Thorvald Johansen, arbejdsmand	1935-
Anna Margrethe Krestine Johansen	1943-
Søren Nielsen	1980-

Et grundmuret tre fags forhus i en etage, står i gul, blank mur over granitsokkel med en bloktandgesims, der i gavlene er omløbende. Heltag beklædt med cementfalstagsten, kvist med zinkbeklædt heltag og grønmalede træflunker med et femrammet, usprosset vindue og et nyere tagvindue. Der er to nyere, grønmalede, trerammede vinduer, stik og murede sålbænke. Døren er nyere, grønmalet, med fire ruder og en listebeklædning; der er trappetrin af beton.





Søndergade 19

Gavlen har i overetagen et grønmalet, nyere, torammet vindue med skifersålbænk.

Bagsiden har et seksrammet vindue, et nyere vindue med helrude og en nyere dør med fylding og seks ruder. Dør og vinduer er grønmalede.

Udhuset står i gul, blank grundmur og har bølgeeternithalvtag. To revledøre, et enrammet vindue med fire ruder og et vindue med krydssprosset ramme. Døre og vinduer er grønmalede.

Bemærkninger: Tidstypisk hus med god hovedform. Skorstenen mangler.

Historie: Forhus med sidebygning er opført o. 1908 efter en udstykning fra stamparcellen, matr.nr. 46a. I 1800-tallet var hele matr.nr. 46 et ubebygget vænge beliggende på Søndergades østre side.

SØNDERGADE 21
MATR.NR. 46d

Søndergade 21, ejere:

Niels Hansen, ølhandler	1908-
Jørgen Chr. Hansen, murer	1909
Johannes Holm	1909-
Johan Johnsen	1913-
Laurits Rasmussen	1919-
Chr. Jensen, telefonreparatør	1920-
Aage Andersen, slagtermester	1936-
Flemming Frantzen, tankforpagter	1968-
Fru Veronica Fals	1975-
Henning Knudsen og Anne Margrethe Hornbæk Jeppesen	1978-
Vagn Olesen	1981-
Arvinger	1986
Henry Nørlem	1986-

Grundmuret forhus i en etage, står i gullig stænkpuds med tilsvarende sokkel; heltag beklædt med cementfalstagsten og skorsten i rød, blank mur i tagryggen. Et nyere tagvindue og to trefags vinduer med murede lodposte. Midtervinduet har en højtsiddende tværpost af træ; malede betonsålbænke og brunbejdsede vinduer.

Nord- og sydgavl har henholdsvis to og et, nyere, brunbejdset vindue med helrude og skifersålbænke.

Sidehuset har to nyere, bejdsede vinduer med helruder og brune klinkesålbænke.

Sidehuset i nordskellet står i gul, blank mur med teglhængt brandkam mod nord; mod syd er der samme stænkpuds som forhuset. Halvtag beklædt med cementvingesten og en trempelkonstruktion beklædt med grønne metalplader. Der er to nyere, brunbejdsede døre med rude og fylding; tre vinduer med helrude og to aflange, mindre vinduer med helruder. Vinduerne er brunbejdsede og har brune klinkesålbænke.





Søndergade 21

Bagest i haven ligger et mindre, grundmuret hus med høj etage; bygningen står i gul, blank mur på betonsokkel med en treleddet gesims, der i gavlen er omløbende. Der er heltag med cementvingetagsten. En mindre tilbygning i samme materiale, men med halvtag. I vestgavlen er en tofløjet revleport og i nordfacaden to hvidmalede korspostvinduer og et højtsiddende torammet, aflangt vindue.

Bemærkninger: Tidstypisk forhus med god hovedform og bevaret skorsten. Den lyse stænkpuds virker fremmedartet for huset.

Historie: Forhuset er opført i 1909 i forbindelse med en udstykning af matr.nr. 46c samme år. Udhuset mod øst er opført i 1921, i 1945 fik det trempelkonstruktion. Det grundmurede hus med tilbygning i grundens østligste ende er opført som slagtehus i 1944 for den daværende ejer. Tilbygningen opførtes i 1946 som kølerum.

SØNDERGADE 23
MATR.NR. 46b

Søndergade 23, ejere:

Carl Edvard Pedersen	1905-
Villa Oline Petersen f. Jensen	1926-
Ingvard Lund, fhv. elektricitetsværkbestyrer	1955
Børge Krogh, mejerist, revisor	1955-

Grundmuret fem fags forhus i en etage; står i gul, blank mur. Der er en brunmalet sokkel og en treleddet savsnitgesims, der er omløbende i gavlene. Nyere heltag beklædt med cementvingetagsten uden skorsten, et nyere tagvindue og brunbejdsede sternbrædder. Der er fire nyere, brunbejdsede vinduer med helruder; et vindue i halv højde er udmuret med kulørte glasbygningssten. Vinduerne har stik og sorte klinkesålbænke. Gavlen har i overetagen et nyere, brunbejdset vindue med helrude og betonsålbænk, og et aflangt vindue i brunmalet karm.

Tilbygningen mod syd står i gul, blank mur med afsluttende rulskifte og brunmalet sokkel; fladt tag med brunbejdset stern med mindre udhæng. To store vinduer med helruder og et tilbageliggende, brunbejdset indgangsparti med listebeklædt dør og overstykke; en stor rude i karm og klinkebeklædte trappetrin af beton.

Bagsiden har tre nyere, brunbejdsede vinduer med helruder og brune klinkesålbænke samt to døre med fyldinger.





Søndergade 23

Tilbygningen har i bagsiden en overdækket terrasse med klart plasttag og brunbejdset konstruktion.

Udhuset er grundmuret, hvidmalet med en gråmalet tofløjet revleport, to smårudede støbejernsvinduer og et aflangt vindue i brunmalet karm med helrude.

Bemærkninger: Hus med god hovedform, skorstenen mangler. Forhuset ville vinde, om de tidligere, traditionelle vinduer blev retableret. Tilbygningen virker fremmedartet for huset og det øvrige gadebillede.

Historie: Forhuset er opført o. 1905 som et syv fags grundmuret hus med tag af cementsten. Tilbygningen mod syd er opført som kontorbygning i 1966. Baghuset i haven mod øst er fra 1935. Carporten ved skellet mod nord er fra 1969.

SØNDERGADE 25
MATR.NR. 46f

Søndergade 25, ejere:

Niels Albrechtsen, murer	1912-
Morten Christiansen	1916-
Arvinger	1975
Thomas Pilemand	1975-
Orla Larsen	1978-
Jens Glud Jensen	1979-

Et grundmuret forhus på fire fag der står i rød, blank mur. Gavlen og bagsiden står i gul, blank mur over gråpudset cementsokkel; Der er en fireleddet savsnitgesims, der i gavlene er omløbende; et heltag med cementvingetagsten mod gaden og røde vingetegl på bagsiden.

Der er fire gråmalede korspostvinduer med smårudede overrammer, betonsålbænke og svagtbuede stik.

I nordgavlens overetage findes et vindue af samme slags som i facaden og nedenfor et seksrammet vindue med smårudede overrammer.

Sydgavlen har i overetagen et torammet vindue, en nyere, brunbejdset dør med rude og trappetrin af beton.

Bagsiden har et etfags vindue med småsprosset overramme og et nyere, brunbejdset vindue med helrude. Begge vinduer har murede sålbænke. Desuden er der et træbeklædt, gulmalet bislag med tjæret, papbeklædt heltag.

Udhuset er grundmuret, gulmalet med sortmalet sokkel og halvtag af bølgeeternit. Tre rødbrune revledøre og et torammet vindue.

Udhuset har en lille tilbygning i gulmalede pandeplader.





Søndergade 25

Bemærkninger: Et tidstypisk hus med god hovedform og velbevarede, oprindelige vinduer. Skorstenen mangler.

Historie: Forhuset er opført i grundmur dels med tegltag dels med cementfalstagsten i 1914 i forbindelse med en udstykning fra nabogrunden mod nord, matr.nr. 46b, i 1912. Udhuset i haven er samtidigt med forhuset.

SØNDERGADE 27
MATR.NR. 47c

Søndergade 27, ejere:

Søndergade 27-29, ejere:

Søren Andersen, daglejer	1834-
Samuel Sørensen, bager	-1847-
Enken	-1857-

Søndergade 27:

Enkemadam Ane Kirstine Kok	1878-
Hans Chr. Hansen, arbejdsmand	1896-
Rasmus Christensen, vognmand	1942-
Hans Erik Foll	1958-

Grundmuret fem fags forhus der står i gul, blank mur over kløvet granitsokkel med udkraget skifte. Huset har en toleddet savsnitgesims, der i nordgavlen er omløbende og et heltag med vingetagsten af cement. Fire nyere, brunbejdsede, torammede vinduer med højtsiddende tværpost, stik og murede sålbænke.

Brystningerne har blændinger med hvidmalet bund. En nyere, brunbejdset dør med to ruder og trappetrin af beton. Nordgavlen har et nyere, brunbejdset vindue med helrude.

Bagsiden har to nyere, brunbejdsede vippevinduer og en overdækket terrasse.

Den nyere tilbygning er grundmuret med sokkel af beton; står i hvidmalet murværk og gasbeton. Heltag af bølgeeternit og fladt paptag. Vinduerne står brunbejdsede med helruder.

Bemærkninger: Forhus med god form, med en tilbygning, der på en god måde ligger tilbagetrukket fra gadelinien. Vinduerne og døren burde udskiftes til traditionelle, opsprossede vinduer og en fyldingsdør. Skorstenen mangler.

Historie: Forhuset, der oprindelig har stået i bindingsværk, er antagelig blevet grundmuret mellem 1878 og 1919. I 1878 beskrives ejendommen som et fem fag stort forhus af egebindingsværk med tegltag. Sammen med naboen mod syd, Søndergade 29, udgjorde den et 12 fag stort bindings-





Søndergade 27

værkshus, der i 1834 var blevet opført af daglejer Søren Andersen på "en forhen øde Plads i Søndergade", efter at en brand i december året før havde ødelagt hans hus, beliggende på Vestergades søndre side ud af byen. Det 12 fag store hus opdeltes i to ejendomme i 1878. Den grundmurede bygning, der ligger tilbagetrukket ved forhusets nordlige gavl, er opført i 1944 som garage. Tilbygningen af gasbeton, der forbinder forhuset med den tidligere garage, er af nyere dato.

SØNDERGADE 29
MATR.NR. 47a

Søndergade 29, ejere:

Tidligere ejere, se Søndergade 27.

Peter Mathis Julius Hansen, snedker	1878-
Enkefru K. Schilder	1883-
Maren Stine Hansen	1890-
Arvinger	1911-
Frk. Mette Marie Østergaard, sygeplejerske	1912-
H. P. Christoffersen, skrædder	1920
H. P. Hansen, overpakmester	1920-
Georg Rasmusssen, maskinarbejder	1942-

Syv fags forhus i en etage, står i rød, blank mur over en grå betonsokkel og en treleddet sparrenkopgesims og et heltag beklædt med bølgeeternit med udhæng i sydgavlen.

Der er seks torammede, nyere vinduer med hvidmalede karme, højtsiddende tværposte og sortmalede sålbænke af skifer. En nyere, brunbejdset, listebeklædt dør med fast sidestykke med rude og fylding, hvidmalede karme og trappetrin af beton.

Sydgavlen står i hvidt overmalet bindingsværk med en brunbejdset, profileret pladebeklædning.

Bagsiden står med rester af bindingsværk og delvis gulmalet grundmur med sort sokkel og synlige bjælkeender over tagremmen og en enkel skalk med udskæringer.

Der er tre grønmalede, torammede vinduer og et større vindue med helrude samt sideramme og to nyere, brunbejdsede døre.

Udhuset er grundmuret, gulmalet med sort sokkel, papbeklædt halvtag med teglhængt brandkam og en hvid, pudset skorsten. Fire revledøre og et torammet vindue.

De to garager mod gaden er grundmuret i rød, blank mur med en toleddet sparrenkopgesims og en teglhængt afdækning. Der er to grønmalede metalporte og en mindre, brunbejdset, brædde beklædt dør. Den høje mur skjuler to garagebygninger med forskellige tage. Garagebygningen nærmest





Søndergade 29

forhuset er på bagsiden delvis opført i gult overmalet bindingsværk med et bølgeeternit halvtag. Den sydligste garagebygning har papbeklædt heltag; på bagsiden er en grønmalet bræddebeklædning.

Bemærkninger: Forhus med god form, der har fået tag af bølgeeternit. Garagebygningen virker dominerende i gadebilledet.

Historie: Det syv fag store forhus er opført i bindingsværk, men fik sin grundmurede facade ud til gaden i 1913. Sammen med naboen mod nord, Søndergade 27, udgjorde det et 12 fag stort hus i bindingsværk opført i 1834, se Søndergade 27. De to garager mod syd er opført i to tempi. Den nærmest huset er fra 1926; den sydligste er sammen med udhuset, der brugtes som vaskehus, opført i 1930. Garagernes facader er antagelig fra dette år.

SØNDERGADE 31
MATR.NR. 48a

Søndergade 31-33:

Rasmus Peter Wollesen, møller	1834-
B. H. Pøhler, købmand	-1847-

Søndergade 31:

Johannes Albrechtsen, arbejdsmand	1881-
Chr. Albrechtsen, maskinist	1894-
Frk. Kristine Albrechtsen	1915-
Arnold V. Hansen	1916-
Bernhard Skotte	1918-
Jens Chr. Hansen	1922-
Carl Rasmussen, maskinarbejder	1925-
Tvangsauktion	1934
Carl Emil Olsen, murer	1938-
Arvinger	1985
Bernt Ole Olsen	1985-

Grundmuret forhus i grå stænkpuds og med en glatpudset sokkel af cement; der er en gulmalet, toleddet gesims, der er omløbende i gavlen. Teglhængt heltag med skorsten i gul, blank mur i tagryggen. To trerammede vinduer, en lysegrønmalet dør med fem gulligmalede fyldinger og et smårudet vindue med buet overstykke. Sydgavlen har i tagetagen et torammet vindue, det samme i stueetagen og på bagsiden to torammede vinduer. Samtlige vinduer har lysegrønne rammer og gulligmalede karme, lige stik og betonsålbænke.

Bagsiden har en mindre, grundmuret tilbygning i gulmalet, glat puds med halvtag af bølgeeternit og en grønmalet, bræddebeklædt dør med to småsprossede vinduer.

Udhuset er grundmuret med gulmalet puds, sort sokkel; halvtag af bølgeeternit med gulpudset skorsten og to grå og grønmalede revledøre samt forskellige vinduer.





Søndergade 31

Garagebygningen er grundmuret, står i samme grå stænkpuds som forhuset, på en sokkel sat i mindre marksten. Der er en gulmalet, toleddet gesims med en teglhængt afdækning og to sortbejdsede vippeporte. Halvtaget er beklædt med bølgeeternit.

Bemærkninger: Hus med god hovedform. Et fint tegltag med bevaret skorsten.

Historie: I forbindelse med en deling af matr.nr. 48 i 1874 er det nuværende forhus nyopført som et fem fags forhus i ege- og fyrrebindingsværk med tegltag. Dette udseende bevaredes frem til midten af 1930'erne. I mellem 1935 og 1940 blev huset grundmuret. Bislaget bagtil samt udhuset er fra 1940. Garagebygningen mod nord er fra 1957. På den samlede grund, matr.nr. 48, lå fra 1834 til 1852 et 15 fag stort forhus i egebindingsværk med tegltag anvendt som lo og lade. Denne bygning var efter en brand i januar 1834 i Vestergade blevet opført på "en øde Plads i Søndergade". I 1852 var den nedbrudt.

SØNDERGADE 33
MATR.NR. 48b

Søndergade 33, ejere:

Tidligere ejere, se Søndergade 31.

Carl A. Madsen og Jens Chr. Madsen, smede	1875-
Chr. Larsen, gårdmand	1886-
Niels Chr. Nielsen, skrædder	1892-
Arvinger	1927-
H. J. Pedersen, arrestforvarer	1928-
Arvinger	1938
Henry Haagensen	1938-
Doris Haagensen	1982-

Grundmuret forhus, der står i gulmalet puds, i en etage og delvis to etager i bagsiden; nordgavlen står i gul, blank mur. Sortmalet sokkel, hvidmalet, treleddet sparrenkopgesims og heltag af eternitskifer med teglhængte brandkamme. Der er to nyere skorstene i rød, blank mur med betonafdækning.

Mod syd tre nyere, brunbejdsede vinduer med helruder i fladbuede stik, hvidmalede betonsålbænke og hvidmalede blændinger i brystningerne; en brunmalet fyldingsdør med ni ruder med en nyere, pladebeklædt tilsætning i svagtbuet stik, der er trappetrin af beton. Desuden et brunmalet, trerammet vindue i lige stik og hvidmalet sålbænk. Sydgavlen har øverst en hvidmalet, rund blænding og tre nyere, brunbejdsede vinduer med helruder i buede stik og hvidmalede sålbænke.





Søndergade 33

Bagsiden har en mindre, nyere, grundmuret tilbygning i gulmalede gasbetonvægge; halvtag af bølgeeternit og en nyere, brunbejdset, listebeklædt dør. Den forhøjede del har et torammet, usprosset vindue og en gråmalet, pladebeklædt dør. Vinduerne har lige stik og hvidmalede sålbænke.

Udhuset er delvis grundmuret, står hvidmalet med rester i sort optrukket bindingsværk. Bølgeeternitbeklædt heltag med en skorsten i rød, blank mur. To blåmalede revledøre og et blåmalet, smårudet vindue.

Bemærkninger: Hus med god hovedform, der dog i gavlen skæmmes af den forhøjede del på bagsiden. Taget burde tækkes med tegl.

Historie: I 1874 er det nuværende forhus opført som en seks fags grundmuret bygning med tegltag, indrettet til beboelse og smejde. Ti år efter var forhuset indrettet til to beboelseslejligheder. Udbygningen i to etager på forhusets bagside er af nyere dato, antagelig udført mellem 1944 og 1946. Tilbygningen i gasbeton er fra 1962. Udhuset i baghaven nævnes i 1909. Se også Søndergade 31.

SØNDERGADE 35
MATR.NR. 49d

Søndergade 35, ejere:

Søndergade 35-37:

Hans Sørensen, daglejer	-1813-
Peder Larsen Helvig, tjenestekarl	1821-
L. D. Hansen, sadelmager	-1838-
L. D. Hansen, proprietær	-1867-
Vilhelm Alm	1879-
Otto Larsen, gårdejer	1886-
Enken	1908-
Peder Jørgensen	1908-

Søndergade 35:

Christen Emil Poulsen	1909-
Hans Peter Henriksen, snedker	1917-
N. C. Nielsen, skrædder	1918-
Karl Johannes Rasmussen, arbejdsmand	1924-

Grundmuret gavlhus i rød, blank mur over grå cementsokkel, med en blank tandsnitgesims, der er omløbende i gavlene. Heltag af bølgeeternit med en stor frontkvist med eternitbeklædte flunker og et vindue med helrude og brunbejdset bræddebeklædning på forsiden. Gavlen mod gaden har større, brunbejdsede vinduer med helruder, lige stik og gule klinkesålbænke. En nyere, brunbejdset dør med fylding og rude, trappetrin af beton og en mindre balkadin med plasttag. Østgavlen har tre nyere, brunbejdsede vinduer med helruder; de to øverste har murede sålbænke, det nederste gule klinker.

Sidehuset i sydskellet er grundmuret i rød, blank mur med afslutning i rulskifte og grå betonsokkel. Halvtag af bølgeeternit med en sternflade i brunbejdset bræddebeklædning. Forskellige nyere vinduestyper, en nyere, brunbejdset dør og trappetrin af beton.

En nyere carport med udhus i trykimprægneret bræddebeklædning.

Fru Julie Olsen 1940-
Hans Otto Peter Hemmingsen 1963-





Søndergade 35

Bemærkninger: Hus med god hovedform men med en dominerende kvist. Flunkerne kunne males i en mørkere farve. Skorstenen mangler. Vinduerne virker fremmedartede for huset.

Historie: Det nuværende hus, der har gavl mod Søndergade, er opført i 1936. Tilbygningen bag forhuset mod øst er opført i 1967 og 1968. På grunden lå tidligere et fem fags bindingsværkshus, der sammen med naboejendommen mod syd, Søndergade 37, i 1870 udgjorde et ti fags bindingsværkshus. Dette hus beskrives i 1827 som et syv fags hus indrettet til beoelse, lade og stald, der kan føres tilbage til et tre fags ladehus, der i 1813 afløste et tidligere, nedbrudt otte fags hus.

SØNDERGADE 37
MATR.NR. 49e

Søndergade 37, ejere:

Tidligere ejere, se Søndergade 35.
Peder Jørgensen 1908-
Niels Th. Johansen, arbejdsmand 1911-
Marius Clausen, arbejdsmand 1918-
Arvinger 1974
Frk. Jette Andersen 1974-
Michael Nielsen og Majbritt Nielsen, hver en 1/2 part 1980-
Ove Pedersen 1984-

Grundmuret forhus i rød, blank mur over grå betonsokkel med en toleddet tandsnitgesims, der er omløbende i gavlene; teglhængt heltag med skorsten i rød, blank mur med betonafdækning. Der er to større, nyere, brunbejdsede, torammede vinduer med højtsiddende tværpost og cementsålbænke. Gavlene har i tagetagen to nyere, brunbejdsede vinduer med helruder og sålbænke af cement. Hoveddøren er nyere, brunbejdset med to ruder og trappetrin af beton.

Bagsiden har to nyere, brunbejdsede vinduer med helruder. En mindre udbygning i rød, blank mur; halvtag af bølgeeternit og en nyere dør med to ruder, alle vinduer har betonsålbænke.

Udhuset er grundmuret i rød, blank mur med heltag af pap og skorsten i rød, blank mur. Tre gråmalede revledøre og forskellige vinduer.

Bemærkninger: Tidstypisk hus med god hovedform. Et pænt heltag og bevaret skorsten.

Historie: Det nuværende forhus med udhus er opført i 1931. Forhuset erstattede et seks fags bindingsværkshus, der sammen med naboejendommen mod nord, Søndergade 35, i 1870 udgjorde et ti fags bindingsværkshus. Se Søndergade 35.



Søndergade 37



SØNDERGADE 39
MATR.NR. 50d

Søndergade 39, ejere:

Lasse Hendricksen, væver	-1761-
Kyhl, møller	-1781-
Christian Cramer, væver	-1791-
Jørgen Nielsen	-1801-
Henrich Wessel, betjent	1802-
Jens Svendsen, slagter	-1818-
Hans Pedersen Kølle, skomager	-1827-
Enken	-1867-
Julius Ploug, avlsbruger	1883-
Christian Hovmand, tømrer	1911-
Frederik Petersen	1918-
Tvangsauktion	1941
Hans Aage Koch	1941-
Arnold Hansen, arbejdsmand	1943-
Villy Christiansen, mekaniker	1956-
Thomas Johs. Larsen, snedkersvend	1957-
Jørgen Knud Christiansen, fisker	1960-
Ingvar Frederiksen	1962-
Fru Lone Mortensen Frederiksen	1976-
Didy Nielsen	1984-

Grundmuret forhus som står i gulmalet, fuget gasbeton på sortmalet sokkel. Den nordlige del har tag med halvvalm og vingetagsten af cement, mens den sydlige del har heltag af bølgeeternit. Facaden har fem nyere, brunbejdsede vinduer med helruder og sålbænke af klinker, desuden et vindue med kulørte glasbygningssten. En nyere hoveddør med rude og fylding. Nordgavlen har et nyere, etrammet vindue med helrude.

Bagsiden har tre nyere, brunbejdsede vinduer med helruder og to mindre vinduer med helruder. En brunbejdset, listebeklædt dør med rude samt en dør uden rude.

På den sydlige del går muren ikke helt op under taget, men er erstattet af brunbejdset, profileret plade.



Søndergade 39



Udhusene har brunbejdset bræddebeklædning med paphalvtag og pandeplader.

Bemærkninger: Hus med god hovedform som har fået triste facader med store, uopsprossede vinduer. Skalmuringen kunne pudses og males. Vinduet med glasbygningssten burde udskiftes med et traditionelt vindue.

Historie: Forhuset beskrives i 1919 som et ti fags bindingsværkshus med tegltag, indrettet til tre lejligheder. Det kan følges tilbage til 1834, hvor det efter en ombygning og forbedring af et daværende ni fags forhus med tilbygget kvist på to fag, nu beskrives som et seks fags forhus til beboelse samt en otte fags tilbygning mod syd til lo og lader. Det - før 1834 - omtalte forhus kan med ændringer føres tilbage til et syv fags hus, der omtales i 1761. Det nuværende forhus har været delt i to ejendomme mellem 1921 og 1974, men blev sammenlagt sidstnævnte år.

SØNDERGADE 2
MATR.NR. 69b

Søndergade 2, ejere:

Søndergade 2-4:

Johan Kisler, købmand	1849-
Enken	1885
Julius Nielsen, Ploug, gårdejer	1885-

Søndergade 2:

Marie Friis	1908-
Jens Nørregaard	1913
Frk. Marie Markersen	1913-
Fru Andrea Elhauge	1938
Rasmus Borre Hansen, mejerist	1938-
Julius Pedersen, arbejdsmand	1946-
Frode Jensen, trykkeribestyrer	1948
Fru H. Strate	1948-
Arvinger	1975-

Grundmuret fem fags forhus i en etage, gulmalet med grågul sokkel og savsnitsgesims, der er omløbende i gavlen. Teglhængt heltag med et nyere tagvindue og teglhængt brandkam mod nr. 4.

Der er fire nyere vinduer med store ruder og skifersålbænke. En nyere, brunbejdset dør og klinkebelagt betontrappetrin.

Gavlen har et nyere, brunbejdset vindue med helrude og skifersålbænke.

Bagsiden har et nyere vindue og en nyere, brunbejdset hoveddør.

Udhuset er grundmuret og gulmalet med halvtag af bølgeeternit, har en grønmalet revledør med fyldinger, ruder og et vindue.

Nyere, overdækket udestue med plasttag, brunbejdset trækonstruktion.

Bemærkninger:: Forhus med god hovedform og pænt tegltag. Bygningen er uden skorsten.

Historie: Forhuset er opført i forbindelse med en udparcellering af matr.





Søndergade 2-4

nr. 69b i to dele i 1908. Det beskrives i 1919 som et syv fags forhus opført i grundmur med tag af cementtagsten og med fælles gavl mod syd med naboejendommen, Søndergade 4. På den samlede grund, matr.nr. 69b, lå der tidligere et 13 fag stort sidehus, opført i 1857 i bindingsværk med tegltag. Dette anvendtes som lade, stald og vognremise for forhuset ud mod Vestergade 33, se denne ejendom.

SØNDERGADE 4
MATR.NR. 69c og 71b

Søndergade 4, ejere:

Tidligere ejere, se Søndergade 2.

Carl Anton Eriksen	1910
Anders Eriksen, fyrbøder og	
Aksel Hansen, købmand	1910-
Johannes Nielsen, ølhandler	1915-
Anton Christiansen, ølhandler	1916-
Enken	1956-
Hans Christiansen	1962-
Gerda Christiansen	1986-
Bjørn Petersen	1987-

Grundmuret, gulmalet ni fags forhus i en etage med gråmalet sokkel og en treleddet savsnitsgesims. Teglhængt heltag med skorsten i rød, blank mur i tagryg med to teglhængte brandkamme, hvor den midterste deler huset med en brandmur. Der er seks nyere, brunbejdsede, torammede vinduer med højtsiddende tværpost og sorte klinkesålbænke. Hoveddøren har en brunbejdset listebeklædning og klinkebeklædte betontrappetrin; gennemgangen til haven har en listebeklædt, brunbejdset revledør og en nyere, brunbejdset, listebeklædt dør og gråmalede betontrappetrin.

Bagsiden har tre nyere, torammede vinduer med højtsiddende tværpost, et helrudet vindue og et mindre ditto.

Den tidligere port har fladbuet stik og har tidligere haft en tofløjet revleport, hvoraf den ene er bevaret. Den lille udbygning er grundmuret, har delvis en brunbejset træbeklædning og halvtag af bølgeeternit.

Udhuset er grundmuret med hvidmalede gasbetonsten i brystningshøjde og brunbejdset bræddebeklædning med et torammet, smårudet vindue og en brunmalet, pladebeklædt dør. Halvtaget er beklædt med bølgeeternit.

Bemærkninger: Hus med god hovedform og pænt, velbevaret tegltag. Vinduerne kunne udskiftes med hvidmalede, sprosseopdelte, traditionelle vinduer, og dørene til fyldingsdøre.



Historie: Ejendommen opførtes kort efter 1908 i forbindelse med en udparcellering i to dele af matr. nr. 69b. I 1919 beskrives huset som en 12 fag stor bygning i grundmur med tegltag, indrettet til beboelse med portindkørsel i husets søndre ende. På den samlede grund, matr.nr. 69b, lå der tidligere et 13 fag stort sidehus opført i 1857 i bindingsværk med tegltag, der anvendtes som lade, stald og vognremise for forhuset, Vestergade 33, se denne ejendom.

SØNDERGADE 6-8
MATR.NR. 67, 68

Søndergade 6-8, ejere:

Søndergade 6-12:

Johannes Kocks	-1761-

Søndergade 6, ejere:

Brandt, betjent	-1781-
Jens Jensen Tydt, daglejer	-1791-
Jens Brølle, skipper	-1827-
Arvinger	1867-
Julius Hovmand	1884-
Henrik Jobst og Anna Hovmand	1904-
H. C. Hovmand, konsul	1930-
Zier Knudsen, fhv. gårdejer	1933-
Fru Carrie Christiansen	1947

Grundmuret forhus, gulmalet med sort sokkel og treleddet gesims; heltag beklædt med bølgeeternit. Facaden har fire hvidmalede, torammede, usprossede vinduer og et nyere, trerammet vindue med højtsiddende sprosse. Vinduerne har betonsålbænke.

Nordgavlen har i tagetagen et hvidmalet, torammet vindue. Hoveddøren har en brunbejdset listebeklædning med et asymmetrisk placeret vindue.

Bagsiden har tre hvidmalede vinduer med sprossedelt helrude, et nyere, trerammet vindue med højtsiddende tværpost. Vinduerne har gule klinkesålbænke.

Udhuset er grundmuret, gulmalet med sort sokkel og halvtag af bølgeeternit med brunbejdset, bræddebeklædt stern og en grønmalet dør med to fyldinger.

Martin Mortensen og Anders Kr. Mortensen 1947-
Martin Mortensen og fru Carrie Christiansen 1955
Marius Merker Nielsen, slagter 1955-
Fru Alice Henriksen 1963-
Marius Merker Nielsen, slagter 1967-

Søndergade 8, ejere:

Henrich Poulsen -1781-
Johan Simonsen, skoflikker -1791-
Niels Rasmussen, daglejer -1801-
Johan Humble, daglejer -1811-
Ole Madsens enke -1818-
Jens Jensen, avlsmand -1827-
Jens Simonsen, avlsmand - -
Søren J. Ramm, daglejer -1847-
Carl Hansen, træskomager 1869-
Julius Andresen, arbejdsmand 1873-
Enken 1926-
Frk. Elisabeth Andreasen 1936-
Marius Merker Nielsen, slagter 1964-

Søndergade 6-8, ejere:

Villy Petersen, portør 1968-
Sophus M. E. Olsen, pensionist 1971-



Søndergade 6-8





Bemærkninger: Hus med god hovedform. Det kunne tækkes med tegl.

Historie: Ejendommen, der i dag har een fælles indgang, har tidligere bestået af to sammenbyggede huse, hver på fire fag bindingsværk med murede tavl og med tegltag. På det nordlige hus fandtes o. 1915 en mindre kvist ud mod gadesiden. De to huse kan føres tilbage til 1781, hvor de begge beskrives som et forhus med klinede vægge og stråtag. Sammen med de to naboejendomme, Søndergade 10 og 12, udgik de fra et tidligere 12 fag længehus, der kan føres tilbage til 1761. Den sydlige del af den nuværende ejendom nml. Søndergade 8, fik i 1938 en ny facade og i forbindelse med en nedstyrtning af taget i 1964 på Søndergade 6, blev de to huse sammenbygget og nye adgangsforhold etableret. Dette medførte en afkortning af ejendommen mod nord samt et "hul" i husrækken ind til naboen Søndergade 4. Udhuset er fra dette århundrede.

SØNDERGADE 10
MATR.NR. 66

Søndergade 10, ejere:

Tidligere ejere, se Søndergade 6-8.

Søren Klim -1781-
Hans Clausens Snedkers lejevåning -1791-
Peder Danielsens lejehus -1801-
Møller, organist -1804-
Anders Baast, skomager- -1811-
Morten Jensen Munk, jordbruger -1827-
Adam Andreasen, arbejdsmand -1837-
Peder Pedersen Munck, arbejdsmand - -
Wenzents Christensen -1847-
Enken -1857-
Hans Nielsen, daglejer -1867-
Henrik Johansen, sadelmager 1883-
Rasmus Henningsen 1890-
Henrik Jørgensen 1894-
Jens Peter Jørgensen, postbud 1897-

Grundmuret forhus på fire fag dækket af gul stænkpuds, der skjuler bindingsværk. Sortmalet sokkel, gulmalet sugfjæl og bølgeeternitbeklædt heltag med en høj og stejlere rejsning end de øvrige huse i gaden. Der er tre nyere, brunbejdsede, torammede vinduer og brunmalede sålbænke. En nyere, brunbejdset dør og betontrappetrin.

Gavlen står i gult, overmalet bindingsværk på syldsten.

Bagsiden,der er beklædt med hvidmalede eternitplader, har syldstenssokkel. Eternitpladerne skjuler bindingsværk, sugfjælen er hvidmalet. Et nyere, sortmalet vindue med helrude og et mindre, sortmalet, opsprosset vindue.

Udhuset er grundmuret, hvidmalet med sort sokkel og halvtag af bølgeeternit. En nyere, brunbejdset dør med fylding og et nyere vindue med helrude.

Bemærkninger: Hus med god hovedform og pæne vinduer. Døren kunne

Enken	1913-
Arvinger	1931
Carl Edvardsen, arbejdsmand	1931-
Anders Andersen, bestyrer	1950
Fru Christine Larsen	1950-
Christian Jensen, rentier	1967
Asger Jensen, kommis	1967-
Frk. Wanda Oppermann	1969-
Arvinger	1977
Peter Pilemand og Kirsten Radza	1977-
Connie Duvander	1981-
Jørgen Palle Johansen og Pia Skaaning, hver 1/2 part	1983-
Leif M. Hansen og Susanne Jakobsen	1984-
Lene Bagge	1985-





Søndergade 10

udskiftes med en traditionel fyldingsdør. På bagsiden kunne pladebeklædningen fjernes og bindingsværket retableres. Eternittaget kunne udskiftes til et tegltag.

Historie: Forhuset beskrives i 1920 som et fire fags forhus opført i egebindingsværk med tegltag, hvor den søndre gavl er fælles med naboen, Søndergade 12. Bygningen kan følges tilbage til 1781,hvor den beskrives som et forhus med stråtag og klinede vægge. Sammen med Søndergade 12 og de to naboejendomme mod nord, Søndergade 6-8, udgjorde de en længe på 12 fag, der kan følges tilbage til 1761. Udhuset i grundmur er fra ca. 1950.

SØNDERGADE 12
MATR.NR. 65

Søndergade 12, ejere:

Tidligere ejere, se Søndergade 6-8.

Cornelis Petersen	-1781-
Mads Errebo (Eriksen), skomager	-1801-
Jens Svendsen, slagter	-1837-
Adam Andreasen, arbejdsmand	- -
Christian Hansen, snedker	1847-
Johan Hansen, daglejer	- -
Peder Hansen, daglejer	-1857-
Caroline Pedersen	1882-
Ludvig Clausen, arbejdsmand	1889-
Frk. Anna Skov	1940-
Ole Sivertsen, portør	1971-
Henry Hansen	1975-
Ingrid Kristensen	1986-
Verner Sørensen	1987-

Fire fag forhus i sortmalet bindingsværk og rødmalede tavl på sort sydstenssokkel. Der er synlige, skrå, afskårne bjælkeender og udmuring over tagrem. Bølgeeternitbeklædt heltag med halvvalm og skorsten i rød, blank mur med cementafdækning. I bagsiden en nyere kvist med zinkflunker og et blåmalet, trerammet vindue. To nyere, brunbejdsede, torammede vinduer med murede sålbænke. En nyere, brunbejdset dør med tre fyldinger og trappetrin af beton.

Gavlen står i bindingsværk som facaden.

Bagsiden er skalmuret, vandskuret og rødmalet med sortpudset betonsokkel. Et blåmalet, trerammet, smårudet vindue og et blåmalet, torammet vindue.

Udhuset er grundmuret i rødmalet puds med halvtag af bølgeeternit og teglhængt brandkam. En nyere, brunbejdset dør med rude og fylding. To nyere, blåmalede vinduer med murede sålbænke.

Bemærkninger: Fint hus med velbevaret bindingsværk i facade og gavl. Huset ville vinde, om man udskiftede bølgeeternitten med tegltag.





Søndergade 12

Historie: Det nuværende forhus beskrives i 1909 som et fire fags bindingsværkshus med udmurede tavl, tegltag og med fælles gavl med naboejendommen mod nord, nml. Søndergade 10. Huset kan følges tilbage som selvstændig ejendom til 1781, hvor det beskrives som et forhus med stråtag og klinede vægge. Sammen med de tre ejendomme mod nord udgjorde de et 12 fags længehus, der kan følges tilbage til 1761. Udhuset er opført i 1965.

SØNDERGADE 14
MATR.NR. 64

Søndergade 14, ejere:

Anders Jensen	-1781-
Hans Boye, skipper	-1791-
Mads Jensen, gårdmand	-1811-
Niels Willestrup, arbejdsmand	-1818-
Peiter Peitersen, skomager	-1827-
Jørgen Carstensen, snedker	-1835-
Peder Nielsen, daglejer	-1849-
Chr. Jørgensen, particulier	-1871-
Johan E. Hansen	1873-
Enken	1883
P. Willer, købmand	1883-
H. Høvermann, murer	1884-
Henrik Jacobsen, brolægger	1914-
Carl Rasmussen, snedkersvend	1922-
Niels Nikolaj Balle	1979-

Et fem fags forhus der står i gulkalket, monierpudset facade med bindingsværksgavle og nyere, grundmuret, vandskuret bagside. Den pudsede facade dækker antagelig over bindingsværk.

Facaden har en pudset, hvidmalet sokkel og et nyt heltag med to kvartvalme, tækket med røde cementvingetagsten, der i bagsiden har en zinkbeklædt kvist med heltag og et trerammet vindue.

Fire torammede vinduer med brunmalet karm og hvide rammer, en hvidkalket, glatpudset indfatning og profilerede cementsålbænke. En tofløjet hoveddør med tre fyldinger i hver og en smårudet overramme. Døren er malet i to grå nuancer, hvidkalket indfatning og trappetrin af beton.

Bagsiden har tre torammede vinduer og et mindre vindue med helrude. Vinduerne har brune karme, hvide rammer og sorte betonsålbænke. En gråmalet dør med to fyldinger og to ruder.

Udhuset er grundmuret i gul, blank mur over granitsokkel og teglhængt heltag med skorsten i sydgavl. To grønmalede revledøre og forskellige vinduer.

Bemærkninger: Hus med god hovedform. Skorstenen mangler. Facaden burde rensen og kalkes. Pæn fyldingsdør i facaden.

Historie: Det nuværende forhus beskrives i 1876 som værende et seks fags





Søndergade 14

bindingsværkshus med tegltag, indrettet til butik og beboelse. Fem år tidligere havde det samme forhus været indrettet til beboelse for to familier. De nuværende, glatpudsede, malede indfatninger om vinduerne ud til gaden må være kommet til efter 1915, da de ikke ses på et fotografi af huset, som Hugo Matthiessen tog samme år. Den grundmurede tværbygning i gården nævnes i 1910. Forhuset kan føres tilbage til 1781.

SØNDERGADE 16
MATR.NR. 63





Søndergade 16

Søndergade 16, ejere:

Niels Poulsen	-1781-
Lars Pedersen Widt, handskemager	-1791-
Jørgen Eskildsen, væver	-1801-
Niels Kaare, matros	-1811-
Christen Erreboe, slagter	-1818-
Jens Christensen, slagter	-1827-
Christen Erreboe, slagter	-1837-
Enken	-1847-
Anders Andersen	1871-
Niels P. Nielsen	1900-
Chr. Hansen, arbejdsmand	1939-
Tage Arne Christiansen, fisker	1959-
Enken	1972-
Andreas Mortensen m.fl.	1981
Aksel Bonde	1981-

Grundmuret forhus i en etage, står i rød, blank mur over grå betonsokkel med gavlkvist. Sydgavlen står i gul, blank mur, og nordgavlen står delvis på samme måde. Kvisten har en tandsnitgesims, der er omløbende. Heltag beklædt med flade cementfalstagsten og to brandkamme. Facaden har tre korspostvinduer med brunmalede karme, hvide rammer og en brunbejdset, listebeklædt dør med asymmetriske vinduer og trappetrin af beton.

Nordgavlen har et enrammet, sprossedelt vindue og et nyere, trerammet samt et torammet vindue.

Det nyere, grundmurede sidehus står i blank gasbeton med halvtag af bølgeeternit.

Bemærkninger: Huset ligger fremskudt i forhold til de øvrige huses facadeflugt. Pæne, bevarede korspostvinduer. Hoveddøren kunne udskiftes med en traditionel fyldingsdør.

Historie: Det nuværende forhus med muret kvist til gaden er gennemgribende ombygget i 1913-14 i røde sten og med tegltag. Baghuset i gasbeton er fra 1965-66. Forhuset afløste et tidligere tre fags bindingsværkhus til beboelse, der i kan følges tilbage til 1781.

SØNDERGADE 18
MATR.NR. 62c

Søndergade 18, ejere:

Eskild Jørgensen	-1781-
Eskild Jørgensens vævers enke	-1791-
Andreas Pedersen, væver	-1801-
Hans Hansen, daglejer	1821-
Peder Jørgensen, murmaster	-1835-
Johan Ernst Hansen, skrædder	-1847-
Hans Hansen Wærner, gårdmand	-1856-
D. Walther, skrædder	-1867-
Enken	1880-
J. L. Bøje, skomager og	
H. P. Walter, skrædder	1882-
J. L. Bøje	1882-
Hanne Carstensen	1887-
Christian Nielsen, træskomager	1910-
Valdemar Nielsen, slagter	1916
Hans Jørgen Engskov	1918-
Lars Larsen	1918-
Johan Julius Lühje, arbejdsmand	1919-
Christian Rasmussen, arbejdsmand	1934-
Asta Rasmussen	1978
Liff Jensen	1978-
Ingvald Rasmussen	1979-
Tvangsauktion	1984
Peter Stenholt og Pia Mathisen, hver 1/2 part	1985-



Søndergade 18

Grundmuret forhus med delvis bevaret bindingsværk. Facaden står i gulmalet puds med sortmalet sokkel med enkelte syldsten og to synlige stolper og bjælker, der er kæmmet over tagrem med opskalkning og udmuring mellem disse. Teglhængt heltag med kvartvalm i nordgalv. Fem trerammede, usprosede vinduer med gråmalede sålbænke og kvartstensindfatning i rød, blank mur. Ny hoveddør med ubehandlede, profilerede brædder i en halvstensindfatning i rød, blank mur og trappetrin af beton. En blændet dør med et vindue med helrude og med samme indfatning som hoveddøren.

Nordgavlen står i overmalet bindingsværk, og sydgavlen har gulmalede pladebeklædning over sortmalet betonsokkel. Et nyere, brunbejdset vindue med helrude og et mindre, helrudet vindue i brunbejdset karm. Gavltrekanten er beklædt med brunbejdset, profileret krydsfinér.

Bagsiden er delvis beklædt med eternitplader, står delvis i synligt bin-



dingsværk, gulmalet og med sort sokkel. To nyere, torammede vinduer og en sortbejdset dør med rude.

Sidehuset står i gult, overmalet bindingsværk og sort sokkel med heltag af bølgeeternit. I nordsiden er to brunmalede revledøre, samt et enrammet, opsprosset vindue og et torammet vindue. I vestgavlen er den øverste gavlspids beklædt med en brunbejdset, profileret krydsfinérplade og sammenbygget med sidehuset mod syd er der en carport med brunbejdset trækonstruktion.

Bemærkninger: Hus med god hovedform og et fint tegltag. Skorstenen mangler. Den blændede dør burde erstattes med et vindue som de øvrige. Indfatningerne i rød, blank mur virker fremmedartet for det gamle hus; de kunne pudses og males hvide. Pladebeklædningen i gavlen kunne fjernes og muren retableres.

Historie: Forhuset med sammenbygget sidehus mod vest beskrives i 1856 som et otte fag stort forhus i bindingsværk med tegltag, indrettet til beboelse for fire familier. I sidehuset, der var tre fag stort, var der indrettet køkken og brændehus. Forhus og sidehus kan med få ombygninger følges tilbage til 1781, hvor ejendommen omtales som et fire fags forhus til beboelse med tegltag og murede vægge samt et baghus på tre fag med stråtag og klinede vægge.

SØNDERGADE 20A
MATR.NR. 62b

Søndergade 20A, ejere:

Christian Nielsen, skomager	1910-
Valdemar Nielsen, slagter	1916-
Aksel Eriksen	1919-
Frk. Carla Knudsen g. Nielsen	1925-
Otto Bjufstrøm, tegner, 1/2 part	1971-
Erik Hansen, fyrpasser, 1/2 part	1971-
Jørgen Jensen og Bente Jensen	1978-
Henning Christensen	1986-

Grundmuret, fritliggende hjørnehus i en etage, der står i hvidmalet murværk med sort sokkel. Nordgavlen står i gul, blank mur. Bygningen har en treleddet tandsnitgesims, der er omløbende i gavlene. Heltag beklædt med flade cementfalstagsten. Der er fire nyere, brunbejdsede vinduer med helruder og skifersålbænke på et udkraget formskifte. Tre af vinduerne til højre for hoveddøren har gråmalet blænding i brystningen. Hoveddøren har en brunbejdset listebeklædning og en rude, samt trappetrin af beton.

Sydgavlen har i tagetagen to nyere vinduer, der er brunbejdsede med helruder og murede sålbænke, et mindre vindue med helrude og gul klinkesålbænk.





Søndergade 20 A

Bagsiden har tre nyere, brunbejdsede vinduer med en fast rude, en ramme med helrude og sortmalede betonsålbænke.
En mindre, grundmuret tilbygning, pudset og hvidmalet med halvtag af bølgeeternit.

Udhuset er grundmuret med hvidmalet murværk, sort sokkel og halvtag af bølgeeternit. En garage er sammenbygget med udhuset i brunbejdset trækonstruktion.

Bemærkninger: Hus med god hovedform og bevaret skorsten. Nordgavlen kunne males hvid. Vinduerne kunne udskiftes til post- og sprossedelte vinduer.

Historie: Ejendommen nyopførtes i 1910 i forbindelse med en deling af matr.nr. 62 samme år. Huset var indrettet til beboelse med butik. Udhuset i gården er fra samme tid. I 1929 omtales et vindfang af træ på forhuset, men dette er senere fjernet.

SØNDERGADE 22
MATR.NR. 60a

Søndergade 22, ejere:

Tidligere ejere, se Søndergade 24-22.

Anders Christensen, tømmermester	1877-
Arvinger	1898
Chr. Frederik Vilhelm Hansen	1898-
Vilhelm Henningsen	1918-
Arvinger	1930
Rasmus Petersen, arbejdsmand	1930-
Enken	1952-
Arvinger	1965
Evald Hansen, arbejdsmand	1965-

Nr. 22 er den østlige del af et fritliggende dobbelthus i bindingsværk, der er overpudset og gulmalet med sormalet syldstenssokkel, en brunbejdset sugfjæld i pladebeklædning samt heltag af bølgeeternit med en elementskorsten i tagfladen. Østgavlen står i overmalet bindingsværk.

Der er tre nyere, torammede, usprossede vinduer med højtsiddende tværpost og klinkesålbænk; en nyere, brunbejdset dør med en fylding, rude og betontrappetrin. En rødmalet dør med opsprosset vindue og pladebeklædt fylding forneden samt et mindre, hvidmalet smårudet vindue.

Bagsiden står i overmalet bindingsværk på sortmalet sokkel og med sugfjæl som i facaden. To nyere, brunbejdsede vinduer med helrude og klinkesålbænke.

Sidebygningen er grundmuret og står i fuget gasbeton med halvtag af bølgeeternit. To vinduer med helrude og et større vindue med to ruder uden rammer samt en malet dør med seks fyldinger.





Søndergade 22-24

Bemærkninger: Hus med en pæn, bevaret bindingsværksgavl. Bindingsværket i facaden burde retableres som i den vestlige ende af huset. Vinduerne burde udføres som traditionelle, torammede vinduer med sprosser, og dørene burde være fyldingsdøre. Bygningen ville vinde, om den fik et teglhængt tag.

Historie: Ejendommen udgør den østlige del af det fritliggende bindingsværkshus, der deltes og derefter ombyggedes i 1876. Gavlen mod vest er fælles med naboen, Søndergade 24. Udhuset i gasbeton er fra 1965. Ejendommen har tidligere været tegldækket.

SØNDERGADE 24
MATR.NR. 60c

Søndergade 22-24, ejere:

Jens Henricksen, snedker	-1835-
Hans Knudsen, avlsmand	1837-
Søren Andersen	1857-

Søndergade 24, ejere:

Søren Andersen	-1876-
Arvinger	1898
Chr. Frederik Vilhelm Hansen	1898-
Gustav Petersen, arbejdsmand	1902-
Johan Julius Hansen, arbejdsmand	1908-
Axel Rasmussen	1931-
Arvinger	1943-
Arvinger	1970
John Roland Hansen, murer	1970-
John Frede Langebeck, lokomotivfører	1973-



Den vestlige del af dobbelthuset står i sort, optrukket bindingsværk med lyse, gule tavl på sortmalet syldstenssokkel. Bygningen har sortmalet sugfjæl og heltag af bølgeeternit med helvalm og skorsten i gul, blank mur. Fire nyere, brunbejdsede, torammede vinduer, en nyere, brunbejdset dør med to fyldinger og ruder; i venstre side af døråbningen er en beklædning af brunbejdset plademateriale, der er trappetrin af beton.

Bagsiden står i overmalet bindingsværk, sortmalet sokkel og sugfjæl. Et nyere, brunbejdset vindue med helrude og et smårudet støbejernsvindue. En nyere udestue med termoruder i brunbejdsede karme og stolper, paphalvtag og sort betonsokkel med klinkesålbænk. Desuden en mindre tilbygning, grundmuret, pudset og gulmalet med sort sokkel samt halvtag af bølgeeternit.

Taget har i bagsiden et nyere tagvindue og tre solfangere.

Udhuset er grundmuret med delvis gulmalet mur og brunbejdset brædebeklædning, heltag af bølgeeternit.

Bemærkninger: Et pænt, velholdt hus med bevaret bindingsværk. Pæne, lidt for brede vinduer og dør. Træbeklædningen ved døren burde erstattes af murværk.

Historie: Denne ejendom udgør den vestlige del af et oprindeligt syv fags bindingsværkshus, der blev delt i to dele i 1876; hvorefter det blev ombygget og forandret. Den østlige del udgøres af Søndergade 22. Det syv fag store bindingsværkhus nyopførtes i 1835, efter at dets forgænger på stedet, et 16 fag stort forhus, samme år var "nedblæst og derefter bortført". Udhuset vest for beboelseshuset er opført 1934-35.

SØNDERGADE 26A
MATR.NR. 61

Søndergade 26A, ejere:

Samuel Sørensen, bager	-1818-
Jochum Larsen, daglejer	1847-
Ole Berntsen, daglejer	-1867-
Henrik Jacobsen	1880-
Hans Chr. Jensen	1913-
Viggo Jacobsen, postbud	1917-
Arvinger	1979-

Et fritliggende seks fags bindingsværkshus med sort, opstreget bindingsværk og gulkalkede tavl; sorttjæret syldstenssokkel og sorte sugfjæl. Teglhængt heltag med kvartvalme og skorten i rød, blank mur i tagryg.

Fem blåmalede, torammede vinduer og brunmalet, tofløjet dør med fyldinger og ruder samt trappetrin af beton.

Bagsiden står i delvis bevaret bindingsværk og har fem forskellige vinduer og en brunmalet revledør.

Bemærkninger: Hus med god hovedform, pæn facade med oprindelige vinduer og hoveddør. Bygningen er meget forfalden og trænger til en snarlig istandsættelse.





Søndergade 26 A

Historie: I sin nuværende størrelse kan huset føres tilbage til 1818, hvor det første gang omtales som et seks fags bindingsværkshus, der var indrettet til beboelse, lo og lade. Huset havde dengang stråtag, der blev udskiftet med tegl i slutning af 1830'rne. Det nuværende udhus mod vest, der i dag er styrtet sammen, kan dateres til slutningen af forrige århundrede.

SØNDERGADE 28
MATR.NR. 59a

Søndergade 28, ejere:

Søndergade 28-32:

Hendrich Pedersen, daglejer	-1801-
Johan Hass, skomager og Frantz H. Schlytter, smed	-1835-

Den østlige del af ejendommen:

Johan Hass, skomager	1835-
Jens Svendsen, slagter	-1849-

Den vestlige del af ejendommen:

Frantz H. Schlytter, smed	1835-
Salomon Abrahamsen, købmand	-1837-
Enken	-1847-
Jens Svendsen, slagter	-1857-

Søndergade 28, ejere:

Marius Nielsen, detailhandler, slagter	1908-
Frederik Olaf Bauch	1917-
Thorvald Rasmussen	1919-
Arvinger	1981
Jørn E. Andersen	1981-

Grundmuret fire fags forhus i en etage; står i gul, blank mur over betonsokkel med en toleddet tandsnitgesims, der er omløbende i gavlen. Heltag belagt med flade cementfalstagsten.

Facaden har to nyere, svenskrødbejdsede vinduer med helrude, en nyere, svenskrødbejdset dør med to fyldinger og siderude samt betontrappetrin; desuden et mindre, højtsiddende, grønmalet, trerammet vindue. Vinduer har murede sålbænke. Gavlen har to nyere, enrammede vinduer og et grønmalet, torammet vindue. De nye vinduer og døren har et tilpasningsstykke foroven i profileret krydsfinér.

Bagsiden har to nyere vinduer med helrude og murede sålbænke. En nyere dør med to fyldinger. Vinduer og døre er malet svenskrøde.

Baghuset er grundmuret i gul, blank mur i to etager med heltag af bølgeeternit; teglhængte brandkamme og en skorsten i gul, blank mur. En nyere dør malet i svenskrødt med to fyldinger og et grønmalet, torammet vindue. Gavlen har tre grønmalede, torammede vinduer og to støbejernsvinduer.

Bemærkninger: Hus med god hovedform, skorstenen mangler. De nye vinduer virker fremmedartede for huset.

Historie: Forhuset er opført o. 1908 indrettet til beboelse og butik med fælles brandgavl med naboen mod syd. Baghuset mod vest med muret trempelkonstruktion er opført i 1911 til hestestald, kostald, kødkammer og





Søndergade 28

slagtehus. Et mindre halvtagshus mod syd, der forbandt forhuset og baghuset, var indrettet til gødningshus. Forgængeren til den nuværende bebyggelse var et otte fag stort bindingsværksforhus med fire fag sidehus. Denne ejendom kan følges igennem 1800-tallet. I 1835 deltes den i to dele, og et nyt forhus på fire fag bindingsværk opførtes antagelig på den østre del af grunden. Dette hus blev nedbrudt i 1875, og bygningen på den vestre del var forsvundet før 1867. I arkivalierne optræder ikke andre bygninger før de nuværende fra 1908.

SØNDERGADE 30
MATR.NR. 59g

Søndergade 30, ejere:

Marius Nielsen, detailhandler, slagter	1908-
Harald Fr. Nielsen	1912-
Johannes Henningsen, skomager	1915-
Rasmus L. Rasmussen, murer	1917-
Fru Kathinka Valbom	1918-
Chr. Nielsen	1930-
Fr. K. M. Koch	1936-
Josef Gagat, parcellist	1963-
Niels Peter Larsen, landmand	1965-

Grundmuret forhus i en etage, står i gul, blank mur over hvidmalet sokkel og en treleddet tandsnitgesims, der i gavlen er omløbende. Heltag beklædt med flade cementfalstagsten og skorsten i rød, blank mur i tagryg; et nyere tagvindue og en brandkam hængt med cementfalstagsten. To nyere, brunbejdsede, torammede vinduer med højtsiddende tværpost, et trefagsvindue med murede lodposte. Midtervinduet har helrude, og de torammede sidevinduer har højtsiddende tværposte. Vinduerne har skifersålbænke og hvidmalede blændinger med fremhævet, stænkpudset felt.

Sydgavlen har i tagetagen et nyere, brunbejdset vindue med helrude og en brunbejdset, listebeklædt hoveddør med rude og hvide karme. Der er trappetrin af beton.

Bagsiden har et nyere, torammet, brunbejdset vindue med højtsiddende tværpost og et firerammet tilsvarende vindue; vinduerne har skifersålbænke.

En mindre tilbygning, grundmuret og i fuget gasbeton med bølgeeternithalvtag findes på bagsiden..

Udhuset er grundmuret, står i gul, blank mur over betonsokkel med halvtag af bølgeeternit. En mindre, grundmuret, hvidkalket tilbygning findes i vestgavlen med bølgeeternithalvtag.

Bemærkninger: Tidstypisk hus med god hovedform. Huset ville vinde, hvis det fik en mørkere sokkel og hvidmalede vinduer.





Søndergade 30

Historie: I forbindelse med en udstykning fra stamparcellen, matr.nr. 59a, i 1910 opførtes forhuset af nyt samme år. Til forhuset hørte en halvtags sidebygning af grundmur til udhus, vaskehus m.m. Facaden er ændret i 1936. Tilbygningen af gasbeton på forhusets bagside er antagelig fra 1964-65.

SØNDERGADE 32
MATR.NR. 59f

Søndergade 32, ejere:

Marius Nielsen, detailhandler, slagter	1908-
Grundtvig Nielsen Due, tømrer	1909-
Valdemar Nielsen, slagter	1915
Lars Larsen	1915-
Meta Frederiksen og Evald Larsen	1940
Carl F. Bruun	1940-
Johanne C. Bruun	1951
Christen Jensen	1956-
Fru Anna Stehnig	1958-
Jørgen Chr. Rasmussen	1973-

Grundmuret fem fags forhus, der står i gul, blank mur over grålmalet betonsokkel samt en toleddet gesims med pudset frise. I gavlen er der en toleddet savsnitgesims, der er omløbende. Heltag beklædt med flade cementfalstagsten og skorsten i rød, blank mur i tagryg.

Facaden har fire torammede vinduer med højtsiddende tværpost og rødmalede skifersålbænke. En nyere, brunbejdset hoveddør med fylding og rude samt klinkebeklædte betontrappetrin.

Nord- og sydgavlen har i tagetagen et nyere, brunbejdset vindue med helrude.

Bagsiden har to nyere vinduer som i facaden.

Sidehuset er grundmuret, hvidmalet med profileret halvtag af metal.

Garagen er grundmuret og hvidkalket med halvtag af bølgeeternit og en sortbejdset vippeport. I nordsiden er der tilbygget en lille havestue.

Bemærkninger: Tidstypisk hus med god hovedform og bevaret skorsten. Bygningen ville vinde, hvis den fik traditionelle, opsprossede vinduer og en fyldingsdør.

Historie: Forhuset er opført i 1908 i forbindelse med ejendommens udstykning fra stamparcellen, matr. nr. 59a, samme år. Sidehuset er fra samme tid. Garagen er af nyere dato.





Søndergade 32

SØNDERGADE 34
MATR.NR. 57

Søndergade 34, ejere:

Søndergade 34-36:

Hans Rasmussen, daglejer	1834-
Enken	-1837
Hans Pedersen, arbejdsmand	1837-
Enken	-1857-

Søndergade 34:

Hendrik Christensen Krog, daglejer	-1867-
Jens Peter Petersen, brødkusk	-1894-
Frederik Carl Samuelsen	1896-
Theodor Chr. Mortensen	1914-
Arvinger	1958
Axel Zarp	1958-
Fru Paula Zarp	1965-

Grundmuret forhus står i fuget gasbeton over betonsokkel på for- og bagside. Overkalket bindingsværk i nordgavlen med sortmalet syldstenssokkel. Heltag beklædt med bølgeeternit med et mindre, brunbejdset udhæng. Der er to nyere, brunbejdsede vinduer med helrude i for- og bagside med sorte klinkesålbænke.

Bagsiden har en ludeagtig tilbygning i gasbeton med en nyere, brunbejdset dør med fylding og rude og et mindre, nyere vindue med helrude.

Bindingsværksgavlen har en nyere, gråmalet dør med fylding og rude,





Søndergade 34

trappetrin af beton. En mindre, brunmalet revledør og et nyere, brunbejdset vindue med helrude; tagetagen har et etrammet, småsprosset vindue.

Udhuset er nyere, grundmuret, står med fuget gasbeton og med halvtag af bølgeeternit; brunbejdset sternbrædt og en nyere, brunbejdset dør med rude og fylding, desuden et mindre vindue med helrude.

Bemærkninger: Hus med god hovedform og en fin, bevaret, overkalket gavl af bindingsværk. En skorsten og et tegltag savnes. Bygningen ville vinde, hvis gasbetonfacaderne blev vandskuret og kalket, og vinduerne blev sprosseopdelte.

Historie: Nordgavlen af overkalket bindingsværk i det nuværende forhus stammer fra et fem fags forhus af bindingsværk, der nævnes i 1887. Dette fem fags forhus var en udvidelse af et tre fags bindingsværkshus, der - efter en deling før 1867 - udgjorde den nordlige del af et syv fags bindingsværkshus, der omtales i 1834. Den sydlige del lå på nabogrunden, Søndergade 36. Ejendommen er ombygget i 1969.

SØNDERGADE 36
MATR.NR. 56

Søndergade 36, ejere:

Tidligere ejere, se Søndergade 34.

Enken efter Hans Pedersen, daglejer	-1867-
Hans Chr. Jakobsen	1875-
P. Carstensen og L. Olsen	1885
Laurits M. Lindhardtsen	1885-
Julius Ploug	1891-
Jens L. Bøje, skomagermester	1892-
Peder Rasmussen, arbejdsmand	1903-
Fru Nicoline Rasmussen	1954-
Fru Agnete Pedersen	1958-
Kjeld Pedersen	1959-

Grundmuret fire fags forhus i en etage, står i gul, blank mur over grå cementsokkel med en toleddet gesims og i gavlen en omløbende savsnitgesims. Heltag belagt med flade cementfalstagsten og teglhængt brandkam. Der er fire nyere, torammede, brunbejdsede vinduer med højtsiddende tværpost og profilerede cementsålbænke.

Sydgavlen har et vindue som i facaden, og i tagetagen findes et torammet vindue. Gavlen har en nyere, mindre tilbygning i gul, blank mur med halvtag af bølgeeternit, en nyere, brunbejdset hoveddør med to ruder og et mindre vindue med helrude.

Bagsiden har et vindue som i facaden og et nyere, bredere vindue med højtsiddende tværpost. Desuden et mindre bislag i grålmalet bræddebeklædning med papheltag og revledør.





Søndergade 36

Sidehuset er grundmuret, står i gul, blank mur med et halvtag af bølgeeternit, brunbejdset stern og et brunbejdset, trerammet vindue og klinkesålbænke, desuden en gråmalet revledør. Sidehuset afsluttes mod vest med en lille havestue i trækonstruktion.

Bemærkninger: Hus med god hovedform, skorstenen mangler. Huset ville vinde, hvis det fik traditionelle, opsprossede vinduer.

Historie: Det nuværende forhus med baghus er opført i 1912. Tilbygningen ved den søndre gavl er fra 1962. Vinduerne er indsat i 1972. På ejendommens plads lå tidligere et tre fags hus af bindingsværk, der - efter en deling før 1867 - udgjorde den sydlige del af et syv fags bindingsværkshus nævnt i 1834. Den nordlige del heraf lå på nabogrunden mod nord, Søndergade 34. Se denne ejendom.

SØNDERGADE 38
MATR.NR. 55b

Søndergade 38, ejere:

Lars Sørensen, arbejdsmand	-1818-
Hans Danielsen, væver	-1827-
Johannes Danielsen, skomager	-1835-
Hans Rasmussen, daglejer	-1836-
Niels Rasmussen, skomager	-1837-
J. Z. Nielsen, skomager	-1867-
Søren J. Hjorth	1871-
Maren Marie Hansen	1889-
Jørgen Nielsen, gårdejer	1893
H. J. P. Jakobsen	1893-
Carl Georg Nielsen	1897-
Jens Jensen	1905-
H. M. Jensen, P. A. Jensen, A. Jensen	1913-
Hans Chr. Jensen	1925-
Georg Jensen	1927-
Aage Errebo	1955-

Grundmuret hus med gavl mod gaden, står i gulmalet vandskuring med delvis bevaret bindingsværk i nordsiden og sortmalet sokkel. Heltag af bølgeeternit med gulmalet skorsten i tagryg og brunbejdset udhæng og stern.

Gavlen har to nyere vinduer med brunbejdsede karme og helruder og murede sålbænke på et udkraget skifte; i tagetagen et etrammet, opsprosset vindue.

Facaden mod syd har et trerammet vindue og grå klinkesålbænke. En nyere, brunbejdset, bræddebeklædt dør med grønmalet karm samt trappetrin af beton; et grønmalet, trerammet vindue med højtsiddende tværpost.

Vestgavlen har et grønmalet, torammet vindue, klinkesålbænk og et mindre, grønmalet vindue med helrude i tagetagen.

Sidehuset er opført dels i gulmalet gasbeton dels i brunbejdset, grønmalet bræddebeklædning med halvtag af bølgeeternit. Det har en gråmalet dør med rude og en grøn revledør; i gavlen et grønmalet, torammet vindue.

Bagest i haven ligger et grundmuret hus i rød, blank mur med trempel-





Søndergade 38

konstruktion, der er beklædt med grønmalede pandeplader og et bølgeeternitbeklædt heltag og gulmalet udhæng. Østgavlen har i overetagen et smårudet støbejernsvindue og en listebeklædt dør; i facaden mod nord er to smårudede støbejernsvinduer med sålbænke af beton.Vestgavlen har et grønmalet, torammet vindue.

Bemærkninger: Hus med god hovedform og bevaret skorsten. Huset burde have opsprosede vinduer.

Historie: Det nuværende forhus, hvori dele af bindingsværk indgår, omtales i 1867 som et seks fag bindingsværkshus indrettet til beboelse, lo og lade. I denne form kan huset føres tilbage til 1818. Tegltaget udskiftedes med eternit i 1969. I 1934 opførtes en tilbygning til ejendommens baghus. Det grundmurede hus i røde sten og med trempelkonstruktion, beliggende i grundens vestende, er opført i 1932-33 som hestestald og vognremise. Bygningen hørte oprindelig til naboejendommen, Søndergade 40, men ved en omdeling i 1976 er den nu lagt ind under Søndergade 38.

SØNDERGADE 40
MATR.NR. 55a

Søndergade 40-46, ejere:

Knud Christensen, konsumtionsbetjent	-1791-
Rasmus Jørgensen	-1801-

Søndergade 40-44, ejere:

Rasmus Jørgensen	-1818-
Iver Rasmussen, skomager	-1827-
Peder Jochumsen, daglejer	-1827-

Søndergade 40, ejere:

Niels Rasmussen, skomager	-1837-
Frederik Jensen, møllersvend, træskomager	1868-
Jens Jørgen Hansen, detailhandler	1916-
Marker Johannes Poulsen, købmand	1927-
Arvinger	1972
Rødby Kommune	1972-
Arne Bonde, maler	1976-

Grundmuret forhus i en etage, står i rød, blank mur over grå betonsokkel med en treleddet gesims og et heltag beklædt med eternitskifer. En stor kvist med fladt zinktag og brunbejdset udhæng; forsiden og flunker er beklædt med eternitskifer. Kvisten har et seksrammet vindue. Forhuset har teglhængt brandkam; to skorstene i tagfladen, en i rød, blank mur og en af sort metal. Der er to brede vinduesåbninger med smalle rammer på hver side af en stor rude og gule klinkesålbænke.

Bagsiden har to torammede vinduer og et firerammet vindue, alle vinduer har gule klinkesålbænke. Der findes en brunbejdset bræddedør med rude.

Hovedhuset har fået en vinkeltilbygning med gavl mod gaden. Tilbygningen er grundmuret og står i gul, blank mur over grå cementsokkel med en toleddet rulskiftegesims med en pudset frise, der i gavlen er omløbende. Gavlen afsluttes foroven med en teglhængt, bred murtinde. Taget er be-





Søndergade 40

klædt med tagsten formet i metalplader og er foroven afsluttet med et fladt zinktag. Tilbygningen har tre nyere, brunbejdsede vinduer med korsformet opsprosning og profilerede betonsålbænke; en nyere, brunbejdset dør med rude og trappetrin af beton.

I den tilmurede åbning ved siden af døren har der været et udstillingsvindue. I nordsiden er der en gråmalet revledør med fladbuet stik og to smårudede støbejernsvinduer i fladbuet stik.

En nyere carport og udhus i trækonstruktion med profileret metaltag.

Bemærkninger: Hovedhuset har en god hovedform med heltag, men skæmmes af tilbygningen med det fremmedartede tag.

Historie: Forhusets nuværende udseende skyldes en ombygning i 1935 af et tidligere ti fags bindingsværkshus indrettet til beboelse, værksted samt lo og stald i 1876. Dette hus var fremkommet ved en sammenlægning mellen 1827 og 1837 af to ejendomme på fire og seks fag. Disse udgik sammen med et syv fags bindingsværkshus syd herfor fra et 14 fags hus med en kvist mod øst på tre fag, der med ændringer kan følges tilbage til 1791. Tilbygningen til forhuset med gavl ud mod Søndergade, der opførtes i 1909 med en zinkbeklædt platform foroven, var indrettet til butik og lagerrum. Tilbygningens nuværende højde flugtede oprindelig med det tidligere forhus' tagryg. I 1932-33 opførtes en hestestald og vognremise til ejendommen. Se Søndergade 38.

SØNDERGADE 42
MATR.NR. 54

Søndergade 42, ejere:

Tidligere ejere, se Søndergade 40-46.

Peder Jochumsen, daglejer	-1827-
Peder Jensen, daglejer	-1837-
Ludvig Scheel, murer	-1847-
Frederik Hansen, daglejer	- -
Chr. Rasmussen, daglejer	-1857-
Poul Christiansen, daglejer	-1867-
Hans Hansen	1873-
H. P. Hansen	1907-
Mariane Hansen	1914-
Arvinger	1917
Ingeborg Frandsen	1917-
Rasmus Pedersen	1925-
Georg Jensen	1926-
Carl A. Hansen	1927-
Enken	1951
Agnes M. Jørgensen	1951-
Arvinger	1971
Svend Juul Andersen	1971-
Jette Kloth	1977-
Michael Andersen	1982-
Kim Rasmussen og Maibritt Carlsen	1984-



Søndergade 42

Grundmuret to fags forhus, står i gul, blank mur over grå cementsokkel med en enkel rulskiftegesims. Heltag beklædt med bølgeeternit; en taskekvist med papbeklædt tag, hvor forside og flunker er beklædt med eternitskifer. I facaden er et trerammet, brunbejdset vindue med sort klinkesålbænk. En nyere, brunbejdset hoveddør med to ruder og fem tremmer.

Bagsiden står i gulmalet puds med sort sokkel, har et vindue med helrude i brunbejdset karm; en brunbejdset halvdør med fylding og rude og et torammet vindue.



Bagest i haven ligger en carport i brunbejdset trækonstruktion.

Bemærkninger: Hus med god hovedform, der har fået en dominerende kvist i den forholdsvis lille tagflade. Skorstenen mangler.

Historie: Forhuset var endnu i 1929 opført af bindingsværk med tegltag. I 1874 udgjorde det et tre fags hus med bindingsværk af "blandet Tømmer" efter en deling mellem 1847 og 1857 af et seks fags bindingsværkshus. Den sydlige del af dette hus, der i 1827 bestod af syv fag, udgjordes af Søndergade 44. Kvisten på husets forside er opsat i 1953-54. Se iøvrigt Søndergade 40.

SØNDERGADE 44
MATR.NR. 53

Søndergade 44, ejere:

Tidligere ejere, se Søndergade 40-46 og Søndergade 42.

Enken	-1867-
Ferdinand Zichau	1871-
Chr. Pedersen	1889-
Johan Alfred Pedersen	1896-
Emil Danielsen, slagter	1929-
Frk. Sofie Pedersen	1931-
KFUK i Rødby	1954-
Kurt Weiss, lokomotivfører	1975-
Ea Løvenfeldt Jørgensen	1976-
Kenny Jørgensen	1981-
Freddy Petersen	1984-

Grundmuret tre fags forhus i rød, blank mur over sort cementsokkel. Huset har en toleddet gesims, to brunbejdsede, torammede vinduer og skifersålbænke. En nyere, brunbejdset dør med fylding og rude. Heltag beklædt med metalpladetag, der er formet som vingetagsten; i bagsiden er et stort, nyere tagvindue.

Bagsiden står i gråmalet stænkpuds, har et nyere, brunbejdset vindue med helrude og betonsålbænke.

Sidehuset er grundmuret, står i gråmalet stænkpuds med halvtag af bølgeeternit; en nyere, brunbejdset dør med en fylding og rude samt vindue med helruder og klinkesålbænk. Desuden en sortmalet dør med to hvide fyldinger og seks småsprossede ruder, i gavlen en elementskorsten og et mindre vindue.

Bagest i haven er en carport med trækonstruktion.

Bemærkninger: Pænt forhus med god hovedform. Skorstenen mangler. Metaltaget burde erstattes med et tegltag. Bygningen ville vinde, hvis den fik en traditionel fyldingsdør.

Historie: Forhuset beskrives i 1876 som et tre fags hus af bindingsværk. Dette hus havde sammen med naboejendommen mod nord, Søndergade 42, udgjort et seks fags bindingsværkshus, der var blevet delt mellem 1847





Søndergade 44

og 1857. Se iøvrigt Søndergade 42. Forhusets nuværende facader i grundmur er fra 1932-33. Sidehuset i gården er fra samme tid.

SØNDERGADE 46
MATR.NR. 52

Søndergade 46, ejere:

Tidligere ejere, se Søndergade 40-46.

Kgl. konsumtionsbod	1811-
Christen Ottosen, slagter	-1857-
Christian Pedersen	1884-
Ane Frederikke Petersen	1923-
Carl Frederik Petersen	1929-
Jens Chr. Mikkelsen	1933-
Arvinger	1942
Henry Jensen, mejerist	1942-
Fru Ellen Henriette Jensen	1949-

Grundmuret to fags forhus, står i gul, blank mur over grå betonsokkel med en enkel, fremspringende gesims. Bygningen har et heltag beklædt med bølgeeternit og en bred taskekvist med bølgeeternittag med udhæng; flunker er beklædt med eternitskifer, og forsiden har et brunbejdset nyere, trefags vindue.

Facaden har et trerammet vindue med hvidmalede rammer i grønmalet karm, en grønmalet dør med en fylding og et småsprosset vindue, trappetrin af beton.

Bagsiden står i gul,blank mur med en bred frontgavl med heltag af bølgeeternit og flunker beklædt med grå eternitplader. Der er to trerammede vinduer med brune karme og betonsålbænke.

Sidehuset er grundmuret, står i gul, blank mur, har et halvtag af bølgeeternit, en brunbejdset dør med rude samt en revledør.

Bemærkninger: Hus med god hovedform, skorstenen mangler. Taget har fået en bred kvist, der virker dominerende i forhold til tagfladen. Facaden har en pæn hoveddør.

Historie: Det nuværende forhus er ombygget i 1946, og i 1950 blev der opmuret en ny facade. I 1918 blev ejendommen beskrevet som et tre fags bindingsværksforhus med tegltag. Dette hus kan føres tilbage til 1811, hvor der udskiltes et tre fags hus, som blev indrettet til kgl. told- og konsumtionsbod af et 14 fags hus, indrettet til beboelse, lo, lade og stald, der kan føres tilbage til slutningen af 1700-tallet. Sidehuset stammer antagelig fra ombygningen 1946.





Søndergade 46





Søndergade 48

SØNDERGADE 48
MATR.NR. 51

Søndergade 48, ejere:

Peder Smed	-1771-
Hans Haagens enke	-1791-
Mathias Brun, væversvend	-1801-
Hendrich Pedersens lejevåning	-1811-
Hendrik Pedersen, arbejdsmand	-1818-
Hans P. Kølle, skomager	1838-
J. Kisler, købmand	-1867-
Søren M. Sabro	1870-
Arvinger	1925
Carl Andersen, konduktør	1925-
Fru Anne With	1960-
Ole Sivertsen, landmand	1968-
Svend Erik Hansen, blikkenslagersvend	1971-
Egon Frimann Jensen	1984-
John Pedersen	1985-

Grundmuret fire fags forhus, der står i gulbrunmalet puds og brunmalet sokkel; heltag beklædt med bølgeeternit med et nyere tagvindue.

Tilbygningen i sydgavlen står i malet gasbeton, har et fladt tag med brunbejdset stern og en nyere, brunbejdset dør med fylding, rude og fire tremmer, trappetrin af beton. Der er fire nyere, brunbejdsede, torammede vinduer og sorte klinkesålbænke i facaden.

Sydgavlen har en brunbejdset, profileret pladebeklædning med et nyere vindue med helrude. Tilbygningen har et mindre, aflangt vindue.

Bagsiden står i sort, optrukket bindingsværk og hvide tavl; sortpudset sokkel og sort sugfjæl med to nyere, brunbejdsede vinduer med helrude. Hertil kommer en mindre, grundmuret tilbygning, hvidmalet med fladt tag og brun stern med brunbejdset halvdør.

En åben garage i brunbejdset trækonstruktion med halvtag af bølgeeternit.

Bemærkninger: Hus med god hovedform og pæne vinduer. Tilbygningen virker fremmedartet for huset.

Historie: I ejendommens bagside indgår dele af et tidligere fem fags bindingsværkshus med udskud. Denne bygning kan med ændringer følges tilbage til 1771, hvor den omtaltes som et fire fags hus, som kun består af en længe. Tilbygningen af gasbeton mod syd er fra 1971.



OM TORVET

På de ældste kort over Rødby fra 1600-1700-tallet ses benævnelsen "Torvet", der hvor Nørregade går over i Vestergade. Dets placering var midt i det gamle færdselshovedstrøg, Nørregade-Vestergade, betinget af landevejenes linjer. Torvets nuværende beliggenhed længere mod øst på Østergades nordlige side, er antagelig fremkommet efter den store bybrand i 1774, som det kan ses på Stockfleths kort fra 1803. Torvets form var i forrige århundrede mere "lukket", end det er i dag, hvor det mod vest åbner sig ud mod Nørregade. Denne situation opstod, da en gammel, tolænget købmandsgård ud mod Nørregade og Østergade blev nedrevet i 1924. Bebyggelsen omkring torvet går tilbage til midten og slutningen af 1800-tallet.

TORVET 3
MATR.NR. 149a

Torvet 3, ejere:

Torvet 3-7:

Jacob Svendsen, avlsmand	-1781-
Svend Peitersen, avlsmand	-1801-
Jørgen Jørgensen, bødker	-1811-

Torvet 3:

Hans Jørgensen, snedkersvend	-1834-
Carsten Christiansen, handskemager	-1837-
Peder Carstensen, slagter	1878-
Hanne Carstensen, enke	1887-
Niels Peder Nielsen, karetmager	1891-
Jørgen Madsen, gæstgiver	1895-
Søren Erik Hansen, købmand og	
Hans Christensen Ruder, sagfører	1900-
Hans Christensen Ruder, sagfører	1901-
Hans Edvard Ruder, pantefoged	1937-
Poul W. Olsen, bankbogholder	1944-
Søren Hansen, gårdejer	1954-
Fru Anna H.K. Hansen	1976-
Poul W. Olsen	1976-

Forhus i bindingsværk på otte fag i en etage, med rødmalet monierpuds, sortmalet sokkel og hvidt sugefjæld. Teglhængt heltag med kvartvalm mod vest og to hvidkalkede skorstenspiber.

Facaden har hvidmalede, torammede, smårudede vinduer og lille sålbænk i træ. Hoveddøren er tofløjet og hvidmalet med fem fyldinger i hver, hvoraf to fyldinger er facetformede; overramme med fire ruder og trappetrin af granit.

Vestgavlen har overmalet bindingsværk og sortmalet, pudset sokkel uden synlig fodrem. Under kvartvalmen er der et torammet, smårudet vindue med tre ældre beslag. Det nordvestligste hjørne har en afskæring i dørbredde med en nyere, hvidmalet dør, der flankeres af to nyere, enrammede vinduer.

Nordfacaden har overmalet bindingsværk og hvidt sternbrædt, fire hvidmalede, torammede, smårudede vinduer med en lille træsålbænk. En nyere, hvidmalet halvdør med fire ruder og trappetrin af cement.

Udhuset er delvis grundmuret i en etage, pudset og rødmalet med eter-





Torvet 3

nitbeklædt halvtag med vandskuret skorstenspibe; tre hvidmalede, enrammede, sprossedelte vinduer, to hvidmalede revledøre med cementtrappetrin.

Mod Torvet er en nyere, teglhængt halvhøj mur i røde, blanke sten med hvidmalet havelåge og hvidmalet, tofløjet revleport med bagvedliggende, nyere carport.

Bemærkninger: Et bevaringsværdigt hus med god hovedform. Pænt tegltag med skorstenspiber. Facadens puds burde fjernes ligesom i vestgavlen. Fine vinduer med tynde sprosser og en pæn fyldingsdør. Det skråt afskårne hjørne mod haven passer ikke til huset.

Historie: Forhuset af bindingsværk, der i 1834 fik tegltag, og hvis facade mod torvet blev cementpudset i 1919, kan i sin nuværende udstrækning følges tilbage til 1817, hvor det var indrettet som et seks fag stuehus og et to fags ladehus af egebindingsværk. Sammen med naboerne mod øst, Torvet 5 og 7, på hver tre fag udgik Torvet 3 i dette år fra et 14 fag stort forhus af egebindingsværk, der var den tilbageblevne del af en firelænget gård med et 23 fag stort forhus. Denne gård, der kan føres tilbage til slutningen af 1700-tallet, antagelig opført efter branden i 1774, blev i 1806 delvis nedbrudt og udflyttet til jordene udenfor byen.

TORVET 5
MATR.NR. 150

Torvet 5, ejere:

Ældre ejere, se Torvet 3.

Hans Tømesen, vævermester	1817-
Jens Svendsen, slagter	1818
Enkemadame Schmidt	1818-
Enke Maren Pedersdatter	1834-
Simon Danielsen	-1847-
Jens Møbius, murer	- -
Hans Jørgen Hansen, sadelmager	-1868-
Christiane Jacobine Bærntsen	1874-
Th. Møller, prokurator	1881-

Grundmuret forhus på tre fag i en etage, står i rød, blank mur over en sokkel af flækkede granitsten med treleddet savsnitsgesims. Heltag beklædt med skifer, et nyere tagvindue og to teglhængte brandkamme. Facaden har to hvidmalede korspostvinduer med stik og skifersålbænke. Vinduerne har i brystningen en hvidmalet blænding og en nyere, hvidmalet dør beklædt med notede brædder. Sidestykke med rude og fylding, en overrude uden ramme og trappetrin af cement.

Bagsiden er hvidmalet med sokkel af flækkede granitsten og treleddet gesims. Et nyere, brunbejdset vindue og et blåmalet, oprindeligt korspostvindue.

Lars Christensen	1888-
Aktieselskabet Rødby Telefonselskab	1894-
Lolland-Falster Telefonaktieselskab	1897-
Axel Hansen, købmand	1910-
Nikolaj Chr. Jensen, tilskærer	1917-
Fru Othilie Jensen	1954-
Torben Krøyer Pedersen, revisor m.fl.	1971
Ole Willer, cand.jur.	1971-
Anne Willer og Lars Andersen	1981-
Else Nielsen	1986-





Torvet 5

Sidehuset er grundmuret på fem fag i en etage, hvidmalet med sort sokkel og halvtag af bølgeeternit. Der er seks blåmalede korspostvinduer med stik og murede sålbænke. Sidehuset har en mindre tilbygning, grundmuret og hvidkalket med eternithalvtag, en blåmalet revledør og flere mindre vinduer.

Bemærkninger: Forhus med god hovedform. En fyldingsdør havde passet bedre til huset. Velbevaret sidehus.

Historie: Det nuværende forhus er opført i 1895. Sidehuset med tilbygning er opført i 1920-21 som værksted og udhus. På forhusets plads lå tidligere et tre fag stort bindingsværkshus, der sammen med naboerne, Torvet 3 og 7, i 1817 udskiltes fra et 14 fag stort forhus, se Torvet 3.

TORVET 7
MATR.NR. 151

Torvet 7, ejere:

Ældre ejere, se Torvet 3.

Kaas, skræddermester	1817-
Distriktjordemoderhus	1818-
Nathan Samuel, købmand	-1857-
Signe Nathan	- -
H. R. Walther, skrædder	1867-
P. Carstensen, slagter	1882-
Hanne Carstensen	1887

Grundmuret forhus på fire fag i en etage, med gavlkvist i rød, blank mur over grå sokkel af beton. Treleddet sparrenkopgesims; gavlkvisten har samme gesims, men er omløbende. Heltag med røde falstagsten og et nyere tagvindue. På bagsiden en bred taskekvist med brunbejdset bræddebeklædning på front og flunker og to nyere, hvidmalede vinduer. På facaden mod Torvet er der tre hvidmalede, opsprossede korspostvinduer, en nyere, hvidmalet dør med en rude og fylding. I kvisten er et seksrammet, sprossedelt vindue. Vinduerne har lige stik og sålbænke af skifer.

J. L. Bøye, skomager	1887-
Søren Larsen, skibsbygger	1894-
Thyra M.H. Sørensen f. Huusmann	1898-
Jens Kaas, konditor	1899-
L. Hansen, købmand	1901-
Maren C. Hansen, f. Larsen	1910
Flere ejere	1910-
Enke Jørgine Peitersen	1913-
Rasmus L. Rasmussen,murer	1918-
M. A. Jensen, redaktør	1946-
Emma Bolette Jensen	1963
Bent Hersnæs, konditor	1963-
Erling Dänhardt, bager	1964-
Fru M. Juul Andersen	1967-
Poul Sørensen	1977
Jytte Hansen og Stig Hansen	1977-
Ernst Andersen	1980-
Lolland-Falsters Folketidende A/S	1987-



Torvet 7



Bagsiden er hvidmalet og har en hvidmalet dør.

Sidehuset er bygget som vinkelhus, hvidmalet og opført samtidig med forhuset.

Gårdrummet har nyere overdækning med profilerede plastplader og en brunbejdset konstruktion.

Øst for huset er der en åben, fritstående carport med brunbejdset konstruktion og halvtag med profilerede stålplader. Foran carporten er tre nyere, teglhængte murpiller i rød, blank mur med en brunbejdset, tofløjet, høj rammelåge samt en låge.

Bemærkninger: Pæn facade mod Torvet. Vinduet i døren burde opsprosses som vinduerne.

Historie: Forhuset og sidehuset, begge af grundmur, er opført o. 1898. Den nuværende facade med kvisten mod torvet stammer fra en ombygning i 1928-29. På forhusets plads stod i 1885 et fire fag stort bindingsværkshus, der sammen med naboerne mod vest, Torvet 3 og 5, udskiltes fra et fælles 14 fag stort forhus i 1817.Se Torvet 3.

TORVET 9
MATR.NR. 153

Torvet 9, ejere:

Jacob Friis, skomager	-1801-
Ernst Johansen, snedker	1818-
Søren Schanning, købmand	- -
Christian B. Thomsen, bomuldsvæver	-1837-
Peter V. Valther, skrædder	-1840-
Niels Koch, skrædder	-1847-
Enke Ane Kirstine Kok	- -
Ludvig Bøje, skomager	1873-
Alfride Bentzen og Anna Skjøldberg	1909-
Frk. Anna Skjøldberg	1919-
Fru Agne Egemose	1933-
Henning Højer, konditor	1943-
Knud H. Mikkelsen, konditor	1946-
Svend Chr. Nimb, konditor	1950-

Grundmuret forhus på syv fag i en etage med fremspringende tre fags midterparti med frontgavl.

Facaden er malet lysebrun over en mørkere, brun sokkel; der findes en sparrenkopgesims. Bølgeeternitbeklædt heltag med nyere tagvindue og teglhængt brandkam der foroven afsluttes med en murtinde. Frontgavlen har tre teglhængte murtinder, cirkelblænding og en aflang blænding under de øverste vinduer. Der er brunbejdsede, torammede, sprossedelte vinduer med sålbænke af skifer. De øvrige seks vinduer er brunbejdsede, enrammede med korsopdelte sprosser og skifersålbænke med blændinger i brystningen. De tre midterste vinduer har en affasning i murfalsen. Den nyere naturtræsdør har to fyldinger med spejl og en fast siderude og trappetrin af beton.

Svend Olaf Nielsen, bager	1954-
Bent O .C. Hersnæs, bager	1959-
Erling Dänhardt, bager	1964-
Fru Margrethe Jull Andersen	1967-
Poul Sørensen	1977-
Bent Ove Jepsen og Inge Lise Nielsen	1983-





Torvet 9

I husets forlængelse er der en høj, cementafdækket mur, der til dels danner brystning for en tagterrasse. Den faste baldakin har brunbejdset træværk og er belagt med cementtagsten. Under baldakinen er der en nyere, brunbejdset dør med rude og siderude i brunbejdset karm, brun klinkesålbænk og trappetrin af beton. En nyere, brunbejdset vippeport med sidedør.

Bagsiden er gulmalet med grøngrå sokkel, med rester af bindingsværk. I taget en eternitbeklædt taskekvist tildels med brunmalet bindingsværk sammenbygget med naboens sidehus. Baghuset er grundmuret, gulmalet med eternithalvtag og med teglhængt brandkam. Grundmuret, gulmalet garage.

I fortsættelse af garagen i vestskellet ligger det oprindelige bageri, der er grundmuret i tre fag; to etager højt, står i rød, blank mur over en grå cementsokkel med en treleddet gesims, der i gavlene er omløbende. Heltag beklædt med vingetagsten af cement, med en jernafstivet skorsten i rød, blank mur. Facaderne har hvidmalede vinduer med stik og brune klinkesålbænke.

Sydgavlen har et etfags vindue med småsprosset overramme og et enrammet vindue. Nordgavlen har et etfags vindue med småsprosset overramme og et torammet vindue med småsprosset overramme. Østfacaden har to torammede vindue og to korspostvinduer med småsprossede overrammer. I nordgavlen er der en grundmuret tilbygning med halvtag af eternit og grønmalet revledør.

Bemærkninger: Hus med god hovedform og fin facadeinddeling. Tilbygningen med den dominerende baldakin og det mørke portparti virker fremmedartet for huset.

Historie: Det nuværende forhus er opført i 1873 med facade og den ene gavl af grundmur og med bagside af bindingsværk. Det var indrettet til beboelse og butik. Dette forhus erstattede et syv fags bindingsværkshus til beboelse og stald, der nyopførtes i 1822 som et sidehus til et seks fag stort bindingsværkshus ud mod Østergade. Denne ejendom deltes i to parceller i 1840, hvor den sydligste senere blev til Østergade 3, se denne adresse. På sidehusets plads lå før 1822 et fire fag stort,sidehus af bindingsværk der kan dateres til ca. 1801.

Til det nuværende forhus opførtes i 1910 et halvtagshus til bageri samt en ringmur. Tilbygningen i grundmur med zinktag indrettedes i 1914 til cafélokale, og et nyt bageri i grundmur i to etager opførtes nord herfor samme år. Forhusets nuværende baghus er opført mellem 1910 og 1920. Her var indrettet faciliteter til butik og bageri. I tilbygningen mod nord ved siden af cafélokalet indrettedes i 1957 en garage.



OM VESTERGADE

Vestergade er Rødbys mest langstrakte gade med et svagt, bugtet forløb og med forbindelse ud til kysten mod sydvest ved Rødby fjord, hvorfra der tidligere fandt udskibning sted.

Bebyggelsen ved Vestergade har fra gammel tid været spredt, især i den vestlige del ud af byen, men bliver efterhånden mere sammenhængende ind mod centrum. En markant samling af småhuse i en klynge i den vestligste del af Vestergade genfindes på kort fra midten af 1700-tallet. Denne bebyggelse kaldes lokalt for "Sibirien".

Mindre beboelseshuse i et plan har især præget Vestergade, dog har præstegården i Rødby, der er af anselig størrelse haft sin plads her siden slutningen af 1700-tallet. En anden offentlig institution var det lokale sygehus, der opførtes på den nordlige side af Vestergade mellem præstegården og "Sibirien" i 1907-08.

VESTERGADE 1.
MATR. NR. 25 B.

Vestergade 1, ejere:

Zacharias Christensen	-1761-
Wentzel Benda	-1781-
Kromelin, tolder	-1791-
Johan H. Lund, kaptajn og landmåler	-1801-
Salomon Abrahamsen, købmand	-1835-
Enken	-1847-
P. I. Willer, købmand	1853-
Grønlund Svendsen, proprietær	1906-
Ole Peter Svendsen, købmand	1908-
Rødby Kommune	1972-

Forhus: Bindingsværksbygning i 13 fag i en etage med mansardtag belagt med røde vingetegl. To skorstene i rygningen og tre tagvinduer i den sydlige tagflade. Over de tre miderste fag en frontkvist opført af bindingsværk med heltag belagt med røde vingetegl. En hvidmalet, profileret trægesims, der endvidere omslutter knækket i mansarden. Frontkvisten er isat et to-rammet, smårudet vindue. Bygningen er gulkalket over tømmer og tavl over en sorttjæret kampestenssokkel. Gesimsen mod gaden er et profileret, hvidmalet sugfjælsbræt, mens gesimsen mod gården er et glat, hvidmalet sugfjælsbræt. Gadefacaden er isat fire firrammede, smårudede vinduer, tre enrammede, smårudede jernvinduer med støbejernssålbænke og en dobbelt fyldingsdør med tredelte vinduer. Hovedtrappen er støbt og belagt med





Vestergade 1

natursten, og over døren indskriften "P. Willer" i metalbogstaver. Gårdfacaden er isat fire torammede og tre enrammede, smårudede vinduer, en dør hvor 2/3 er gående med tredelt overvindue og en dør med firedelt vindue. I vestgavlen et firerammet, smårudet vindue og i østgavlen et torammet, smårudet vindue. Alle døre og vinduer er gråmalede.

Bemærkninger: Flot bygning med markant beliggenhed ved hjørnet af Torvet. Huset fremtræder i god stand efter en pietetsfuld restaurering. Butikken med inventar fra den gamle købmandsforretning står intakt. Beslagene på facaden, der anvendes til juleudsmykning burde fjernes.

Historie: Forhuset, der er et af Rødbys ældste huse, kan følges tilbage i brandtaksationerne til 1761, men er antagelig ældre. Til forhuset har tidligere hørt en tværbygning af bindingsværk til magasin, stald, m.m., der i 1801 omfattede 12 fag, senere udvidet til 18 fag. Denne bygning er nedrevet efter 1941. "Willers gård", som bygningen kaldes, blev fredet i 1919.

VESTERGADE 3.
MATR. NR. 26 B.

Vestergade 3, ejere:

Margrethe, Sl. Lars Ottesens	-1761-
Kromelin, tolder	-1781-
Johannes Aagaard, konsumtionsfuldmægtig	-1791-
Grønnegaard, kasserer	-1801-
Michael Chr. Melchior, sømand	1820-
Poul Kjærsgaard, farver	-1827-
Georg Kjærsgaard, bager	1866-
Frantz Poul Kjærsgaard, bager	- -
Ludvig Hegelund, bager	1917-
Anton Zielicki, bager	1940-
Sv. Ove Pedersen, bager	1955-
Erik Eriksen	1984-

Forhus: Langhus i en etage med heltag belagt med naturskiffer mod gaden og røde vingetegl mod gården. Der er jernvinduer i tagfladen og en skorsten i rygningen. Brandkamme i begge sider belagt med vingetegl. Gadefacaden og gavlene er grundmurede og gulmalede over en sortmalet kampestenssokkel. En muret, aftrappet hovedgesims båret af et frisemønster i fast takt. I facaden et grundmuret, fremskudt frontkvistparti med heltag belagt med naturskiffer, murede flunker og en muret, aftrappet gesims båret af et frisemønster. I facadens stueetage er isat et en-rammet, bejdset butiksvindue med fladbuet stik, to nyere, bejdsede rammedøre med vinduer og fladbuede stik, to to-rammede, nyere, bejdsede vinduer, det ene med tre tilbagetrukne brystningsfelter, og en rødmalet revleport. I frontkvisten er isat tre malede korspostvinduer med fladbuede stik og derunder et tilbagetrukket brystningsfelt. Gårdsiden er opført af bindingsværk over en muret sokkel. Mure-





Vestergade 3

de, gulkalkede tavl og rødmalet tømmer. Gesimsen er et glat sugfjælsbræt. Gårdsiden er isat en- og torammede vinduer, og en rammedør med vindue. Der er tilbygget en veranda med halvtag.

Sidehus i en etage med heltag belagt med falstagsten. Bygningen er opført i bindingsværk, men nu delvis grundmuret. Bindingsværksdelen har murede, gulkalkede tavl og rødmalet tømmer, den grundmurede del står i gul, blank mur. Soklen er støbt og pudset. Der er isat nyere vinduer og en dør.

Grundmuret baghus i en etage med heltag belagt med røde vingetegl, to skorstene i rygningen og jernvinduer i tagfladen. Bygningen står i rød, blank mur, dog er nordfacaden malet. En støbt sokkel og en muret, aftrappet gesims. Der er isat en-, to- fire-, og seksrammede, hvidmalede vinduer, to revledøre og to fyldingsdøre. Baghuset og sidehuset er sammenbygget af en grundmuret halvtagsbygning.

Grundmuret garage med halvtag belagt med pandeplader. Murværket er pudset og gulkalket over en støbt sokkel. Der er isat en revleport og en vindue.

Bemærkninger: Pænt proportioneret forhus med god tyngde i gadebillede. Den oprindelige facadetakt burde retableres.

Historie: Det nuværende forhus med kvist, der har grundmuret gadefacade og gavle, mens gårdfacaden er af bindingsværk, er "ombygget af nyt" i 1882, indrettet til beboelse og butik. På dets plads lå et ni fag stort forhus af bindingsværk, der kan følges tilbage til 1761, hvor det indgik i et trefløjet anlæg. Sammenbygget med det nuværende forhus i vest ligger en bageribygning opført delvis i bindingsværk og grundmur fra 1873, hvor en "ny Bagerovn indrettet til at opvarme med Kul" havde sin plads. Der er senere tilføjet udbygninger. Det grundmurede langhus er fra 1918, der var indrettet til beboelse samt vognport m.m. Halvtagshuset, der forbinder bageriet med baghuset, er ligeledes fra 1918. Garagebygningen mod øst er antagelig opført senere i dette århundrede.



Vestergade 5

Vestergade 5, ejere:

Fridrich Jessen, tolder	-1761-
Madame Ottesen	-1771-
Enken efter tolder Jessen	-1791-
Fritz Bredtfeldt, købmand	-1811-
Strate, købmand og gæstgiver	-1817-
Ibsen, kancellisekretær, by- og herredsfoged	-1826-
Ludvig Smith, kancelliråd, by- og herredsfoged	1857-
Enken	1888-
Rødby Kommune	1903-
Johs. Jensen, borgmester	1910-
Staten	1920-
K. Lassesen, proprietær	1974
Fru Jette Kold Olesen og Mogens Dahl	1974-
Mogens Dahl, enejer	1976-
John Hansen	1977-
Bent Juul Hansen	1979-
Leif Rasmussen	1987-

VESTERGADE 5.
MATR. NR. 27 D.

Forhus: Grundmuret langhus i 13 fag i en etage, dog delvist i to etager i bindingsværk mod gården. Heltag belagt med røde vingetegl til gaden og røde falstagsten til gården. To skorstene i rygningen og en i tagfladen. En muret brandkam belagt med tagsten i begge sider. I tagfladen ni jernvinduer og et nyere tagvindue. Til gården en lille taskekvist. Murværket er berappet og gulmalet, bindingsværksdelen er med murede, gulmalede tavl og sortmalet tømmer. Sokkelen er af tilhugne, sorttjærede kampesten. En muret bloktandgesims til gaden. I facaden er isat 12 grønmalede korspostvinduer med hvidmalede, murede sålbænke og fladbuede stik og en dobbelt, grønmalet fyldingsdør med rødmalede stafferinger og et firedelt overvindue. I vestgavlen et grønmalet korspostvindue og et torammet, grønmalet vindue, og en grønmalet fyldingsdør. Mod gården en lude og en mindre tilbygning.





Vestergade 5

Gårdsiden er isat forskellige en-, to-, og firerammede, smårudede, hvidmalede vinduer. Dobbelte, smårudede, hvidmalede glasdøre og en fyldingsdør med vindue. I bindingsværksdelen to karnapper belagt med tagpap.

Grundmuret sidehus med halvtag belagt med falstagsten og bølgeeternit. Bygningen er pudset og gulmalet over en sokkel markeret med sort. Gesimsen er muret og aftrappet. Bygningen er isat to revledøre, en revleport, og en- og torammede vinduer.

Bemærkninger: Forhus med en smuk, regelmæssig, fagdelt facade og en bemærkelsesværdig, varieret, springende gårdside.

Historie: Det nuværende forhus udgår fra et 20 fag stort bindingsværkshus, der kan følges tilbage til 1761. Forhuset og dets nabo mod vest, et syv fag stort bindingsværksforhus havde fælles ejer fra 1829 til 1894, men sidstnævnte hus udskiltes og blev nedrevet samme år, se Kirkeallé 1. Vestergade 5 beskrives i 1847 som havende "cementeret" forside; i 1909 var gadefacaden grundmuret, mens bagsiden stod i bindingsværk. Udskudsbygningen her på seks fag mod sydøst omtales i 1857, tagkvisten på otte fag bindingsværk er to år yngre. Heltagssidebygningen mod vest er opført mellem 1903-09, indrettet til kontor, da bygningen på dette tidspunkt anvendtes som borgmesterbolig. Fra 1920 til 1974 var Vestergade 5 i statens eje, og lokalt blev den omtalt som "Politimestergården". Sidehuset mod øst i gården omtales i 1909, tilbygningen er fra 1936.

VESTERGADE 11.
MATR. NR. 29 H.

Vestergade 11, ejere:

Vestergade 11-13:

Søren Sørensen	-1781-
Mathias Christiansen, avlsmand	-1791-
Lars Ottesen, bager, kirkeværge	-1811-

Forhus: Grundmuret langhus i fire fag i en etage. Heltag belagt med glaserede, sorte vingetegl til gaden og røde vingetegl til gården. Til gaden en pultkvist med glaserede, sorte vingetegl, og flunker beklædt med eternit og isat et nyere todelt vindue. To jernvinduer i tagfladen. Bygningen står gulmalet over en støbt, sortmalet sokkel. Der er kvaderpudsede, hvidmalede

Jens Hansen Danielsen, skomager	1819-
Enken	-1857-
Rasmus Mortensen, vognmand	-1867-
Hans Eriksen og Johannes Erik Eriksen	1881-
Hans Eriksen, enejer	1883-
Johannes Erik Eriksen	1887-
Enken	1901
Peter Simon Bauch	1901-
Frederik Sørensen, slagter	1907-
A. Christiansen, kreaturhandler	1916-

Vestergade 11:

Aage Thomsen, montør	1918-
Arvinger	1947
Poul Kistrup, el-installatør	1947-



Vestergade 11-13



lisener mellem fagene og i østgavlens hjørner, der endvidere omløber gavltrekanten. Lisenerne afsluttes af et vandret bånd, der bærer en pudstrukken, hvidmalet gesims. Facaden er isat enrammede, nyere, blysprossede, bejdsede vinduer og i gavlen er der to enrammede, nyere, bejdsede vinduer, alle med murede, hvidmalede sålbænke. Gadedøren er en nyere, bejdset listedør med vindue. På bagsiden en tilbygget træveranda med store vinduer.

Grundmuret sidehus i en etage med halvtag belagt med bølgeeternit. Bygningen står pudset og gulmalet over en pudset, sortmalet sokkel. Et stort sammenhængende dør- og vinduesparti, med en tilbagetrukket butiksdør. Et listebeklædt stort dørparti. Et butiksskilt med lys over vinduespartiet. Til gården tre jernvinduer.

Bemærkninger: Pænt proportioneret forhus med gode detaljer og bevaret tag. De blysprossede vinduer virker fremmede for huset. Skorstenspiben mangler.

Historie: I forbindelse med en udstykning af stamparcellen, matr.nr. 29a, i 1917, opdeltes forhuset, et 12 fag stort, teglklædt bindingsværkshus i to dele, der kunne føres tilbage til slutningen af 1700-tallet, og som dengang indgik i en firelænget gård. Den østre del blev nedrevet og istedet opførtes det nuværende forhus i 1917 med liséndekoration på gadefacaden. Bevaret til idag er tagbeklædningen og kvisten mod gaden. Sidehuset mod sydøst opførtes på samme tid. I 1921 blev der tilføjet en grundmuret tilbygning indrettet til forretning og lager. Facaden mod Kirkeallé skyldes en ombygning i 1964.

VESTERGADE 13.
MATR. NR. 29 I.

Vestergade 13, ejere:

Ældre ejere, se Vestergade 11.

Fr. Sørensen, slagter	1917-
Vilh. Bauch, arkitekt, 1/2 part af ejendom	1933-
Vilh. Bauch, enejer	1936-

Grundmuret forhus i en etage med heltag med halvvalm mod vest. Taget er belagt med sort bølgeeternit mod gaden og grå bølgeeternit mod gården. En skorsten i rygningen og to nyere tagvinduer mod gården. Bygningen er pudset og malet beige over en pudset, sortmalet sokkel. En pudset, trukket brunmalet gesims i gadefacaden. To firerammede og et seksrammet fladbu-

Lenschau Petersen, bestyrer	1941-
Arvinger	1960
Harald Marquardsen, arbejdsmand	1960-
Arvinger	1975
Henning Bonde	1975-
Torben Petersen og Susanne Jakobsen, hver for 1/2 part	1981-
Torben Petersen	1984-



et vindue med brunmalede øjenbrynsfordakninger mod gaden og nyere etrammede vinduer mod gården. En fyldingsdør med vindue og brunmalet fordakning og en nyere rammedør med vindue.

Vinkelbygget, grundmuret udbygning med halvtag belagt med bølgeeternit. Bygningen er pudset og malet beige over en støbt sortmalet sokkel. Der er isat et nyt og et gammelt vindue og en nyere listedør.

Bemærkninger: Godt lille hus med pudsede detaljer. Huset burde have tegltag, og ville vinde ved at de pudstrukne detaljer var malede i en lysere farve end selve huset.

Historie: Forhuset er den tilbageblevne del af et oprindeligt 12 fag stort forhus af bindingsværk, der kan følges tilbage til slutningen af 1700-tallet, og som deltes i to dele i 1917, se Vestergade 11. Ejendommen er blevet grundmuret i dette århundrede. Udhuset i gården er opført o. 1960.

VESTERGADE 15.
MATR. NR. 30 A.

Vestergade 15, ejere:

Hans Jørgensen, avlsmand	-1781-
Jens Jensen, avlsmand	-1801-
Hans Nielsen, skipper	-1811-
Hans Jochumsen Linou, graver	-1818-
Jens Simonsen, arbejdsmand	- -
Mogens Nielsen, skomager	1849-
Peder Nielsen,detailhandler	1876-
Enken	1912
Forbrugsforeningen for Rødby og Omegn	1912-
P. Berner, slagtermester	1970-
Per Berner	1977-

Enetages grundmuret bygning med bindingsværksgavl mod øst. Heltag belagt med røde falstagsten, en skorsten i kippen og nyere tagvinduer. Bygningen står hvidmalet, dog hvidkalket i østgavlen over en pudset sortmalet sokkel. Gesimsen er savtakket til gaden og retkantet til gården. Seks fladbuede enrammede vinduer og et hjørnevindue til gaden og forskellige nyere enrammede vinduer til gården. En nyere dør med vindue til gaden. Døren og vinduerne er alle brunbejdsede.

Tilbagetrukket tilbygning mod vest opført af de samme materialer som den oprindelige bygning, dog er taget helvalmet mod vest. Retkantet gesims over et pudset fremtrukket felt. Mod gaden to enrammede vinduer og en glasdør. En delvis skjult gavltrekant til gården med et tredelt vindue. To grundmurede halvtagsbygninger belagt med tagpap er tilbygget på gårdsiden.

Garage: Grundmuret halvtagsbygning belagt med bølgeeternit. Bygningen står i gul, blank mur over en pudset sokkel. En revledør og to dobbeltporte beklædt med brunmalede panneplader.





Vestergade 15

Bemærkninger: Forhus med god hovedform. Ved lejlighed burde vinduerne udskiftes til sprossede og skorstenspiben burde pudses og males.

Historie: Det nuværende forhus, hvis gadefacade grundmuredes i 1881, mens gårdsiden blev det i 1934-35. går tilbage til et ni fag stort, teglklædt bindingsværkshus, der kan dateres til slutningen af 1700-tallet. Dette forhus er den tiloversblevne del af et trefløjet gårdanlæg, der i 1806 blev delvis nedbrudt og udflyttet til jordene udenfor byen. Forhusets delvis tilbagetrukne tilbygning mod vest, der var indrettet til butik, opførtes i 1934-35. Mod syd opførtes samme år en tilbygning til lager. Gårdfacaden fik to tilbygninger i 1955, og garagebygningen er fra 1960.

VESTERGADE 17 A.
MATR. NR. 31.

Vestergade 17A, ejere:

Jens Nielsen, murmester	1851-
Jacob Christensen, vognmand	1872-
Th. Møller, prokurator	1880-
Hans Nielsen	1882-
Th. Møller, prokurator	1883-
Jens Olsen, particulier	1895-
A. Jacobsen, politibetjent	1898-
Emanuel S. Nielsen, handelsmand	1906-
Anton Hansen, skomager	1917-
Carl Villy Hansen	1934-
Poul Fr. Larsen, arbejdsmand	1937-
Enken	1955-
Axel Larsen	1975-
Arvinger	1980
Niels P. Rasmussen	1980-
Tvangsauktion	1982
Gunnar Andersen	1984-
Tvangsauktion	1985
Lars Skafte Rosleff og Bettina f. Jahn	1986-
Laila Pedersen	1987-

Grundmuret forhus i en etage med afskåret hjørne mod gaden. Heltag belagt med røde vingetegl mod gaden og delvis belagt med røde tegl og rød bølgeeternit mod gården. Tagfladen er delt af en muret brandkam belagt med vingetegl, et jernvindue i tagfladen og to skorstene i kippen. Bygningen er fortrinsvis opmuret af teglsten, den østre del af gårdsiden er dog af letbetonsten. Huset står hvidmalet over en støbt brunmalet sokkel. Hovedgesimsen er en muret brunmalet bloktandsgesims, der endvidere omslutter gavltrekanten med ører. Der er seks nye korspostvinduer mod gaden og et i gavlen, fladbuede stik og murede sålbænke. Tre torammede, og et trerammet nyt vindue og et enrammet vindue med trækrude mod gården. På første sal i gavlen er der to blændede vinduer. I det afskårne hjørne en nyere brunbejdset fyldingsdør, under et tilbagetrukket pudset felt og mod gården en nyere sortbejdset dør med vindue.

Baghus: Grundmuret bygning i en etage, halvtag belagt med bølgeeternit. Bygningen står hvidmalet over en støbt sokkel og isat revledøre og fladbuede jernvinduer.

Bemærkninger: Forhus med god hovedform og bevaret tegltag mod gaden. Gesimsen burde males i en lysere farve end selve huset.





Vestergade 17A

Historie: Den nuværende ejendom udgøres af to huse.Det vestre hus opførtes i 1851 på en "øde Plads" som et fem fag forhus, hvor gadefacaden og den vestre gavl var af grundmur, mens resten var af bindingsværk. I 1922 tilføjedes det østre hus i grundmur med det "knækkede" hjørne, desuden opførtes en brandgavl. Den samlede ejendoms gadefacade er fra 1922. På gårdsiden er en del af sydfacaden nu opført i letbeton. Baghuset i gården nævnes i 1919.Det fik sin nuværende udstrækning i 1922, oprindelig opført i bindingsværk, men nu grundmuret.

VESTERGADE 19.
MATR. 32.

Vestergade 19, ejere:

Vestergade 19-21:

Hans Nielsen	-1781-
Hans Carlsen, avlsmand	-1791-

Vestergade 19:

Hans Nielsens enke	1815-
Søren Christensen, handskemager	-1827-
Søren Andersen, daglejer	-1835-
Frederik Aarbye, snedker	1841-
Arvinger	1893-
P. Sørensen, slagter	1895-
H. P. Sørensen, skomager	1898-
Julius Fr. Olsen, væver	1904-
Enken	1918
Julius Hasemann, brødkusk	1918-
Albert Rasmussen, arbejdsmand	1919-
Fr. Helvig	1925-
Enken	1936-
Magnus H. Helvig	1954-
Esther M. Helvig	1983
Allan Sidor	1983-

Grundmuret forhus i en etage, heltag med opskalkning belagt med grå bølgeeternit og en ny skorsten i kippen. Gadefacaden og østgavlen er opført af teglsten mens gårdsiden er opført af letbeton. Facaderne er hvidmalede, gavlen står i gul blank mur. Soklen er støbt og rødmalet, gesimsen mod gaden er retkantet og malet som facaden. To nye trefags vinduer mod gaden, to tofags og et etfags vindue mod gården. Alle malet i en grågrøn farve. To nye fyldingsdøre med glas.

Grundmuret baghus med halvtag belagt med bølgeeternit. Murværket er berappet og gulmalet over en støbt sokkel. En revledør og to jernvinduer.

Bemærkninger: Pænt proportioneret forhus, den oprindelige fagdeling kunne dog med fordel reetableres.

Historie: Forhuset, der allerede i 1857 havde grundmuret gadefacade og gavle, mens bagsiden bestod af bindingsværk, fik antagelig begge facader reguleret m.h.t. vinduer i 1954 og gårdfacaden opført af letbeton samme år. Sammen med naboejendommen mod vest, Vestergade 21, matr.nr. 33a, går





Vestergade 19

Vestergade 19 tilbage til et fælles 13 fag stort, tegltækket bindingsværksforhus, der opdeltes i to ejendomme i 1815 nml. en på otte fag mod øst og en på fem fag mod vest. Det 13 fag store hus samt et seks fag stort sidehus, der senere brændte i 1835 udgjorde den resterende del af et firefløjet gårdanlæg, der i 1806 var delvis nedbrudt og flyttet ud til jordene udenfor byen. Gårdanlægget kan følges tilbage til slutningen af 1700-tallet. Udhuset i gården mod øst omtales første gang i 1889.

VESTERGADE 21.
MATR. 33 A.

Vestergade 21, ejere:

Ældre ejere, se Vestergade 19.
Vestergade 21-23:

Peder Mogensen, bager	1815-
Enken	-1827-
Christen Mogensen, bager	-1837-
Enken	-1846-
Jomfru Bolette Mogensen	1859-
Arvinger	1876

Vestergade 21:

Christian Clausen, træskomager	1876-
Enken	1883
Mathias Hasemann, snedker	1883-
Enkefru Bolette Christensen	1905-
Frk. Lyna H. Christensen	1916-
Karl Kr. Jensen	1920
Mathias Hasemann	1920-
Augusta Hasemann	1927-
Arvinger	1930-
Johannes Eriksen	1931-
Hans Olsen, kirkebetjent	1940-
Enken	1976-
Jørgen Roer	1977-
Charlotte Pommer og Klaus Chr. Pommer	1979-
Jette Helle Hansen	1980-
Hans Willer Jensen	1983-

Tre fags grundmuret forhus i to etager til gaden og i en etage til gården. Heltag belagt med bølgeeternit og en skorsten i kippen, og en muret teglbeklædt brandkam mod øst. På bagfacaden en kvist med tag belagt med tagpap, og træpladebeklædte flunker og et nyt et-rammet vindue. Bygningen står i blank, rød tegl over en støbt, pudset sokkel. Gesimsen er savtakket, og der er ligeledes et muret savtakket bånd mellem stueetagen og første sal til gaden.

Fem nye korspostvinduer mod gaden med støbte sålbænke. Fladbuede stik over vinduerne. To nye enrammede vinduer mod gården. To nyere fyldingsdøre med vindue. Alle døre og vinduer er brunbejdsede.

Udhus opført i bindingsværk med murede tavl. Heltag belagt med røde vingetegl. Bygningen er malet og isat en revledør og et jernvindue.

Bemærkninger: Pænt proportioneret forhus, dog virker de to etager fremmede i gadebilledet.

Historie: Det nuværende forhus går tilbage til et fem fag stort, teglklædt bindingsværksforhus, der sammen med naboen mod øst, Vestergade 19, i 1815 udskiltes fra et 13 fag stort forhus, se Vestergade 19. Forhuset på den samlede grund, matr.nr. 33, ombyggedes i 1846 til et seks fag stort forhus af bindingsværk. Denne ejendom deltes mellem 1876 og 1885 i to, nml.





Vestergade 21

matr.nr. 33a og 33b. Forhuset på matr.nr. 33a blev i 1885 beskrevet som et tre fag stort, teglklædt bindingsværkshus. Dette hus blev grundmuret i 1917, og facaden mod gaden forhøjedes til to etager; gårdsiden forblev i en etage med en kvist tilføjet. Udhuset i gården omtales første gang i 1919.

VESTERGADE 23.
MATR. NR. 33 B.

Vestergade 23, ejere:

Ældre ejere, se Vestergade 21 og 19.
Vestergade 23:

Gravesen, politibetjent	1880-
Enken	1897-
P. P. Adriansen, fotograf	1899-
Simon P. Hansen, landpostbud	1902-
Frk. Vilhelmine Hansen	1923-
Valdemar Pedersen, formand	1948-
Kim Møller Nielsen og Lena Skovbølle Nielsen	1980-

Fire fags grundmuret forhus i en etage med lille udbygning på bagsiden. Heltag belagt med grå bølgeeternit, et nyere tagvindue mod gaden og en kvist over husets længde på bagsiden. Kvisten har built-up tag og er beklædt med gulmalede træplader og isat tre tofags vinduer. Soklen er af sorttjærede, tilhugne kampesten. Mod gaden står murværket pudset og gulmalet og i tagfoden en hvidmalet savsnitsgesims. Bagsiden og gavlen står i gul blank mur. Tre nye korspostvinduer og en rødmalet ny fyldingsdør med vindue og sidevindue mod gaden, i gavlen og på bagsiden nye et, to, og tre-rammede nye vinduer og en ny, lakeret fyldingsdør med vindue. Vinduerne er rødmalede og med sortmalede, murede sålbænke.

Grundmuret udhus med en tilbygning af træ. Bygningen står pudset og gulkalket over en støbt sokkel. Halvtag belagt med bølgeeternit og isat forskellige smårudede vinduer og en revledør.

Bemærkninger: Pænt proportioneret forhus. Gadedøren burde udskiftes til en almindelig fyldingsdør og taget være teglhængt. Skorstenspiben mangler.

Historie: I forbindelse med delingen af matr.nr. 33 mellem 1876 og 1885 nyopførtes det nuværende forhus i grundmur og med tegltag på grunden, matr.nr. 33b. Gavlen mod øst var af bindingsværk og fælles med matr.nr. 33a. Kvisten mod gården er af nyere dato. Udhuset nævnes i 1924. Se Vestergade 21 og 19.





Vestergade 23





Vestergade 25

VESTERGADE 25.
MATR. NR. 34.

Vestergade 25, ejere:

Peder Tobiasen, væver	-1781-
Peitter Christophersen, skomager	-1811-
Knud Jensen, daglejer og slagter	-1827-
Enken	1832-
Hans Nielsen	1878-
Enken	1906
Carl Knudsen, avlsbruger	1906-
Carl Olsen, murer	1907-
Arvinger	1948
Henry Jensen, vognmand	1948-
Johannes Karsvig	1950-
Fru Else Abrahamsen	1959-
Svend Verner Mikkelsen	1960-

Femfags grundmuret forhus i en etage med en lille udbygning på gårdsiden. Heltag belagt med grå bølgeeternit, brandkamme i begge sider og et nyere tagvindue til gårdsiden. Facaden står i rød, blank mur, gavlen og bagsiden er hvidmalet over en støbt gråmalet sokkel. Gesimsen er aftrappet med en siksakfrise af sten og mørtel. Mod gaden fire enrammede vinduer med fladbuede stik og sålbænke af asbestplader. En nyere liste dør isat et sekskantet vindue og et overvindue. Mod gården to enrammede nyere vinduer og en ny listedør. I gavlen to torammede vinduer og et cirkulært jernvinduer i gavltrekanten. Døre og vinduer er brunbejdsede.

To sammenbyggede grundmurede baghuse med heltag og halvtag belagt med bølgeeternit. Muren er pudset og hvidmalet og en sortmalet sokkel. En vippeport, revledøre og forskellige jernvinduer er isat.

Bemærkninger: Pænt forhus med fin gesims. Skorstenspiben mangler og vinduerne burde være opsprossede.

Historie: Forhuset er antagelig opført o. 1908, oprindelig med cementtagsten. Facaden er ændret i 1930 og senere. Et grundmuret baghus i gården er samtidigt med forhuset. En garagebygning er opført i 1949. Tidligere lå på forhusets plads et fem fag stort teglhængt bindingsværkshus, der kan følges tilbage til slutningen af 1700-tallet.

VESTERGADE 27.
MATR. NR. 35.

Vestergade 27, ejere:

Anders Peitersen	-1781-
Johannes Müth, købmand	-1791-
Christian Nielsen Forhus	-1801-

Otte fags vinkelbygget forhus i en etage. Gadefacaden og gavlen er grundmurede og malet lysegrøn. Bagsiden er malet lyserød og opført dels af bindingsværk, dels ommuret med letbetonsten. Bygningen er opført over en gråmalet sokkel af tilhugne kampesten. Mod gaden en hvidmalet bloktands-

Peder Christensen	-1802-
Mads Jørgensen, daglejer	-1811-
Søren Munck, slagter	-1818-
Carl Hansen, garver	-1845-
F. Moebius, murermester	-1847-
Niels Jensen, brygger og værtshusholder	1860-
Enken	1884
Hans Peter Jacobsen	1884-
Hans P. Hansen, detailhandler	1887-
Enken	1912
Arvinger	1912-

Ejendommen har fjorten forskellige ejere mellem 1912 og 1946

Poul Kistrup, installatør	1946-
Niels Jacobsen, arbejdsmand	1964-
Elgaard Otto Pedersen, papirarbejder	1972-
Marius Clausen	1975-
Arvinger	1987
Emilie Marie Clausen	1987-



Vestergade 27



gesims. Heltag belagt med grå bølgeeternit og et nyere tagvindue til gaden. Mod gaden otte hvidmalede, etrammede vinduer, hvoraf de tre har en trækrude; der er murede sålbænke. En nyere fyldingsdør med vindue og sidevindue. Fladbuede stik over vinduer og dør. I gavlen er der en malet fyldingsdør. Mod gårdsiden forskellige nyere enrammede, vinduer og et torammet vindue, alle hvidmalede.

Bemærkninger: Pænt proportioneret forhus med fin gesims. Taget burde teglhænges, vinduerne være opsprossede og skorstenspiben mangler. Facadefarven virker fremmed for huset.

Historie: Forhuset går tilbage til et otte fag stort, teglhængt bindingsværkshus fra slutningen af 1700-tallet. Udbygningen mod syd mod gårdsiden er fra samme tid. Facaden mod gaden er antagelig grunduret i 1896. Eternittagbeklædningen er fra 1971.

VESTERGADE 29.
MATR. NR. 36.

Vestergade 29, ejere:

Jørgen Hounab, væver	-1781-
Matthias Andersen, avlsmand	-1811-
Mads Kaare, avlsmand	-1818-
Jens Svendsen, slagter	-1827-
Hendrick Pedersen, avlsmand og Jørgen Conrad Jørgensen, snedker	-1835-
Jørgen C. Jørgensen, snedker, eneejer	-1846-
Johan C. Boas, købmand	-1847-
Wh. Pøhler, købmand	1859-
Julius L. Walther, købmand	1876-
Enken	1880-
Søren Hansen, detaillist	1884-
Hans Larsen With	1893-
Theodor E. Nielsen, købmand	1900-
Kaj Jacob Arnt Nielsen, frisør	1932-

Forhus i en etage heltag med halvvalm mod øst belagt med grå bølgeeternit. To skorstene i kippen og et et jernvindue i tagfladen til gården. Gadefacaden er grundmuret, pudset og gulmalet over en sortmalet sokkel. Gesimsen er retkantet af hvidmalet træ. Et hvidmalet torammet vindue, to grønmalede trerammede vinduer og to brune torammede vinduer. Vestgavlen er muret og gulmalet over en kampestenssokkel med hvidmalede fuger. En hvidmalet øregesims med savsnit. I stueetagen er der to nyere torammede vinduer og på første sal et torammet ældre vindue, alle under fladbuede stik. En nyere fyldingsdør med vindue. Gårdfacaden er opført af bindingsværk med murede tavl og afstolpet tømmer og isat fire grønmalede torammede, nyere vinduer.

Vestre tilbygning: Mod Søndergade er der opført en tilbygning til forhuset. Bygningen er delvist opført i grundmur, delvist i bindingsværk og har

Gorm Volmer Lund Nielsen	1980
Erling Mollerup	1980-
Lilli E. Mollerup og Ejner Wriedt Sørensen	1987-





Vestergade 29

halvtag belagt med bølgeeternit. Der er isat en revledør og forskellige jernvinduer.

Østre tilbygning: Bygningen, der er opført i bindingsværk er sammenbygget med forhuset via en lille mellembygning. Heltag belagt med bølgeeternit og isat revledøre og porte og forskellige jernvinduer.

Bemærkninger: Hus med god hovedform. De forskellige vinduer og den uregelmæssige facadetakt er dog uheldig og burde retableres.

Historie: Forhuset udgår fra et ti fag stort, teglklædt bindingsværksforhus fra slutningen af 1700-tallet. Gavlen mod vest ud mod Søndergade er antagelig grundmuret i 1909. Gadefacaden ud mod Vestergade er undergået flere ombygninger i 1934, 1941 og 1947. Halvtagssidebygningerne mod vest i gården med grundmuret bagside, nævnes første gang i 1885, mens heltagssidehuset af bindingsværk mod øst i gården er fra 1909.

VESTERGADE 31.
MATR. NR. 70.

Vestergade 31, ejere:

Rasmus Brylle, skipper	-1781-
Peder Danielsen, væver	-1801-
Jens Brølle, matros og bådfører	-1811-
Enken	-1847-
Niels Petersen, væver	-1857-
Arvinger	1911
Godtfred Petersen, maler	1911-
Anton Chr. Rasmussen	1923-
Enkefru Jenny Johansen	1924-
Fru Mary Christiansen	1940
Knud Holmblad Hansen, viktualiehandler	1940-
A. Storr, produkthandler og Holger Nicolaisen, grosserer	1953-
Laur. Nielsen, købmand	1957-
I/S Holger Nicolaisen & Søn, Maribo	1958-
Axel Hansen, købmand	1961-

Grundmuret, enetages hjørnehus med afskåret hjørnefag. Over hjørnefaget en grundmuret heltagskvist med svungen gavl. Heltag med halvvalm mod øst, taget er belagt med sorte, glaserede falstagsten mod Søndergade og Vestergade, mens gårdsiden er belagt med røde vingetegl, der er grålamede. En skorsten i tagfladen mod gården og to nyere tagvinduer samt en brandkam mod vest. Bygningen står på en støbt, brunmalet sokkel. Hovedgesimsen, som er pudset, trukket, profileret og hvidmalet, omløber desuden på gavltrekanten med ører og på tagfoden i kvisten. Mod Vestergade står bygningen malet lysegul og har to enrammede vinduer med en indfatning af mørke klinker og en nyere listedør, ligeledes med en indfatning af klinker.

Gavlen, kvisten og det afskårne hjørne står i rød blank mur med hvidmalede kvaderpudsede hjørner. I det skrå hjørne en nyere butiksdør og derover i kvisten et enrammet vindue med fladbuet stik. Mod Søndergade et stort butiksvindue og desuden to enrammede vinduer med fladbuede stik i hver

Erik Bundgaard, driftschef	1973-
Bruno Ib Nielsen	1976-
John Petersson	1979-
Erik Hansen	1985-





Vestergade 31

etage. Mod gården står bygningen gulmalet og isat to enrammede vinduer med fladbuede stik og en nyere dør. Alle døre og vinduer er sortbejdsede. Forhuset er sammenbygget med udhuset via en lille mellembygning.

Grundmuret, hvidmalet udhus over en støbt sokkel. Halvtag belagt med bølgeeternit og isat en dobbelt glasdør og to torammede vinduer.

Bemærkninger: Bygningen har en pudsig, men markant hjørneløsning. Facaden mod Vestergade burde genskabes med den originale fagdeling og vinduerne burde være opsprossede.

Historie: Hjørnehuset med "afbrudt Hjørne og derover en Kvist" er fra 1911, indrettet til beboelse og butik; oprindelig dækket med tegl og cementtagsten. Baghuset med mellembygning er opført samtidig med forhuset. I baghuset var der indrettet malerværksted. Ejendommen er ombygget flere gange i nyere tid, bl.a. i 1946 og i 1957. Forgængeren på stedet var et seks fag stort, teglklædt forhus af bindingsværk, der kan føres tilbage til slutningen af 1700-tallet.

VESTERGADE 33.
MATR. NR. 69 A.

Vestergade 33, ejere:

Vestergade 33-35:

Jørgen Iversen	-1781-
Lorents Lycke, købmand	-1791-
Peder Pedersen, købmand	-1801-
Enken	1819-
Johan Kisler, købmand	1821-
Enken	-1837-

Vestergade 33:

Enken efter Johan Kisler, købmand	-1842-
Johan D. Kisler, købmand	1849-
Enken	1877-
Julius N. Ploug, gårdejer	1905-

Grundmuret, vinkelbygget forhus i en etage, heltag belagt med grå bølgeeternit og isat to jernvinduer mod gaden. Bygningen står pudset og hvidmalet over en støbt sortmalet sokkel. Gesimsen mod gaden er en kombineret savsnits- og bloktandsgesims. I facaden er der seks enrammede vinduer med fladbuet stik og en nyere fyldingsdør med vindue og sidevindue med fladbuet stik. Vinkelen i gården er træbeklædt i gavltrekanten og har et torammet vindue på første sal, et nyere torammet vindue og en nyere fyldingsdør i stuen. I bagfacaden et nyere torammet vindue.

Grundmuret, pudset og hvidkalket baghus i en etage med en sortmarkeret sokkel. Bygningen har halvtag belagt med bølgeeternit og har en revledør og forskellige vinduer.

Bemærkninger: Pæn proportioneret bygning med usædvanlig gesimsud-

Anders Jacobsen politibetjent	1906-
Th. Funch, entreprenør	1931-
Arvinger	1961
Fru Edith Christensen	1961-
Jan Andersen	1985





Vestergade 33

formning. Ved lejlighed burde vinduerne og gadedøren udskiftes til traditionelle. Skorstenspiben mangler.

Historie: Det syv fag store forhus udgår sammen med naboen mod vest, Vestergade 35, fra et 13 fag stort, teglhængt forhus af bindingsværk der deltes i to i 1842. Det 13 fag store forhus går tilbage til slutningen af 1700-tallet. Gadefacaden på Vestergade 33 er grundmuret mellem 1857 og 1867, mens bagsiden først blev det efter 1930. Udbygningen på sydsiden er omtrent samtidig med forhusets opførelse, denne er ligeledes grundmuret efter 1930. Udhusene i gården er fra begyndelsen af dette århundrede. På den sydlige del af grunden, matr.nr. 69, opførtes i 1857 ud mod Søndergade et 13 fag stort sidehus af bindingsværk, der var indrettet til lade, lo, stald og vognremise m.v. Denne del af grunden udskiltes i 1885, se Søndergade 2 og 4.

VESTERGADE 35.
MATR. NR. 71 A.

Vestergade 35, ejere:

Ældre ejere, se Vestergade 33.

Enken efter Johan Kisler, købmand	-1842-
Carl Hansen, snedker	-1847-
Reinholdt F. Nielsen, murermester	-1857-
Enken	1871
Søren Hansen Schouw, malermester	1871-
Ane Margrethe Hovmand	1889-
Arvinger	1894
Hans Andersen, skorstensfejer	1894-
Arvinger	1937
Valdemar Jensen, garvermester	1937-
Karl Ove Hansen, arbejdsmand	1953
Louis Christensen, vulkanisør	1953-
Tvangsauktion	1961
L. Andersen og P. Martini, København	1961
Alfred Møller	1961-
Bent Hansen, frisør	1962-

Grundmuret forhus i en etage. Heltag belagt med grå bølgeeternit og isat to tagvinduer mod gaden. Bygningen står pudset og hvidmalet over en støbt sortmalet sokkel. I tagfoden mod gaden en hvidmalet, pudstrukken gesims. Til gaden fem grønmalede, fladbuede, vandretsprossede korspostvinduer og en fladbuet port isat to nyere listedøre med overvinduer. Omkring døren og vinduerne er en pudstrukken profileret indfatning. Mod gården er isat en fyldingsdør med todelt vindue. Til gården er der en tilbygning opført i letbeton med built-up tag og en lille træveranda.

Bemærkninger: Pænt hus med velbevarede pudsdetaljer og originale vinduer. Dørene i porten virker fremmede, huset burde teglhænges. Skorstenspiben mangler.

Historie: Vestergade 35 udgår sammen med naboen mod øst, Vestergade 33, fra et 13 fag stort, teglklædt bindingsværksforhus, der kan føres tilbage til slutningen af 1700-tallet, og som deltes i to i 1842. Se Vestergade 33. Gadefacaden på nr. 35 blev grundmuret i 1871. Et baghus af fyrrebindings-

Hans Chr. Løye, matros	1968-
Fru Karen Christiansen	1970-
Uffe Christiansen	1979-
Vera Østerby	1985-
Peter Pedersen og Bettina Hansen	1987-



Vestergade 35



værk med grundmurede gavle, indrettet til malerværksted omtales samme år for første gang. Tilbygningen på forhusets gårdside er af nyere dato, dette gælder også verandaen af træ.

VESTERGADE 37.
MATR. NR. 72.

Vestergade 37, ejere:

Jørgen Houmann	-1781-
Lars Haagen, konsumtionsbetjent	-1791-
Enken	-1811-
Jørgen Hansen, arbejdsmand	-1818-
Enkemadame Marqvardt	-1827-
Carl Chr. Meier, pastor	-1835-
Jørgen Pedersen, daglejer	-1867-
Enkemadame Elise Larsen	1870-
Vilhelmine Hjorth	1896
Peder Olof Nielsen	1896-
Chr. Bauch, murermester	1911
Niels Christensen, øltapper	1911-
Carl Walther, komunekasserer	1925-
Fru Bolette Heise	1942-
H. J. Mortving, overbetjent	1947-
Enken	1977
Børge Mortving	1977-
Vera Mortving og Jette Qvortrup	1986
Jette Qvortrup	1986-

Grundmuret forhus i en etage med heltag belagt med kunstskifer og brandkamme i begge sider. I kippen er der sokler fra to skorstenspiber og i tagfladen mod gaden en pultkvist med tag belagt med paptag, forsiden og flunkerne er beklædt med eternit og isat et trerammet vindue. I tagfladen er der desuden to jernvinduer. På gårdsiden er der i tagfladen isat en heltagskvist med paptag, eternitbeklædte flunker og et torammet vindue. I tagfladen desuden forskellige nyere og ældre tagvinduer.



Vestergade 37



Huset er opført af røde teglsten over en støbt, sortmalet sokkel. Gesimsen mod gaden er profileret og pudstrukken mens den mod gården er en muret sparrenkopgesims. Til gaden er der et portfag med en dobbelt revleport, fire nyere todelte vinduer med tophængt trækrude og en pladebeklædt dør med overvindue. Østhjørnet er afskåret til gården, og på denne side er der isat forskellige døre og vinduer.

Baghus i en etage opført i gul, blank mur over en støbt sortmalet sokkel. Heltag belagt med tagpap og gavltrekanten beklædt med brædder. Der er isat en skydeport, fire revledøre og tre korspostvinduer.

Bemærkninger: Pænt proportioneret hus med regelmæssig fagdeling. Vinduerne burde udskiftes med traditionelle korspostvinduer og døren med en fyldingsdør. Skorstenspiberne burde reetableres.

Historie: Det grundmurede forhus er opført i 1912; og i forbindelse med indretningen af to toværelses lejligheder i forhuset i 1944 er tagkvisten på gadefacaden opført. Udhuset i gården er samtidigt med forhuset men senere ombygget. På forhusets plads lå tidligere et seks fag stort bindingsværksforhus, der kan følges tilbage til slutningen af 1700-tallet. Dette forhus blev udvidet til otte fag i 1836.

VESTERGADE 39.
MATR. NR. 73 C.

Vestergade 39, ejere:

Søren Nielsen	-1781-
Claus Carstensen, avlsmand	-1791-
Poul Clausen, avlsmand	- -
Peiter Hansen, alvsmand	-1827-
Poul Kjersgaard, farver	-1835-
Jens Madsen, smed	-1851-
Kreditforeningen	-1867-
Peder Nielsen	1870-
Niels Jørgensen	1891-
Carl Hansen, forpagter	1902-
Valdemar Chr. Catharenius Nielsen, slagter	1915
Grundtvig Due, tømrer	1915-
Fru Julie Nielsen Due	1964-
Finn Andersen	1974-

Grundmuret forhus i en etage med en karnap mod gaden og flere udskud mod gården. Vestgavlen er dog opført af bindingsværk med sorttjæret tømmer og hvidmalede tavl. Den øverste del af gavltrekanten er beklædt med træ. Heltag belagt med sort bølgeeternit og i tagfladen mod gården er der isat nyere tagvinduer. Murværket er berappet og hvidmalet over en støbt sortmalet sokkel og med en savsnitsgesims mod gaden. I facaden er der seks nyere enrammede vinduer med fladbuede stik og to retkantede enrammede ditto, en nyere listedør med sidevindue og en dobbelt port. Mod gården er der isat forskellige enrammede nyere vinduer og en dør.



Vestergade 39



Bemærkninger: Karakterfuld bygning, der dog er svækket af de nye helruder. Skorstenspiben mangler.

Historie: Forhuset kan følges tilbage til slutningen af 1700-tallet, hvor det beskrives som et 12 fag stort bindingsværksforhus, der var en del af et trefløjet anlæg. I midten af 1800-tallet var sidelængen mod øst og tværhuset mod syd i gården forsvundet. I 1870 omfattede forhuset 15 fag bindingsværk, hvor syv fag af forhuset var indrettet til beboelse, mens otte fag rummede stald, lo og lade. I 1916 var kun en del af gadefacaden grundmuret, mens resten var af bindingsværk. I 1939 blev hele gadefacaden grundmuret. Den lille udbygning på gadefacaden er sandsynligvis opført i 1926 i forbindelse med indretning af en butik i forhuset. Udskuddet på bagsiden af forhuset mod sydøst nævnes i 1841. De øvrige udbygninger er antagelig fra nyere tid.

VESTERGADE 41.
MATR. NR. 73 B.

Vestergade 41, ejere:

Logen "Svend Trøst" (I.O.G.T.)	1910-
A/S Brdr. Engelbredt	1972-
Preben Højdal Kristiansen	1978-

Grundmuret gavlhus i en etage med heltag belagt med røde vingetegl. Mod gaden er taget dog halvvalmet. I tagfladen en skorsten og to jernvinduer. Bygningen står pudset og malet lysegul over en støbt sorttjæret sokkel. Gesimsen er muret og aftrappet og fortsætter omkring gavlen mod gaden og som øregesims. Mod gaden er der to torammede, smårudede vinduer over en sammenhængende sålbænksgesims og et trerammet, smårudet vindue. Indgangsdøren er en nyere fyldingsdør med matteret rude. Mod haven er der et torammet vindue og to nyere fyldingsdøre med vindue.





Vestergade 41

Grundmuret udhus med tag belagt med pandeplader isat en revledør.

Bemærkninger: Det er bemærkelsesværdigt at huset vender gavlen mod gaden i modsætninmg til de øvrige huse. Iøvrigt et markant hus med god tyngde og fine velbevarede vinduer. Det skal bemærkes at loftet i den tidligere logesal er bevaret.

Historie: I forbindelse med en udstykning af matr.nr. 73 i 1910 blev der på den vestlige, ubebyggede del af grunden samme år opført en logebygning for logen "Svend Trøst" af Independent Order of Good Templars (I.O.G.T). I bygningen var der indrettet en sal med bjælkeloft med "Puder" under bjælkerne og med "staffede" loftsbrædder.

VESTERGADE 43.
MATR. NR. 74.

Vestergade 43, ejere:

Vestergade 43-45:

Christen Christiansen	-1771-
Christen Smed	-1781-
Christen Christiansen, smed	-1791-
Christian Christiansen, smed	-1811-
Christen Christiansen, smed	-1818-

Vestergade 43:

Anders Clausen, snedker	1827-
Enken	-1837-
Jens Jensen Munck, avlsmand	- -
Jens Simonsen, avlsmand	- -
Niels Peter Madsen, snedker	-1847-
Hans Peitersen, daglejer	-1853-
Edvard Henriksen, skomager	1902-
Hanne Nielsen og Poul Erik Nielsen hver 1/2 part	1953-
Tage Jørgensen, arbejdsmand	1959
Johannes Evald Eriksen	1959-
Enken	1965-
Erik Eriksen	1982-

Forhus i en etage med heltag belagt med grå bølgeeternit. Facaden mod gaden er grundmuret og står i blank gul mur over en støbt ubehandlet sokkel. Gårdsiden og østgavlen står i hvidkalket bindingsværk over en sorttjæret syldstenssokkel mens vestgavlen er opført af ubehandlede letbetonblokke over en støbt ubehandlet sokkel. Gesimsen er et glat sugfjælsbræt. Vinduerne er nyere enrammede tophængte termoruder. Gadedøren er en nyere dør med lameller for vinduerne og døren mod gården er en nyere fyldingsdør med vindue.

Grundmuret, hvidkalket udhus med halvtag belagt med bølgeeternit, isat to revledøre og et smårudet vindue og et jernvindue.

Bemærkninger: Anonymt lille hus. Skorstenspiben mangler.

Historie: Forhuset udgår fra et tre fag stort, teglklædt hus af egebindingsværk, opført i 1831, efter at en brand samme år havde ødelagt forgængeren. Facaden mod gaden samt den vestlige gavl blev grundmuret og ændret i 1971. Udhuset i gården er fra 1954. Før branden i 1831 lå der et fire fag stort forhus af egebindingsværk, der sammen med naboen mod vest, Vestergade 45, før 1827 udgjorde et 12 fag stort forhus, der kan dateres til sidste fjerdedel af 1700-tallet, I 1827 opdeltes dette hus i to.

Se Vestergade 45.





Vestergade 43



Vestergade 45



VESTERGADE 45.
MATR. NR. 75

Vestergade 45, ejere:

Ældre ejere, se Vestergade 43.

Morten Jensen Munk, jordbruger	1827-
Rasmus Ericksen, skomager	-1831-
Frederich Chr. Norup, snedker	-1835-
Schonning, købmand	- -
Jomfruerne Meier	-1847-
Jens Pedersen, træskomand	-1857-
Ckristian Kølle, daglejer	1864-
Enkemadam Margrethe Hansen	- -
Hans B .C. Kølle, bådfører	1887-
Rasmus Chr. Bruun	1888-
Julius Otto Gohs, arbejdsmand	1892-
Arvinger	1948
Evald Henningsen, tømrer	1948-
Ove Ejnar Pedersen, elektriker	1968-
Ole Chr. Hansen	1975-
Fru Aase Ebbe	1980-

Grundmuret fire fags forhus i en etage med en lille udbygning mod gården. Bygningen står hvidmalet over en støbt sortmalet sokkel. Heltag belagt med sort bølgeeternit og brandkamme i begge sider. I tagfladen er der tagvinduer af jern. Gesimsen er en muret savsnitsgesims. Vinduerne er nyere enrammede tophængte termoruder med fladbuede stik. Sålbænke af sorte klinker mod gaden og lyse klinker mod gården. Gadedøren er en nyere rammedør med lameller for vinduet og med sidevindue og der er en nyere dør mod gården.

Grundmuret, hvidmalet udhus opført af tegl og letbetonblokke.

Taget er belagt med bølgeeternit, og huset er isat forskellige revledøre og forskellige sprossevinduer.

Bemærkninger: Hus med god hovedform, der passer fint i gadebilledet. Skorstenspiben mangler.

Historie: Forhuset, der antagelig er grundmuret mellem 1899 og 1920, går tilbage til et fire fag stort, teglklædt forhus af egebindingsværk, der opførtes 1831, efter at en brand samme år havde ødelagt forgængeren, et otte fag stort bindingsværksforhus. Dette forhus udgik i 1827 sammen med naboen mod øst, Vestergade 43, fra et fælles forhus på 12 fag, se Vestergade 43. I 1965 opførtes et udhus i gården, og baghusbebyggelsen blev reguleret.

VESTERGADE 47.
MATR. NR. 76 A.

Vestergade 47, ejere:

Niels Andreasen, skomager	-1801-
Hans Peter, skipper	-1811-
Anders Kølle, arbejdsmand	-1818-
Mads Larsen, Erreboe, brolægger	-1827-

Seksfags forhus i en etage med en lille tilbygning mod gården. Heltag belagt med rød bølgeeternit og isat to tagvinduer. Mod vest er der en brandkam mod nr. 49. Gadefacaden står i gul, blank mur over en muret sokkel. Gårdsiden er opført af letbetonblokke, der er malet lysegrønne og østgavlen er opført af bindingsværk, med murede tavl, der er malet lysegrønne som

Jacob Bruun, skomager	- -
Rasmus Andreasen, væver	-1847-
Carl Rasmussen, arbejdsmand	1861-
Peder Carlsen	1877-
Enken	1897-
Bernhard C. Henningsen	1906-
Emilius Henningsen	1920-
Enken	1930-
Helga Henningsen, plejerskeelev	1944-
Ejler Petersen	1966-



Vestergade 47



gårdsiden. Tømmeret er afstolpet og står sorttjæret. Soklen er af sorttjærede syldsten. Gesimsen mod gaden er en muret savsnitsgesims mens gesimsen mod gården er et glat sugfjælsbræt. Mod gaden fem nyere torammede termoruder med buede glas og en nyere rammedør med lameller for vinduerne og et sidevindue. Mod gården er der ligeledes nyere termoruder. Sålbænke af sorte klinker.

Grundmuret baghus med heltag belagt med bølgeeternit. Huset er malet lysegrønt, dog er gavltrekanten beklædt med træplader. der er isat forskellige vinduer og en revledør.

Bemærkninger: Pænt proportioneret hus. Huset ville vinde hvis det var pudset og malet på facaden. Vinduernes buede glas virker fremmed for husets udtryk. Skorstenspiben mangler.

Historie: Forhuset, hvis facade mod gaden blev grundmuret o. 1910, går tilbage til et seks fag stort, teglklædt forhus af egebindingsværk, der opførtes i 1831, efter at en brand samme år havde udslettet forgængeren, et syv fag stort bindingsværksforhus med tilbygget kvist på tre fag. Sidstnævnte hus kan følges tilbage til begyndelsen af 1800-tallet. Det nuværende, grundmurede udhus i gården samt sidebygninger, der er sammenbygget med forhuset er opført o. 1910 men senere ombygget. Beklædningen af letbetonsten på forhusets gårdside er af nyere dato.

VESTERGADE 49.
MATR. NR. 77.

Vestergade 49, ejere:

Hans Rasmussen, daglejer	-1827-
Jørgen Conrad Jørgensen, snedker	-1837-
Hans Johansen Fugl, daglejer	-1847-
Lars Christensen	1895-
Chr. Bernhard Henningsen	1904-
Emilius Henningsen, arbejdsmand	1909-
Laurits Georg Tømmesen, arbejdsmand	1915-
A. Brandt, arrestforvarer	1947-

Grundmuret, fire-fags forhus i en etage med heltag belagt med grå bølgeeternit. Der er et nyere og et ældre vindue i tagfladen og en brandkam fælles med nr. 47. Huset står pudset og malet lysebrunt over en støbt brunmalet sokkel. Gesimsen mod gaden er en muret savsnitsgesims. Der er tre nyere torammede termovinduer med buede ruder under fladbuede stik med sålbænke af malede asbestplader og en nyere rammedør med lameller for vinduet mod gaden. Mod gården er der bygget en stor halvtagsudbygning i hele husets bredde. Denne udbygning er opført delvist af træplader delvist af metalplader og taget er belagt med plasticbølgeplader.

Arvinger	1969
Hilbert Lindegaard Hansen, direktør	1969-
Svend Erik Nielsen, tjener	1972-
Fru Kathe Jensen og fru Vita Schinagel	1975-
Bjarne Lindhardsen	1977-
Lars Jørgen Pedersen og Marianne Hansen	1982-
Lars Jørgen Pedersen 1/2 part af ejendommen	1986-



Vestergade 49



Bemærkninger: Pænt proportioneret hus, huset ville dog vinde hvis det var malet i lysere farver. Vinduernes buede glas virker fremmed for husets udtryk. Skorstenspiben mangler.

Historie: Forhuset er opført i grundmur o. 1913, oprindelig teglklædt. Udbygningen bagtil er fra 1969. På forhusets plads lå tidligere et tre fag stort forhus af bindingsværk, der var opført i 1831, efter at en brand samme år havde ødelagt forgængeren, ligeledes et tre fag stort hus.

VESTERGADE 51.
MATR. NR. 78.

Vestergade 51, ejere:

Hans Olsen, hjulmand	-1831-
Johan Jensen, gårdmand	- -
Peiter Olsen, daglejer	-1847-
Claus Hansen, daglejer	- -
Hans Peter Sørensen, daglejer	- -
Jens Pedersen, træskomand	-1856-
Enken efter Niels Andersen, daglejer	-1867-
Jørgen Andersen	1870-
Enken	1908
Rasmus Larsen, murer	1908-
Arvinger	1931
Aage Petersen	1931-
Fru Anna Pedersen	1970-

Forhus i en etage opført i bindingsværk af blandingstømmer med murede tavl. Mod gården er der en lille grundmuret udbygning. Huset har halvvalmet tag belagt med grå beton tagsten. En nyere skorsten i kippen. Facaden og gavlene har afstolpet tømmer og pudsede og gulmalede tavl mens gårdsiden er hvidkalket over tømmer og tavl. Soklen er støbt og brunmalet. Der er et glat sugfjælsbræt som gesims mod gaden. I facaden er der to nyere firerammede termovinduer, og under det østre en række farvede glasbyggesten. En nyere rammedør med matteret glas omsluttet af en halvstensindfatning af røde tegl. Mod gården og i vestre gavl forskellige nyere en- og torammede termovinduer og et ældre enrammet vindue og en fyldingsdør med vinduer i tilbygningen.

Vinkelbygget udhus opført dels i bindingsværk og dels i grundmur med halvtag belagt med tagpap. Der er to revledøre og to vinduer.

Grundmuret udhus med heltag belagt med bølgeeternit. Der er en nyere dør og to jernvinduer.

Bemærkninger: Hus med god hovedform, der dog ville vinde hvis den oprindelige fagdeling blev retableret.

Historie: Forhuset nyopførtes i 1831 som en fem fag stort, teglklædt bygning af bindingsværk, indrettet til beboelse og værksted, efter at en brand samme år havde ødelagt forgængeren, et seks fag stort bindingsværkshus. I 1870 var forhuset indrettet til bolig for to familier. Forhusets gadefacade er





Vestergade 51

antagelig ombygget i 1930'rne. Tilbygningen til forhuset er fra 1939. Det vinkelformede udhus i bindingsværk omtales i denne form i 1876. Det fritliggende udhus er opført i nyere tid, antagelig o. 1940.

VESTERGADE 53 OG 55.
MATR. NR. 79 A, 79 B OG 79 C.

Vestergade 53, ejere:

Den samlede ejendom, Vestergade 53-55:

Rasmus P. Henningsen, arbejdsmand	1873-
H. B. Suhr, købmand og Hans Mikkelsen, gårdejer	1880-

Vestergade 53-55 (den østlige del af 55):

Hans Mikkelsen, gårdejer	1896-
Lorentz Lykke, skomager	1899-
Enken	1925
N. Albrechtsen, murermester	1925-
A. Munch Clausen, bestyrer	1933-
Ove Munk Pollas, skorstensfejermester	1935-

Vestergade 53:

Børge Hansen, murermester	1948-
Jørgen Christiansen, toldassistent	1967-
Alex Mikkelsen, plejer	1971-
Fru Hedvig Larsen	1975-
Linda Christiansen	1985-
Ina Svendsen	1986-

Forhus: Grundmuret længehus på 11 fag, hvor nr. 53 består af tre fag og nr. 55 består af otte fag. Bygningen har heltag, nr. 53 er belagt med grå bølgeeternit og nr. 55 er belagt med sorte beton tagsten. I kippen er der en skorsten og i tagfladen mod gården nyere tagvinduer. Over nr. 55 er der to nyere heltagskviste beklædt med metalplader og isat enrammede termoruder. Facaden er opført af blank rød tegl over en støbt sokkel, der varierer i højde og bemaling. Nr. 53 har en muret bloktandsgesims mod gaden og en aftrappet muret gesims mod gården, mens nr. 55 har en nyere trægesims. Vinduerne i facaden er nyere en- og torammede tophængte termoruder med fladbuede stik med sålbænke dels af teglsten dels støbte. I facaden er der en nyere port og en åbning med rundbuet stik førende ind til to indgangsdøre. Bagsiden og østgavlen er pudset og malet i forskellige farver, mens vestgavlen står i gul blank mur, dog er gavltrekanten beklædt med træplader. Vinduerne på bagsiden er en- og torammede nyere termoruder og en vinduesåbning er udfyldt med farvede glasbyggesten. På bagsiden er der en nyere todelt dør med vindue og en fyldingsdør. Et grundmuret sidehus med halvtag er sammenbygget med nr. 53, og nr. 55 har dels en grundmuret tilbygning med heltag og en trægarage i forlængelse af porten.

Bemærkninger: Bygning med god hovedform, der dog har mistet sin karakter p.g.a. den nye gesimsudformning. Kvistene på bagsiden virker fremmede for husets karakter.

Historie: Ejendommen er udstykket fra naboen, matr.nr. 79a i 1926. Denne ejendom var oprindelig et fem fag stort forhus, nyopført i fyrrebindingsværk i 1873. I 1876 tilføjedes forhuset seks fag, ligeledes af fyrrebindingsværk. I 1881 opdeltes den samlede grund, matr.nr. 79, i to dele a og b, hvorefter der - som før nævnt - skete en yderligere opsplidning af matr.nr.





Vestergade 53-55

79a. Facaderne på matr.nr. 79c, samt den østlige del af matr.nr. 79a, er antagelig grundmurede i 1925. Sidehuset i gården omtales i 1935. I begyndelsen af 1800-tallet lå der på matr.nr. 79 et 13 fag stort forhus af egebindingsværk med stråtag. Dette brændte i 1831, men nyopførtes kort efter som et 12 fag hus af bindingsværk, anvendt til kornbod. I 1851 blev denne nedrevet og grunden henlå nu ubebygget indtil 1873.



VESTERGADE 55
MATR.NR. 79a og 79b

Vestergade 55, ejere:

Ældre ejere, se Vestergade 53.

Vestergade 55 (matr.nr. 79b):

Rasmus Nielsen	1896-
Marius H. Rasmussen	1912-
Jørgen Rasmussen, murer	1913-
Arvinger	1918
A. Ramm, reservepostbud	1918-
Leo Munk Pollas	1919-
Ove Munk Pollas, skorstensfejermester	1929-

Vestergade 55 (matr.nr. 79a den vestlige del og 79b)

Ove Munk Pollas, skorstensfejermester	1935-
Enken	1953
Leif Pollas, skorstensfejermester	1953-
Henning Ejner Andersen	1959-
Julius Hansen	1971-
Bendt Frederiksen og Laila Frederiksen	1977-
Bjarne Madsen	1984-

Historie: Ejendommen går tilbage til et fem fag stort, teglklædt forhus af fyrrebindingsværk fra 1873, som tre år senere fik tilføjet seks fag ligeledes af fyrrebindingsværk. I forbindelse med en udstykning i 1881 deltes forhuset i to dele a og b. I 1926 udskiltes yderligere en del af forhuset fra matr.nr. 79a, se Vestergade 53. Fra 1935 har Vestergade 55, haft fælles ejer og omfatter en del af matr.nr. 79a (den vestlige del samt matr.nr. 79b). Ejendommen fik grundmuret facade i 1941 (måske med undtagelse af de to østlige fag, matr.nr. 79a, der kan have fået grundmuret facade i 1925). En garage i bygningens vestlige ende blev indrettet i 1945-46. En kvist mod gårdsiden er fra 1949, mens et sidehus for første gang omtales i 1935-36.

VESTERGADE 57.
MATR. NR. 81.

Forhus: Grundmuret langhus i fire fag og en etage. Heltag belagt med rød bølgeeternit, i rygningen en nyere skorsten og i tagfladen to nyere og et ældre tagvindue. Mod vest en brandgavl fælles med nr. 59. Facaden og østgavlen står i gul, blank mur over en støbt, grålmalet sokkel. En muret, dobbelt bloktandgesims. I facaden er der fire, enrammede, nyere, tophængte, bejdsede termovinduer og i gavlen en bejdset rammedør med lameller for vinduerne. Gårdsiden er pudset og grønmalet med en retkantet, muret

Vestergade 57, ejere:

Jacob Bruun, skomager	-1837-
Peder Pedersen Munck, daglejer	-1844-
Enken	-1847-
Ole Pedersen, daglejer	-1867-
Christopher Jacobsen	- -
Hans Peter Hansen	1872-
Rasmus Christensen	1877-
Jens Chr. Rasmussen	1888-
Rasmus Nielsen	1889-
Chr. Christensen, fyrbøder, smed	1891-
Hans Chr. Christensen	1920-
Rasmus Nielsen, konditor	1931-
Johan Fr. Petersson, arbejdsmand	1936-
Arvinger	1963
Aage Sørensen	1963-



Vestergade 57



gesims. Mod gården et enrammet og et torammet, nyere, bejdset vindue. Der er sålbænke af gule klinker.

Vinkelbygget grundmuret udhus, dels med built-up tag dels med halvtag belagt med bølgeeternit. Bygningen er pudset og grønmalet og isat forskellige døre og vinduer.

Bemærkninger: Pænt proportioneret hus med fin gesimsudformning.

Historie: Forhuset er opført i 1910, oprindelig med tegltag. Forgængeren på stedet var et fire fag stort, teglklædt bindingsværkshus, der var nyopført i 1833, efter at en brand to år tidligere havde ødelagt et fire fag stort hus. Et udhus i gården er samtidigt med forhuset, men er antagelig ombygget i 1963.

VESTERGADE 59.
MATR. NR. 83 A.

Vestergade 59, ejere:

Den samlede ejendom, Vestergade 59-63:

Christian Houmann, skomager	-1833-
Hans Dhr. Houmann, købmand	-1837-
Enken	-1857-

Vestergade 59:

Hans Jørgen Jørgensen, arbejdsmand	1875-
Johan Clausen	1894-
Hans Chr. Larsen	1903-
Anton Julius Steffensen, arbejdsmand	1933-
Enken	1973
Per Hansen, portør	-1973-
A/S Lolland Radio	1976
Frank Jensen og Bente Jensen	1976-
Gurli Jensen og Bente Jensen	1979
Gurli Jensen, eneejer	1979-

Forhus: Langhus opført i bindingsværks i tre fag og en etage med heltag belagt med rød bølgeeternit. I tagfladen er der en nyere skorsten og et nyere tagvindue. Facaden står afstolpet med pudsede og hvidmalede tavl. Soklen er støbt og sortmalet, og gesimsen mod gaden er et glat sugfjælsbræt. Der er to firerammede nyere, bejdsede termoruder og et seksrammet ditto. Gadedøren er en nyere, bejdset fyldingsdør med overvindue, og til gården er der en nyere, bejdset fyldingsdør med vindue.

Udhuset er opført af pudset og malet bindingsværk med halvtag belagt med betontagsten. Der er isat forskellige døre og vinduer.

Bemærkninger: Bygning med god hovedform, dog burde facaden pudses og kalkes over tømmer og tavl.

Historie: Det nuværende forhus er sammen med Vestergade 61 og 63 udgået fra et fælles ni fags teglklædt bindingsværksforhus, der deltes i tre i 1875. Dette forhus, der var indrettet til lo og lader før delingen, nyopførtes i 1833 som et seks fag stort hus,udvides fire år senere til ni fag, efter at en brand i 1831 havde ødelagt forgængeren på stedet, et tre fag stort hus. Udhuset i gården til nr. 59 nævnes første gang i 1887.





Vestergade 59

Vestergade 61, ejere:

Ældre ejere, se Vestergade 59.
Vestergade 61:

Ferdinand Adolphsen, arbejdsmand	1875-
P. Carstensen, L. Olsen, Rasmus Johansen	1880
P. Carstensen og L. Olsen	1880-
Hans Chr. Jakobsen	1885-
Nielsine Jacobsen	1904-
Vitus Eriksen	1910-
Hans Jensen, arbejdsmand	1939-
Enken	1966-
Arvinger	1977
Anne Marie Hellgren Larsen	1977-
Leif Rasmussen	1981-



Vestergade 63, ejere:

Ældre ejere, se Vestergade 59.

Niels Chr. Nielsen	1875-
Carl G. Nielsen	1891-
Hans Jørgen Pedersen Jakobsen	1897-
Jens V. Knudsen	1905-

VESTERGADE 61.
MATR. NR. 83 B.

Forhus: Grundmuret langhus i tre fag og en etage. Heltag belagt med rød bølgeeternit. I tagfladen er der isat et nyere tagvindue og en pultkvist med flunker af brunmalede træplader, tag af rød bølgeeternit og isat et enrammet vindue. Facaden står pudset og hvidmalet, mens gårdsiden står i gul blank mur med mokkafarvede teglstensindfatninger omkring døren og vinduerne. Soklen er af sorttjærede syldsten, gesimsen er et glat sugfjælsbræt. I facaden er der to enrammede, brune plasticvinduer og en brunbejdset fyldingsdør med et matteret vindue. Mod gården en- og torammede nyere, bejdsede termoruder og en nyere, bejdset rammedør med vinduer.

Bemærkninger: Hus med god hovedform, dog virker de nye plasticvinduer fremmede for husets udtryk. Gårdsiden burde pudses og males. Skorstenspiben mangler.

Historie: Ligesom naboerne til begge sider, nr. 59 og 63 udgår ejendommen fra et fælles ni fags forhus af bindingsværk, der deltes i tre i 1875. Se Vestergade 59. Det tre fag store forhus er blevet grundmuret i dette århundrede. Tagbeklædningen af eternit er fra 1968.

VESTERGADE 63.
MATR. NR. 83 C.

Forhus: Langhus i tre fag og en etage med halvvalmet heltag belagt med rød bølge-eternit. Facaden er grundmuret, pudset og gulmalet, mens gårdsiden og gavlen er opført af bindingsværk med afstolpet tømmer og murede, pudsede og gulmalede tavl. Soklen er af sorttjærede syldsten og mod gaden er gesimsen et glat sugfjælsbræt. Bygningen er isat nyere, torammede, bejdsede termoruder. Gadedøren er en nyere, bejdset fyldingsdør med

Arvinger	1921
Lars Madsen, arbejdsmand	1921-
Enken	1946-
Arvinger	1952
Axel Ottosen, statshusmand	1952-
Gunnar Torkildsen, arbejdsmand	1964-
Christian Jensen	1970
Knud Børge Hansen, mølleriarbejder	1970
Fru Sofie Andersen	1970-
Albert Chr. Andersen	1973
A/S af 12/10 1970	1973-
Ingemann Andersen	1975-
Carl Clausen	1978-
Leif Johan Nielsen	1982-
John Sundwell	1984-
Pia Thorsen	1986-



Vestergade 61-63



overvindue og mod gården er der en nyere, bejdset rammedør med to ruder.

Grundmuret udhus med halvtag belagt med bølgeeternit. Der er isat en nyere dør og et jernvindue.

Bemærkninger: Hus med god hovedform, gavlen og gårdsiden burde pudses og kalkes over tømmer og tavl. Skorstenspiben mangler.

Historie: Denne ejendom udgik sammen med naboerne, Vestergade 59 og 61 fra et fælles ni fag stort, teglklædt bindingsværksforhus, der deltes i tre i 1875, se Vestrgade 59. Facaden mod gaden er grundmuret efter 1926. Den nuværende tegbeklædning er fra 1968. Udhuset bag forhuset i gården er opført i 1953.





Vestergade 65

Vestergade 65, ejere:

Julius Ploug, avlsbruger	1895-
Rasmus Jørgensen, skrædder	1899-
H. O. Ramm, landpostbud	1900-
Enken	1943
A. Christiansen, automobilforhandler	1943-
Enkefru Sofie Werner	1944-
Fru Adda Hansen	1949
Børge Hansen, murermester	1949-
Tvangsauktion	1970
Sydlollands Cementvarefabrik I/S og direktør J. Tage	1970-
Jørn Tage	1985-

Vestergade 67, ejere:

Mads Larsen, brolægger	1842-
Peder Jørgensen, daglejer	-1867-
Enken Marie Olsen	1885-
Ole Olsen, landpostbud	1904-
Christian Olsen	1939-
Ellen K. Olsen	1977
Mogens Gøttsch Hansen	1977-
Kenney Jørgensen	1984-

VESTERGADE 65.
MATR. NR. 84.

Forhus: Grundmuret langhus i en etage med heltag belagt med røde falstagsten. Bygningen var under ombygning på registreringstidspunktet nov. 1988.

Historie: Et grundmuret forhus opførtes o. 1895 på den dengang ubebyggede grund. En ny facade blev opmuret i 1957.

VESTERGADE 67.
MATR. NR. 85.

Forhus: Grundmuret langhus i en etage med heltag belagt med falstagsten. Der er brandkamme i begge sider med samme belægning, to nyere tagvinduer og en skorsten i rygningen. Mod haven er der en nyere, trekantformet heltagskvist med et stort vindue. Facaden står i rød, blank mur over en støbt, ubehandlet sokkel. I tagfoden en dobbelt bloktandgesims. To trefags vinduer med to rammer i hver med to hvidmalede stenposte. De faste vinduesrammer er sortmalede, mens den gående del er grønmalet. Et bislag opført af grøn- og sortmalet træ med heltag, udskårne spærender og husbrand. I bislaget er en grønmalet fyldingsdør med smårudet vindue og enrammede, grønmalede sidevinduer. Havesiden og gavlene står pudsede og hvidmalede, gesimsen er muret og retkantet. Mod gården er der tilbygget en halvtagsbygning opført af træ med plasticbølgeplader på taget.

Grundmuret udhus med heltag belagt med bølgeeternit og en skorsten i tagfladen. Bygningen er isat forskellige vinduer og en dobbelt fyldingsdør.

Bemærkninger: Forhus med gode proportioner og en meget velbevaret gadefacade med fine detaljer som de originale vinduer med stenpostene, det lille bislag og skorstenen. Den nye kvist på bagsiden virker dels for stor, dels fremmed for husets udtryk. Bygningen burde retableres på bagsiden.

Historie: Det nuværende, grundmurede forhus er opført i 1911. Bislaget på nordsiden, der udgør en forstue, er fra samme tid. Dette gælder også





Vestergade 67

heltagsbaghuset. På forhusets plads lå tidligere et fem fag stort, teglklædt bindingsværksforhus, der sandsynligvis opførtes i 1842, efter en sammenlægning af to grunde.

VESTERGADE 69.
MATR. NR. 86 B.

Vestergade 69, ejere:

Gustav Petersen	1908-
Arvinger	1955
Carl Petersen, baneformand	1955-
Enken	1969
Knud Erik Larsen, inspektør	1969-

Forhus: Grundmuret langhus i en etage med heltag belagt med falstagsten. Brandkammen er fælles med nr. 71. I tagfladen er der to nyere tagvinduer. En heltagskvist med flunker og tagbeklædning af zink og isat et nyere, enrammet vindue. Bygningen står i gul blank mur over en støbt, grålmalet sokkel. Gesimsen er muret og savtakket, og omløbende i gavltrekanten. I facaden er der fire nyere todelte, bejdsede vinduer med tophængt åbning med fladbuede stik og en nyere, bejdset listedør med vindue og overvindue. Mod gården er der to hvidmalede korspostvinduer og et træbeklædt bislag med en hvidmalet dør med syvdelt matteret rude. Sålbænkene er af grålmalet eternit.

Grundmuret, hvidmalet udhus med heltag belagt med bølgeeternit. Der er isat forskellige revledøre og små jernvinduer og en enrammet vindue.

Bemærkninger: Udgør sammen med nr. 71 et pænt proportioneret dobbelthus med bevaret vinduesrytme og tagbelægning. Vinduerne burde udskiftes til korspostvinduer som på gårdsiden. Skorstenspiben mangler.

Historie: Det grundmurede langhus, der også omfatter Vestergade 71, er opført i 1908 i forbindelse med en deling af den samlede grund, matr.nr. 86, der var ubebygget. Langhuset er opdelt i to selvstændige boliger. To baghuse til Vestergade 69 og 71 er opført i 1910. Nye vinduer mod gaden på forhuset nr. 69 er indsat i 1972.





Vestergade 69-71

VESTERGADE 71.
MATR. NR. 86 A.

Vestergade 71, ejere:

Christian Pedersen	1895-
Frk. Sara Kølle	1923-
Marinus Kjær, vejmand	1931-
Lars P. Larsen, parcellist	1961-
Enken	1973
Hans Mikkelsen, arbejdsmand	1973-
Ejler Petersen	1987-



Forhus: Grundmuret langhus i en etage med heltag belagt med falstagsten. Brandkammen er fælles med nr. 69. I tagfladen er der tre nyere tagvinduer og en skorsten i rygningen. Bygningen står i gul, blank mur over en støbt, gråmalet sokkel. Gesimsen er muret og savtakket, omløbende i gavltrekanten. I facaden er der fire korspostvinduer med fladbuede stik og en nyere, bejdset listedør med vindue og overvindue. Mod gården er der et seksrammet vindue og et enrammet ditto. I vestgavlen et torammet vindue. Et muret bislag med en rødmalet revledør og et enrammet vindue. Vinduernes faste del er rødmalet og den gående del hvidmalet. Der er fladbuede stik og sålbænke af gråmalet eternit. En grundmuret garage med halvtag belagt med bølgeeternit isat forskellige revledøre, en dobbeltport og et jernvindue er tilbygget vestgavlen.

Grundmuret udhus opført i gule teglsten med heltag belagt med bølgeeternit. Der er isat to revledøre og forskellige jernvinduer.

Bemærkninger: Bygningen udgør sammen med nr. 69 et pænt proportioneret dobbelthus med bevaret tagbelægning, original skorsten og fine, velbevarede vinduer.

Historie: Ejendommen er, sammen med naboen, Vestergade 69, opført i 1908 i forbindelse med delingen af den samlede grund, matr.nr. 86, der tidligere var ubebygget. Baghuset er opført i 1910. Bislaget på sydsiden af forhuset nævnes første gang i 1912; det var dengang opført af træ, men er senere grundmuret. Den murede garage, der er tilbygget forhuset mod vest er fra 1951. Se Vestergade 69.

VESTERGADE 73.
MATR. NR. 88 A.

Vestergade 73, ejere:

Niels Peder Poulsen	1904-
Chr. Jørgensen	1910-
Arvinger	1937
Hans Peter Jørgensen, arbejdsmand	1937-
Carl B. Olsen, sliber	1938-
Enken	1941-
L. Berner, slagtermester	1944
Poul Elholm Berner, slagtermester	1944-
Rødby Menighedsråd	1961-
Hans Olaf Larsen, salgschauffør	1968-
Mogens Hansen og Bente Andersen	1974-
Mogens Petersen og Bente Rasmussen	1977-



Vestergade 73

Grundmuret, vinkelbygget hus i en etage. Bygningen er opført af teglsten og letbetonsten, malet lysegul. Der er heltag belagt med rød bølgeeternit,



taget har udhæng med sorte vindskeder og sternbræt. I tagfladen er der isat nyere tagvinduer, og i gavlen er der en nyere stålskorsten. Soklen er sortmalet, dels støbt dels af letbeton. Den oprindelige, murede, retkantede gesims med ører er delvist skjult af det nye udhængstag. Vinduerne er nyere en- og torammede bejdsede termoruder, gadedøren er en bejdset rammedør med lameller for vinduet. Mod gården er der en nyere, bejdset fyldingsdør med vindue.

Grundmuret, pudset og gulmalet garage med halvtag belagt med bølgeeternit. Der er en vippeport og to listedøre og to enrammede vinduer.

Bemærkninger: Forhus med god hovedform. Det nye udhængstag, den manglende taktfaste fagdeling og den nye skorstenspibe virker dog fremmede for husets udtryk.

Historie: Forhuset, der er sammenbygget med naboen mod vest, Vestergade 75, er antagelig opført i 1903-04 i forbindelse med en udstykning af den samlede ejendom, matr.nr. 88, samme år. Tilbygningen i letbeton til forhuset ud mod Vestergade er af nyere dato. Baghuset er fra o. 1940. Se også Vestergade 75.

VESTERGADE 75.
MATR. NR. 88 B.

Vestergade 75, ejere:

Den samlede ejendom, Vestergade 73-75:

Jens Eriksen, arbejdsmand	-1818-
Julius Hellemann, købmand	-1837-
Hansen, sadelmager	- - -
Jørgen Jensen, væver	-1847-
Poul Jensen, skrædder	1851-
Enken	1883-
Erik Christensen	1891-

Vestergade 75:

Niels Peder Magnusen	1904-
Christian J. L. With, fiskehandler	1911-
Frk. Elna With	1947-
Arvinger	1983
Carsten Møller Jensen	1983-



Vestergade 75

Forhus: Langhus i fire fag og en etage med helvalmet heltag belagt med grå bølgeeternit. Huset er opført dels af grovpudset og gulmalet bindingsværk, dels af gule teglsten. Soklen er dels støbt, dels markeret med sort. Der er nyere, bejdsede en- to- og trerammede termovinduer, en bejdset rammedør med lameller for vinduet og en nyere bejdset fyldingsdør med vindue.

Grundmuret, gulmalet udhus med halvtag belagt med bølgeeternit. Der er isat en revledør og en fyldingsdør og forskellige små vinduer.

Bemærkninger: Forhuset bærer præg af at have udgået fra et syv fag stort hus. Fagdelingen og tagformen er dog oprindelig. Skorstenspiben mangler.

Historie: Forhuset, der er sammenbygget med naboen mod øst, Vestergade 73, udgør antagelig en del af et syv fag stort, teglklædt bindingsværksfor-



hus, der i forrige århundrede lå på den udelte grund, matr.nr. 88. Denne grund deltes i 1903-04, hvorefter nabohuset opførtes, se Vestergade 73. Forhuset kan følges tilbage til 1818, men er senere stærkt ombygget. Baghuset er fra begyndelsen af dette århundrede.

VESTERGADE 77.
MATR. NR. 89.

Vestergade 77, ejere:

Ove Munk Pollas, skorstensfejermester	1945-
Aksel Emil Svendsen, maskinforhandler	1953-
Leif Pollas, skorstensfejermester	1954-
Svend Vedel, murermester	1965-
Fru Birthe Vedel	1983-

Grundmuret gavlhus i en etage med kælder. Bygningen er opført af røde teglsten og har heltag med udhæng belagt med grå bølgeeternit. En tilbygning er opført af gule teglsten med halvtag belagt med grå bølgeeternit. Vindskederne er sortmalede. I tagfladen er der en høj skorsten. Soklen er støbt og ubehandlet. Vinduerne er hvidmalede eller bejdsede, en- og to-rammede, tophængte termoruder. Gadedøren er en bejdset rammedør med sidevindue. Mod haven er der en bejdset rammedør.

Grundmuret udhus til gaden opført af gule og røde teglsten med heltag belagt med falstagsten. Der er isat forskellige døre og vinduer.

Garage opført af træ med halvtag belagt med pandeplader. Bygningen er isat skydeporte.

Bemærkninger: Tidstypisk bygning.

Historie: Villaen i to forskellige planer er - sammen med det fritliggende, mindre, grundmurede materialhus opført i 1965. Tilbygningen i gule sten, der rummer en vinterhave er fra 1971. Garagerne bagest på grunden, der tidligere var ubebygget, er opført i 1946.





Vestergade 77



Vestergade 79



VESTERGADE 79.
MATR. NR. 93.

Vestergade 79, ejere:

Christian Erreboe, slagter	-1811-
Hendrik Erreboe, avlsmand	-1818-
Simon Pedersen, skomager	-1827-
Jens Svendsen, slagter	-1847-
Chr. Rasmussen, hjulmand	1872
Enken	1872
Otto Simon Rasmussen	1881-
Oloe Peder Hansen	1887-
Jørgen Haahr Danielsen	1918-
Enken	1968-
Svend Vedel	1976
Børge Nielsen	1976
Tom Solberg Larsen og Lone Sørensen	1984-

Langhus i seks fag og en etage opført af bindingsværk med halvvalmet heltag belagt med røde vingetegl. I rygningen en nyere skorsten. Der er murede, hvidkalkede tavl og sortmalet, afstolpet tømmer. Soklen er markeret med sort maling, og gesimsen er et glat sugfjælsbræt. I facaden er der fem, blåmalede korspostvinduer og en nyere blåmalet rammedør med sidevindue og lameller for vinduerne. Mod gården er der et nyere, etrammet vindue samt et to- og et trerammet blåmalet vindue samt en blåmalet revledør. I østgavlen er isat et lille vindue. Mod vest en tilbygning opført i bindingsværk med afstolpet tømmer og murede tavl med halvtag belagt med bølgeeternit og isat en blåmalet revledør.

Bemærkninger: Pænt proportioneret forhus med bevaret tegltag og fine vinduer. Bygningen burde kalkes over tømmer og tavl, og hoveddøren burde udskiftes med en original fyldingsdør.

Historie: Det nuværende, teglhængte, seks fag store bindingsværksforhus er opført o. 1870, hvor det var indrettet til to lejligheder med fælles indgang. Halvtagsudbygnigen mod vest er fra 1887. Forgængeren på stedet var et otte fag stort bindingsværkshus, der var indrettet til lo, stald og lade. Dette hus var opført i begyndelsen af 1800-tallet.

VESTERGADE 81 A OG 81 B.
MATR. NR. 91 B OG 91 A.

Vestergade 81A, ejere:

Den samlede ejendom, Vestergade 81A og B:

Otto Jørgensen, avlsmand	-1801-
Hans Erreboe, avlsmand	-1811-

Dobbelthus i otte fag og i en etage opført i bindingsværk med halvvalmet heltag belagt med grå bølgeeternit. Der er en skorsten i rygningen og en teglklædt brandkam mellem de to ejendomme. I tagfladen er der to nyere og to ældre tagvinduer og en træpladebeklædt pultkvist med tag belagt med bølgeeternit og isat tre et-rammede vinduer. Facaden er delvis beklædt med brunmalede træplader delvist stænkpudset og gulmalet. Østgavlen står i

Johan Frederik Berner, smed	-1827-
Johan Caspar Wiese, avlsmand	-1834-
Julius Sørensen, smed	-1841-
L. D. Hansen, sadelmager	-1847-
Beck, gæstgiver	-1857-
L. D. Hansen, proprietær	-1867-
Rasmus Jeppesen, hjulmand	1870-
Enken	1905-
Marie Jeppesen	1920
Axel Hansen, snedker og Rasmus Borre Hansen, mejerist	1920-

Vestergade 81A:

Rasmus Borre Hansen, mejerist	1930-
Georg Steffensen, arbejdsmand	1938-
Knud Due, tømrer	1940-
Frk. Agnes Johansson	1943
Enkefru Anna Larsen	1943-
Ib Olsen	1956-



Vestergade 81 A-B



opstolpet bindingsværk med murede, hvidkalkede tavl og en træpladebeklædt gavltrekant. Vestgavlen er grundmuret, stænkpudset og gulmalet. Gårdsiden er hvidkalket og sammenbygget med et udhus og en udestue. Soklen er støbt, og gesimsen mod gaden er et glat sugfjælsbræt. Vinduerne er nyere, enrammede, tophængte gråmalede plasticvinduer og torammede, nyere, bejdsede termovinduer. Der er en nyere, bejdset listedør og en nyere, bejdset fyldingsdør med vindue og sidevindue.

To små grundmurede hvidkalkede udhuse med halvtag. Det ene belagt med bølgeeternit det andet med metalplader. Der er isat forskellige døre og vinduer.

En grundmuret garage med halvtag belagt med bølgeeternit isat en vippeport, en skydedør og et vindue.

En garage opført af træ, beklædt med metalplader og tag belagt med metalplader. Der er isat en dobblet revleport.

Bemærkninger: Bygning med god hovedform og bevaret tagform. Bygningen burde have samme facadebehandling på de to halvdele. Træpladebeklædningen og strukturpudsen virker fremmed for huset udtryk.

Historie: Sammen med naboen mod vest, Vestergade 81B, udgør denne ejendom et fælles forhus, der deltes i to i 1929. Forhuset, der således omfatter to gadenumre, opførtes i 1834, som et syv fags bindingsværksforhus med udmurede tavl og tegltag, efter at en brand samme år havde ødelagt forgængere på stedet, et 20 fags bindingsværksforhus med stråtag, indrettet til beboelse, smedje og stald. Denne ejendom optræder i brandtaksationerne fra 1801. Udhusene til Vestergade 81A er af nyere dato, antagelig opført efter delingen i 1929.

VESTERGADE 81B
MATR.NR. 91a

Historie: Ejendommen udgør sammen med naboen mod øst, Vestergade 81A, et fælles forhus, der opførtes i 1834, se Vestergade 81A. Garagen mod vest er af nyere dato.

Vestergade 81B, ejere:

Tidligere ejere, se Vestergade 81A.

Axel Hansen, gasværksarbejder	1930-
Børge Hald, maskinarbejder	1955-
Mogens Høgelund Lausen, assurandør	1972-
Lennart Kobbernagel og Hanne Mai	1973-
Arne Syhler	1976-



Vestergade 81 B



VESTERGADE 83.
MATR. NR. 94 B.

Vestergade 83, ejere:

Stamhuset Sønderkarle	-1827-
Enkefru Marie Knudsen	1928-
Rødby Kommune	1935-
Jørgen Jørgensen, maskinarbejder	1947-
Fru Martha Jørgensen	1953-

Langhus i ti fag og en etage opført af bindingsværk, dog delvist grundmuret til gården. Halvvalmet heltag belagt med grå bølgeeternit med en skorsten i rygningen og en i tagfladen. Halvtagstilbygninger i begge gavle. Bygningen er grovpudset og grønmalet over en sortmalet sokkel. I facaden er der nyere, tophængte, bejdsede termovinduer og to nyere, bejdsede fyldingsdøre med vinduer med profilerede grønmalede indfatninger. Til gården er isat torammede, smårudede vinduer og nyere, tophængte vinduer. En fyldingsdør, en nyere dør samt et grønmalet vindfang med en dør og et vindue.



Vestergade 83



Bemærkninger: Bygning med original hoved- og tagform. Grovpudsen kunne med fordel fjernes, og bygningen kalkes over tømmer og tavl. Vinduerne i facaden burde være sprossede som de ældste vinduer på bagsiden.

Historie: Forhuset opførtes o.1842 som et ti fags bindingsværk med udmurede tavl og tegltag. Halvtagsudbygningerne til begge sider er fra 1848, oprindelig opført i bindingsværk. Eternittagbeklædningen er af nyere dato. Det nuværende forhus afløste antagelig et otte fag stort bindingsværksforhus med stråtag, der første gang i 1827 under betegnelsen "Lungholmsgaarden" optræder i brandtaksationerne. Ejendommen, der også kaldtes "Den Bertouch-Lehnske Stiftelse", fungerede som fribolig for to skolelærere eller deres enker indtil 1928.

VESTERGADE 4 A.
MATR. NR. 130.

Vestergade 4A, ejere:

Hans Houmann, væver	-1771-
Gedeon Aagaard, købmand	-1801-
Lars Nielsen, væver	-1811-
Erich Makkeprang, skomager	1817-
Peter M. Makkeprang, skomager	-1847-
Madame Ane Klagenberg	-1857-
Christen Larsen, slagter	-1867-
Rasmus Julius Aarbye, snedker	1869-
Enken	1912
Holger Hansen, snedker	1912-
Jørgen Viller Rasmussen, snedker	1926-
Fru Johanne Hansen	1927-
Chr. Jensen, fabrikant	1945-
Poul Petersen, snedker	1947-



Forhus: Grundmuret langhus i en etage med heltag belagt med grå bølgeeternit. I tagfladen to nyere tagvinduer. Facaden står pudset og hvidmalet over en støbt, sortmalet sokkel, og afsluttes af en pudset, profileret gesims. I facaden er der fem enrammede, nyere, bejdsede vinduer, pudsede sålbænke og brystningfelter under vinduerne. En nyere listedør og et stort butiksvindue. Vestgavlen står ligeledes pudset og hvidmalet med to enrammede, nyere, bejdsede vinduer. Gårdsiden står pudset og rødmalet og isat et torammet, nyere, sortmalet vindue, og en nyere, hvidmalet dør med vindue og sidevindue. I det østre skel en tilbygget havestue af træ og glas.

Baghus: Grundmuret baghus i to etager med brudt halvtag, den øverste del belagt med tagpap, den nederste del afdækket af metalplader.
Bygningen står i gul, blank mur over en støbt sokkel. Vestfacaden er isat fire smårudede, faste vinduer med tophængt åbning, og en tofløjet, smårudet fyldingsdør på hver etage. Fladbuede stik over døre og vinduer. Sydgavlen er isat to enrammede vinduer og sammenbygget med havestuen. Mod vest en carport af træ.

Bemærkninger: Forhus med god hovedform, dog virker butiksvinduet meget dominerende i det fagdelte hus. Skorstenspiben mangler. Flot baghus med originale vinduer og døre, dog er det nye metalpladetag fremmed for husets udtryk.

Historie: I 1916 bestod den søndre side af det nuværende, grundmurede forhus, der var indrettet til butik og beboelse, af bindingsværk. Forhuset går tilbage til et otte fag stort, teglklædt forhus af bindingsværk, men med grundmurede gavle, der opførtes efter en brand i 1834. Før branden lå der et seks fag stort forhus af bindingsværk med stråtag, der i 1817 i forbindelse med en deling var blevet udskilt fra et 13 fag stort forhus, der kan føres tilbage til 1771. Den grundmurede værkstedsbygning i gården mod nord er opført i 1916 som maskin- og snedkerværksted. Garagen er fra 1962.

VESTERGADE 6.
MATR. NR. 129.

Vestergade 6, ejere:

Jørgen Ginert, sadelmager	-1803-
Svend Olle, daglejer	-1811-
Christian Mogensen, væver	-1818-

Forhus: Grundmuret langhus i en etage med mansardtag belagt røde vingetegl. I tagfladen seks heltagskviste med metaltag og hvidmalede, træbeklædte flunker og forsider. Kvistene er isat enrammede, bejdsede vinduer. To skorstenspiber i tagfladen. Gadefacaden står i rød, blank mur over en støbt,

Christian Mogensen, bager	-1830-
Lauritz Jensen, snedker	- -
Frederik Nielsen, malermester, melhandler	1854-
H. P. Ram, bager	1877-
Rasmus Christensen	1881-
Hans Chr. Nielsen	1888-
Jørgen Madsen, gæstgiver	1895-
Carl Anton Jacobsen, gæstgiver	1908-
Enken	1930-
Poul Anders Jørgensen	1953-
Jens Peter Leif Kristiansen	1962-
Enken, senere gift Lillienfryd	1971-
Lennart Hegner og Lis Hegner	1982-

sorttjæret sokkel. Kraftig, profileret, pudstrukken gesims. Fremskudt frontkvistparti ligeledes med mansardtag og kraftig omløbende, pudstrukken gesims, som i tagfoden. I facadens stueetage et nyere, bejdset indgangsparti med dør og vindue og en pudstrukken, hvidmalet indfatning. På overliggeren et sortmalet hesterelief og to sortmalede guirlander. To enrammede, nyere, bejdsede vinduer med tophængt åbning, indfattede af hvidmalede ioniske halvsøjler, en gennemgående, pudset, hvidmalet sålbænk, og en ligeledes gennemgående overligger med indskriften "Landmandshotellet". To enrammede, nyere, bejdsede vinduer med tophængt åbning og fladbuede stik med hvidmalede slutsten og fordakninger og en gennemgående, hvidmalet, pudstrukken sålbænk. I frontkvisten på første sal to rundbuede nyere, bejdsede vinduer delt af en stenpost i form af en ionisk halvsøjle og med en gennemgående, hvidmalet, profileret sålbænk. Derover en hvidmalet roset med guirlander og indskriften "AJ". Gårdsiden står hvidmalet over en sorttjæret sokkel. En muret sparrenkopgesims. Gårdsiden er isat en nyere, bejdset dør og et enrammet, nyere, bejdset vindue. På bagsiden er der tilbygget en grundmuret, hvidmalet, halvtagsbygning belagt med bølgeeternit og isat





Vestergade 6

nyere, bejdsede døre og vinduer. I østgavlen et cirkulært, tilbagetrukket, pudset felt med årstallet: 1915. Desuden fire tilbagetrukne pudsede felter.

Baghus: Grundmuret ladebygning i en etage med trempel. Halvtag belagt med bølgeeternit og en skorsten i tagfladen. Bygningen står pudset og hvidmalet over en støbt, sortmalet sokkel. Trempelen er beklædt med rødmalet træ og isat to luger og to vinduer. Mod gårdspladsen fem nyere, bejdsede vinduer med tophængt åbning. To bejdsede døre og en bejdset port. En muret dørindfatning med rundbuet åbning og tegldækket aftrapning.

Bemærkninger: Fint forhus med god pondus, pænt tegltag og morsomme pudstrukne detaljer. Huset ville vinde ved udskiftning til originale døre og vinduer.

Historie: Den grundmurede hovedbygning med mansardtag og fremskudt facadekvist er opført i 1915 som gæstgiveri for gæstgiver Carl Anton Jacobsen. Udbyningen bagtil er fra samme tid. Sidehuset med trempelvægge mod øst i gården er opført i 1919 som hestestald for gæstgiveriet. På dettes plads lå tidligere et seks fag stort, teglklædt forhus med to fags kvist, alt af bindingsværk.Dette forhus, hvor der havde været bageri fra 1830, var opført i 1803 efter en brand samme sted to år tidligere. Til det nuværende Landmandshotel hører i dag naboen mod vest, Vestergade 8. De to ejendommen har haft fælles ejer siden 1957. I 1963 indrettedes der krostue i en eksisterende port i hovedbygningen, og facaden mod gaden gennemgik en ændring i 1972.

VESTERGADE 8.
MATR. NR. 128.

Vestergade 8, ejere:

Vestergade 8-12:

Rasmus Daal	-1761-
Provst Tages tilhørende gård	-1781-

Vestergade 8:

Wentzel Benda, tømmermand	-1791-
Enken	-1801-
Jens Erreboe, slagter	-1811-
Iver Rasmussen, skomager	-1818
Christen Nielsen, væver	1818-
Peder Rasmussen, gårdejer	1820-
Peder Pedersen, skomager	1821-
Frederik Suhr, toldkasserer	-1835-
Peder Berndsen, møllersvend	-1836-
Chr. Bærentsen, F. Nielsen, H. J. Hansen	- - -
Bendix Rasmussen, politibetjent	1869-
Enken	1904
Arvinger	1904
Hans Chr. Hansen, maler	1904-
Arvinger	1957
Poul Anders Jørgensen	1957-

Samme ejere som Vestergade 6, se denne ejendom.

Forhus: Langhus i en etage opført af bindingsværk med grundmuret facade. Heltag belagt med røde, betontagsten og isat nyere tagvinduer. Gadefacaden står hvidmalet over en muret, sorttjæret sokkel. Muret gesims med savsnit og sparrenkopper. Fladbuede stik over vinduer og portåbning. Fire firerammede, nyere, bejdsede termovinduer med murede, rødmalede sålbænke. Bindingsværksbagsiden har murede, hvidmalede tavl og sorttjæret tømmer. Gesimsen er et glat sugfjælsbræt. Gårdsiden er isat en nyere, bejdset dør med matteret vindue.

Grundmuret sidehus opført af hvidmalede letbetonsten med halvtag belagt med grå bølgeeternit over en støbt, sortmalet sokkel. Bygningen er isat to nyere, bejdsede døre med vinduer og et stort, torammet, bejdset vindue.

Grundmuret, hvidmalet baghus med heltag belagt med sort tagpap. Bygningen er isat forskellige vinduer og en skydedør. Der er tilbygget et grundmuret bislag med halvtag belagt med bølgeeternit. Der er isat en dør med vindue og sidevindue og et nyere vindue.

Bemærkninger: Pænt proportioneret forhus med fin gesimsudformning. Huset ville vinde, hvis vinduerne blev dækkende malet. Skorstenspiben mangler.

Historie: Det nuværende forhus, der oprindelig var opført i bindingsværk, fik grundmuret gadefacade i 1870. Forhuset, der på dette tidspunkt beskrives som syv fag stort, udgik i forbindelse med en deling mellem 1781 og 1791 fra et 13 fag stort forhus med stråtag og klinede vægge og tværhus, der kan føres tilbage til 1761. Sidehuset i letbeton er fra 1965, mens baghuset i gården er fra 1907. Siden 1957 har ejendommen haft fælles ejer med Vestergade 6, Landmandshotellet, og ejendommen indgår nu i hotelanlægget.



Vestergade 8

VESTERGADE 10.
MATR. NR. 127.

Vestergade 10, ejere:

Tidligere ejere, se Vestergade 8.
Vestergade 10-12:

Bruntzel, feltskærersvend	-1791-
Jørgen Willer, skipper	-1801-
Erich Haagen, daglejer	-1811-
Hans Eriksen, arvefæster	-1847-
Johan Jensen, træskomand	
Peder L. Helvig, arbejdsmand og	
Rasmus Christensen, skomager	-1854-

Vestergade 10:

Peder L. Helvig og Rasmus Christensen,	
skomager	1854-
Rasmus Christensen, skomager	-1867-
Jomfru Malvine Rasmussen Friis	1873-
Chr. Møller gift med Malvine Rasmussen Friis	1877-
Benedicte Møller f. Rasmussen	1895
Fru Julie Tost f. Rasmussen	1895-
Harald Buch	1899-
Axel Hansen, marskandiser og Helene Hansen	1900-
Emanuel Nielsen	1905-
Christian Nielsen, detailhandler og træ-	
skomager	1907-
Mette K. Pedersen	1908-
Carl J. Valbjørn, snedker	1916-
Leif Kristiansen, restauratør	1966-
Arvinger	1970
Hans Jensen, arbejdsmand	1970-
Anders Andersen, handelsmand	1970
Hans Jacob Hansen, arbejdsmand	1970-
Fru Marianne Hansen	1971-
Gunnar Andersen	1979-
Lars Rønnebæk	1984-

Grundmuret langhus i en etage med heltag belagt med rød bølgeeternit. Mod gaden en heltagskvist med træbeklædte flunker og isat et grønmalet korspostvindue. Mod gården en taskekvist over hele husets længde. Forsiden er beklædt med eternitplader, flunkerne er cementpudsede. Der er isat et enrammet og et torammet, sortmalet vindue. Gadefacaden er beklædt med hvide cementklinker. Sortmalet, støbt sokkel, og pudstrukken, hvidmalet gesims. I facaden et femrammet, blåmalet vindue med en sålbænk af sorte klinker og en blåmalet fyldingsdør med matterede ruder. Gårdsiden står pudset og hvidmalet over en muret, sortmalet sokkel. Der er isat to nyere vinduer med tophængt åbning med murede, hvidmalede sålbænke og fladbuede stik.

Grundmuret sidehus i to etager med halvtag belagt med grå bølgeeternit. Stueetagen står pudset og hvidmalet over en muret, rødmalet sokkel, mens gavlen og første sal er beklædt med eternitplader. Bygningen er isat et enrammet, nyere, bejdset termovindue med en sålbænk af eternit, og et torammet, nyere, bejdset vindue samt en bejdset rammedør med vindue. I gavlen er der tilbygget en udestue.

Bemærkninger: Forhus med god hovedform. Klinkebeklædningen på facaden virker fremmed for husets udtryk. Skorstenspiben mangler.

Historie: Det nuværende forhus blev grundmuret i 1874, hvor det beskrives som værende i to etager, hvor første etage (stuen) var indrettet til beboelse, mens der på anden etage var "Photografieatellier" med trappeopgang. Gadefacadens beklædning er af nyere dato; det nuværende tag af eternit er fra 1972. Før 1874 bestod forhuset af tre fag bindingsværk i en etage. Dette udgik i forbindelse med en udparcellering i 1864 fra et seks fag stort forhus, der mellem 1791 og 1781 udskiltes fra et 13 fag stort forhus, se Vestergade 8. Sidehuset mod nordøst i gården nævnes i 1907, hvor det var indrettet til beboelse.





Vestergade 10-12

VESTERGADE 12.
MATR. NR. 126.

Vestergade 12, ejere:

Tidligere ejere,
se Vestergade 10 og 8.

Jens Hansen, snedker	1854-
Enken	1875-
Edvard Walbom, slagter	1902-
Otto Walbom, slager	1930-
Arvinger	1971-
Hans Jacob Hansen, husejer	1972-
Albert Rasmussen, pensionist	1972-
Svend Mortensen	1980-



Grundmuret langhus i en etage med heltag belagt med rød bølgeeternit. To nyere tagvinduer og en skorsten i tagfladen.
Facaden er skalmuret af hvide cementklinker over en sorttjæret, støbt sokkel. En savsnitgesims. Facaden er isat to torammede, nyere, grønmalede termovinduer med fladbuede stik og sålbænke af sorte klinker, og en nyere, grønmalet fyldingsdør med sidevindue. Gårdsiden og vestgavlen står pudsede og hvidmalede over en sorttjæret, muret sokkel. På bagsiden en lille grundmuret halvtagstilbygning belagt med rød eternit og isat et enrammet, nyere, grønmalet, tophængt termovindue. Bagdøren er en grønmalet fyldingsdør med smårudede vinduer. I gavlen to torammede, grønmmalede termovinduer og to enrammede, tophængte vinduer. Grønbejdsede vindskeder. På grunden er opført en nyere carport.

Bemærkninger: Forhus med god hovedform, dog virker klinkebeklædningen fremmed for husets udtryk.

Historie: Forhuset, der omfatter tre fag, fik grundmuret facade i 1875, mens skalmuringen af gadefacaden er fra dette århundrede. Før 1876 bestod forhuset af tre fag bindingsværk med ibygget tre fag udskud på bagsiden. Forhuset udgik i forbindelse med en udparcellering i 1854 sammen med naboen mod øst, Vestergade 10, fra et seks fag stort forhus, der mellem 1791 og 1781 udskiltes fra et 13 fag stort forhus, se Vestergade 10 og 8.

VESTERGADE 14 A.
MATR. NR. 125 C.

Vestergade 14A, ejere:

Jørgen Knudsen	-1761-
Jens Peitersen, avlsmand	-1781-

Grundmuret langhus i en etage med heltag belagt med rød bølgeeternit og isat to tagvinduer til gaden. Bygningen står i gul, blank mur af forskellige tegl, dog er østgavlen pudset og gulmalet. En støbt, ubehandlet sokkel.

Mads Sørensen, avlsmand	-1811-
Carl Breitenau	-1834-
D. Vogelsang, fuldmægtig	-1837-
Christian C. Meier, pastor	-1847-
Jomfru Hanne Meier	1858-
Frkn. Cathrine Hjorth og Vilhelmine Hjorth	1904
Frk. Vilhelmine Hjorth	1904-
Peder Møller Pedersen, tækkemand	1935-
Adolf Christensen	1941-
Robert Madsen	1949-
Leif Larsen	1958-
Evald Christiansen	1965-



Vestergade 14 A



I facaden fire enrammede, bejdsede termovinduer med blyindfattede trækruder og sålbænke af røde klinker, og en nyere, bejdset rammedør med vindue og sidevindue. Til gården to enrammede, nyere, bejdsede vinduer med fladbuet stik og støbte sålbænke og et enrammet, nyere, bejdset vindue med sålbænk af sorte klinker. En nyere, bejdset rammedør med vindue. En lille tilbygning opført af letbetonblokke med paptag isat en gråmalet fyldingsdør og et enrammet, hvidmalet vindue. I østgavlen en nyere, bejdset rammedør og et torammet, hvidmalet vindue og i vestgavlen et enrammet, nyere vindue.

Udhus opført af bindingsværk med halvtag belagt med grå bølgeeternit. Tavlene er murede og gulkalkede, tømmeret er sorttjæret. Soklen er støbt og tjæret. Bygningen er isat to revledøre og to enrammede, smårudede vinduer.

På grunden er desuden opført en nyere garage.

Bemærkninger: Pænt proportioneret forhus, dog virker blankmursfacaden og den uregelmæssige fagdeling fremmed for huset. Skorstenspiben mangler.

Historie: Det nuværende, grundmurede forhus går tilbage til 1834, hvor det nyopførtes som en "Bygning til Gaden" til lade på otte fag, teglklædt bindingsværk til lade. I 1837 indrettedes bygningen til beboelse. I 1857 var der grundmur i to fag i den østlige del samt en grundmuret gavl. I begyndelsen af dette århundrede var yderligere en del af facaden grundmuret. Den nuværende skalmuring af facaden er af nyere dato, og eternitbeklædningen på taget er fra omkring 1970. Baghuset af bindingsværk i gården nævnes i 1899. På ejendommen lå tidligere, tilbagetrukket fra gade, et trefløjet anlæg med et 17 fag stort bindingsværksforhus med stråtag, der kan følges tilbage til 1761. Anlægget blev nedrevet i 1837.

VESTERGADE 14 B.
MATR. NR. 125 A.

Grundmuret langhus i en etage med høj kælder. Heltag belagt med røde falstagsten. Mod haven en grundmuret halvtagstilbygning. Bygningen

Vestergade 14B, ejere:

Tidligere ejere, se Vestergade 14A.

Adolf Christensen, fiskehandler	1941-
Svend Egon Bjørk Larsen, politiassistent	1967-
Kjeld Jensen, landmand	1971-
Hans Erik Jensen	1978-



Vestergade 14 B



står i gul, blank mur over en brunmalet, støbt sokkel. Muret, aftrappet gesims, der endvidere omslutter gavltrekanten. Øregesims i gavlen. Bygningen er isat forskellige, hvidmalede, en-og torammede vinduer, i facaden dog to enrammede, nyere, bejdsede vinduer. I østgavlen to hvidmalede fyldingsdøre med vinduer, og i tilbygningen en hvidmalet, dobbelt revleport. En nyere veranda af træ tilbygget bagsiden.

Bemærkninger: Tidstypisk bygning, der dog med sin høje sokkel virker dominerende i gadebilledet. De bejdsede vinduer i facaden burde hvidmales.

Historie: I forbindelse med en udstykning af matr.nr. 125 i 1949 er forhuset nyopført samme år for fiskehandler Adolf Christensen. Huset, der var indrettet til bolig og butik, blev ombygget i 1958.

VESTERGADE 16.
MATR. NR. 124.

Vestergade 16, ejere:

Enke Maren Sl. Jens Augustinsen	-1761-
Tømme Thomasen	-1781-
Rasmus Davidsen, daglejer	-1791-
Hans Rasmussen, arbejdsmand	-1827-
B. H. Pøhler, købmand og Christen Erreboe, slagtersvend	-1836-
Hans C. Houmand, købmand	-1847-
Enken	-1857-
Adolph Jacobsen, skomager og barber	1872-
Christen Rasmussen	1876-
August Engquist,	1889-
Hans E. Engquist, ingeniør	1914-
V. Munch, uddeler	1918-
Enken	1930-
Christian Christiansen	1931-
Tvangsauktion	1933
Martin og Marie Markersen	1934-

Langhus i fem fag og en etage med heltag belagt med rød bølgeeternit. Facaderne er opført i bindingsværk, gavlene i grundmur. Gadefacaden er strukturpudset og rødmalet, mens resten er glatpudset og rødmalet. En muret, sortmalet sokkel. På gårdesiden et grundmuret bislag. Gadefacaden er isat fire enrammede, nyere, hvidmalede termovinduer med tophængt åbning og sålbænke af sorte klinker, og en nyere, hvidmalet rammedør med lameller for vinduerne. Mod gården er der to enrammede, hvidmalede termovinduer og i bislaget en masonitbeklædt dør. I begge gavle er der et enrammet, nyere, hvidmalet termovindue med sålbænke af sorte klinker.

Grundmuret, hvidmalet udhus med halvtag belagt med grå bølgeeternit. Soklen er muret og sortmalet. Bygningen er isat blåmalede, smårudede vinduer og blåmalede revledøre.

Bemærkninger: Pænt proportioneret forhus med original fagdeling. Døren burde udskiftes til en original fyldingsdør i facaden. Skorstenspiben mangler.

Martin Markersen	1944
Hans Jørgen Christensen, husejer	1944-
Arvinger	1954
Fru Hedvig Hansen	1954-
Hans Løje, vognmand	1955-
Enken	1968-
Arvinger	1986
Bettina Klamer Bjerndrup	1986-



Vestergade 16



Historie: Det nuværende forhus går tilbage til 1836, hvor det nyopførtes efter en lokal brand på Vestergades nordlige side året før. Det var opført som et fem fags bindingsværkshus, teglklædt, med grundmurede gavle og var indrettet til kornbod. I 1870 var der indrettet beboelse. Tilbygningen på gårdsiden er fra 1957. Halvtagshuset i gården nævnes første gang i 1875, det var oprindelig opført i fyrrebindingsværk. På ejendommen lå tidligere et seks fags forhus, stråtækt af bindingsværk med fire fag sidehus, der kan føres tilbage til 1761. Disse huse ødelagdes ved branden i 1835.

VESTERGADE 18.
MATR. NR. 123.

Vestergade 18, ejere:

Thomas Hansen Engebølle	-1761-
Enken	-1771-
Tømme Thomasen, avlsmand	-1781-
Tommas Friderich Jensen	1803-
Lars Ottesens lejevåning	-1811-
Søren Jacobsen, skomager	-1818-
Enken	-1857-
Lars Olsen, murer	1868-
Johannes Olsen, bagersvend	1911-
Chr. Carstensen, slagter	1918-
Arvinger	1937-
Hans H. Berner Nielsen, smed	1941-

Grundmuret langhus i otte fag og en etage med tilbygget lude. Heltag belagt med grå bølgeeternit og en nyere skorsten i rygningen. Gadefacaden står i rød, blank mur over en granitsokkel med fremspringende fuger. Muret, kombineret sparrenkop- og savsnitgesims. I facaden syv enrammede, nyere, tophængte, bejdsede termovinduer med skifersålbænke. Hvidmalede, tilbagetrukne brystningsfelter med guirlanderelief under de seks af vinduerne. En nyere, bejdset dør med vindue og sidevindue.

Luden, gårdsiden og østgavlen står pudsede og hvidkalkede over en sorttjæret sokkel og isat enrammede, nyere, bejdsede termovinduer og døre. Vestgavlen er beklædt med en nyere helstensmur af gule teglsten.

Udhus opført i bindingsværk, dog med to fag i letbeton. Heltag belagt med grå bølgeeternit. Bygningen er pudset og hvidkalket, og isat torammede vinduer, fladbuede jernvinduer og revledøre. I gavlen er der tilbygget en grundmuret garage.

Bemærkninger: Pænt proportioneret forhus med fine pudsdetaljer. Vinduerne burde udskiftes med malede korspostvinduer.

Historie: Det nuværende forhus går tilbage til 1835, hvor det nyopførtes efter en brand samme år. Forhuset var på ni fag bindingsværk, teglklædt og med to grundmurede gavle, indrettet til beboelse. Omkring århundredskiftet





Vestergade 18

er gadefacaden antagelig blevet grundmuret. Udskudsbygningen bag på huset nævnes første gang i 1857. Den nuværende tagbeklædning er fra 1967. Baghuset i gården er samtidigt med forhuset; det var oprindelig opført som et otte fags bindingsværkshus, teglklædt og med en grundmuret gavl. Garagen er tilbygget i 1962. Før 1835 lå der et otte fag stort forhus af bindingsværk med stråtag samt sidehus. Disse bygninger udgjorde den resterende del af et gårdanlæg bestående af fire huse, der i 1806 var delvis nedbrudt og udflyttet på jordene udenfor byen. Gårdanlægget kan med ændringer følges tilbage til 1761. Et tre fags forhus, der lå mellem de nuværende matrikelnumre, 124 og 123, var udskilt af gårdanlægget mellem 1781 og 1791, men det brændte i 1835 uden genopførelse.

VESTERGADE 20.
MATR. NR. 122 B.

Vestergade 20, ejere:

Christen Linde, avlsmand	-1761-
Christian Mortensen, avlsmand	-1801-
Hans Peittersen, avlsmand	-1811-
Salomon Abrahamsen, købmand	-1827-
Enken	-1847-
H. C. Houmand, købmand	- -
Enken	-1857-
Jobst Henrik, Julius og Anna Hovmand	1895-
Jobst Henrik og Anna Hovmand	1904-
Frk. Margrethe Svendsen	1928-
Firmaet P. Willer	1937-
P. Willer & Co. A/S	1953-
Carl Edvard Nielsen, smedemester	1954-
Hans Erik Nielsen, smedemester	1972-

Grundmuret langhus i to etager med heltag belagt med rød bølgeeternit og en skorsten i rygningen. Mod gården en tilbygning i en etage med tagterrasse indhegnet af et plankeværk. Facaderne og vestgavlen står i gul, blank mur over en støbt, ubehandlet sokkel. Østgavlen er hvidmalet. Gadefacaden er isat fem enrammede, bejdsede termovinduer, og i stueetagen desuden et sammenhængende dør- og vinduesparti af metal med et butiksskilt med lys, to store, enrammede, hvide plasticvinduer og et sammenhængende, bejdset dør- og vinduesparti. På første sal et trerammet, bejdset, blyindfattet vindue. I vestgavlen, gårdfacaden og i tilbygningen forskellige, bejdsede vinduer.

Grundmuret værkstedsbygning i en etage med heltag belagt med grå bølgeeternit. Bygningen er opført af hvidmalede letbetonsten over en støbt sokkel og isat to porte med vinduer, en dør med vindue og et trerammet vindue, alt bejdset.

Bemærkninger: Forhuset er dårligt indpasset til gadens øvrige huse med sit store volumen. Den oprindelige gadelinie er ikke overholdt.





Vestergade 20

Historie: Det nuværende forhus med sidehus, der rummer udstilling, kontor og værksted, er opført i 1973 efter nedrivning af den forrige bygning på grunden. Tilbygningen med terrassen bag på forhuset er opført mellem 1986 og 1988. Tidligere lå der et ti fag stort bindingsværkshus, teglklædt og med to murede brandgavle, der var indrettet til kornbod. Dette var opført i 1836, efter at en brand året før havde ødelagt et trelænget gårdanlæg, der med ændringer kunne føres tilbage til 1761.

VESTERGADE 22.
MATR. NR. 121.

Vestergade 22, ejere:

Johan Frederik Berner, smed	1834-
Christian Frederik Berner, smed	1846-
Jørgen Edv. Berner, smed	1888-
Peder Ole Nielsen, smed	1909-
Joachim Nielsen, smed	1928-
Enken	1941-
Carl Edvard Nielsen, m.fl.	1979
Carl Edvard Nielsen	1979-
Arvinger	1982-
Hans Erik Nielsen	1986-

Baghus: Grundmuret ladebygning i en etage med trempel. Heltag belagt med grå bølgeeternit. Bygningen står i gul, blank mur over en støbt, ubehandlet sokkel. Trempelen er beklædt med grønmalede brædder. I vestgavlen en grundmuret tilbygning med halvtag. Bygningen er isat retkantede og fladbuede, smårudede jernvinduer, en skydeport beklædt med metalplader, en revledør og nye døre med vinduer.

Bemærkninger: Forhuset er nedrevet, så laden virker malplaceret i gadebilledet.

Historie: Ladebygningen med tilbygget udhus,der er opført mellem 1931 og 1952, udgør den resterende bebyggelse på matr.nr. 121 efter at et ti fags forhus, oprindelig af bindingsværk, indrettet til beboelse og smedje, et tilbygget sidehus samt et 13 fag stort halvtagshus af grundmur, anvendt som beslaghus fra 1909, for nylig er nedrevet. For- og sidehus var opført i 1834 på en "forhen øde Plads" og fungerede fra dette år som smedje.





Vestergade 24

VESTERGADE 24.
MATR. NR. 120.

Vestergade 24, ejere:

Julius Ploug, gårdejer	1905-
Albert Rasmussen	1918-
Niels Peter Steffensen, particulier	1919-
Enken	1938
Fru Clara Søndergaard	1938-
Carl. F. Hansen, repræsentant	1949-
Fru Ruth Esther Hansen	1959-
Jette Hansen	1983-

Grundmuret langhus i fem fag og en etage. Heltag belagt med sorte, cementfalstagsten og isat et tagvindue. En skorsten i rygningen. Bygningen er opført i gul, blank mur over en støbt, ubehandlet sokkel. Muret hoved og øregesims med savsnit, der yderligere omløber gavltrekanten. I facaden fire firerammede, nyere, bejdsede termovinduer med fladbuede stik og skifersålbænke, og en nyere, grønmalet listedør med matteret over- og sidevindue. I gavlene og til gården er der isat forskellige vinduer med fladbuede stik og skifersålbænke. På gårdfacaden et grundmuret bislag med halvtag isat en fyldingsdør og et vindue.

Grundmuret udhus med halvtag belagt med grå bølgeeternit. Bygningen står i gul, blank mur over en støbt, ubehandlet sokkel og er isat to revledøre, en fyldingsdør og et vindue.

Bemærkninger: Pænt proportioneret forhus med fin detaljering. For at fuldende billedet bør vinduerne i facaden males i en dækkende farve og døren udskiftes med en dobbelt fyldingsdør.

Historie: Forhuset i grundmur er opført på en ubebygget grund o. 1905. Det var tidligere tegldækket. Baghuset er fra 1938-39.

VESTERGADE 26.
MATR. NR. 119.

Vestergade 26, ejere:

Hans Nagel, avlsmand	-1761-
Lund, magister	-1771-
Præsteembedet	-1791-

Grundmuret forhus i en etage med kælder og fremskudt frontkvistparti. Heltag belagt med røde vingetagsten isat tagvinduer. Fire heltagskviste med zinkbeklædte flunker og tage, og en brunmalet, profileret trægesims, der endvidere omløber gavltrekanten. Tre skorstenspiber i rygningen. Byg-

ningen står i rød, blank mur. Soklen er dels af tilhugne kampesten, dels muret. Gesimsen er muret med savsnit og med murede fremspring. Det fremskudte frontkvistparti har tag af røde vingetagsten, flunker beklædt med eternitplader og en muret savsnitgesims, der endvidere omløber gavltrekanten og afsluttes med en øregesims. Frontkvistpartiet er isat et trerammet, hvidmalet vindue, to enrammede, hvidmalede termovinduer og en bejdset dobbeltdør med vinduer og overvindue og derover et pudset felt med indskriften "Lykkelig den, der stoler på herren". I facaden er der isat otte firerammede, nyere, hvidmalede termovinduer og to enrammede, hvidmalede kældervinduer. Til haven en overdækket veranda med en havedør af glas og en-, to-, fire- og seksrammede, nyere hvidmalede termovinduer. I gavlene er der mønstermurede kamtakker i rygningen og tagfoden, og isat en nyere, bejdset fyldingsdør med overvindue, og nyere, hvidmalede termovinduer, og et cirkulært jernvindue i gavltrekanten.

Grundmuret sidehus med helvalmet heltag belagt med røde vingetegl og en skorsten i rygningen. Bygningen står i rød, blank mur over en støbt, ubehandlet sokkel. Gesimsen er muret og aftrappet. Bygningen er isat en revleport, to fyldingsdøre, en revledør og forskellige vinduer.

Bemærkninger: Pænt proportioneret forhus med fine murede detaljer. Bygningen er stor i forhold til gadens øvrige huse, dog opvejes dette af den tilbagetrukne placering. Teglstensmuren og træerne lukker gaderummet fint.

Historie: Den nuværende præstegård er opført i 1863 og restaureret i 1941. Garagebygningen er fra 1939-40 efter at et grundmuret ladehus på 25 1/2 fag, der var samtidigt med hovedbygningen, var revet ned samme år. Præstegården erstattede et trelænget anlæg i bindingsværk med et 16 fag stort forhus. Anlægget kan med mindre ændringer føres tilbage til 1761. Fra o. 1790 fungerede gården som bolig for sognepræsten i Rødby.

VESTERGADE 28.
MATR. NR. 118.

Vestergade 28, ejere:

Mickel Jacobsen	-1761-
Mads Jørgensen, skoflikker	-1791-
Rasmus Hendriksen Leu	1821-
Anders Jørgensen Baast, skomager	1822-
Hans Hansen, snedker	-1847-
H. P. Hansen, snedker	1866-
Enken	1896
R. Jørgensen, købmand	1896-
Peder Jensen	1906-
Hans Jørgen Hansen, købmand	1912-
Alfred E. Christiansen, detailhandler	1919-
Johs. Vilh. Pasborg, detailhandler	1920-
Chr. Schumann Berg Petersen, karetmager	1925-
Enken	1962-
Ove H. J. Dalsgård, portør	1963-



Langhus i en etage med heltag med halvvalm mod øst. Taget er belagt med grå bølgeeternit og isat to tagvinduer. En brandkam mod øst. Bygningen er overvejende opført i grundmur, dog er østgavlen i bindingsværk. Murværket er strukturpudset og gulkalket over en støbt, sorttjæret sokkel. I facaden en muret, retkantet gesims. Bygningen er isat en- og torammede, nyere, bejdsede vinduer med sålbænke af røde klinker. I facaden en nyere, bejdset rammedør med vindue og fast sideparti, og mod gården en nyere, bejdset rammedør med vindue.

Sidehus mod øst: Grundmuret, gulmalet sidehus i en etage med heltag belagt med bølgeeternit. Soklen er markeret med sort, og der er isat forskellige, nyere og ældre, brunmalede døre og vinduer.

Sidehus mod vest: Grundmuret, gulmalet sidehus i en etage med halvtag belagt med bølgeeternit. Soklen er markeret med sort, og der er isat en dobbelt revleport og forskellige, brunmalede døre og vinduer.
På bagsiden en tilbygget trægarage med halvtag.

Bemærkninger: Forhus med god hovedform. Den oprindelige fagdeling kunne med fordel retableres. Skorstenspiben mangler.

Historie: Forhuset går tilbage til 1831, hvor det blev nyopført som et syv fags tegldækket bindingsværksforhus efter en brand samme år. Det indrettedes til to beboelseslejligheder i 1870'erne, og i begyndelsen af dette århundrede var facaden og den vestre gavl af grundmur, mens resten stadigvæk



Vestergade 30, ejere:

Den østlige del af ejendommen:

Eskild Jørgensen	-1761-
Anne Catrine Jensdatter	-1771-
Bendix Gregersen	-1781-
Anders Jensen, væver	-1791-
Jørgen Eskildsen	-1811-
Jens Chr. Errebeo, slagter	1819-
Andreas Pedersen, væver	-1827-
Jens Christensen Erreboe, slagter	-1831-

Den vestlige del af ejendommen:

Anders Wicke	-1761-
Enken	-1771-
Hans Andersen, handskemager	-1781-
Peder Hansen, daglejer, senere smed	-1801-
Jens Christensen Erreboe, slagter	1822-

Den samlede ejendom:

Jens Christensen Erreboe, slagter	-1831-
Enke Karen Marie Jacobsen	-1847-
Peder Hansen, slagter	-1867-
Enkemadam Ane Christine Erreboe	1871-
Enke Petrine Marie Bauch	1880-
Jørgen Peder Mathiasen, arbejdsmand	1894-
Georg Cilius Hansen	1924-
Svend Johansen, fhv. gårdejer	1937-
Arvinger	1939
Johan J. Johansen, arbejdsmand	1939-
Edvard Jacobsen, fhv. købmand	1946-
Ove Rasmussen Friis	1947
Aage Westerberg, mekaniker	1947-
Enken	1953
Peter Friis, murer	1953-
Hans A. Hasemann	1959-
Frk. Inger Johansen, sygeplejerske	1965-

Vestergade 44-46, ejere:

Andreas Peitersen, daglejer	-1801-

Vestergade 44:

Andreas Peittersens enke	1817-
Samuel Sørensen, bager	1818-
Andreas Larsen, daglejer	- -
Wilhelm Jørgensen, snedker	-1857-
Jens Svendsen, slagter	-1867-
Peiter Olsen, pramfører	1870-
Enken	1894
Edvard Petersen, arbejdsmand	1894-
Enken	1934
Erhard Jensen	1934-
Hans Chr. Rasmussen, smed	1944-
Ove Rasmussen Friis, arbejdsmand	1947-
Orelius Johansen, gartner	1949-

var af bindingsværk. I forhuset var der beboelse og butik. Sidehuset mod øst var oprindelig samtidigt med forhuset, men er senere udbygget og ændret. Sidehuset mod vest er fra 1914. Før branden i 1831 lå der et fem fags stråklædt bindingsværksforhus, der kan føres tilbage til 1761. I 1822 var der blevet tilbygget fire fag nyt hus.

VESTERGADE 30.
MATR. NR. 117.

Grundmuret langhus i en etage med heltag belagt med grå bølgeeternit. En brandkam mod øst. Mod gården en taskekvist ligeledes med eternittag, pladebeklædte flunker og isat et torammet vindue. Gadefacaden er hvidkalket, gårdsiden er gul, mens vestgavlen er af ubehandlede letbetonsten. Bygningen står over en sorttjæret sokkel af tilhugne kampesten, i tagfoden en muret, sparrenkopgesims. Bygningen er isat forskellige, enrammede, nyere bejdsede termovinduer med sålbænke af sorte klinker. Hoveddøren er en nyere, bejdset listedør med fast sideparti med vindue. En nyere, bejdset rammedør med vindue mod gården.

Bemærkninger: Hus med bevaret fagdeling. Vinduerne kunne med fordel udskiftes til traditionelle korspostvinduer. Gavlen burde pudses og males. Skorstenspiben mangler.

Historie: Forhuset går tilbage til 1837, hvor det udgjorde et syv fags tegldækket bindingsværksforhus, der var blevet sammenlagt af to huse på tre og treogethalvt fag, der begge var nyopførte i 1831, efter at en brand samme år havde ødelagt de to tidligere forhuse på samme sted. I begyndelsen af dette århundrede havde det nuværende forhus fået grundmuret facade med granitsokkel, mens resten udgjordes af bindingsværk. Gavlen mod vest, der idag er opført i letbeton, er af nyere dato, efter at nabohuset mod vest er revet ned. Udhuset i gården er opført i 1965. De to tidligere forhuse, der brændte i 1831, et seks fag stort hus mod øst og et tre fag stort mod vest kan følges tilbage til 1761.

VESTERGADE 44.
MATR. NR. 111.

Bindingsværkslanghus i fem fag i en etage. Heltag belagt med røde vingetegl og en hvidkalket skorsten i rygningen. Bygningen er opført af blandet tømmer og murede tavl. Mod gaden dækkes tagfoden af et glat sugfjælsbræt, mod gården er der udhængstag. Bygningen er hvidkalket over tavl, bindingsværk og sugfjælsbræt. Soklen er sorttjæret, dels støbt, dels af syldsten. Mod gaden fire torammede, grønmalede vinduer og en nyere bejdset listedør med vindue. Gårdsiden er isat et enrammet og to torammede, grønmalede vinduer og en listebeklædt, brunmalet dør med vindue. I østgavlen en hvidkalket bindingsværkstilbygning med halvtag belagt med røde vingetegl og bølgeeternit. Forskellige træskure hører til ejendommen.

Bemærkninger: Bevaret bindingsværksbygning med traditionel overfladebehandling, pænt tegltag og original skorsten.

Historie: Forhuset kan i sit nuværende omfang følges tilbage til 1817, hvor det var udskilt som et syv fag stort bindingsværksforhus "bygget af adskillige slags" fra et ti fag stort, stråklædt hus af bindingsværk, der kan dateres til o. 1801. Forhuset har antagelig fået tagltag mellem 1835 og



Vestergade 44



1837, og det tilbyggede halvtagshus af bindingsværk med tegltag omtales i 1857. Ejendommen er fredet.

VESTERGADE 46.
MATR. NR. 110.

Vestergade 46, ejere:

Tidligere ejere, se Vestergade 44.
Vestergade 46:

Christophersen, konsumtionsbetjent	1817-
Christian Pedersen, møller og arbejdsmand	1818-
Henrik Hassmann, daglejer og	
Jacob Wieth, skomager	-1835-
Christian Christiansen, arbejdsmand	-1847-
Enken	-1867-
Johannes Albrechtsen	1873-
Jørgen Albrechtsen	1884-
Lauritz Fr. Petersen, arbejdsmand	1896-
Enken	1941
Hugo Helvig, smed	1941-
Arnold Hansen, parcellist	1948-
Arvinger	1980
Ruth Skov	1980-

Grundmuret langhus i fire fag i en etage. Heltag belagt med falstagsten, en skorsten i rygningen og et nyere tagvindue mod gaden. I begge gavle murede brandkamme inddækket af tagsten. Gadefacaden og gavlene er rødmalede, gårdsiden er hvidmalet. En støbt, sortmalet sokkel og en muret bloktandgesims. Bygningen er isat nyere enrammede, bejdsede termovinduer



Vestergade 46

med fladbuede stik og sålbænke af sortmalet eternit. I gavlen en nyere rammedør med lameller for vinduet, og mod gården en nyere rammedør med vindue.

Grundmuret udhus med heltag belagt med tagpap og bølgeeternit. Bygningen er hvidkalket over en støbt sokkel og isat forskellige revledøre og sprossevinduer.

Bemærkninger: Pænt proportioneret forhus med bevaret skorsten og tagbelægning.

Historie: Det nuværende forhus og baghus er nyopført i 1913. Bebyggelsen erstattede et fire - senere fem - fags bindingsværkshus, der i 1817 udgik fra et tidligere ti fag stråklædt bindingsværkshus, der kunne dateres til o. 1801. Se Vestergade 44.

VESTERGADE 48.
MATR. NR. 106 C.

Vestergade 48, ejere:

Hans Chr. Petersen Helvig, postbud	1907-
Arvinger	1956-
Aage Pedersen, installatør	1957-
Hans Jørgen Hansen, stationsarbejder	1962-
Max Villy Petersen, arbejdsmand	1967-

Grundmuret langhus i fire fag i en etage. Heltag belagt med falstagsten, en skorsten i rygningen, og et lille jernvindue i tagfladen mod gaden. Murværket er hvidmalet med en gråmalet fuge over en støbt, sortmalet sokkel. En muret, dobbelt bloktandgesims afsluttet med ører i gavlene. Bygningen er isat enrammede, nyere, bejdsede, termovinduer med fladbuede stik, og en nyere, brunmalet listedør med vindue.

Grundmuret udhus med halvtag belagt med panneplader og en høj skorsten i tagfladen. Udhuset er malet som forhuset over en sorttjæret sokkel og isat forskellige jernvinduer og en revledør.

Bemærkninger: Pænt proportioneret forhus med indtakt fagdeling og fin gesimsudformning. Vinduerne burde udskiftes til korspostvinduer. Bemalingen virker fremmed for husets udtryk.

Historie: I forbindelse med en udstykning i 1913 fra stamparcellen, matr. nr. 106a, Vestergade 58, er forhus og baghus nyopført samme år. I 1920 fik baghuset en tilbygning.



Vestergade 48

VESTERGADE 50.
MATR. NR. 106 B.

Vestergade 50, ejere:

Hans Pedersen Munk, tømrer	1876-
Frederik J. Petersen Helvig	1903-
Hans Chr. Jensen	1907-
Axel Hansen og Theodor Nielsen, købmænd	1911-
Matthias Hasemann, fhv. postbud	1919
Chr. Nielsen	1919-
Lars Hansen, fyrbøder	1922-
John Larsen	1924-
Hans Olsen, husejer	1925-
Niels Chr. Nielsen, inspektør	1940-
Chr. Poulsen, murer	1948-
Arvinger	1963
Egon Petersen, arbejdsmand	1963-
Bent Christiansen	1964-

Langhus i seks fag i en etage med heltag belagt grå bølgeeternit. Bygningen er opført dels i bindingsværk, dels i grundmur, der er grovpudset og rødmalet. Soklen er støbt og ubehandlet. Facaden er isat fem enrammede, nyere, bejdsede termovinduer og en nyere, bejdset rammedør med matteret vindue. Gårdsiden er isat to vinduer af samme type som i facaden, et enrammet, nyere bejdset vindue med tophængt åbning, og et lille enrammet vindue. I begge gavle er der isat et torammet vindue. Der er sålbænke af sorte klinker. Mod vest en nyere, grundmuret tilbygning opført af ubehandlet letbeton med built-up tag, og isat forskellige enrammede, nyere, bejdsede termovinduer.

Garagen er opført af ubehandlet letbeton med heltag belagt med bølgeeternit. Gavltrekanten er beklædt med bejdsede træplader.
Bygningen er isat en vippeport, en revledør og en glasdør, og forskellige nyere enrammede vinduer, alt bejdset.

Bemærkninger: Forhus med god hovedform og regelmæssig fagdeling. Vinduerne burde udskiftes til traditionelle korspostvinduer. Skorstenspiben mangler. Tilbygningen kunne med fordel pudses og males.

Historie: I forbindelse med en deling af matr. nr. 106 i to dele er det nuværende forhus opført "af nyt" i 1876 som et seks fag stort, teglklædt forhus af fyrrebindingsværk, indrettet til beboelse og værksted. I 1917 var den vestre gavl opført af grundmur, og huset var indrettet til to lejligheder. Sidebygningen af letbeton er af nyere dato; dette gælder også baghuset, opført i samme materiale.



Vestergade 50



Vestergade 52

VESTERGADE 52.
MATR. NR. 109.

Vestergade 52, ejere:

Vestergade 52-58:

Peiter Peitersen avlsmands enke	-1791-
Peiter Peitersen, avlsmand	-1801-

Vestergade 52-54:

Hans Uld, arbejdsmand	1817-
Johan Rasmussen Fugl	1818-
Johan Fr. Berner, smed	-1827-
Hans Jørgensen, daglejer	-1837-
Chr. Hassemann, daglejer	- -
Hendrich Schritzmeier, hørsvinger og Hans Larsen, daglejer	-1847-

Vestergade 52:

Tømme Larsen, daglejer	1851-
Chr. F. Tømmesen, arbejdsmand	1876-
Enken	1898-
Arvinger	1933-
Valdemar Andersen, tømrer	1934-
Caius Jakobsen, arbejdsmand	1942-
Enken	1944
Hjalmar Rasmusen	1944-
Helge L. Olsen	1947-
Kurt Rasmussen	1985-
Karin Mildred Rasmussen	1986-

Grundmuret langhus i fire fag i en etage. Heltag belagt med falstagsten mod syd og bølgeeternit mod nord. En skorsten i den nordlige tagflade. Bygningen er pudset og gulmalet over en støbt, sortmalet sokkel. Gesimsen er et glat sugfjælsbræt. Facaden er isat fire enrammede, nyere, grønmalede termovinduer. Mod gården er der isat to torammede, nyere, småtudede, bejdsede termovinduer og i østgavlen et småtudet dør- og vinduesparti. Mod øst et lille, grundmuret bislag med heltag belagt med bølgeeternit isat forskellige vinduer og en fyldingsdør med vindue.

Grundmuret sidehus i en etage med halvtag belagt med bølgeeternit. Bygningen står pudset og gulmalet over en sokkel markeret med sort. Bygningen er isat en nyere to-delt fyldingsdør, en revledør og forskellige, enrammede, nyere vinduer.

Bemærkninger: Forhus med god hovedform og bevaret fagdeling.

Historie: Forhuset med tilbygget indgang er antagelig blevet grundmuret o. 1900. Før den tid udgjorde det et treogethalvt fag stort, teglklædt hus af egebindingsværk. Dette udparcelleredes i 1851 - ligesom naboen mod vest, Vestergade 54, fra et syv fags bindingsværkshus, der var blevet ombygget og forbedret mellem 1837 og 1842. Huset, der før ombygningen var bygget af "adskillige Slags" udgik i 1817 sammen med to nabohuse, Vestergade 56 og 58 fra et 20 fag stort, stråtækket forhus af egebindingsværk, der var indrettet til beboelse og stald. Hertil hørte desuden et otte fag stort sidehus mod vest til stald og lo, der forsvandt efter 1817. Denne ejendom kan føres tilbage til 1791, men er muligvis ældre. Den nuværende sidebygning mod vest, der er sammenbygget med forhuset, er opført i dette århundrede. Garagen er fra 1959.



Vestergade 54-56

VESTERGADE 54.
MATR. NR. 108.

Vestergade 54, ejere:

Tidligere ejere, se Vestergade 52.
Vestergade 54:

Hans Larsen, daglejer	1851-
Jens Sørensen, skrædder	1867-
Anton Pedersen Helvig, arbejdsmand	1875-
Arvinger	1931
Holger Helvig	1931-
Hans Jacob Olsen	1933-
Enken	1979
Hanne Mikkelsen	1979-
Henrik Nørlem	1987-

Grundmuret langhus i tre fag i en etage med heltag belagt med rødbrun bølgeeternit. Bygningen står gulmalet over en sokkel markeret med sort. En muret savsnitgesims. I facaden er isat to enrammede, nyere, bejdsede termovinduer med sålbænke af sorte klinker og en nyere, bejdset rammedør med vindue. På bagsiden en grundmuret tilbygning i hele husets bredde med halvtag belagt med bølgeeternit og isat to enrammede, nyere, bejdsede termovinduer og en nyere, bejdset rammedør med vindue.

Bemærkninger: Pænt proportioneret forhus med fin gesimsudformning. Vinduerne burde ved lejlighed udskiftes til korspostvinduer. Skorstenspiben mangler.

Historie: Forhuset er antagelig blevet grundmuret o. 1900. Før den tid udgjorde det et treogethalvt fag stort, tegldækket hus af egebindingsværk. Dette udparcelleredes i 1851 - ligesom naboen mod øst, Vestergade 52, fra et syv fags bindingsværkshus. Se Vestergade 52. Udbygningen bagtil er opført i begyndelsen af dette århundrede.

VESTERGADE 56.
MATR. NR. 107.

Vestergade 56, ejere:

Tidigere ejere, se Vestergade 52.
Vestergade 56:

Peder Svendsk	1817-
Marcus Sannoni, arbejdsmand	1818
Johan Rasmussen Humble	- -
Hans Jacobsen	1818-
Peder Christensen, sognefoged i Krønge	1821-
Jørgen Pedersen, arbejdsmand	- -
Niels Kaare, daglejer	-1841-
Frederik Hansen, arbejdsmand	-1847-

Grundmuret langhus i en etage. Heltag belagt med brun bølgeeternit og en skorsten i rygningen. Facaden står grovpudset og rødmalet, mens bagsiden er beklædt med bejdset træ. Soklen er markeret med sort maling. I facacden en muret savsnitgesims. Facaden er isat et torammet, hvidt plasticvindue med en sålbænk af sorte klinker og en nyere, hvidmalet rammedør med vindue, og mod gården to torammede, nyere, bejdsede termovinduer.

Bemærkninger: Forhus med god hovedform og fin gesimsudformning. Den oprindelige fagdeling burde retableres. Pladebeklædningen virker fremmed for husets udtryk.

Historie: Forhuset, der antagelig er grundmuret i begyndelsen af dette

Rasmus Andersen, daglejer	1851-
Peder Jensen Fynbo	- -
Niels Chr. Hansen	1880-
Frederik Stok	1898
Hans Chr. Andersen og Laurits Pedersen	1898-
Hans Chr. Nielsen	1905-
Hans Johan Hansen	1909-
Arvinger	1948
Fru E. Nielsen	1948
Erland Villebæk Hansen, bancarbejder	1948-
Chr. Jensen, husejer	1962
Gunnar Jensen, husejer	1962
Chr. Jensen, rentier	1962-
Fru Amalie Jacobsen	1963-
Erik Ringsvig	1964-
Fru Poula Eriksen	1965-
Arvinger	1985-

Vestergade 58, ejere:

Tidligere ejere, se Vestergade 52.
Vestergade 58:

Jens Wolberg, arbejdsmand	1817-
Heidam, skolelærer	1822-
Niels Willestrup, arbejdsmand	-1827-
Enken	-1837-
Hans Nielsen, daglejer	-1847-
Enken Rasmine Kirstine Nielsdatter	1864
Frederik Stok gift med Rasmine Kirstine Nielsdatter	1864-
Hans Chr. Andersen og Laurits Chr. Pedersen	1898-
Lars Christensen	1905-
Enken	1907
Hans Chr. Petersen Helvig, postbud	1907-
Niels Otto Helvig	1913-
Otto Vilh. Larsen	1918-
Valdemar G. Andersen, tømrer	1924-
Arthur Andersen	1977-
Aage Lindy Christiansen og Susanne Jensen	1983-

århundrede, samtidig med Vestergade 54, udgjorde før den tid et tre fag stort bindingsværksforhus, der sandsynligvis er blevet ombygget og forbedret mellem 1837 og 1841. Huset, der før ombygningen var bygget af "adskillige Slags" udgik i 1817 sammen med naboen mod vest, Vestergade 58, og de to naboer mod øst, Vestergade 54 og 52, fra et 20 fag stort, stråtækket forhus af egebindingsværk, der var indrettet til beboelse og stald. Se Vestergade 52, vedr. den ældre ejendomshistorie. På den modsatte side af vejen mod syd lå der på grundstykket, der hører til forhuset, i 1915 et grundmuret udhus. En garage er opført i 1967.

VESTERGADE 58.
MATR. NR. 106 A

Grundmuret langhus i en etage med heltag belagt med falstagsten. Mod gaden en pultkvist med zinkbeklædt tag, og flunker beklædt med tagpap, isat et enrammet, brunbejdset vindue. Facaden står i gul, blank mur over en støbt, ubehandlet sokkel. En muret, retkantet gesims. Bygningen er isat enrammede, nyere, bejdsede termovinduer med fladbuede stik og støbte sålbænke. Mod vest og nord er der tilbygget grundmurede, gulmalede halvtagsbygninger isat forskellige enrammede, nyere, bejdsede termovinduer og en nyere, bejdset rammedør med blysprosset vindue. En høj skorsten i tagfladen i den bageste tilbygning.

Bemærkninger: Forhus med god hovedform, dog svækket af de mange tilbygninger.

Historie: Forhuset, der i 1913 beskrives som et fire fag teglklædt forhus af egebindingsværk med et ibygget fem fags sidehus af fyrre- og egebindingsværk med tagpap, fik i 1922 grundmuret facaden mod gaden. Dette gjaldt også sidehusets ene facade. I 1950 fik forhuset yderligere en tilbygning, og tre år senere ændredes tagkonstruktionen på forhuset til den nuværende. Forhuset kan følges tilbage til et syv fags bindingsværkshus bygget af "adskillige Slags Materialer", der i 1817 sammen med naboerne mod øst, Vestergade 56 og 54-52, udgik fra et 20 fag stort, stråtækt forhus af egebindingsværk. Se Vestergade 52.



Vestergade 58



OM ØSTERGADE

Østergade bevæger sig i østlig retning ind i landet fra det knæk Nørregade slår, inden den går over i Vestergade. Forløbet af Østergade er kortere end Vestergades, og det er karakteristisk, at bebyggelsen langs gadens sider fra gammel tid har været sammenhængende. Dette træk dominerer stadigvæk på trods af to gennembrydninger af husrækken fra slutningen af 1960'erne: ved Østergade 36 med etableringen af en benzinstation og mellem Østergade 7 og 15 med etableringen af en forbindelsesvej til den nye, kommunale administrationsbygning.

Bebyggelsen er præget af to etager høje huse med forretninger i stueetagen og kontorlokaler og boliger ovenpå. Husene stammer næsten alle fra sidste halvdel af 1800-tallet, men er ombygget i det 20. århundrede. Disse forhold afspejler Østergades position som byens hovedgade med forretningsstrøg i nyere tid.

ØSTERGADE 3
MATR.NR. 154

Østergade 3, ejere:

Sl. Anders Bendtzens enke	-1761-
Maria Sl. Eisenbergs	-1771-
Otte Jacobsen	-1781-
Enken	-1801-
Erentz Johansen, snedker	1818-
Christian B. Thomsen, bomuldsvæver	-1837-
Hans Hansen, snedker	1840-
H. P. Danielsen, skomager	-1857-
H. M. Petersen, skrædder	1862-
Jens Ludvig Boie, skomager	1893-
Peder Mikkelsen, skomager	1908-
Sofus Poulsen, købmand	1919-

Hjørnehuset er forhøjet til to etager, delvis grundmuret på sort betonsokkel og med bindingsværk på syldsten i østgavlen. Heltag med helvalm belagt med cementvingetagsten og blankmuret skorstenspibe i tagryggen.

Facaderne står med hvidmalet puds og tjæret bindingsværk, med en pudsstrukket gesims mod gaden og en enkel trægesims på bagsiden og østgavlen.

Stueetagen har butiksindretning, markeret med grå flisebeklædning omkring to spejlglasruder med brunbejdsede karme, grå klinkesålbænke og to blændede døre markeret som nicher. I overetagen er der brunbejdsede trefagsvinduer med inddækkede, murede lodposter, termoglas og to gående rammer med højtsiddende sprosse. Mod syd er der to tagkviste med buet

Fritz Jakobsen, frisør 1951-
Ulla Nielsen 1985-





Østergade 3

zinktag, zinkflunker og tophængte, brunbejdsede termoruder. Gavlen mod torvet har en ny baldakin, to nye døre og to nye, brunbejdsede korspostvinduer med termoglas.

Baghuset er grundmuret med gule sten sammenbygget med forhuset. Der er bølgeeternittag og trætrappe til overetagen.

Bemærkninger: Huset har en god hovedform og et velproportioneret tag med kviste. Baldakinen virker fremmedartet for bygningen.

Historie: Forhøjelsen af det nuværende forhus til to etager med de to tagkviste mod syd skyldes en ombygning i 1919 af et seks fags bindingsværkshus, hvor forsiden, den vestre gavl, samt en påbygget kvist ud mod gaden i 1878 var opført i grundmur. Til bindingsværksforhuset hørte et fra 1822 nyopført syv fags sidehus i bindingsværk. I 1840 deltes ejendommen i to selvstændige parceller, hvor den nordlige - hvor sidehuset lå - blev til det senere Torvet 9, se denne ejendom. Det seks fag store forhus kan følges tilbage til 1781. Det er antagelig genopført efter branden i 1774. Forhusets nuværende facade skyldes en ombygning fra 1972.

ØSTERGADE 5
MATR.NR. 155

Østergade 5, ejere

Johann Peiter -1761-
Enken -1771-

Den vestlige del:

Gregers Larsens enke -1781-
Rasmus Raaæs enke -1791-
Bente Hoffmands -1801-
Jacob Kruse, rebslagermester -1811-
Markus Sannoni, arbejdsmand -1818
Christian Willer, handskemager 1818-
Madame Suhr -1827-
Peter W. Walther, skrædder -1837-

Enetages forhus på syv fag, grundmuret på granitsokkel med bindingsværksgavle på syldsten. Huset er stænkpudset og rødmalet. Bindingsværket i østgavlen er malet sort, delvis optrukket på puds.

Nyere heltag med vingefalstagsten, hvid vindskede, sortmalet vandbrædt i østgavl, hvidmalet toleddet sparrenkopgesims og seks torammede, hvidmalede vinduer i fladbuet stik og mørkegrå klinkesålbænke. Hvid, glat dør med cementtrappetrin. I vestgavlen en sortmalet luge.

Sidehuset er grundmuret og står med rødmalet puds. Heltag med bølgeeternit og to nyere skorstene i tagryg. Hvidmalet savsnitgesims med rude mod vest; der er to torammede, brunbejdsede vinduer, dør med stor termorude samt to torammede vinduer i gavlen og to i østfacaden.

David W. Walther, skrædder -1847-
Johan C. Boas, købmand -1855-
Kammerherreinde Rosenørn Lehn - -
Jens Adamsen, snedker -1867-
Niels Johansen, værtshusholder 1871-

Den østlige del:
Madam Wivet -1781-
Peder H. Kølle, murer -1791-
Marie Christiane Pedersdatter Kølle 1822-
Frederik Suhr, toldkasserer -1837-
Jørgen Jacobsen, arbejdsmand -1847-
Enkemadam Lafrentz -1867-
Jens Chr. Hovmand, handelsbestyrer 1868-
Niels Johansen, værtshusholder 1880

Den samlede ejendom:
Arvinger efter Niels Johansen 1894
Hans Chr. Nielsen, værtshusholder 1894-
Poul Gregor Poulsen 1904-
Anton Chr. Fr. Bagge 1911-
Martin Richardt Petersen 1916-
Enken 1964-
Arvinger 1975
Fritz Jakobsen 1975-



Østergade 5



Udbygning i en etage, grundmuret med rødmalet puds over sortmalet cementsokkel, halvtag med tjæret pap, to hvidmalede korspostvinduer med muret sålbænk.

Baghuset er grundmuret i en etage, pudset og hvidmalet på sort cementsokkel. Heltag med bølgeeternit. De bagved liggende sidehuse er grundmurede med glasfacader mod en gårdhave med halvtage af bølgeeternit og klare plastplader.

Bemærkniger: Forhuset har en god hovedform og et fint tag. Vinduerne burde erstattes med korspostvinduer. Skorstenen mangler.

Historie: Det nuværende forhus, der i 1916 beskrives som et tifags hus opført dels af grundmur dels af bindingsværk, indrettet til restauration og beboelse, har fra 1781 bestået af to trefags bindingsværkshuse med hver sit matrikelnummer. Fra 1880 har husene haft samme ejer, hvorefter de er blevet bygget sammen. Forgængeren til de to bindingsværkshuse var antagelig et fem fags forhus, der gik til ved branden i 1774. Det grundmurede sidehus mod vest nævnes første gang i 1847, indrettet til beboelse og udhus. Udbygningen på forhusets bagside omtales i 1916. Tværhuset bag i gården omtales i 1877; i 1916 var det grundmuret med tagpap og indrettet til port, hestestald, kamre, m.v. I et tilbygget sidehus mod nord var der indrettet keglebane. I ejendommen har der været beværtning fra ca. 1880 frem til 1975.

ØSTERGADE 7
MATR.NR. 160

Østergade 7, ejere:

Den vestlige del:
Peder Smed Bager -1761-
Hans Ottesen, bager -1771-
Enken -1801
Niels Jørgensen 1801-
Erich Clausen, købmand -1818-

Bygningen, der ligger tilbagetrukket fra den oprindelige gadelinie, er grundmuret i røde sten med sokkel i helstensrulskifte og fladt paptag. Sydfacaden har muret brystning med gennemgående vinduesbånd med termoglas, sortmalede karme og rødmalede rammer. Sternfladen er af altaskifer ophængt på stålskelet.

Indgangspartiet har etagehøje spejlglasruder i rødmalede karme og rammer. Døren har ligeledes rødmalede rammer.

Heinrich C. Strate, gæstgiver	-1827-
Suhr, toldkasserer	-1835-
Jomfruerne Bredtfeldt	-1847-
Jomfru Bredtfeldt	-1867-
Niels Mikkelsen, gæstgiver	1870-
H. P. Danielsen	1880-
Chr. E. Berentsen, skomager	1884-
Carl Nielsen, gæstgiver	1919-
Fr. J. Nielsen, maskinmester	1944-
A/S Den Danske Landmandsbank	1945-

Den østlige del:

Søren Christensen	-1781-
Enken	-1791-
Lüdemeier, konsumtionbetjent	-1801-
Jørgen Jørgensen, bager og bødker	1809-
Jørgen Hansen Willer, skomager	-1811-
Frederik Møller, smed	-1818-
Henrik Houmann, fæstegårdmand	-1827-
Rasmus Clausen, smed	-1834-
Enken	-1847-
J. C. Hovmand, handelsbestyrer	1868-
Den Danske Landmandsbank A/S	1913-

Den samlede ejendom:

Den Danske Landmandsbank A/S	1945-

Østergade 7





Den tilbagetrukne facade mod øst har et etagehøjt, gennemgående vinduesparti og sternflade med hvide alumiumsplader i sortmalede trærammer. Den murede del har sortmalede vinduer med fast termoglas og en gående ramme.

Mod Fruegade står en garage med fladt tag, hvor murene indgår i havemurene, der ligeledes står i rød, blank mur med skiferafdækning.

Bemærkninger: Tidstypisk byggeri fra 1960'erne. Ved at være tilbagetrukket fra gadelinien og på grund af den lave taghældning virker bygningen fremmedartet i gadebilledet.

Historie: Den nuværende bygning er opført i 1967 af arkitekt E. Wemmelund for Den Danske Bank A/S, København. På dens plads lå tidligere to særskilte ejendomme, den ene - i grundens vestlige del - udgjorde et ni fags forhus med sidehus samt ti fags tværhus i gården, alt i bindingsværk, der med få ændringer kan dateres tilbage til 1781, hvor det var genopført efter branden i 1774. Dette kompleks blev nedrevet efter 1945. Den anden ejendom - i grundens østlige del - der siden 1913 havde været hjemsted for Landmandsbanken, var et 13 fags to etager højt, grundmuret hus med skifertag samt tværhus opført o. 1880.

ØSTERGADE 15
MATR.NR. 179

Østergade 15, ejere

Den vestlige del:

Erick Mackeprang	-1781-
Hans Raadhauge	-1791-
August Seiffert	-1801-
Peder Mogensen, bager	-1811-
de Fontenay, told- og konsumtionsinspektør, sekretær	-1818-
Hans Chr. Houman, købmand og	
Jens Svendsen, slagter	-1837-
Christian B. Thomsen, bomuldsvæver	-1839-

Grundmuret forhus i to etager i rødt, blankt murværk og med rulskiftesokkel. Halvtag med rektangulære eternitskiferplader mod gaden og fladt tag med sort sternbrædt på bagsiden. Huset har en markant opdeling med murede, tilbageliggende felter, der opdeler facaden i fire dele.

I underetagen er de to store betonrammer udfyldt med tilbageliggende, store spejlglasruder og døre med aluminiumsrammer. Over betonrammerne står en sortmalet stolpekonstruktion i fire fag med sortmalede vinduer og en gående ramme i hvert fag. Brystningerne er af grønne aluminiumsplader.

I de to murede felter er der henholdsvis et og to vinduesbånd med sortmalede tremmer og sorte, indadgående rammer.

Peder Larsen, træskomand	-1849-
Lars Pedersen, træskomand	-1865-
P. A. K. Schilder, købmand	1876-
Enken	1883-
Kristian Jensen, detailhandler	1893-
Theodora Rask-Hasle, fotograf	1910-
Lollands Spare- og Laanekasse, Rødby	1943-

Den østlige del:

Søren Christensen	-1781-
Peiter Andersen, skibsbygger	-1791-
Jacob Wentzell, tømmersvend	-1811-
Jens Hassing, bager	-1837-
Søren Hansen	1852-
Hans Jørgen Hansen, bager	1875-
Arvinger	1938
Sophus Chr. Hansen, bager	1938-
Martin Meyer, bager	1945-
Lolland Spare- og Laanekasse, Rødby	1969-

Den samlede ejendom:

Lollands Spare- og Laanekasse, Rødby	1969-



Bagsiden er udført på samme måde, dog med murede brystninger med halvstenrulskifte i stueetagen og en loggia i overetagen. Udvendig kældertrappe med muret vange. I den østlige del er der en sortmalet, bræddebeklædt udbygning med fladt tag.

Sydgavlen har en loggia med muret brystning i overetagen med et sortmalet skydedørsparti og torammede vinduer som i facaden. I underetagen er der en overdækket indgang med en muråbning som loggiaen ovenover og sortmalet rammedør med termoglas og siderude.

Grundmuret udhus og garage i rød, blank mur. Det flade tag med sort sternbrædt forbinder de to huse, så der opstår et overdækket areal.

Bemærkninger: Tidstypisk byggeri fra o. 1970. Den store facade er opdelt i mindre enheder, der kunne minde om de tidligere huse på stedet. Materialevalget virker fremmedartet i gadebilledet.

Historie: Den nuværende to etager høje bygning er opført af arkitekt Henning Nielsen for Lollands Spare- og Laanekasse, Rødby i 1970. På den plads lå to særskilte ejendomme. Den ene - i grunden vestlige del - udgjorde et ni fags stort, grundmuret forhus med sidehus indrettet til butik og beboelse, ombygget o. 1882 fra et nifags bindingsværks forhus med trefags kvist og firefags sidehus, der med ændringer kan føres tilage til 1781, hvor det var nyopført efter branden i 1774. Den anden ejendom - i grundens østlige del - omfattede et 16 fags stort, grundmuret forhus med skifertag og kvist, indrettet til butik og beboelse samt et 15 fag stort, grundmuret sidehus i to etager, indrettet til bageri og magasin m.m. Forhuset var en ombygning foretaget o. 1884 af et tidligere ti fags bindingsværksforhus, der med ændringer kan føres tilbage til et otte fags forhus opført efter branden i 1774. Sidehuset var ombygget mellem 1884 og 1916 fra et tidligere 11 fags fritliggende bindingsværksbaghus, der omtales i 1884.

ØSTERGADE 19
MATR.NR. 181a

Østergade 19, ejere

Morten Andersen	-1781-
Enken	-1781-
Peder Mortensen, skomager	-1811-
Hans Henrik Ramm, organist	-1827-
Enken	-1837-
Madame Lafrentz	-1841-
Peder Hansen, væver	-1853-
Chr. Gottlieb Schweickhart, væver	1864-
Hans Hansen	1883-
Jens Peder Christensen, gartner	1904-
Thorvald Christensen, gartner	1936-
Svend P. Mortensen	1957-
P. Smith Petersen, grosserer,	1969-
Ole Jørgensen	1977-

Grundmuret, firefags hvidmalet forhus i to etager; heltag med røde vingetegl, to skorstene i tagryggen, tegldækket brandkam ved vestgavlen, kviste med buet zinktag og zinkflunker,en lille trægesims og hvidmalede, torammede vinduer med buet overramme.

Facaden har i stueetagen en butiksindretning med en baldakin i husets bredde med brunt sternbrædt og skiltebånd. Underetagen har fire spejlglasvinduer med grålmalede trækarme og grålmalet trærammedør med termoglas. Soklen er beklædt med brune klinker. Butiksfacaden standser ved en mindre kordongesims. Gesimsen ved tagfoden er i profileret puds. Facaden har fem lodrette, grålmalede, pudsede bånd i plan med muren, der er for-synet med fem fremspringende, pudsede, rektangulære felter med profil; fire brede trefags vinduer med to over- og underrammer på hver side af en større rude, grålmalede, glatpudsede indfatninger og en øreflipvolut øverst. Støbt, profileret sålbænk med flad volutkonsol.

Bagsiden står med gult, blankt murværk, sortmalet cementsokkel og treleddet gesims med to små tilbygninger med paptag og et trappetårn i hjørnet mellem forhus og sidehus. Trappetårnet har et afskåret hjørne og en papbeklædt overbygning. Tre nyere, brunbejdsede rammedøre med termoglas. Overetagen har et hvidmalet, seksrammet vindue i buet stik og halvstensmuret sålbænk. To nyere, brunbejdsede, tophængte vinduer med termoglas. Trappetårnet har et enrammet, småsprosset vindue.



N



Østergade 19

Grundmuret sidehus i to etager, gul, blank mur, halvtag med bølgeeternit og teglhængt brandkam.

Underetagen har seks etrammede, hvidmalede vinduer og en brunmalet, glat dør. Overetagen har fire korspostvinduer og tre hvidmalede, tophængte, torammede vinduer; vinduerne har helstensstik og murede sålbænke.

Grundmuret nyt sidehus med rød, blank mur og heltag med bølgeeternit. Gavlen mod Fruegade har sidepiller, to spejlglastermoruder og midterparti med torammede døre med overrude; karme og rammer er hvidmalede. Over vinduespartiet en grå eternitbeklædning.

Bemærkninger: Forhus med god hovedform med velbevaret tegltag, kviste og gesims. Butiksindretningen opdeler huset på en uheldig måde, der ikke har sammenhæng med husets øvrige arkitektur. Baldakinen med skiltebåndet virker dominerende for husets facadeudtryk.

Historie: Det nuværende to etager høje forhus er opført i 1911 af bygmester P. Bander. I stueetagen var der to butikker samt portindkørsel, på første sal to lejligheder. Tilbygningerne bagpå er fra samme år. Dette gælder også det grundmurede sidehus mod øst. Baldakinen på gadefacaden over stueetagen er opsat i 1966, facadens reklameskilte er fra 1972. Forhuset erstattede et tidligere otte fag stort bindingsværkshus med fem fags sidehus mod øst. Dette forhus kan med ændringer føres tilbage til 1781, hvor det sandsynligvis nyopførtes efter branden i 1774. Sidehuset med gavl ud mod Fruegade er af nyere dato. På grunden bag til lå der tidligere drivhuse fra begyndelsen af dette århundrede til slutningen af 1950'erne.
Østergade 19, ejere:

ØSTERGADE 21
MATR. NR. 182c

Grundmuret trefags forhus i to etager med hvidmalet stænkpuds og sortmalet sokkel. Der er mansardtag med sortglaserede tegl mod gaden og røde

Østergade 21, ejere:

Østergade 21-23.

Christen Sørensen, handskemager	-1781-
Søren Christensen, handskemager	-1811-

De ti sydlige fag:

Salomon Abrahamsen, købmand	-1821-
Ludvig Hansen, sadelmager	-1835-
Christian Hoffmann, farver	-1847-
Østifternes Kreditforening	-1864-
S. Vett, købmand	-1868-

De tre nordlige fag:

Søren Jacobsen, skomager	-1821-
Niels Clausen, smed	-1847-

Den samlede ejendom:

S. A. Vett, købmand	-1873-
Ludvig Christian Brandrup, købmand	1877-
Lars Larsen, propietær og	
C. Brandrup, buntmager	1883-
P. A. Pedersen, 1/2 part	1889-
Ludvig Bruun, bestyrer	1892-
Enken	1901-
Erland Eriksen, købmand	1912-

Østergade 21:

Emil Hasemann, cigarhandler	1913-
Svend Due Pedersen	1933-



N
△



Østergade 21

vingetegl mod haven; brandkam i vestgavl og skorsten i tagryggen. Facaden mod gaden har en frontispice med lodrette sider og svunget murtinde med en kraftig, pudstrukket indfatning og gesims. Facaden er opdelt af fire kannelerede pilastre og en profileret gesims. Over det buede indgangsparti er der to altaner, hvoraf den nederste er båret af tre kraftige konsoller med volutornament, der er en udsmykket brystning med udragende, profileret cementafdækning. På brystningerne står to glatte søjler, der bærer den øverste altan. Den øverste altan har en profileret arkitrav og en balustrade med cementafdækning.

Underetagen har en spejlglasrude med buet, trerammet, småsprosset overvindue. En karnap med spejlglasruder på sortmalet sokkel og buet, grønt kobbertag er ikke oprindelig.

Overetagen har to trefags, hvidmalede, seksrammede vinduer med småsprossede overrammer. Vinduerne sidder i en flad blænding med profi-

lerede ører. Altandøren er smårudet med fylding. I mansarden er der to kviste med tegltag og zinkflunker med hvidmalede korspostvinduer og småsprossede overrammer.

Den øverste altan har en smårudet rammedør med fylding forneden, og to torammede, småsprossede sidevinduer.

Bagsiden er skuret og hvidmalet med treleddet gesims. Underetagen har en grønmalet rammedør med to ruder, tre fyldinger samt overrude. Der er forskellige vinduestyper.

I mansarden er der to kviste med buet zinktag og zinkflunker med grønmalede korspostvinduer med buet overstykke.

Grundmuret tilbygning i en etage med kælder, skuret, hvidmalet og halvtag med pap.

Grundmuret gulkalket udhus med halvtag af røde vingetegl.

Bemærkninger: Bygningen er af stor betyning for gadebilledet. Forhusets facade fremstår med mange originale detaljer bevaret d.v.s.: tegltag, vinduer og pudsede ornamenter.

Historie: Det to etager høje forhus med mansardtag er opført i 1912 af arkitekt Osvald Kühl Petersen i forbindelse med opdeling af matr.nr. 182a og nabogrunden, matr.nr. 183a. Huset var indrettet med to butikker i stueetagen og til beboelse på de øvrige etager. Sidehuset, der er tilbygget forhuset mod gården, er fra 1913 og udvidet i 1916. På denne ejendoms plads samt naboens mod øst, Østergade 23, matr.nr. 182a, lå før et 14 fags bindingsværksforhus, hvor facaden og den østre gavl var af grundmur. Denne ejendom var blevet sammenlagt i 1873. Tidligere udgjorde den mod syd et tifags bindingsværkshus med femfags kvist og mod nord et trefags forhus. Disse huse, der var opdelt i to i 1821, udgik fra et fælles 13 fags forhus med tilbygget femfags kvist, der kan følges tilbage til 1781, hvor det antagelig var nyopført efter branden i 1774.

ØSTERGADE 23
MATR.NR. 182a

Østergade 23, ejere:

Ældre ejere, se Østergade 21.

Erland Eriksen, købmand	1912-
Banken for Rødby og Omegn A/S	1917-
Privatbanken i Kjøbenhavn A/S	1971-

Grundmuret fem fags forhus i to etager, pudset og malet med dæmpet, gul farve, sortmalet betonsokkel. Heltag med mansard hængt med røde, glaserede tegl, der er almindelige røde tegl på bagsiden, to pudsede skorstene i tagryggen og teglhængte brandkamme.

Facaden har to buede karnapper, der krones af altaner med balustrade og i midterpartiet en frontispice med svunget zinktag, kraftig, profileret, pudstrukket indfatning og teglhængte, svungne flunker. Kraftig, hvidmalet, profileret, pudstrukket gesims. Den ombyggede underetage har refendfuget puds op til kordongesimsen og hvidmalede lisener med kvadermønster i overetagen.

Underetagen har fire nyere helglas termoruder i aluminiumsrammer, en tofløjet glasdør med aluminiumsramme og karm. Midtervinduet i overetagen har kurvehanksbue og hvidmalede, småsprossede siderammer og stråleformet sprosseopdeling i overrammen.

De to karnapper har hver tre hvidmalede, torammede termovinduer.

I mansarden er der to kviste over altanerne med hvidmalede døre med seks ruder i termoglas og fylding forneden, buet overstykke og overramme med to ruder. Frontispicevinduet er hvidmalet, torammet med seks termoruder i hver og en svunget overramme med stråleformet sprosseinddeling.





Østergade 23

Bagsiden har i underetagen fået en ny skalmur svarende til tilbygningen med enkel treleddet gesims og almindelige røde vingetegl på taget. I underetagen er der en glasdør med alukarm og ramme. I overetagen er der et hvidmalet trefags vindue med seks rammer og småsprossede overrammer. I mansarden to kviste med zinktag og flunker og hvidmalede, traditionelle vinduer.

Sidehuset er grundmuret i to etager, pudset og malet som forhus med papdækket halvtag. Sidehuset er i underetagen omgivet af en nyere tilbygning.

Nyere, grundmuret tilbygning i en etage med gul, blank mur og cementsokkel. Papdækket halvtag med udhæng. Fire hvidmalede vinduer med vipperammer og to vinduer med vipperammer i hver. En nyere dør i teaktræ med termoglas og profileret fylding; der er cementtrappesten med gule klinker.

Grundmuret udhus med gul, blank mur og bølgeeternit halvtag med brandkam og hvidt sternbrædt. Fire hvidmalede revledøre og tre torammede, opsprossede vinduer i hver og synlig betonoverligger. Hvidmalet revleport i gavl med overligger.

Bemærkninger: Et hus med god hovedform og fint tegltag. Facaden har fået nye termoruder, hvor man i de to øverste etager har bibeholdt den oprindelige opdeling. Underetagen har ved en ombygning fået nye vinduer og døre.

Historie: Forhuset, der er i to etager, er opført i 1912 af arkitekt Johannes Halk, indrettet til butik i underetagen og beboelse ovenover. Fra 1918 har der været indrettet banklokale i stueetagen. Sidehuset mod vest på gårdsiden er samtidigt med forhuset. Tilbygningen er fra 1961. Udhuset mod øst er fra 1954. På denne ejendoms plads samt naboens grund mod vest, Østergade 21, matr.nr. 182c, lå før et 14 fags bindingsværksforhus, hvor facaden og østre gavl var af grundmur. Se under Østergade 21.





Østergade 25

Østergade 25, ejere:

Madame Kaalund	-1781-
Johan Sanon, hægtemager	-1791-
Johannes Aagaards enke	-1801-
Hans Løhrmeier, betjent	-1811-
Michael Nansen, rebslager	-1827-
Rasmus Knudsen, skomager	-1833-
Hans Jørgensen, bødker	-1847-
Michael Møller, snedker	- -
P. Christensen, snedker	-1857-
Alfred Christensen	1888-
Enken	1909
Hans Chr. Hansen	1909-
H.P. Jørgensen Omann eller Aamand, gæstgiver	1912-
Ole Andersen	1918-
J. Bredo, gæstgiver	1920-
A. P. Olsen	1923-
Jens Jacobsen, Frederik Jacobsen og Rasmus Jensen	1927-
Frederikke Jacobsen, enke	1931
William S. Christensen, glarmester	1931-
Kurt Kjær Sørensen	1984-

ØSTERGADE 25
MATR.NR. 184a

Grundmuret forhus i to etager med butiksfacade og grå, stænkpudset overetage. Baldakin med lysskilt. Tagpapbeklædt heltag med udhæng og sternbrædt med pudset skorsten i tagryg og brandkam mod øst.

Butiksfacaden er tilbagetrukket og flankeret af to murpiller i hvide kalksandsten, med spejlglasruder og glasdør med aluminiumsrammer og karme. I overetagen er der to trerammede, hvidmalede vinduer med indfatninger af gule sten og skifersålbænke.

Gavlen er hvidmalet og har et hvidmalet korspostvindue samt et blændet vindue.

Bagsiden har et blændet vindue, to trefags vinduer med seks rammer og et torammet vindue.

Grundmuret sidehus, hvidmalet i en etage og med papdækket halvtag. Tre termovinduer og sortmalet, glat dør.

Udhusene har betonsokkel og træskelet med hvidmalede eternitplader.

Grundmuret garage med udhus, eternithalvtag med brandkam og vippeport.

Bemærkninger: Huset har en dominerende baldakin. Vinduerne i overetagen, der er tidstypiske for 1930'erne, virker store i den relativt lille murflade. Der er ingen arkitektonisk sammenhæng mellem over- og underetage.

Historie: Imellem 1867 og 1912 er det nuværende forhus grundmuret og opført i to etager til gaden undtagen østgavlen, der var af bindingsværk. Forgængeren var et fem fags bindingsværkshus, der kan følges tilbage til 1781, hvor det antagelig er opført efter branden i 1774. I 1912 var der i stuen gæstgiveri på første sal beboelse. I 1932 blev der indrettet to butikker samt en bagbutik i stueetagen, og en ny gavl af grundmur opførtes mod øst. Ved samme lejlighed forhøjedes bagsiden til to etager. Markisen mod gaden m.v. er opsat i 1969. Det grundmurede sidehus er opført i 1920. Udhuset med brandkam er fra 1932. De øvrige udhuse er opført i nyere tid.

ØSTERGADE 27
MATR.NR. 185a

Østergade 27, ejere:

Østergade 27-33:

Erick Mackeprang	-1781-
Jørgen Ivarsen, købmand	-1791-
Hans Chr. Hiort, købmand	-1808-
Jacob Hansen Hiorth, købmand	-1827-

Østergade 27-31:
De 13 vestlige fag:

Jens Svendsen, slagtermester	-1839-

Østergade 27-29:
De seks vestligste fag:

Marker Hansen, fæstegårdmand	-1841-
Hans J. Willer, skomager	-1847-

Østergade 27:

Hans Chr. Dalskov, rebslagermester	-1855-
Carl Wilhelm Dalskov, rebslager	1880-
Lars Peter Hansen	1885-
Camilla C. Christensen	1901-
Axel J. Mathisen, urmager	1903-
Alfred Andersen, detailhandler	1910-
Chr. Jensen, købmand og Jacob Hermansen, bager	1911-
Eggert V. Nielsen, detailhandler	1916-
V. Frederiksen	1918-
E. Hasemann, viktualiehandler	1937-
Fru Merete Petersen	1972-
John Nielsen	1984-

Delvis grundmuret forhus, der er malet og forhøjet til to etager og sokkelbeklædt med brune klinker. Heltag med eternitskifer mod gaden og bølgeeternit mod haven. Østgavlen mod slippen er kalket, den er opført i bindingsværk på syldsten. Mod gaden er der en savsnitgesims og tre torammede termovinduer med svagt buet stik og murede sålbænke. Underetagen har to spejlglasruder i brunmalet karm og en brunmalet rammedør med termoglas.

Bagsiden har en nyere tilbygning i to etager med skurede, hvidmalede letbetonblokke og halvtag med bølgeeternit. Tilbygningen har to torammede, hvidmalede vinduer og et etrammet vindue, ligeledes med termoglas.

Udhuset er grundmuret, hvidkalket i en etage med papdækket halvtag med brandkam. To revledøre og en nyere dør, tre sprossedelte støbejernsvinduer med fladbuet stik.

Bemærkninger: Huset indordner sig husrækken. Butiksindretningen i stueetagen dominerer facaden.

Historie: Imellem 1880 og 1909 er det nuværende forhus blevet grundmuret samt opført i to etager til gaden og til gården med undtagelse af bindingsværksgavlene. Sammen med naboen mod øst, Østergade 29, matr.nr. 186a, udgjorde det tidligere et seks fags bindingsværksforhus, der deltes i to tre fags huse i 1855. Det seks fag store bindingsværksforhus er udskilt i 1841 af et oprindeligt 26 fag stort bindingsværkshus, der først deltes i tre ejendomme i 1839. Dette forhus anvendtes til loer, lade og stalde, og det kan føres tilbage til 1781, hvor det antagelig er genopført efter branden i 1774. Tilbygningen mod gårdsiden er fra 1965. Udhuset nævnes første gang i 1917.





Østergade 27-29

ØSTERGADE 29
MATR.NR. 186a

Østergade 29, ejere:

Ældre ejere, se Østergade 27.

Hans J. Willer, skomager	-1855-
P. Willer, købmand	-1867-
H. Petersen, skomager	-1874-
C. Huddlebusch, murermester	- -
Anton Niebuh, marskandiser	1885
Forskellige ejere	1889-96
L. S., økonom	1896-
Marie Carstensen	1910
Vilh. Chr. J. Carstensen, boghandler	1910-
Enken	1919
C. Brandt, boghandler	1919-
Enkefru Bertha Hansen	1924-
Gregers Andersen, boghandler	1945-



Grundmuret forhus i to etager belagt med eternitskifer. Skiltebånd og fritstående bogstaver ved forkanten samt to hængeskilte. Underetagen har to spejlglasruder og tilbageliggende rammedør med to ruder og bejdset træbeklædning med dør. To nyere termoruder med bejdset ramme og en rude.

Bagsiden har en nyere tilbygning i gul, blank mur i to etager med eternithalvtag og en tagterrasse med trappe ned til haven.

Udhuset er i en etage, hvidmalet med bølgeeternitbelagt halvtag, brandkam og to skorstene. To revledøre og en dør med fyldinger, et opsprosset støbejernsvindue i halvcirkelformet stik med rødstensindfatning.

Nyt baghus med garage, grundmuret med hvidmalede letbetonsten og glat tag; der er sortbejdsede vinduer, dør og port.

Bemærkninger: Huset indordner sig husrækken, men skiltningen virker dominerende i forhold til husets størrelse.

Historie: Mellem 1876 og 1896 er forhuset blevet opført og grundmuret i to etager til gaden og til gården, mens gavlene i 1919 stadig beskrives som værende af bindingsværk. Den nuværende facade mod gaden skyldes en ombygning i 1960; to år efter opsattes der fast markise. Sammen med naboen mod vest, Østergade 27, matr.nr. 185a, udgjorde ejendommen et seks fags bindingsværksforhus, der deltes i to trefags huse i 1855. Om husets ældre historie, se Østergade 27. Tilbygningen i to etager på bagsiden er fra 1910. Udhuset nævnes i 1919, og garagen bagved grunden er fra 1968.

ØSTERGADE 33
MATR.NR. 188a

Østergade 31-33, ejere:

Tidligere ejere, se Østergade 27.

Østergade 31-27:

Jens Svendsen, slagtermester	-1839-

Østergade 31, ejere:

Just Walbom, handskemager	-1845-
C. F. Norup, snedkermester	-1867-
P. Henningsen, urmager	1876-
Laurits Sørensen,urmager	1901-
Jens Th. Carlsen, skrædder	1907-
Emanuel H. M. Jørgensen, snedker	1917-
Jens Carlsen	1938-
Brugsen a.m.b.a	1977-

Østergade 33, ejere:

De fire østligste fag:

Frederik Suhr, toldkasserer	-1839-
B. H. Pøhler, købmand	-1847-

De ni østlige fag:

Jacob Hansen Hjorth, købmand	-1839-
B. H. Pøhler, købmand	1842-

Nyere forretningsejendom i henholdsvis en og to etager mod gaden med et bagvedliggende salgslokale i en etage.

Det to etager høje forhus står i gul, blank mur; heltag med bølgeeternit og teglhængte brandkamme, en toleddet gesims og cementsokkel. Murpillerne har til brystningshøjden puds med frilagt granit; tre vinduespartier med rødmalet ramme med rude, en overrude, sortmalet pladebrystning og sorte karme. En blåmalet rammedør med termorude og overrude. I overetagen tre rødbejdsede vinduer med vipperamme.

Den fra gadelinien tilbagetrukne del i en etage er grundmuret med otte piller i gul, blank mur, der står parvis og bærer et teglhængt halvtag med brune sten. Fremme i facaden er der tre vinduespartier med en rødmalet ramme med rude, en overrude og sortmalet pladebrystning og sorte karme. I den tilbagetrukne facadedel er der spejlglasruder og en tofløjet glasskydedør.

Det bagvedliggende hus er grundmuret i en etage med fladt tag og gult, blankt murværk uden vinduer. I bagsiden er der en læsserampe og to tofløjede ståldøre.

Baghuset har en trækonstruktion på betonsokkel, en grønbejdset træbeklædning med rulleport og fladt tag.

*Bemærkninger:*Tidstypisk byggeri fra 1960'erne. Den samlede bygning har en rimelig opdeling af den lange facade. Den lange del af bygningen, der er tilbagetrukken, danner et hul i husrækken.

Historie: Den nuværende ejendom er opført af FDB's arkitektkontor i

Den samlede ejendom:

Enkemadame J. M. Pøhler	-1848-
Chr. Jørgensen Munk, particulier	-1869-
Anders Nielsen, handelskommis	1876-
Arvinger	1945-
F.D.B.	1965-
Brugsen i Rødby	1975-

Østergade 31-33, ejere:

Brugsen i Rødby	1977-



Østergade 31-33



Albertslund som supermarked og cafeteria i 1968, afsluttende med et toetages hus ud mod gaden i 1977 i grundens vestlige del. På dette sted lå tidligere et syvfags delvis teglklædt hus med påbygget kvist mod syd og nord, der var blevet grundmuret mellem 1876 og 1909, indrettet til beboelse og butik. Dette syvfags hus, der før var opført i bindingsværk, udskiltes i 1841 fra et oprindeligt 26 fag stort bindingsværkshus, der deltes i tre ejendomme i 1839 med en yderligere opsplitning i 1841. Se Østergade 27. På grundens østlige del lå et 15 fags grundmuret forhus med tegltag, indrettet til butik og beboelse. Dette forhus var opført i 1848 som et 13 fags grundmuret forhus med portrum og et seks fags tværhus i bindingsværk, efter at to tidligere forhuse, et fire fags og et ni fags bindingsværkshus var nedrevet samme år. Disse to huse udgik også fra det 26 fag store bindingsværksforhus, der opdeltes i tre ejendomme i 1839 med en senere opsplitning i 1841. Se Østergade 27.

ØSTERGADE 35
MATR.NR. 189a

Østergade 35, ejere:

Østergade 35-37:

Peder Zachariasen, avlsmand	-1781-
Peder Munk, avlsmand	-1801-

Østergade 35:

Frederik Suhr, forligelseskommisær	1821-
Enkefru K. Suhr	1846-
Christen Ottesen, slagter	- -
L. D. Hansen	-1857-
W. J. Rasmussen, købmand	- -
Ole Suhr, toldkontrollør	1863-
Enken	1888

Grundmuret forhus på syv fag, to etager højt, gulmalet med pudstrukket, profileret tandsnitgesims og en profileret, pudstrukket sålbænkgesims; sortmalet sokkel af granitkvader. Heltag med røde vingetegl, en skorsten i tagryggen og teglhængte brandkamme.

Facadens øverste del har refendfuget puds; vinduerne har en profileret, pudstrukket indfatning og svagt buet stik. Der er syv hvidmalede korspostvinduer.

Underetagen er beklædt med profileret, brunbejdset, vandfast krydsfinér, den har en baldakin med brun forside. Der er to spejlglasruder i brunmalet ramme, to udhængsskabe med rammer i lakeret eg, en profileret rammedør i lakeret egetræ med rude og to smalle siderammer i glas og fylding forneden. Trappesten af granit.

Frederik Suhr	1888-
Carl Bohn Hansen, isenkræmmer	1907-
Enkefru Margrethe Bohn Hansen	1944-
Knud Bohn Hansen, isenkræmmer	1970-
Flemming Wiedbrecht	1984-

Porten og dens lysninger er ligeledes beklædt med finér, har skråt afskårne hjørner, der skjuler en kurvehanksbue. Gavlen står i ubehandlet puds.

Bagsiden står i blank, gul mur, har en flerleddet savsnitgesims og en kordongesims med et savsnitskifte. Vinduerne har et svagt, buet stik og murede sålbænke. Der er et oprindeligt korspostvindue; de øvrige vinduer er nyere, tildels termoruder.

Midt over porten er der i taget placeret en kvist med heltag, flunker i zink og tofløjet luge med hejsebom.

Trappehuset er tilbygget i gul, blank mur og med papdækket heltag. To torammede vinduer. Portåbningen har en kurvehanksbue og en tofløjet, opsprosset glasdør.

Sidehuset er grundmuret i gul, blank mur med eternitbelagt halvtag. Der er en tofløjet revledør og tre enkelte revledøre. I gavlen er der to småsprosede støbejernsvinduer.

Udhuset er grundmuret i gul, blank mur med halvtag af bølgeeternit, to småsprossede støbejernsvinduer og en tofløjet port i gavlen.

Bemærkninger: Husets overetage har bevaret det originale udtryk. Pænt tegltag med skorstenspibe. Underetagens finérbeklædning virker fremmedartet for bygningen og dominerer facaden.

Historie: Det nuværende forhus er opført o. 1875, hvor det beskrives som et to etager højt, 11 fag stort, grundmuret, teglklædt forhus med portindkørsel, kontor og butik i stueetagen samt beboelse på første sal. I 1916 beskrives huset som 14 fag stort. En varekvist i taget mod nord til gårdsiden over portindkørslen nævnes samme år. Sidehuset i gården mod nordøst, der er sammenbygget med forhuset, er opført i 1908. Dette gælder antagelig også trappehuset. Udhuset i gårdens vestlige del er opført i 1919 som garage. Forhuset erstattede et tidligere seks fag stort bindingsværkshus, der i 1821 tillige med naboen mod øst, Østergade 37, udskiltes som selvstændig ejendom af et 11 fag stort forhus, der nævnes første gang i 1781, antagelig opført efter branden i 1774.



N
△



Østergade 35





Østergade 37

ØSTERGADE 37
MATR.NR. 190

Østergade 37, ejere:

Tidligere ejere, se Østergade 35.

Edvard Hansen, toldbetjent, senere værtshusholder	1821-
Enken	-1847-
Christen Ploug	-1867-
Lund, urmager	- -
Christen Nielsen Ploug	1870-
Enken	1888
Niels Ploug	1888-
Jørgen Madsen, træskomager	1891-
Chr. Bauch, murermester	1906-
Arnold Hansen, købmand	1907-
H. Chr. Rasmussen	1947-
Enken	1965-
Lolland Radio A/S	1972-
Tvangsauktion	1985-
Kurt Jensen og Ingelise Jensen for hver 1/2 part	1986-

Grundmuret fire fags forhus i to etager med delvis kælder. Bygningen i rødt, blankt murværk med en flerleddet gesims. Gesimsen har en pudset frise med indlagte, kvadratiske halve sten på højkant og en kordongesims med tilsvarende frise med kvadratiske petringer.

Heltag med naturskifer mod gaden og bølgeeternit mod gården, teglhænge brandkamme. Kvist med zinktag og flunker med hvidmalet, torammet vindue. Tilsvarende kvist mod bagsiden. Overetagen har fire nye, brunbejdsede korspostvinduer uden rammer med fire termoruder. Hvid baldakin med et lysskilt i husets bredde. Butiksindretningen har spejlglasruder og glasdøre med aluminiumskarme, rammer og brunbejdsede, træbeklædte gavlpiller.

Bagsiden står i gul, blank mur med en flerleddet gesims med savsnitkskifte. Nyere jernbrandtrappe til overetagen.

Tre kældervinduer med svagt, buet etstensstik, blændet og brunmalet.

Den høje stueetage har tre pudsblændede vinduer, to nyere, brunbejdsede vinduer med termorude. Et korspostvindue og et torammet vindue. En nyere, brunbejdset dør med fyldinger og lukket overfelt.

Et nyere, brunbejdset træhus på betonsokkel i enetage med fladt tag. Tre tophængte vinduer med termorude. To rammedøre med termorude.

Baghuset er grundmuret, gulkalket med halvtag af bølgeeternit; teglhængt brandkam og skorsten i rød, blank mur. En tofløjet, brunmalet port og en revledør samt et opsprosset, sidehængt støbejernsvindue.

Bemærkninger: Huset har et pænt naturskiftertag til gaden samt en velbevaret kvist og fin, flerleddet gesims. Originale vindueshuller i overetagen. Der er ingen sammenhæng mellem overetagens og underetagens udsmykning.

Historie: Forhuset er opført o. 1907, indrettet til butik i stueetagen og beboelse på første sal. I 1917 var der skifertag til gaden og tegltag til gård-

en; de to tagkviste næves da for første gang. Baghuset i gården er opført i 1907 med nyere skorsten. Træhuset samme sted er af nyere dato. Forhuset afløste et fem fag stort, teglhængt bindingsværkhus, der i 1821 tillige med naboen mod vest, Østergade 35, udskiltes som selvstændig ejendom af et 11 fag stort bindingsværkshus. Se også Østergade 35.

ØSTERGADE 39
MATR.NR. 191a

Østergade 39, ejere:

Byfoged Hahn	-1781-
Forpagter Olsens enke	-1791-
Frederik Suhr, fuldmægtig, senere toldkass.	-1811-
W. Ibsen, købmand	-1847-
Enken	-1857-
August Engquist, købmand	1860-
Frantz M. A. Larsen, købmand	1909-
Enken	1914-
Harald E. Hovmand Larsen	1917-
Frederik Carstensen, købmand	1929-
A. Elben, købmand	1964-
Arvinger	1975
Betty Elben	1975-
Den samlede ejendom opdeles og ejes af en række forskellige ejere	1978-

Grundmuret forhus i en etage, et hvidmalet heltag med røde vingetegl og en taskekvist mod gården. Facaden har en toleddet gesims og sort cementsokkel, tre spejlglasruder og et hvidmalet, træbeklædt indgangsparti med to rammedøre med en rude i hver. Trappen er belagt med altaskifer. Gavlen er hvidmalet med en spejlglasrude og et brunbejdset, tophængt vindue med muret sålbænk. En tilbygning mod gården i en etage med paptag.

Grundmuret naboforhus mod vest, forhøjet til to etager mod gaden, med paptag og vingetegl mod gården og en taskekvist med træbeklædte flunker og trerammet vindue. En heltagskvist med paptag og eternitskiferbeklædte flunker og front med et torammet vindue. Facaden har en treleddet gesims og sortmalet sokkel. I overetagen er der seks torammede, hvidmalede vinduer med blå karm samt et rundt vindue i flunken. Butiksfacaden har baldakin med navneskilt og tre spejlsglasruder med to glasdøre. Alle rammer og karme er i aluminium. Trappetrin er belagt med altaskifer.

Mod gården er der to tilbygninger i en etage, hvidmalede med paphalvtag. En nyere rammedør med to fyldinger og rude.

Sidehuset, der er sammenbygget med det vestlige forhus, er grundmuret i en etage, hvidmalet, med sortmalet sokkel og toleddet gesims; der er mansardtag hængt med røde vingetegl. Vest- og østfacaden har hver fire nyere, tophængte, brunbejdsede vinduer og fire nyere tagvinduer med termorude.





Østergade 39

Gavlen har en nyere rammedør med rude og fylding forneden. I mansardetagen er der fem tjærede luger, der sidder i muret fals med buet stik. Den midterste luge er erstattet med et sortmalet vindue med buet overstykke og termoglas; falsen er ligeledes malet sort. Tre luger i hanebåndsloftet.

Grundmuret sidebygning sammenbygget med det østlige forhus, der er hvidmalet i en etage med teglhængt heltag. Den sydlige ende er ældre og har en muret, toleddet gesims; den øvrige del er i træ. Der er en rammedør med glasrude og en flammeret dør samt to nyere vippeporte.

Sidehuset i gårdens nordvestlige del er grundmuret med gul, blank mur i to etager, delvis halvkælder med halvtag af bølgeeternit, teglhængt brandkam og skorsten i blank mur. Huset har i hver gavl en enetages tilbygning i gul, blank mur med papdækket halvtag.

Facaden har ni opsprossede støbejernsvinduer liggende i en muret dobbeltfals. En hvidmalet, tofløjet luge og et vindue i trækarm. Fem tofløjede revleporte og en tofløjet revledør ved læsserampe.

Bemærkninger: De to forhuse bærer præg af kraftige ombygninger, men i den vestlige del er bevaret et pænt tegltag. Sidehuset med mansardtag fremstår markant i anlægget. Gavlen til gården med de tjærede luger er stort set bevaret i sin oprindelige form.

Historie: Ejendommens bebyggelse til gaden, der tilsyneladende fremstår som to særskilte huse, er i virkeligheden et nu grundmuret forhus, der i 1868 blev beskrevet som et 18 fags forhus, hvor otte fag i husets vestlige del var af bindingsværk, indrettet til beboelse, mens resten af bygningen var ombygget i grundmur til butikker og kontor m.v. Denne del af forhuset forhøjedes ud mod gaden til to etager 1940-42. Tilbygningerne i et plan mod gårdsiden er fra 1917 og 1919. Forhuset var oprindelig et 12 fag tegldækket bindingsværksforhus med to fag kvist mod nord, nævnt føste gang i 1781 som en del af et trefløjet anlæg, der antagelig er opført efter branden i 1774. Sidehuset i grundmur mod vest, der er bygget sammen med forhuset, opførtes i 1865 med "gebrokken" tegltag, indrettet til beboelse og magasin. Det erstattede et tidligere syv fags bindingsværkshus. Sidelængen mod øst i gården nævnes i 1834 som et nyopført seks fags tegldækket bindingsværkshus med kvist, senere udvidet til ni fag, indrettet til lo og lader. I 1876 var den del der lå nærmest forhuset grundmuret, mens resten blev grundmuret i dette århundrede. Sidehuset i to etager med halvtag samt et tilbygget halvtagshus i et plan i grundens nordvestlige del er nyopført i 1932 som kafferisteri efter en brand på ejendommen samme år, hvor et 12 fags bindingsværkstværhus mod nord fra 1781 nedbrændte.

ØSTERGADE 41
MATR.NR. 192b

Østergade 41, ejere:

W. C. Klein, købmand	1875-
Victor Wæver, købmand	1888-
Ane Sophie Wilms	1892-
William Simonsen Raun	1896-
Augusta Raun f. Wilms	1910-
Tvangsauktion	1925
Banken for Rødby og Omegn A/S	1925-
Emanuel H. M. Jørgensen, snedkermester	1938-
Enken	1960-
Arvinger	1962-
Richard Larsen	1964-

Grundmuret forhus på syv fag og to etager, delvis tre etager mod gården. Facaden er gråmalet med en toleddet gesims i rød, blank mur og delvis malet. Kordongesims og sortmalet sokkel. Heltag belagt med naturskifer, tre kviste med afvalmet paptag med flunker og forside beklædt med bæverhaler af naturskifer. De to store kviste har to trerammede vinduer, den mindre et trerammet vindue.

Overetagen har to grønmalede, torammede vinduer og fem trerammede, klinksålbænke. Underetagen har tre butikker, hvoraf den vestligste har baldakin med skiltebånd. Butikkerne har hver to spejlglasruder med en tilbageliggende rammedør med en rude og trappesten af granit.



N



Østergade 41

Hoveddøren er i lakeret egetræ, fire ruder med slebet affasning og overramme med matteret glas.

Porten er tofløjet, har profilerede rammer med fyldinger på den indvendige side og en profileret brædde beklædning udvendig.

Bagsiden står i gul, blank mur med sidefløje og karnap i tre etager. En del af bagsiden er i to etager; her er der en kvist med paptag; flunker og forsiden er beklædt med eternitskifer. Taget på den østre sidefløj er et papbeklædt heltag, mens den vestre har papbeklædt halvtag. Karnappen har et afvalmet eternitskifertag. Vinduerne er gulmalede med halvandenstens lige stik og murede sålbænke. Gårdfacaden har forskellige vinduer.

Udhuset er grundmuret i en etage, i gul, blank mur med heltag belagt med eternitskifer og en skorstenspibe i tagryggen. I gavlen er der to korspostvinduer. En tofløjet dør, fire fyldinger forneden og to ruder. Østsiden har flere revledøre og et småsprosset støbejernsvindue med ornamen-

tering ved sprosser og overramme. Støbejernssålbænk med to små hager.

Bemærkninger: Et markant hus, hvor kvistene til gaden er dominerende. Bagsiden bærer præg af genbrugsvinduer og døre. I udhuset sidder et ældre, fint støbejernsvindue, hvis placering næppe er original.

Historie: Forhuset er opført i 1898, indrettet til beboelse og butik, mod gaden i to etager. I 1938 blev bygningen mod gårdsiden forhøjet med en etage til ialt tre, og kvistene i taget ud mod gaden stammer antagelig også fra denne ombygning. Markisen på gadefacaden er opsat efter 1965. Sidehuset, der er samtidigt med forhuset, fik o. 1917 en tilbygning, der var indrettet til butik. Det nuværende forhus erstattede et 13 fag stort forhus, hvoraf de otte vestlige fag var opført i 1874 i grundmur med "Facaden optrukken med Cement" og med "2 store Vinduer og Glasdør" til butik. De fem østlige fag var af bindingsværk, og disse udgjorde et forhus, der i 1868 i forbindelse med en udparcellering af den samlede grund, matr.nr. 192, var udskilt af et forhus på 22 1/2 fag bindingsværk. Se Østergade 43.

ØSTERGADE 43
MATR.NR. 192a

Østergade 43, ejere:

Østergade 41-43:

Lars With	-1781-
Peder Jensen, daglejer	-1791-
Kruckow, prokurator	-1801-
Johan Kisler, snedker senere købmand	-1811-
Eggert Emanuel Møller, købmand	1822-
Madame Waldborg Sl. Rautter på Bramslykke	1825-
Jacob Hansen With, skomager	-1830-
Johan Christopher Boas, købmand	-1840-
Jens Svendsen, slagtermester	-1842-
Chr. Frederik Pøhler, købmand	-1848-
Bertouch Lehn, kammerherre, baron	1860-
Rødby Håndværker- og Industriforening	1885

Grundmuret forhus på ti fag og to etager, står i rødt, blankt murværk. Skiferbelagt heltag og teglhængte brandkamme med en kraftig, hvidmalet, pudstrukket gesims med indskriften "Haandværker & Industriforeningens Friboliger" i påsatte, sorte metalbogstaver. Facaden har tre lisener med kvaderpuds og sortmalet sokkel. Lisenerne deler huset i to næsten identiske halvdele med dør i midten, flankeret af to vinduer. Vinduerne har en hvidmalet, profileret, pudstrukket indfatning og profilerede sålbænke. De nyere, hvidmalede vinduer har fast glas i karm og en tophængt overramme med to ruder. Vinduerne i underetagen har i brystningen et hvidmalet, pudset felt med indfatning. To nyere, brunbejdsede tofløjede døre med tre fyldinger. Trappesten af granit.

I den østre ende er der en hjørnebutik med fremspringende butiksfacade med to spejlglasruder og et hvidmalet, træbeklædt, skråt afskåret hjørne med en hvid rammedør med rude. Fremspringet er afdækket med kobbertag.

Gavlen har to nyere, torammede vinduer, i underetagen er der to nyere, hvide korspostvinduer.

Bagsiden står i gul, blank mur med dobbelte forskudte savsnitsten. Der er nye, hvidmalede vinduer med termoglas. I overetagen er der seks korspostvinduer, fire torammede vinduer med tophængt overramme. I underetagen er der fire korspostvinduer og fire enrammede vinduer med tophængt overramme. Vinduerne har lige stik og skifersålbænke. To grønmalede døre med fyldinger, trerudet overramme og granittrappesten.

Udhuset er grundmuret i en etage, hvidkalket med sorttjæret sokkel og gesims med fremspring; eternithalvtag med helvalm og teglhængt brandkam, skorsten i valmen. Facaden er symmetrisk om den brunmalede, tofløjede port med to indgange med halvcirkelformet stik og fire enrammede, opsprossede vinduer.

Bemærkninger: Godt, velproportioneret hus med et pænt tag. Skorstenspiber mangler. Bemærkelsesværdig, tidstypisk hjørnebutik fra 1930'erne. Velbevaret baghus.

Historie: Det nuværende to etager høje forhus er opført i 1885 som stiftelse for Rødby Købstads Haandværker- og Industriforening, efter at det tidligere forhus var nedbrændt året før. Forhuset var først indrettet med 15





Østergade 43

værelser, seks køkkener samt to entréer til gaden og tilsvarende til gården. Ombygningen af forhusets østre hjørne ud mod gaden er fra 1939. Det nuværende sidehus i gårdens vestlige del er opført i 1928, hvor det erstattede et 14 fag stort, teglhængt tværhus af bindingsværk med grundmurede gavle, der var opført i 1880. Forhuset, der brændte, var et 17 1/2 fag stort bindingsværkshus, indrettet til butik og beboelse samt portrum. Det havde i 1867 omfattet 22 1/2 fag, men fem fag var skilt ud som selstændig ejendom i 1868 var en udparcellering af matr.nr. 192. Se Østergade 41. Forhuset, der udbyggedes i flere omgange mellem 1840 og 67, blev i 1827 beskrevet som et syv fag stort hus, der kan følges tilbage til 1781, hvor det antagelig er opført efter branden i 1774. Det nedbrændte forhus var en del af et omfattende gårdkompleks omfattende brænderi og bageri, der var blevet etableret mellem 1842 og 1867. Denne virksomhed var under afvikling, da en del af bygningerne brændte i 1884.

ØSTERGADE 45
MATR.NR. 194

Østergade 45, ejere:

Lasse Handskemagers enke	-1781-
Bartram Boyesens enke	-1791-
Hans Hansen Houmand, væver	-1801-
Hans Pedersen, skomager	-1811-
Peder Hansen Wieth, skomager	-1837-
Andreas Norup, snedker	1866-
Frantz Larsen, købmand	1883-
Enken	1914-
Peder Møller Pedersen, detailhandler	1915-
Chr. Olsen, gårdejer	1928-
Fru Anna J. Christiansen	1930-
Chr. Johansen, mekaniker	1938-
Børge Hald, mekaniker	1944-
Stanislaw Bøjko, parcellist	1947
Kaj Hansen, mekaniker	1947-
Poul Jacobsen	1948-
Aage Therkelsen, mekaniker	1950-

Grundmuret, tidligere seks fags forhus i en etage med nye murstenskaller mod gaden; gråpudset sokkel og delvis heltag med nye, røde cementfalstagsten. Den eternitbeklædte gavl fra det toetages sidehus er sammenbygget i tagryggen.

Fire nye, brunbejdsede, torammede vinduer med blyindfattede, farvede ruder. Et udstillingsvindue med spejlglasrude.

Gavlen står i rødt, blankt murværk med en omløbende savsnitgesims.

Bagsiden er stænkpudset og har en nyere, tofløjet port. Nyere sidehus i to etager med stænkpudset undertage; overetagen er til dels af fuget gasbeton med grå eternitplader. Eternitbeklædt halvtag med brandkam. Fem nyere, brunbejdsede vippevinduer og en nyere dør med rude.

Grundmuret sidehus i rød, blank mur, kalket gavl og eternitbelagt halvtag, tre brunbejdsede vippevinduer og to støbejernsvinduer med halvcirkelformet stik.





Østergade 45

Grundmuret værkstedsbygning i en etage med blankt, rødt murværk, fuget gasbeton og grå eternitplader. Heltag med bølgeeternit, to faldporte, fire jernvinduer med midtersprosse.

Baghus, grundmuret i en etage, fuget gasbeton og eternithalvtag. Facaden mod Fruegade har to spejlglasruder, flankeret af to piller i gul, blank mur, brunbejdset træbeklædning og en brunbejdset port i vestgavlen.

Bemærkninger: Huset har en pæn hovedform, men facaden har mistet noget af sin identitet med de nye murskaller. Pæn gavl med gesims. Sammenbygningen med sidehusets eternitgavl i tagryggen virker uharmonisk.

Historie: Forhuset, der i midten af forrige århundrede blev beskrevet som et seks fag stort bindingsværksforhus med to fag portrum, tilføjet fra 1868, blev grundmuret mellem 1884 og 1928. Det grundmurede sidehus mod øst, der er sammenbygget med forhuset, er antagelig kommet til i samme periode. De bagved liggende to grundmurede bygninger er opført o. 1930 som værksted og vognremise. Garagen nævnes i 1951, og udstillingslokalet i grundens bageste ende ud mod Fruegade er fra 1971. Den samlede ejendom bærer præg af flere ombygninger og moderniseringer 1930-70 i forbindelse med autoværkstedets virksomhed. Det tidligere omtalte bindingsværksforhus kan føres tilbage til 1781, hvor det antagelig er opført efter branden i 1774.

ØSTERGADE 47
MATR.NR. 195a

Østergade 47, ejere:

Østergade 47-49:

Mogens Petersens enke	-1781-
Christen Mogensen, avlsmand	-1811-

Grundmuret forhus i en etage, heltag med røde vingetegl og brandkam mod vest; der er gavlkvist med heltag. Den oprindelige rødstensfacade har en stiftmosaikbeklædning i underetagen med brun klinkesokkel. Frontispicen har svunget og halvcirkelformet murkrone og den leddelte gesims har rødmalet stænkpuds, dog har frontispicen flunker i rød, blank mur.

De seks vestlige fag:
Jørgen Rasmussen, arbejdsmand -1827-

De tre østlige fag:
Peder Svendsen, skomager -1827-

Den samlede ejendom:
Jacob Hansen Wieth og
Hendrick Hassemann, skomagere -1837-

De seks vestlige fag:
Søren Hansen, skomager 1847-
Arvinger 1895
Chr. Thomas Behrend, apoteker 1895-

De tre østlige fag:
Peder Jørgen, bødker 1847-
C. Petersen, apoteker 1876-
Chr. Thomas Behrend, apoteker 1881-

Den samlede ejendom:
Virginia Petersen, cand.pharm. og
Orla Schmidt, cand.pharm. 1911-
Carl Hasemann, cykelsmed 1918-

Østergade 47:
P. Madsen, viktualiehandler 1919-
Enken 1935
Fru Agnes Reimer 1935-
Frk. Thea Neisner 1948-
Frk. Ruth Petersen 1954-



Østergade 47



Underetagen har et udstillingsvindue med kurvehanksbuet stik og spejlglasrude med småsprosset, buet overramme. Nyere dør med rude, et nyere vindue med kurvehanksbue og brunbejdset trefags vindue med buede overrammer. I frontispicen er der tre nyere vinduer i cirkelformede stik med brunbejdsede rammer og buede overrammer.

Bagsiden er hvidkalket med en treleddet gesims og et tilbygget trappehus med teglhængt tag. En grønmalet dør med rude og to fyldinger, to grønmalede, seksrammede vinduer.

Nyere, grundmuret sidehus i hvidmalet gasbeton og brunbejdsede vinduer og et halvtag belagt med bølgeeternit samt skorstenspibe.

Bemærkninger: Huset falder godt ind i husrækken og har et pænt vingetegltag. En flot, tidstypisk, svungen frontispice. Mosaikbeklædningen på underetagen virker fremmedartet for huset.

Historie: Det nuværende forhus er opført i 1919 af murermester Chr. Bauch & Søn for daværende viktualiehandler P. Madsen, indrettet til butik og beboelse med en fire meter bred, muret kvist til gaden og med et trappehus til gården. Forhuset var teglhængt. Sidehuset i gården er fra 1962, og mosaikbeklædningen af gadefacadens stueetage er også af nyere dato. Samtidig med forhuset opførtes naboejendommen mod øst, Østergade 49, af de samme bygmestre. Forgængeren til Østergade 47 og 49 var et nifags bindingsværksforhus med to fag port samt et syvfags sidehus mod øst. Denne ejendom kan i store træk føres tilbage til 1781, hvor den antagelig er opført efter branden i 1774. I løbet af det 19. og ind i det 20. århundrede blev ejendommen flere gange delt og lagt sammen igen under fælles ejer for at blive endelig adskilt i 1919, Se også Østergade 49.

ØSTERGADE 49
MATR.NR. 196b

Østergade 49, ejere:

Tidligere ejere, se Østergade 47.

Chr. Bauch og P. W. Bauch, murermestre	1919
P. Mikkelsen, slagtermester	1919-
Firma A. G. Larsen, Fr. Mikkelsen, gårdejer og V. Jensen, garver	1926-
Andreas Larsen, købmand	1930
Peter Wengel Christensen, gartner	1930-
Bent Jørgensen	1979-
Rut Jørgensen	1982-

Grundmuret forhus i to etager med blåmalede facader. Underetagen er delvis træbeklædt, og overetagen har refendfuget puds; hvidmalet gesims og en kordongesims afdækket med nyere, glaserede vingetegl. Heltag med røde vingetegl og bølgeeternit mod gården; teglhængte brandkamme og skorsten i tagryggen. En teglhængt heltagskvist med valm og flunker; fronten er pudset og har to hvidmalede, torammede, opsprossede vinduer.

Underetagen har en portåbning med en tilbageliggende, tofløjet, blåmalet revleport og et udstillingsvindue med spejlglasrude. Den øverste del af port og vindue er afdækket med en træbeklædning. I overetagen er der to hvidmalede, seksrammede, småsprossede vinduer. Vinduerne har en pudstrukket indfatning.

Bagsiden er hvidkalket med en treleddet gesims og blåmalet betonsokkel. Nyere, brunbejdsede korspostvinduer. Vinduerne har lige stik og murede





Østergade 49

sålbænke. Ældre dør med to fyldinger og småsprosset vindue samt et halvt vindue.

Nyere tilbygning, grundmuret i en etage i hvidkalket murværk med blåmalet sokkel og halvtag beklædt med bølgeeternit. Facaderne har to torammede vinduer og et trerammet med betonsålbænke.

Baghuset er grundmuret i en etage med hvidkalket murværk og papbeklædt halvtag med teglhængt brandkam. Tre brunbejdsede revledøre og tofløjet port til nabogrund.

Bemærkninger: Huset har en god hovedform og et pænt tegltag. Underetagens træbeklædning kunne fjernes og facaden retableres.

Historie: De to etager høje forhus opførtes i 1919 af samme bygmestre som Østergade 47. Det var indrettet til port, butik og beboelse. Trappehuset ud mod gården samt det tilbyggede sidehus er opført sammen med forhuset. Bygningen bagest på grunden er fra 1949, hvor den opførtes som lagerbygning. Om forgængeren til det nuværende forhus, se Østergade 47.

ØSTERGADE 51
MATR.NR. 198a

Østergade 51, ejere:

Peder Simonsen	-1781-
Casten Jørgensen, skomager	-1791-
Simon Pedersen, skomager	-1801-
Rasmus Clausen, arbejdsmand	-1818-
Madam Jensen, enke efter sognepræsten hr. Jensen	1819-
Chr. Frederik Schmidt af Maribo, apoteker	-1834-
Peter Frederik Bagge, apoteker	-1846-
Fischer, apoteker	- -
Carl Pedersen, apoteker	1863-
Chr. Thomas Behrend, apoteker	1881-
Virginia Petersen og Orla Schmidt, apotekere	1911-
Viggo Møller, apoteker	1918-
C. O. Nielsen, apoteker	1946-
Kjeld Enemark, apoteker	1957-
Svend E. Løve, apoteker	1965-
Fru Herdis Løve	1973-
Svend Haastrup Jacobsen, apoteker	1974-



Østergade 51

Grundmuret seks fags forhus i to etager; hvidmalet, pudset facade med en toleddet gesims og sortmalet sokkel. Heltag belagt med bølgeeternit med en gennemgående taskekvist med brunbejdsede brædder, et trerammet og to torammede, hvidmalede vinduer samt fire nyere tagvinduer mod gården. Facaden har nyere, hvidmalede vinduer med en rude i hver. De tre midterste vinduer i stueetagen har i brystningen et smedejernsgitter med ornamentering. De to symmetrisk anbragte, hvidmalede døre har en fylding med en svag kannelering af spejlet, fire kvadratiske ruder og overvindue med krydssprossede ruder. Trappetrin belagt med altaskifer.

Bagsiden har en toleddet gesims, gulmalet, sort sokkel og syv nyere, brunmalede vinduer i overetagen og brunbejdsede i underetagen.

Tilbygningen i vestskellet er i to etager, gulmalet med eternitbelagt halv-



tag, seks bejdsede vippeporte og en bejdset dør med to fyldinger og rude.

Grundmuret, gulmalet bygning i en etage med fladt tag og brunbejdset sternbrædt, to bejdsede vippeporte.

Grundmuret udhus, gulmalet med sort sokkel og nyere vinduer med fast glas.

En tilbygning, gulmalet med sort sokkel, er sammenbygget med forhuset; har fladt betontag med tagterrasse og brystninger af gult glas i rammer. To grønmalede, torammede vinduer af jern.

En anden tilbygning, grundmuret, gulmalet med sort sokkel og halvtag belagt med røde vingetegl.

Med adgang fra Fruegade ligger en nyere garage i gul, blank mur, fladt tag og vippeport.

Bemærkninger: Facaden har ved ombygning fået nye vinduer, hvis format ikke passer til husets alder. Der er to pæne døre. Der findes markante smedejernsgitre i brystningsfelterne.

Historie: Det nuværende apotek går tilbage til en ni fags grundmuret, teglklædt bygning, der nyopførtes i 1834 efter nedbrydning af forgængeren. Huset var dengang i eet plan, dog var de tre midterste fag i to etager. I 1846 blev bygningen overalt forhøjet til to etager og indrettet til apotek og beboelse. Kvisten i tagetagen ud mod gaden er fra 1939. Sidebygningen i to etager i skellet mod vest mod gårdsiden opførtes i 1919 som lager og laboratorium. Til denne er senere tilføjet adskillige tilbygninger. Det langstrakte halvtagshus i grundmur i gårdens østlige side er fra 1870; i 1876 var det indrettet til laboratorium m.m. Tilbygningen til forhusets bagside er fra nyere tid. Garagen ud mod Fruegade er fra 1969. Forhusets forgænger var et ni fag stort bindingsværkshus med port i to fag. Dette hus kan følges tilbage til 1781, hvor det antagelig er opført efter branden i 1774.

ØSTERGADE 53
MATR.NR. 199

Østergade 53, ejere:

Hans Willer, skipper	-1781-
Jacob Hofman	-1791-
Anders Mortensen, skomager	-1801-
Christen Sørensen, handskemager	-1847-
Otto Chr. Alexander, melhandler og bager	1864-
Chr. Hansen Due	1876-
Peder Pedersen og Frederik Bierbum	1889-
Peder Pedersen, enejer	1898-
Enken	1924-
Regnar Pedersen, redaktør	1926-
Julius Lund, købmand og frk. Dagny Lund	1944-
Gunner Ernst Andersen, sadelmager	1949-
F. Saxfjed	1965-
Ellen K. Saxfjed	1974-
Anni Jørgensen	1982-

Grundmuret seks fags forhus i to etager, gulmalet overetage og mosaikbeklædt underetage med sortmalet, kløvet granitsokkel og tandsnitgesims samt kordongesims.

Heltag dækket med eternitskifer med tre skorstene i gul, blank mur.

Facaden har i overetagen seks nye, brunbejdsede korspostvinduer med buet stik. Blænding i brystningerne.

Butikken har to mindre udstillingsvinduer med spejlglasrude og en ny, brunbejdset rammedør med fylding og rude. Ny tofløjet, brunbejdset rammedør med fylding forneden og rude med ornamentglas; trappesten af granit. To korspostvinduer med buet overramme, gule klinkesålbænke.

Gavlen er beklædt med grå eternitplader med bejdsede trælister.

Bagsiden er gulkalket, en enkel gesims med fremspring, kordongesims samt malet sokkel. Til overetagen fører en brunbejdset trætrappe med repos. Bagsiden har fire nye korspostvinduer samt et ældre; en ny rammedør med fylding forneden. En ældre, blåmalet fyldingsdør.

Baghuset i østskellet er grundmuret i en etage, gulkalket og papbeklædt halvtag. Huset har fem korspostvinduer, en revledør og en dør med to fyldinger og to ruder.

Baghuset i vestskellet er grundmuret i en etage, gulkalket med sortmalet sokkel og eternitbeklædt halvtag. Tre døre og fem småsprossede vinduer.

Bemærkninger: Forhus med god hovedform. Butiksindretningen underord-





Østergade 53

ner sig huset på en god måde. Mosaikbeklædningen virker fremmedartet for huset.

Historie: Det nuværende forhus er opført i 1874 i grundmur med tegltag med undtagelse af gavlen mod øst, der var af bindingsværk. I stueetagen var der to butikker, kontor, bageri m.v.; på første sal var der beboelse. Sidehuset i gården mod øst er fra 1913, og sidehuset i vestskellet er antagelig også fra begyndelsen af dette århundrede. Forgængeren til det nuværende forhus var et seks fag stort bindingsværksforhus, der med ændringer kan føres tilbage til 1781, hvor det antagelig er nyopført efter branden i 1774.

ØSTERGADE 55
MATR.NR. 201

Østergade 55, ejere:

Østergade 55-63:

Peder Wendel	-1781-
Svend Chr. Hansen, konsumtionsbetjent	-1791-
Peder Svendsen, skomager	-1818-

Grundmuret forhus i to etager i rødt, blankt murværk; røde vingetegl på frontispice og tagfladen mod gaden. Nyere tagstensformede metalplader mod gården. Gavlkvist med gesims og karnap i overetagen på det afskårne hjørne. Hovedgesimsen er treleddet med rulskifte, og gavlen er afsluttet med en omløbende gesims. Facaden har i underetagen tre hvidmalede

Johan Kisler, købmand	-1833-
Jacob Hansen Vith, skomager	-1840-

Østergade 55:

Diderik Hansen, skomager	-1850-
Frederik Wilhelm Pøhler, købmand	-1867-
Ludvig Carelius Holm, maler	1868-
F. Chr. Bierbaum	1887-
Hans Pedersen Krog	1890
Elise D. Andersen	1890-
Peder Madsen, købmand	1891-
Julius Hansen, cykelsmed	1903-
Herman Jørgensen, sadelmager	1915-
Aage M. Spangenberg, guldsmed	1944-
Villy F. Spangenberg, guldsmed	1965-
Else M. Spangenberg	1976-
Jens Larsen og Gitte Larsen	1981-





Østergade 55

korspostvinduer og sålbænke af gule klinker. Overetagen har et seksrammet vindue, et korspostvindue, begge vinduer har stik og betonsålbænke. Karnappen har tre smalle, torammede vinduer med cementindfatninger og seks murede felter med samme indfatning, der forneden afsluttes med en buet, halvcirkelformet konsol og foroven et fladt betontag.

Bagsiden er blåmalet med sort sokkel, har en treleddet gesims og et seksrammet vindue i overetagen. Underetagen har en ny, hvidmalet, profileret dør med profilerede brædder og et korspostvindue.

Udhuset er grundmuret, blåmalet med trægesims og eternitbelagt halvtag. Tre hvidmalede revledøre og fire forskellige vinduer.

Bemærkninger: Bygningen har sin oprindelige hovedform med pænt tegltag. Indgangsdøren burde retableres i hjørnet på gadefacaden.

Historie: Det nuværende to etager høje forhus er opført i 1926-27 for daværende sadelmager Herman Jørgensen. Tegningerne hertil er udført af murermester V. Bauch. Udhuset i gården er antagelig fra samme tid. Forgængeren til forhuset var et tre fags bindingsværkshus samt et tre fags tværhus nord i gården. Forhuset udskiltes sammen med naboen mod øst, Østergade 57, i 1850 af et 21 fag stort bindingsværksforhus. Dette forhus, der var blevet udvidet til 21 fag i 1833, beskrives i 1827 som et 11 fag stort forhus incl. to fag port, der kan føres tilbage til 1781, hvor det antagelig er opført efter branden i 1774.

ØSTERGADE 57
MATR.NR. 203

Østergade 57, ejere:

Tidligere ejere, se Østergade 55:

Frederik Norup, snedker	-1850-
Jørgen Pedersen, skomager	1862-
Enken	1899
Chr. Laurits Rasmussen, skomager	1899-
Arvinger	1933
Frk. Valborg Richard	1933-
Arne Jepsen, købmand	1955-
Chr. Jensen	1958
Fru Signe Hansen	1958-
Arvinger	1972
Ole Christensen, smed og frk Jonna Andersen	1972-
Bjørn H. Andersen	1975-
Villy Pedersen	1978-
Elly Hansen	1981-



Grundmuret forhus i en etage i rød, blank mur med treleddet gesims og grå cementsokkel. Heltag belagt med røde vingetegl og blyinddækket rygning, bølgeeternit med pultkvist mod gården. En nyere, brunbejdset dør med to profilerede fyldinger og rude med ornamentglas, trappesten af cement. Et nyere vindue med to rammer på hver side af en stor rude.

Bagsiden har tre nyere vinduer og dør med rude og fylding samt en overdækket terrasse i husets bredde.

Grundmuret, rødmalet udhus i en etage med eternitbelagt halvtag og nyere rammedør.

Bemærkninger: Hus med god hovedform og pænt tegltag til gaden. Skorstenspibe mangler.

Historie: Forhuset, der fik grundmuret facade i 1936, udgik fra et tre fags bindingsværkshus, der sammen med naboen mod vest, Østergade 55 i 1850 udskiltes fra et 21 fag stort forhus i bindingsværk, se Østergade 55. Sidehuset i grundmur mod nordøst er opført i 1922, hvor det erstattede et tre fags tværhus nord i gården fra o. 1850.

ØSTERGADE 59
MATR.NR. 204c

Østergade 59, ejere:

Tidligere ejere, se Østergade 55.
Østergade 59-63:

Jacob Hansen Vith, skomager	-1840-
Frederik Wilhelm Pøhler, købmand	1854-
Enken	1890
Frk. Bernhardine Pøhler	1890-
Jørgen Madsen, gæstgiver	1902-
Enken	1917
Alfred Hansen	1917-

Østergade 59:

H. Jensen, cigarhandler	1918-
E. W. Nielsen, hotelejer	1919-
Peter D. V. Petersen, bladhandler	1923-
H. A. Juul Rasmussen, bogbinder	1934-
Haraldine Rasmussen	1979-
Aage Silding	1980-
Jens Andersen	1982-
Tina Hansen	1985-
John Mortensen	1986-



Grundmuret forhus i en etage med rød, blank mur og en toleddet gesims med rulskifte og savsnit. Grå cementsokkel. Heltag belagt med røde vingetegl samt en heltagskvist med zinktag og zinkbeklædte flunker. Kvisten har et nyere, brunbejdset tophængt vindue. Et nyere, brunbejdset vindue med to rammer på hver side af en stor rude, sålbænk af brune klinker og et etstensstik. En nyere, brunbejdset dør med rude og fyldinger. Trappesten af cement.



Østergade 57-59

Bagsiden har en grundmuret, rødmalet udbygning i husets bredde med sort sokkel og papbelagt halvtag. To nyere, brunbejdsede vinduer med stik og muret sålbænk, desuden en nyere, glat, brunbejdset dør.

Grundmuret udhus med halvtag af bølgeeternit.

Bemærkninger: Hus med god hovedform og pænt tag. Skorstenspiben mangler.

Historie: Det nuværende, grundmurede forhus er opført o. 1903 i forbindelse med en udstykning fra naboen mod øst. Østergade 61, matr.nr. 204b samme år. I stueetagen var butik og køkken, på første sal beboelse. Udbygningen på bagsiden, hvor facaden blev flyttet to meter ud i gården, er fra 1934. Baghuset er fra samme tid som forhuset. På forhusets plads samt på Østergade 61, lå tidligere et 15 fags bindingsværkshus til beboelse med portrum og lade. Fra dette hus, der i 1833 omfattede 21 fag, var der i 1850 udskilt to ejendomme, Østergade 55 og 57, se disse to.

ØSTERGADE 61
MATR.NR. 204b

Østergade 61, ejere:

Tidligere ejere, se Østergade 55 og 59.

Frk. Bernhardine Pøhler	1890-
Jørgen Madsen, gæstgiver	1902-
Enken	1917
Alfred Hansen	1917-
Eggert V. Nielsen, hotelejer	1918-
Chr. Engelbredt, købmand	1924-
Mads M. Pedersen	1926
Anton Bagge, gæstgiver	1926-
Enken Marie Hansine Bagge	1946-
Arvinger	1972
Knud Rasmussen, gårdejer	1972-
Jørgen Solberg Larsen	1981-
Sparekassen Lolland	1985
John Mortensen	1985-

Grundmuret forhus i to etager i rød, blank mur med en flerleddet gesims med rulskifte og pudset frise med røde, indlagte, kvadratiske halvsten på højkant med kvadratiske petringer samt tandsnitkordongesims. Heltag med flade, profilerede cementfalstagsten med takkede rygningssten og to brandkamme. Facaden har 11 nyere, brunbejdsede korspostvinduer med skifersålbænke. I brystningerne er der en muret blænding med pudset, lysegråmalet bund. På kordongesimsen er der anbragt metalbogstaver med hotellets navn. Det tilbagetrukne indgangsparti har glasdøre med aluminiumsrammer og karm. Trappestenen er belagt med altaskifer.

Bagsiden står i gul, blank mur med savsnitgesims. Der er en mindre tilbygning i to etager med et eternitbelagt halvtag. I overetagen er der fem





Østergade 61

nye, brunbejdsede, tophængte vinduer og i underetagen et vindue med blyindfattede ruder.

En nyere, grundmuret tilbygning i en etage med gul, blank mur og fladt paptag med et brunbejdset sternbrædt. Tre nyere, brunbejdsede døre med fylding og rude og fem brunbejdsede, tophængte vinduer. I østgavlen er der fire tophængte vinduer med rude og træbrystning desuden en tofløjet dør med fylding og rude i hver.

Bemærkninger: Forhuset har en god hovedform og en regelmæssig opdelt facade. Skorstenspiber mangler.

Historie: Det grundmurede, to etager høje forhus er antagelig opført o. 1903 i forbindelse med udstykning af matr.nr. 204 i to parceller året før. I forhuset var der indrettet gæstgiveri og beboelse. En udbygning på bagsiden fungerede som trappeopgang. Den nyere tilbygning bag huset er fra 1973. Bygningen bærer navnet "Eggerts Hotel", opkaldt efter hotelejer Eggert V. Nielsen, der købte ejendommen i 1918. Til hotellet har tidligere hørt keglebane samt lysthus og pavillon i baghaven, men disse bygninger eksisterer ikke mere. På forhusets plads lå tidligere et 15 fags bindingsværksforhus, hvis bygninghistorie er oplyst under Østergade 55 og 59. Se disse to ejendomme.

ØSTERGADE 63
MATR.NR. 204a

Østergade 63, ejere:

Tidligere ejere, se Østergade 55 og 59.

Frk. Bernhardine Pøhler	1890-
Peder Madsen, detailhandler	1902-
H. J. Hansen, købmand	1919-
L. Andersen, købmand	1937-
Arne Jepsen, købmand	1947-
Flemming Hansen, købmand	1983-

Grundmuret forhus i en etage i rød, blank mur og afskåret hjørne med frontispice. Heltag med flade, profilerede cementfalstagsten og takkede rygningssten med pultkvist mod gården; brandkam mod øst og en skorsten i rød, blank mur. Facaden har et hvidt gesimsbånd opdelt i felter med murede ornamenter. Der er fem nyere, brunbejdsede vinduer med højtsiddende tværpost og brune klinkesålbænke. Hvide, pudsede indfatninger med fortanding og hvide bånd på murpillerne.





Østergade 63

I midten af det afskårne hjørne er hoveddøren med portal af to halvsøjler med overliggende, profileret fordakning. Frontispicen har svungne sider med hvidmalede bånd og gesims, et brunmalet vindue med halvcirkelformet karm med hvidmalet indfatning og profileret, støbt sålbænk.

I huset østre del samt den nyere tilbygning med fladtag er der indrettet en butik. Der er fire spejlglasruder og to glasdøre med aluminiumskarm og rammer. Murpillerne og trappestenen er beklædte med altaskifer.

Bagsiden er i gul, blank mur med fire nyere, brunbejdsede vinduer og en glat dør med overrude.

I nordskellet ligger et grundmuret, kalket udhus med paphalvtag.

Bemærkninger: Hus med god hovedform og rigt dekoreret facade.

Historie: I forbindelse med matr.nr. 204's udstykning i to dele er det nuværende forhus med "afstumpet" hjørne opført i 1902, indrettet til butik og beboelse. Udhuset mod nord er fra samme tid. Til ejendommen hørte også pakhuset fra 1850, der senere er udskilt, se Østergade 63, matr.nr. 204d. Butikken er udvidet mod øst i 1962. På matr.nr. 204 lå tidligere et 15 fags forhus af bindingsværk med beboelse, portrum og lade; et fem fags sidehus mod øst til stald og lo samt et tværhus mod nord på 15 fag til lo og lade, der var opført i 1852. Om forhusets historie, se Østergade 55 og 59.

ØSTERGADE 65
MATR.NR. 204d

Østergade 65, ejere:

Tidligere ejere, se Østergade 63, matr.nr. 204a.

Peder Madsen, detailhandler	1902-
Firma P. Willer	1919-
H. J. Hansen, købmand	1924-
L. Andersen, købmand	1937-
Arne Jepsen, købmand	1947-
Flemming Hansen	1983-
Den selvejende institution "Det gamle Pakhus i Rødby"	1986-

Pakhuset ligger på en hjørnegrund ved indkørslen til bykernen.Det står med sortoptrukket bindingsværk i 12 fag i længden og hvidkalkede tavl over en høj, sorttjæret syldstensokkel med grundmuret nordgavl. Bindingsværket har hjørneskråbånd og dokker i øst og vestfacaden. Teglhægt heltag med mansard med hvidkalket sugfjæld og opskalkning med udhæng. Taget har 11 firerudede støbejernsvinduer.





Østergade 65

Sydgavlen har ti oprindelige, tophængte, sorttjærede luger og ni luger i nordgavlen.

Vestfacaden har tre oprindelige, sidehængte, tjærede luger, en skydeluge og to støbejernsvinduer. De to grønmalede, tofløjede porte er ikke oprindelige. Hjørneafskæringen med tagudhænget har en grønmalet revledør.

Østfacaden har tre oprindelige, sorttjærede, sidehængte luger med glughul, en nyere, tofløjet luge og et opsprosset støbejernsvindue i fladbuet stik. Den tofløjede, tjærede port er indadgående og er ikke oprindelig.

Bemærkninger: Hus med god hovedform og et fint tegltag. Huset står næsten intakt, men har mistet noget af sin faste fagdeling ved hjørneafskæringen, der er senere og omkring portene. Bindingsværket ved hjørneafskæringen burde retableres.

Historie: Pakhuset nyopførtes i 1850 på en "forhen ubebygget Plads udenfor denne Bys Østergade" som et 12 fag stort kornmagasin med tre lofter af egebindingsværk med en grundmuret gavl. Bygherren var købmand Frederik Wilhelm Pøhler. Som kornmagasin og stald har bygningen fulgt stamparcellen matr.nr. 204a. I 1919 udskiltes pakhuset som selvstændig parcel med eget matrikelnummer. Pakhuset blev fredet i 1984.

ØSTERGADE 2
MATR.NR. 24a

Østergade 2, ejere:

Østergade 2-6, ejere:

Peer Boye i Sakskøbing	-1781-
Jonassen, organist	-1791-
Jacob Chr. Willer, avlsmand	-1801-
Christian Jensen	1804-
Jens Hansen, avlsmand	-1811-

Østergade 2:

Jacob Jørgensen, daglejer	1817-
Hans Jensen Kølle, skomager	-1835-
Jens Adamsen, snedker	-1857-
Peter Carstensen, slagter	1859-
Hanne Carstensen	1887-
Hans Chr. Carstensen, slagter	1902-
Arvinger	1937
Carl Emil Carstensen, slagter	1937-
John Erik Nielsen, slagter	1963-



Grundmuret, hvidmalet forhus i en etage; bagsiden er forhøjet til to etager. Heltag med røde vingetegl og bølgeeternit mod bagsiden. Teglhængt brandkam med skorsten og murtinde mod vest. Facaden har en treleddet gesims, der er skjult af det gennemgående skiltebånd og grålmalet sokkel tildels af flækket granit. Store spejlglasruder i blålmalet karm med klinkesålbænk og blålmalet rammedør med rude og klinkebelagt dørtrin. I gavlen er der et blålmalet trefags vindue, hvorunder en aflang blænding.

Den forhøjede etage har forskellige blålmalede vinduer.

De bagvedliggende, nyere tilbygninger er af hvidmalede letbetonsten.

Bemærkninger: Huset er præget af mange ombygninger, men har dog bevaret sit pæne telgtag mod gaden.



Østergade 2

Historie: Forhuset blev i 1885 beskrevet som et otte fag stort hus med grundmuret facade, tegltag og ellers udført i bindingsværk, indrettet til butik og bolig. I 1925 forhøjedes sydsiden af forhuset til to etager. På dette tidspunkt var alle ydervægge nu af grundmur. Forhusets nuværende facade ud mod gaden skyldes antagelig en ombygning fra 1971. Tilbygningerne mod gårdsiden er fra slutningen af 1960'erne. Forhuset beskrives i 1827 som et seks fag stort hus i bindingsværk, indrettet til beboelse. Dette hus udskiltes i 1817 sammen med naboerne mod øst, Østergade 4 og 6 fra et 16 fag stort forhus til beboelse, stald og lo samt et syv fag tværhus. Denne ejendom som dette år var dels "nedbrudt" og dels "afhentet" kan følges tilbage til 1781, hvor den antagelig er nyopført efter branden i 1774.





Østergade 4

ØSTERGADE 4
MATR.NR. 23

Østergade 4, ejere:

Tidligere ejere, se Østergade 2:

Charlotte Marie	1817-
Rasmus Clausen, handskemager	-1827-
Peder Bruun, snedker og drejer	-1835-
Peter Chr. W. Dahl, sadelmager	1873-
Albert O. A. Schackinger, sadelmager	1907-
Chr. Carstensen, slagter	1926-
Arvinger	1937-
Jon Larsen, barbermester	1941-
Jørgen Grubbe, kioskejer og fru Solveig Grubbe	1973-

Grundmuret to fags forhus i to etager og en tredie etage med bindingsværk; to etager mod haven. Teglhængt heltag med to skorstene og brandkamme. Huset er opført i rød, blank mur med en klinkebelagt sokkel og gavle i gul, blank mur.

Facaden har en flerleddet, tagstensafdækket gesims med rulskifte og formsten. Den øverste etage har rødbrunt bindingsværk med tavl i rød, blank mur og en enkel trægesims ved tagfod. De to øverste etager har hver to seksrammede, brunbejdsede vinduer. Underetagen er mosaikbeklædt, har en spejlglasrude i brunmalet karm og en oprindelig hoveddør med baldakin af en konsolbåren, kantprofileret betonflade. Trappesten af granit.

Bemærkninger: Huset virker dominerende i forhold til de øvrige huse på torvet; har et fint tegltag. Mosaikbeklædningen virker fremmed for huset.

Historie: Det nuværende forhus, der er grundmuret i to etager og med tegltag, er opført 1907-08, indrettet til beboelse, butik og værksted. En gennemgående bindingsværkskvist mod gaden omtales i 1916. Samme år omtales også en zinkbeklædt kvist i tagetagen mod gården. I 1913 nævnes et halvtagshus, der var bygget op mod bagsiden af forhuset, opført i bindingsværk og med skifertag. På grunden mod øst har der været et 11 fag stort halvtagssidehus til værksted m.v. opført i grundmur. Denne bygning nævnes første gang i 1913. Forgængeren til det nuværende forhus var et fem fag stort bindingsværkshus, der i 1817 sammen med naboen mod vest og øst, Østergade 2 og 6 udskiltes af et 16 fag stort forhus. Se Østergade 2.

ØSTERGADE 6
MATR.NR. 22

Østergade 6, ejere:

Tidligere ejere, se Østergade 2:

Hendrik Jensen	1817-
Enken efter Peder Lang, gårdmand	-1827-
Christen Erreboe, slagter	-1837-
Jens Christensen Erreboe, slagter	-1847-
Sigfrid Nielsen, skrædder og bundtmager	1871-
Anders Chr. Christensen, detailhandler	1914-
M. Petersen, gæstgiver og F. Rasmussen, detailhandler	1927-
Andreas Poulsen, detailhandler	1932-
Andreas M. Schou, bladhandler	1943-
Jørgen Grubbe, inspektør	1972-

Grundmuret, fire fags forhus i to etager med bølgeeternitbelagt heltag. Facaden har en gulmalet overetage med hvidmalet, toleddet, retkantet, pudstrukket gesims og fire nyere, brunbejdsede vippevinduer med helrude og brune klinkesålbænke.

Underetagen er mosaikbeklædt med brun klinkesokkel. Butikken har skiltebånd og markise over spejlglasrude. En nyere, brunmalet, glat hoveddør med asymmetrisk anbragt rude.

Bemærkninger: Hus med god hovedform, tegltaget mangler. Mosaikbeklædningen virker fremmed for bygningen.

Historie: Det nuværende, to etager høje hus er opført af grundmur i 1920-21 med undtagelse af en del af gavlen mod øst, der var af bindingsværk. Forhuset var indrettet til butik og beboelse. I 1970 fik forhuset tegbeklædning med eternit. Gadefacaden med butikken er ændret flere gange i nyere tid. Halvtagssidehusene bag forhuset mod øst nævnes i 1908. Forhusets forgænger var et fem fags bindingsværkshus, der i 1871 havde fået grundmuret facade, indrettet til beboelse og butik. I årtierne før havde bygningen været anvendt til lo og pakbod. Bindingsværkshuset udskiltes i 1817 sammen med naboerne mod vest, Østergade 4 og 2 fra et 16 fags bindingsværkshus. Se Østergade 2.



N



Østergade 6

ØSTERGADE 8
MATR.NR. 21

Østergade 8, ejere:

Østergade 8-10, ejere:

Enken efter Peder With	-1781-
Frederich Metner, klokker	-1801-
Christian Willer, handskemager	-1811-

Østergade 8:

Christian Willer, handskemager	-1815-
Enke efter Jacob Friis, skomager	-1827-
Søren Christensen, handskemager	-1837-
Christen Sørensen, handskemager	-1857
Jørgen Petersen, sadelmager	1857-
Enke Ane Sophie Walther	1874-
Carl Sørensen, handskemager	1882-
Axel H. Fr. Madsen, maler	1912-
Hans Matthiesen, gårdejer	1913-
Aage Schiøtz Nielsen, skrædermester	1920-
Fru Agnes A. K. Nielsen	1962-
Jørgen Grubbe	1983-

Grundmuret, to fags forhus i to etager med rødt, blankt murværk og bueformet karnap; gavlkvist med halvvalm og gesims.

Toleddet gesims med rulskifte af formsten, brunmalet sokkel. Heltag med blå, glaserede vingetegl, en skorsten og to teglhængte brandkamme. Mod haven en taskekvist med papbeklædte flunker og front, et bejdset, tophængt vindue med helrude. De synlige gavle står i gul, blank mur.

Underetagen har et udstillingsrum med kurvehanksbuet stik, en spejlglasrude i brunmalet karm med tre småsprossede overrammer. Døråbningen har en kurvehanksbue med markeret vederlag og en tilbageliggende hoveddør i lakeret fyr med fyldinger samt en brunmalet, tofløjet butiksdør. Karnappen i overetagen hviler på en muret konsol af fem enkelte, udkragede rulskifter af formsten, en toleddet gesims og et hvælvet kobbertag. Karnappen har tre vinduer med opsprosset overramme og murede poste. Til højre herfor et hvidmalet korspostvindue med opsprossede overrammer og i kvisten et torammet vindue med to opsprossede rammer. Vinduerne har lige stik og murede sålbænke.

Bagsiden er hvidmalet med en toleddet, retkantet gesims. Et hvidmalet korspostvindue med muret sålbænk, en brunmalet, oprindelig dør med ruder og fyldinger.





Østergade 8

Mod vest findes et grundmuret to fags sidehus, der er hvidkalket og i to etager. Med bølgeeternitbeklædt halvtag med udhæng og skorsten sammenbygget med teglhængt brandkam.

Facaden mod øst har fire hvidmalede korspostvinduer med murede sålbænke. I sammenbygningen ligger en tilbagetrukken balkon. Sidehuset har i gavlen et lille, grundmuret, hvidkalket udhus med paphalvtag.

Bemærkninger: Et velbevaret, lille hus med fine, murede detaljer og oprindelige vinduer. Pænt tegltag med skorsten.

Historie: Det nuværende, to etager høje forhus med muret karnap og kvist på gadefacaden er opført i 1913 af tømmermester Alfr. Folmann for gårdejer H.J. Matthiesen. Taget var dels af almindelige, dels glaserede tegl. Huset var indrettet til butik og beboelse. Sidehuset af grundmur, der er bygget i vestskellet i to etager, er fra samme tid. Dette gælder også det lille tilbyggede udhus. Forhusets forgænger var et trefags forhus af bindingsværk, der i 1869 havde fået grundmuret facade ud mod gaden. Forhuset udskiltes sammen med naboen mod øst, Østergade 10, i 1815 fra et syv fag stort bindingsværksforhus, der med ændringer kan føres tilbage til 1781, hvor det antagelig er opført efter branden i 1774.

ØSTERGADE 10
MATR.NR. 20

Østergade 10, ejere:

Tidligere ejere, se Østergade 8:

Jørgen Willer, skomagermester	1815-
Christen Houmann	1818-
Jens Hansen, tjenestekarl	1819-
Erik Clausen, skipper	-1827-
Enken	-1835-
Christian Hansen, drejer	-1847-
Peter Bruun, drejer	-1861-
Carl Sørensen, buntmager og handskemager	1865-
Enke Birgitte M. Hansen	1913-
Frkn. Mimi Sørine Hansen og Agnete Hansen	1938-
Frk. Mimi Sørine Hansen, enejer	1966-
Elmer Petersen, frisørmester	1972-

Grundmuret seks fags forhus i en etage, gulmalet med hvidmalet, pudstrukket, profileret gesims og en tandsnitgesims mod haven. Bølgeeternitbelagt heltag der mod haven har to forskellige hældninger samt en teglhængt brandkam.

Facaden har nyere, brunbejdsede, tophængte vinduer, opdelt med en højtsiddende, vandret sprosse og gul klinkesålbænk. En nyere naturtræsdør med blyindfattet siderude. Udstillingsvinduerne er udformet som de øvrige vinduer. Bagsiden har to vinduer i samme udformning, dog med murede sålbænke.

Sidehuset er grundmuret, gulmalet i en etage med eternitbeklædt halvtag; to revledøre, to nyere vinduer og et korspostvindue. Sidehuset og forhuset er senere sammenbygget med en mellembygning.

Sammenbygget med forhuset er der en overdækket ny terrasse med skydedørspartier.

Bemærkninger: Huset har en pæn hovedform og er velholdt. Butiksindretningen underordner sig det øvrige hus på en god måde. Hoveddøren burde udskiftes med en traditionel fyldingsdør, og der burde være et tegltag.

Historie: Det nuværende forhus omfattede i 1879 ni fag og beskrives som værende af grundmur med tegltag indrettet til butik og beboelse med fælles brandgavle til naboerne, matr.nr. 19 og 20. Ti år tidligere, i 1869, var forhuset på fem fag bindingsværk med to fag tilbygget port mod øst. I 1827 var forhuset på tre fag bindingsværk, og dette hus var i 1815 udskilt sammen med naboen mod vest, Østergade 8, fra et syv fags hus. Se Østergade 8. Sidehuset mod vest i gården er opført i 1913.



N



Østergade 10



N



Østergade 12A

ØSTERGADE 12A
MATR.NR. 19d

Østergade 12A, ejere:

Østergade 12A-14A:

Johann Nicolay Staun	-1761-
Peder Prior	-1771-

Østergade 12A:

Nichel Haagen	-1781-
Niels Hansen, avlsmand	-1791-
Henrich Jensen, slagter	-1801-
Jens Svendsen, slagter	-1834-
Christian Hovmand, købmand	-1857-
Andreas Larsen, købmand	1860-
Marie E. Larsen	1891-
Chr. A. Hansen, købmand	1902-
Enken	1910-
A/S Banken for Rødby og Omegn	1928-
Andreas Larsen, købmand	1931-
Enken	1944-
Ove Hansen, købmand	1945-
Knud E. Andersen, købmand	1951-
Werner Buxbom, bogholder	1956-
Frimann Smidt, købmand	1959-
Tage Smidt	1968-
A/S Leje-Finans Holding/JKF	1984-

Grundmuret forhus i to etager mod gaden og en etage mod gården. Facaden står i rød, blank mur med en toleddet gesims med rulskifte, heltag med bølgeeternit og brandkam mod vest. Butiksindretningen har et gennemgående skiltebånd, gulmalet murværk med sort sokkel. Store spejlglasruder og et tilbageliggende indgangsparti med sideruder og en tofløjet dør, alt i aluminiumskarme og rammer. Portrummet mod vest er træbeklædt. Overetagen har ti brunbejdsede vippevinduer med gule klinkesålbænke.

Bagsiden har en mindre, forhøjet del med to vippevinduer samt et trappehus. Sidehusene er grundmuret i en etage med rød, blank mur med eternit, papbeklædt halvtag og teglhængt brandkam mod øst. Nyere vinduer og døre. Garagen har en skydeport af pandeplader.

Bemærkninger: Huset virker dominerende ved sin størrelse, den lange facade virker trist med sin taktfaste vinduesplacering. Facaden kunne opdeles i mindre enheder.

Historie: Det nuværende forhus, hvis facade ud mod gaden skyldes en ombygning fra 1964, beskrives i 1915 som et 15 fag stort, teglhængt forhus, opført i grundmur med undtagelse af gårdfacaden, der var af bindingsværk. Forhuset fik sin nuværende udstrækning i 1861, da tre fag tilføjedes et 12 fag bindingsværksforhus, der i 1827 indgik i et firefløjet gårdanlæg. Dette kan med få ændringer føres tilbage til 1781, hvor det antagelig er nyopført efter branden i 1774. På forhusets plads samt på nabogrundens mod vest, Østergade 14A, lå antagelig før 1774 et 17 fag forhus med tilbygninger. De nuværende sidebygninger med garager er opført i nyere tid.

ØSTERGADE 14A
MATR.NR. 17b

Grundmuret forhus i to etager med brunlig stænkpuds i overetagen og mosaikbeklædt underetage. Bygningen har en treleddet gesims i blank, rød

Østergade 14A, ejere:

Tidligere ejere, se Østergade 12A:

Hendrich Snedker	-1781-
Jens Hendrichsen, snedker	-1811-
Hans Chr. Houmand, købmand	-1857-
Enken	-1858-
Jobst Henrik, Julius og Anna Houmand	1895-
Jobst Henrik og Anna Houmand	1906-
Carl Nielsen, gæstgiver	1929-
Sofus Poulsen, købmand	1938-

Østergade 14A og 14B:

Sofus Poulsen, købmand	1943-
Enken	1962
Erik Rasmussen og fru Ruth M. Rasmussen hver 1/2 part	1962-
Fru Ruth M. Rasmussen og Nick Rasmussen	1978
Tage Ploug	1978-

mur og pudset, grålmalet vestgavl. Heltag med eternitskifer og zinkinddækket rygning. Facaden har i overetagen lysebrunmalede vinduer med to rammer på hver side af en stor rude; vinduerne har gule klinkesålbænke, der hviler på et udkraget skifte. Butiksindretningen har et gennemgående skiltebånd, spejlglasruder og et tilbageliggende indgangsparti med sideruder og en tofløjet dør. Hoveddøren er i lakeret eg med stor fylding forneden og en ornamentglasrude. Bagsidens tag har en bred pultkvist med paphalvtag; front og flunker er beklædt med rektangulære eternitskifer. Der er tre brunmalede, torammede vinduer. Skorstenen går kun til tagryggen. Bagsiden har to udbygninger i to etager med en mellemliggende, overdækket tagterrasse og en trætrappe, der fører ned til baghaven. Det første baghus er grundmuret i en etage med eternitbelagt heltag, det er ombygget og indgår i butikkens salgsareal. De oprindelige facader er gulmalede og har mod vest en toleddet gesims og trægesims mod øst. Østfacaden har fået en ny facade i gul, blank mur og har tre vinduer i blåmalet karm, en rammedør med to ruder og en indgangsdør med to ruder.

Det bageste, gulkalkede baghus har brunt bindingsværk i facaderne på pudset sokkel, grundmurede gavle og teglhængt heltag. Forskellige vinduer og døre. På sydsiden er en carport, der er opført i gulkalket gasbeton og halvtag af bølgeeternit.





Østergade 14A

Bemærkninger: Huset har en enkel, klar hovedform. Den stænkpudsede overetage virker trist. I gården findes et fint, lille baghus med bindingsværk og tegltag.

Historie: Det nuværende forhus blev opført i 1939 efter en sammenlægning af matrikkelnummer 18 og 17, hvorved nr. 18 bortfaldt i 1937 og nr. 17 nyopdeltes samme år. På forhusets plads lå et grundmuret otte fags forhus, der grundmuredes i 1858. Før dette år blev forhuset beskrevet som et fem fags forhus af bindingsværk, der kan følges tilbage til 1781, hvor det antagelig er opført efter branden i 1774. Om forgængeren til dette hus, se Østergade 12A. Ejendommen samt naboen mod øst, Østergade 14B har haft fælles ejer siden 1943. Til sidstnævnte ejendom har de to baghuse hørt. Begge omtales i 1944, men er sandsynligvis af ældre dato fra slutningen af forrige århundrede.

ØSTERGADE 14B
MATR.NR. 17e

Østergade 14B-14C, ejere:

Søren Winther	-1761-
Peiter Skibsbygger	-1781-
Henning Pedersen, avlsmand	-1791-
Hans Chr. Houmand, købmand	-1827-
Enken	-1860-
Jobst Henrik, Julius og Anna Houmand	1895-
Jobst Henrik og Anna Houmand	1906-
Carl Nielsen, gæstgiver	1929-

Østergade 14B, ejere:
Se Østergade 14A.

Grundmuret forhus i to etager med rød, blank mur, sort sokkel og en treleddet rulskiftegesims. Teglhængt heltag med en papafdækket kvist med flunker af naturskifer og et trerammet, hvidmalet vindue. Overetagen har to hvidmalede, torammede vinduer og et hvidmalet vindue. Vinduerne har gule klinkesålbænke. Underetagen har en butiksindretning, der er indram-





Østergade 14B

met med et udkraget skifte af mørkebrune klinker; en spejlglasrude i lakeret eg og butiksdør med rude af samme materiale.

Pillen mellem dør og vindue er beklædt med gule klinker. Hoveddøren har ligeledes mørkebrun indfatning og står i lakeret eg med fyldinger og en småsprosset rude. Der er trappetrin af cement.

Bagsiden står i gul, blank mur på grå cementsokkel og med toleddet gesims. Overetagen har forskellige tidstypiske vinduer. Stueetagen har en brunmalet dør med ruder og fyldinger samt to torammede vinduer. Vinduer og sålbænke er brunmalede.

Bemærkninger: Huset har en god hovedform, og butiksindretningen underordner sig huset på en pæn måde med murede piller.

Historie: Forhuset er opført i 1944 samtidig med hjørneejendommen, Østergade 14C, i forbindelse med en deling af stamparcellen, matr.nr. 17a, året før. Arkitekt var Holger Pind, København. Til ejendommen har hørt de to baghuse i gården, se Østergade 14A. Tidligere lå her samt på naboejendommen mod øst, Østergade 14C, en firefløjet købmandsgård, hvoraf forhuset ud mod Østergade udgjorde en 15 fag stor bygning af bindingsværk i en etage, indrettet til butik og beboelse. Forhuset kan følges tilbage til 1781, hvor det antagelig er nyopført efter branden i 1774. Før den tid lå der sandsynligvis et 14 fag stort forhus med et ni fags sidehus.

ØSTERGADE 14C
MATR.NR. 17a

Østergade 14C, ejere:

Tidligere ejere, se Østergade 14B.

Magnus Rønnebeck, hotelejer	1943-
Fru Clara Rønnebeck	1948-
Poul Rønnebeck, inspektør	1964-
ASX 7854 ApS, ejendommen er opdelt i tre ejerlejligheder	1986-

Grundmuret hjørnehus i to etager i rød, blank mur med to fag mod Østergade, et afskåret hjørne og syv fag mod Rådhusstræde, der afsluttes med en hvidmalet biografsal, der har et papbeklædt heltag.

Hjørnehuset har en treleddet gesims med rulskifte, sortmalet sokkel, et





Østergade 14C

teglhængt heltag og en kvist med zinktag og skiferbeklædte flunker. Overetagen har ti hvidmalede, torammede vinduer og gule klinkesålbænke.

Det tilbagetrukne indgangsparti har en betonbaldakin med fritstående bogstaver, blåmalet forkant og hvid underside, der løber skråt ned mod indgangsdøren til biografen, der står i lakeret egetræ. Selve døren har en helrude og to hængslede siderammer med en rude i hver. En butiksrude og butiksdør med facetslebet rude med brunmalede rammer og karme. Desuden en egetræsfineret glat dør med rund rude, grønmalet karm. Indgangspartiet er belagt med en lys terrazzo med mørk bort. Der er brunmalede udhængsskabe.

Der er fem nyere butiksvinduer med termoglas i lysbejdsede rammer i fyr med blændet overstykke. Pillerne mellem vinduerne er beklædt med gule klinker, og hele udstillingen er indrammet af et udkraget mørkebrunt klinkeskifte samt et firefags hvidmalet vindue med fire overrammer og fire ornamentglas i karm.

Biografsalen har en sort-hvid udsmykning malet direkte på facaden langs Rådhusstræde. Den er udført af elever fra Kunsthøjskolen Lolland.

Gavlen har en udvendig skorsten, der er afkortet ved tagkippen og lukket med sort plade. To grålmalede kældervinduer og en sortmalet dør.

Bagsiden har en sortmalet dør med to ruder, to grålmalede, torammede vinduer og en tofløjet, sortmalet glat dør.

I sammenbygningen med forhuset er der i overetagen en balkon med betongulv, en nyere overdækning med bølgeplast, en trappe med trævanger og metaltrin. På udhusets paphalvtag er der opbygget en balkon.

Bemærkninger: Tidstypisk bygning opført i gode materialer. Skiltningen på det afskårne hjørne misklæder huset. Biografsalen virker dominerende i Rådhusstræde.

Historie: Hjørneejendommen indrettet til butik og beboelse samt biografsal er opført i 1944 af arkitekt Holger Pind, København. Den er samtidig med naboejendommen mod vest, Østergade 14B. Om de tidligere bygninger på stedet, se Østergade 14B.

ØSTERGADE 16
MATR.NR. 16

Østergade 16, ejere:

Rødby Købstad og Fuglse herreds jurisdiktion 1849-
Rødby Købstadskommune 1946-

Grundmuret, fritliggende forhus i syv fag og to etager i hvidmalet, refendfuget puds. Midterpartiet og østgavlen står dog i glat puds. Heltag med helvalm og blådæmpede teglsten, rygning og grater har cementrygningssten og tre hvidmalede skorstene.

Rådhuset ligger tilbagetrukket fra gadelinjen, og forpladsen er flisebelagt og fuget med chaussésten.

Facaden har en udkraget, profileret gesims, der bæres af mindre volutkonsoller. Mellem disse er der en blomsterformet roset; bagsiden har en sparrenkopgesims. Kordongesimsen er pudstrukket og udsmykket med skiftevis kvadratisk og rosetformet blomstermotiv. Mod Østergade har facaden et fremspringende midterparti på tre fag med vandret murværk med trekantet tinde med et lille, fladtstående, liljeformet støbejernsornament i spidsen. I trekanten er der et forgyldt, kongeligt monogram, F.R. VII med krone på sortmalet jernplade og herunder en rektangulær blænding med en pudsforgyldt inskription; "Ingen maa tage sig selv Ret". Desuden fire mindre, sekskantede blændinger, to med dyrehoved og to med årstallet 19 53. Hoveddøren er tofløjet, malet mørkegrøn med fem ruder i hver i fladbuet stik,



N



Østergade 16

trappesten af granit. Døren er flankeret af to flade, retkantede søjler, der bærer en fordakning med indskriften MDCCCLIII.

Facaden har i overetagen syv hvidmalede korspostvinduer og i stueetagen seks torammede vinduer, alle i fladbuet stik og med betonsålbænk. Vinduerne i midterpartiet har en pudstrukket, profileret indfatning, der i stuen går ned til soklen og en rektangulær blænding i brystningen. De tre øverste vinduer har en gennemgående sålbænk og vulstbryn.

Bagsiden har i overetagen otte hvidmalede korspostvinduer som facaden, i underetagen seks hvidmalede, torammede vinduer og et cellevindue med hvidmalet gitter. Bagdøren står i lakeret eg med fire ruder, en fylding og overramme med to ruder.

Vestgavlen har et torammet vindue i underetagen. Østgavlen har to torammede vinduer og et enrammet, opsprosset vindue.

Bemærkninger: Bygningen er af stor betydning for hovedgaden med sin forplads i forbindelse med det grønne mellemtorv. Rådhuset har trods flere ombygninger bevaret sin gode hovedform med den velproportionerede, aksefaste facade. Et fint tegltag der desværre har fået rygning og grater belagt med cementrygningssten.

Historie: Rødbys nuværende rådhus, der er byens tredie, opførtes på en "forhen øde plads" ved Østergade i 1853 af murermester J.C. Mertins. Det var indrettet med arrest i stueetagen og med tingstue og rådstuesal på første sal. Arresten nedlagdes i 1937. I 1953 blev rådhuset restaureret af arkitekterne Karen og Ebbe Clemmensen, København. Til rådhuset hørte et grundmuret, tegldækket sprøjtehus fra 1840. Det blev fjernet i 1953.

ØSTERGADE 18
MATR.NR. 15e

Grundmuret hjørnehus i to etager med tre fag mod Østergade og tre fag mod rådhuset, et kvadratisk tårn i hjørneafskæringen. Huset er hvidmalet

Østergade 18, ejere:

Jørgen Æreboe	-1781-
Jens Jørgensen Erreboe, avlsmand	-1818-
Niels Nielsen Ploug, avlsmand	-1835-
B. H. Pøhler, købmand	-1837-
Johan Jensen, træskomand	-1857-
Johan Zanoni Nielsen, skomager	1860-
Hans Axel Hansen, marskandiser og købmand	1892-
Enken	1920-
L. Larsen, skrædder	1930-
Aage Thomsen, installatør	1944-
Frk. Daisy Berner Thomsen og Fru Birthe Ellis Berner Vinthersborg	1947-
H. Albertsen og Sønner A/S	1964-
O. P. Byg ApS	1986-

med gråblå sokkel. Skiferbelagt heltag med helvalm mod vest. Tre kviste med svunget zinktag, skiferbeklædte flunker, tre trerammede, småsprossede vinduer, et nyere tagvindue og en skorsten i tagfladen. Facaden har en retkantet gesims, der hviler på kannelerede volutkonsoller; mod gården en anden gesims med et udkraget rulskifte båret af små, aftrappede konsoller med hængestav. Kordongesimsen har en kraftig, pudstrukket profilering.

Tårnet har grå, kvaderpudsede hjørner, gesims som den øvrige bygning og et svunget, skiferdækket pyramidetag med zinkgrater, der afsluttes med en platform omgivet af et smedejernsbrystværn.

Overetagen mod Østergade har tre trefags vinduer med murede lodposte, glatpudset indfatning med konsolbåret fordakning. Hjørnetårnet har en konsolbåret altan med muret brystning, en tofløjet, hvidmalet dør med to ruder og fyldinger og en overramme med rude; herover et vindue med helrude. Vinduet og altandøren har samme indfatning og fordakning som de øvrige vinduer. Tårnet har inskriptionen "Akselhus 1902".

Underetagen har to butiksindretninger, den mod Østergade har et skiltebånd, to spejlglasruder i brunmalet karm, midterdør med betontrappetrin og



N



Østergade 18

dør med en rude og fast overrude. Døren står i lakeret eg. Den anden butik har indgang på det afskårne hjørne med to betontrappetrin, brunbejdset dør med rude og to spejlglasruder i brun karm med glatpudset indfatning. En tofløjet, brunmalet hoveddør med rude og fylding i hver og en overramme med rude; indfatning og fordakning som vinduer. Overetagen har mod rådhuset tre korspostvinduer med samme indfatning og fordakning som de øvrige vinduer.

Bagsiden har to korspostvinduer i overetagen, et i underetagen, og et forskudt torammet vindue. Vinduerne har fladbuet stik og muret sålbænk. Udbygningen har en brunbejdset dør, som afsluttes med en altan, hvortil der fører en spindeltrappe af støbejern.

Sidehuset er grundmuret i to etager med ni fag, hvidmalet med blågrå sokkel. Bølgeeternitbeklædt halvtag med udhæng og profilerede spærender. Overetagen har fire torammede, fire trerammede vinduer med betonsålbænke samt en brunmalet dør med ruder og fyldinger. Underetagen har fem høje, opsprossede vinduer med betonsålbænke. En brunmalet, smårudet fyldingsdør med overrude og en brun dør med fylding og ruder. Gavlen har en fransk dør med brystværn samt et vindue med helrude.

Udhuset er grundmuret i en etage, hvidkalket med halvtag af bølgeeternit, fire revledøre og et torammet vindue.

Bemærkninger: Huset har en markant, velbevaret hovedform, der er tidstypisk. Rigt dekoreret facade med oprindelige, velholdte vinduer.

Historie: Hjørnehuset "Axelhus" er opført i 1902. Det er opkaldt efter bygherren, købmand og marskandiser, Hans Axel Hansen. Facadeudsmykningen med reklameskilt mod Østergade mod nord er fra 1972. Sidehuset i to etager, der var indrettet til butik og værksted i gården mod syd, er samtidigt med forhuset. Dette gælder også det tværliggende udhus, hvor der var lagerrum og retirade. På forhusets plads lå et otte fag stort forhus af bindingsværk i en etage, der kan følges tilbage til 1781, hvor det antagelig er nyopført efter branden i 1774.

ØSTERGADE 20
MATR.NR. 14a

Østergade 20, ejere:

Erich Mackeprang	-1781-
Knud Gosmann, købmand	-1791-
Joseph Møller, købmand	-1811-
A. E. Melgaard, købmand	-1818-
B. W. Pøhler, købmand	-1834-
B. H. Pøhler, købmand	-1835-
J. O. Gindrup, købmand og gæstgiver	-1837-
Christopher Bech, gæstgiver	-1857-
Thorvald Fr. Breining, gæstgiver	1866-
Enken	1885
Peter L. Simonsen	1885-
Clausine F. Simonsen	1888-
H. P. Nielsen Klüwer, hotelejer	1891-
F. G. Godtfredsen, hotelejer	1909-
Magnus Rønnebech, hotelejer	1917-
Ernst V. Jeppesen, hotelejer	1944
Mads P. Holmgaard, hotelejer	1944-
Frk. Anne M. Kjær	1959-
Mads P. Holmgaard, hotelejer	1961-
Valdemar Olesen, restauratør	1969-
Bent Pedersen, møbelhandler	1973-
Tvangsauktion	1980-

Grundmuret toetages 11 fags forhus, hvidmalet med teglhængt heltag. Skorsten i rød, blank mur og teglhængt brandkam.

Facaden har et fremspringende midterparti på fem fag og en profileret, pudstrukket gesims. Den gennemgående gesims har ingen forkrøpning ved midterpartiets fremspring. Der er elleve brunbejdsede, nyere korspostvinduer med sorte skifersålbænke. De fem vinduer i midterpartiet har en profileret indfatning, der går ned til kordongesimsen.

Underetagen har vest for porten en rustik, brunbejdset beklædning af brædder fra sokkel til underkant af kordongesims. Der er seks tilbageliggende spejlglasruder i en kraftig, hvidmalet træindfatning med gule klinkesålbænke.

To tilbagetrukne indgangspartier med klinkebelagte trappetrin. Dørpartierne er udført i henholdsvis bruneloxeret aluminium og sortbejdset træ.

Porten er omgivet af refendfuget, hvidmalet puds i et fladbuet stik. Portrummet har et blåmalet træpanel og flade udhængsskabe.

Øst for porten er der en butik med et langt tilbageliggende indgangsparti med udstillingsvinduer med spejlglas på begge sider samt en glasmontre i midten. Selve døren står i lakeret eg med en facetslebet rude og fast side-

"Østergade 20 Rødby ApS" 1982-
Ejendommen opdeles i ejerlejligheder 1984-



▽
N



Østergade 20

rude. Trappetrin og gulv har en sort- og hvidstribet terrazzobelægning. Sidepillerne har en ældre, glaseret flisebeklædning. I hele butikkens bredde er der over vinduerne en brunbejdset, profileret bræddebeklædning, der skærer sig op i kordonbåndet.

Bagsiden står i gul, blank mur med en flerleddet savsnitgesims. Husets vestlige ende har en større husdybde og en anden taghældning, der i samlingen har en stor zinkinddækning. I taget er der tre heltagskviste med zinktag og flunker samt to taskekviste med zinkflunker. Gårdfacaden har tre nyere, seksrammede vinduer samt fire brunbejdsede korspostvinduer og vippeporte.

Der er en mindre udbygning i gul, blank mur med fladt paptag og tre mindre, brunmalede, torammede vinduer. Mod vestskellet ligger et gulmalet sidehus, der tidligere har indeholdt hotellets sal og scene med scenetårn. Salen har fem høje liséner, en toleddet gesims og bølgeeternithalvtag med teglhængt brandkam. De høje vinduer i blændingerne er tilmurede.
Scenetårnet har på langsiderne to liséner og hjørneliséner og et eternitbelagt heltag. Sidehuset afsluttes mod syd med en nyere, gulmalet tilbygning i fuget gasbeton med papdækket halvtag.

I hjørnet mellem forhus og sidehus er en nyere tilbygning i gulmalet gasbeton med halvtag af bølgeeternit.

Sidehuset mod øst er grundmuret i en etage, med vandskuret murværk og bølgeeternitbeklædt halvtag med teglhængt brandkam. Facaden har tre kraftige, teglhængte murpiller, en sortbejdset rammedør med to ruder i kvaderpudset indfatning og en nyere, grålmalet tofløjet dør. Sidehuset afsluttes med en nyere, pudset tilbygning med papdækket halvtag.

Bemærkninger: Den oprindelige hotelfacade med hvide korspostvinduer har fuldstændig ændret karakter ved butiksindretningen og den rustikke træbeklædning, der virker fremmed i gadebilledet. Den taktfaste overetage ville vinde, hvis de nyere korspostvinduer blev malet hvide. Skorstenen mangler i tegltaget. Bagsiden burde vandskures og kalkes.

Historie: Forhuset er opført i 1895, dengang indrettet til beboelse og hotel under navnet "Hotel Rødby". Facaden er ombygget i 1912 samt i 1970. De nuværende vinduer er fra 1970. Sidebygningen i vestskellet er en oprindelig teatersal med scene, der nyopførtes i 1879. Den er ombygget flere gange. I 1922 var der indrettet biograf i salen. I 1930 ændredes taget på den lave del af bygningen til halvtag efter en brand på ejendommen samme år. Sidebygningen mod øst er opført i 1912, hvor der var indrettet butik m.v. Tidligere lå der på grunden en firelænget gård, hvor forhuset bestod af et 24 fag stort bindingsværkshus. Dette anlæg kan i store træk følges tilbage til 1781, hvor det antagelig nyopførtes efter branden i 1774.

ØSTERGADE 22A
MATR.NR. 13a

Østergade 22A, ejere:

Østergade 22A og 22B:

Rasmus Lykkesen, brændevinsmand	-1781-
Iver Rasmussen, skomager	-1801-
Jens Christensen Erreboe, slagter	-1818-
Christen Erreboe, slagter	-1837-
Enken	-1847-
Chr. Erreboe, forpagter, avlsbruger	1873-
Jens Olsen	1881-
Jens A. Hovmand, købmand	1894-
C. Engelbredt, købmand og Chr. Justesen, forpagter	1913-
Alfred Skaaning, købmand	1914-

Østergade 22A:

D. E. Erreboe, manufakturhandler	1919-
Rasmus A. Madsen, barber	1924-
Enken	1932-
Arvinger	1941-
Rasmus E. Andersen	1942
Det Lollandske Digelag	1942-

Grundmuret forhus i fire fag, to etager og kælder med rød, blank mur med rulskifte over granitsokkel. Heltag med røde vingetegl; to brandkamme og teglhængt frontispice. En nyere skorsten i rød, blank mur med betonafdækning. Der er en toleddet gesims med rulskifte i formsten ved tagfod og i frontispicen. Under frontispicen er der en bueformet karnap i to etager, der afsluttes med et hvælvet kobbertag. Karnappen har tre etfags vinduer med to rammer og murede poster. Overetagen har yderligere tre nyere, brunbejdsede korspostvinduer. Vinduerne har lige stik og rulskiftesålbænke. Frontispicen har et småsprosset torammet vindue med kurvehanksbue.

Underetagen har et tilbageliggende indgangsparti med en kurvehanksbue og to skråstillede butiksdøre med profileret gericht, en fylding, ni ruder og buede cementtrappetrin.

Indgangspartiet er flankeret af to spejlglasruder i brunmalet karm og trerammet overvindue med lodret opsprosning. Begge vinduer har kurvehanksbuet stik. Den smalle port har ligeledes en kurvehanksbue. De murede piller har et profileret, pudset bånd, der markerer vederlaget for kurvehanksbuerne.

Bagsiden står i gul, blank mur, toleddet gesims med grålmalet granitsokkel, fire nyere, brunbejdsede, tophængte vinduer og to etfagsvinduer. Vinduerne har lige stik og rulskiftesålbænke. Der er et tilmuret vindue. En nyere, brunbejdset dør med tre lodrette sprosser, tre ruder og granittrappetrin. Porten, der er gulkalket, har en kurvehanksbue.

Sidehuset er grundmuret, gulmalet i en etage, med halvtag beklædt med bølgeeternit. Der er en ældre revledør, to nyere, brunbejdsede døre og to aflange vinduer.

Bemærkninger: Et godt forhus med fine, murede detaljer. Butiksindretningen underordner sig huset. Vinduerne kunne males hvide.

Historie: Det nuværende forhus er sandsynligvis opført i 1924 i forbindelse med en opdeling af matrikelnummer 13, syv år tidligere. Det gælder også for naboejendommen mod vest, Østergade 22B, matrikel nr. 13c, se denne. Sidehuset mod vest fra 1924. På de to grunde ud mod Østergade, Østergade 22A og 22B, lå tidligere et 11 fag stort forhus af bindingsværk, der dog



N



Østergade 22A

fik grundmuret facade i 1865. Dette forhus, der var en del af et trefløjet anlæg, kan følges tilbage til 1781, hvor det antagelig er opført efter branden i 1774.

ØSTERGADE 22B
MATR.NR. 13c

Østergade 22B, ejere:

Tidligere ejere, se Østergade 22A.

Chr. Engelbredt, købmand	1918-
Valdemar Engelbredt, købmand	1934-
J. Buchdal Christensen, autoforhandler	1953-
Arvinger	1971-
Kurt Hansen, isenkræmmer	1976-

Grundmuret forhus i en etage med sortpudset sokkel og en grønmalet, profileret træbeklædning. Heltag med bølgeeternit og zinkinddækket brandkam mod øst.

Butiksindretningen har to spejlglasruder i grønmalet karm og sort klinkesålbænk. En grønmalet butiksdør med rude og overramme med rude. Trappetrin er beklædt med sorte klinker. Over spejlglasruderne er to skiltebånd, et udhængsskilt og to faste markiser.

Bagsiden er nypudset, gulmalet med en treleddet gesims og sortpudset sokkel, en tilmuret port.

Sidehuset er tildels grundmuret, har rester af bindingsværk, og er gulmalet med toleddet gesims og eternitheltag med pudset skorsten.

Dele af bindingsværket har både fodrem, tagrem og sortmalede syldsten. Der er to nyere, brunbejdsede vinduer med to rammer og et trefagsvindue med tre rammer. I gavlspidsen er der et torammet vindue.

Bemærkninger: Forhuset har en god hovedform. Butiksfacaden har en pæn



Østergade 22B



farveholdning, men murværket savnes. Taget med den høje rejsning burde udskiftes til vingetegl. Skorsten mangler.

Historie: Forhuset, der tidligere var grundmuret med tegltag, opførtes i lighed med naboen mod vest, Østergade 22A, antagelig i 1924 efter delingen af matrikelnummer 13 syv år tidligere. Forhusets nuværende facadebeklædning af træ skyldes en ombygning i 1967. Lysskiltene er fra 1972. Sidehuset i gården mod øst opførtes i 1880 som et ni fags bindingsværkshus, hvor den østre side dog var af grundmur. Det var bygget sammen med det tidligere 11 fags forhus, se Østergade 22A.

ØSTERGADE 24
MATR.NR. 12

Østergade 24, ejere:

Byens Rådhus	-1781-
Wilhelm Pøhler, købmand	-1855-
August Fick, redaktør	- -
Jens Madsen	1872-
Enken	1881
A. Schilder, købmand	1881
Chr. A. Kaas, blikkenslager	1881-
Peder Doll Jensen, træskomager	1915-
Enken	1954
Frk. Else Jørgensen	1954-
Svend Nielsen	1964-

Grundmuret forhus i en etage mod gaden og to etager mod haven; står i gul, blank mur over en sortmalet sokkel. Muren er foroven afsluttet med en zinkafdækning og profileret bræddebeklædning. Bølgeeternitbelagt heltag. Butiksindretningen har en spejlglasrude i brunbejdset karm, en nyere, brunbejdset butiksdør med fast sidestykke. Dør og sidestykke har lodrette tremmer og sortmalede trappetrin.

Bagsiden står i gul, blank mur, men har i overetagen delvis brunbejdset træbeklædning.

Sidehuset i østskellet er grundmuret i en etage; gulkalket med sort sokkel, eternitbeklædt halvtag og med tre brunbejdsede døre med rude og fylding. To tophængte vinduer og et torammet vindue.

Bemærkninger: Huset har bevaret sin hovedform, men har dog ved den seneste ombygning mistet en del af sin oprindelige karakter. Taget burde udskiftes med tegl. Skorsten mangler.

Historie: Forhuset, der i forrige århundrede beskrives som et syv fags bindingsværkshus, fik sine facader grundmuret i 1920 og 21. I dette år forhøjedes forhuset til to etager ud mod gården. Den nuværende eternittagbeklædning er fra 1971. Sidehuset i gården mod øst er fra 1885, oprindelig med tegltag. Forhuset kan følges tilbage til 1781, hvor det antagelig er nyopført





Østergade 24

efter branden i 1774. Bygningen blev da beskrevet som byens rådhus. I 1819 blev det nedbrudt og derefter nyopført i to etager i bindingsværk og med tegltag. Efter at det nye rådhus var kommet til i 1853, overgik bygningen til privateje og blev brugt som kornmagasin. Fra 1866 var der indrettet butik og bolig i bygningen.

ØSTERGADE 26
MATR.NR. 11a

Østergade 26, ejere:

Rasmus Davidsen	-1781-
Hans Arildsen, skomager, senere tilføjet Friis	-1791-
Enken	-1818
Hendrich Mathiasen, tømmermand	1818-
Edvard Wenzel, tømmersvend	-1835-
Jacob Wenzel, tømmermester	-1837-
Hans Jacobsen, skomager	1845-
Enken	1875-
Otto Chr. Alexander, bager	1876-
Enken	1879-
Otto Chr. Alexander, bager	1887-
Jens Hoff, bager	1890-
Enken	1898-
O. Rasmussen, bager	1918-
Knud Th. Bagge, bager	1944-
Gunnar Kokborg Pedersen, bager	1959-
C. Frederiksen, bager	1961-
Jørn Pedersen	1976-
Boye og Gurli Larsen	1980-
Boye S. Larsen, alene	1987
Elitebageriet ApS	1987-

Grundmuret forhus i en etage, står i rød, blank mur over en brunmalet sokkel, rulskiftegesims med små konsoller af formsten og et udkraget skifte.

Heltag beklædt med naturskifer mod gaden og røde vingetegl mod gården, med to brandkamme og en skorsten i rød, blank mur i tagryg. Mod gården en heltagskvist med zinktag og flunker og et nyere vindue. Facaden har to trefags vinduer med murede poste med seks rammer.

Vinduerne har en muret indfatning tildels i formsten og en mindre fordakning, sorte skifersålbænke på to udkragede skifter og i brystningen en blænding med mønstermurværk.

Butikken er markeret med sorte, blanke fliser og har en spejlglasrude i aluminiumkarm. En naturtræsdør med rude og trappetrin belagt med gule klinker. Porten har buet stik, er tofløjet og har en nyere, brunmalet, profileret bræddebeklædning. Over butikken er der et skiltebånd.

Bagsiden står i gul, blank mur delvis gulmalet forneden med savsnitgesims. To nyere, brunbejdsede vinduer samt et nyere, todelt vindue, der oprindelig var et trefags vindue med murede lodposte. En nyere, brunbejdset dør.

Sidehuset i vestskellet er grundmuret, gulmalet i en etage med eternithalvtag. Sidehuset i østskellet, der forbinder forhus og baghusets porte, har en gasbetonbrystning; brunbejdset trækonstruktion og vinduer samt bølgeplastbeklædt halvtag.



N



Østergade 26

Baghuset er grundmuret på fem fag i to etager, i gul, blank mur og gulmalet underetage med savsnitkordongesims og eternitbeklædt heltag.

Bemærkninger: Huset har et pænt tag, og facaden har mange fine, murede detaljer. Flisebeklædningen på facaden virker fremmedartet for huset.

Historie: Det nuværende forhus med bagerforretning samt baghus i to etager, hvor der har været bageri, er opført mellem 1876 og 1906, antagelig mellem 1880-90. I forhuset har der tidligere også været café. Den nuværende facade ud mod gaden stammer antagelig fra en ombygning i 1962. Det grundmurede sidehus mod vest i gården er opført efter 1945. Sidehuset mod øst er af nyere dato. På forhusets plads lå et otte fags forhus af bindingsværk, der i 1876 fik grundmuret facade. Dette forhus kan føres tilbage til et seks fags forhus af bindingsværk i 1781, der antagelig er opført efter branden i 1774. Dette seks fags forhus var udvidet til et otte fags hus i 1801.

ØSTERGADE 28
MATR.NR. 10b

Østergade 28, ejere:

Østergade 28-30:

Peder Christiansen, handskemager	-1781-
Jørgen Stechman, tømmersvend	-1834-
Enkemadame Richardt	- -
Jørgen Hansen With, skrædder	1846-

Østergade 28:

Hans Jørgen Hansen, bødker	1877
Hans P. Broge Hansen, bødker	1877-
Hans J. Jensen, bødker	1881-
Ludvig B. Nielsen, cykelsmed	1905-
Enken	1931
Aage Westerberg, mekaniker	1931-
Axel Larsen, mekaniker	1947-
Antoni W. Czuba, cykelhandler	1950-
Tvangsauktion	1954

Grundmuret forhus i en etage med teglhængt heltag. Facaden har fået en brunbejdset bræddebeklædning, der går op over tagrenden, sortmalet sokkel.

Butiksindretningen har to spejlglasruder i brun karm med sorte klinker på sålbænken. Døren er hvidmalet med rude og brunmalet karm. Passagen har en brunmalet dør med profilerede brædder og overrude.

Sidehuset er grundmuret i to etager med delvis kælder, står i gul, blank mur og papbeklædt halvtag. Underetagen har vinduer af forskellig karakter. En nyere, brunbejdset dør samt en rødmalet revleport med fast sidestykke.

Bemærkninger: Forhuset med god hovedform, der dog sløres af den rustikke træbeklædning. Pænt heltag. Skorsten mangler.

Historie: Forhuset udgjorde sammen med naboen mod øst, Østergade 30, i 1871 et fælles ti fags bindingsværksforhus, hvor facaden samt gavlene var grundmuret. I 1876 deltes ejendommen i to parceller. Forhuset til nr. 28

Axel Larsen, cykelhandler	1955-
Gunnar Petersen og Frode Petersen	1956-
Gunnar Petersen, enejer	1958
C. Schous Fabriker A/S, København	1961-
Anne og John Petersen	1975-
Leif E. Nielsen	-1977-
Tvangsauktion	1980
Anne og John Petersen	-1980-



N



Østergade 28

blev grundmuret mellem 1876 og 1914. Den grundmurede sidebygning i to etager er opført før 1914. Den var indrettet til køkken, vaskehus og værksted. Den nuværende facadebeklædning på forhuset er af nyere dato. Før 1871 beskrives forhuset på matr.nr. 10 som et fem fags forhus af bindingsværk, der kan føres tilbage til 1781, hvor det sandsynligvis er opført efter branden i 1774.

ØSTERGADE 30
MATR.NR. 10a

Østergade 30, ejere:

Tidligere ejere, se Østergade 28.

Jacob Hansen With, skrædder	-1877-
Chr. Ludvig Henriksen, skomager	1884-
Enken	1901-
Arvinger	1917
M.C. Hagelund, gartner	1917-
Erik J. Eriksen, tømrer	1920-
Johannes Eriksen, ølkusk	1923-
Tvangsauktion	1931

Grundmuret forhus i en etage med heltag af bølgeeternit og teglhængt brandkam. Murpillerne står i gul, blank mur over grå cementsokkel. Butiksindretningen har et gennemgående skiltebånd, herover et zinkafdækket sternbrædt, der skjuler tagfoden. En tilbageliggende, brunmalet butiksdør med rude og to skrå spejlglasruder i brunmalet karm.

Det nyere baghus er i en etage og er sammenbygget med forhuset i grundens bredde; har gul, blank mur med betonafdækning i øst- og vestskellet. Heltag med bølgeeternit. Gavlen mod syd har en brunbejdset bræddebeklædning med to vippeporte og dør med rude og fylding.

Emma Mathiasen	1931-
P. Mikkelsen, skomager	1939-
Axel Rytter, skomager	1943-
Godtfred Møller, skomager	1950-
H. P. Nielsen, arbejdsmand	1954-
Verner Christiansen	1962-



N

Østergade 30



Bemærkninger: Forhuset er ombygget, men har dog bevaret sin hovedform, der nu skæmmes af den høje butiksfacade. Huset ville vinde, hvis det fik tegltag. Skorsten mangler.

Historie: I 1920 beskrives forhuset som et fem fags hus af bindingsværk, hvor facaden var af grundmur. Forhuset er nu helt grundmuret. Den nuværende facade mod gaden med butiksindretning er fra 1962. Sidehuset er tilbygget i 1966. I 1871 udgjorde Østergade 30 og naboen mod vest, Østergade 28, et fælles forhus på ti fag med beboelse til to familier, hvor facaden samt gavle var af grundmur, mens resten var af bindingsværk. Dette hus var en udvidelse af et fem fags forhus af bindingsværk, der kan føres tilbage til 1781, hvor det antagelig er opført efter branden i 1774, se Østergade 28.

ØSTERGADE 32
MATR.NR. 9a

Østergade 32, ejere:

Byfoged Hahn	-1781-
Enken	-1791-
Christen Sørensens lejehus	-1801-
Erich Clausen	1803-
Niels Lützen, købmand	-1811-
Enken	- -
J. J. Stickmann	- -
Skolekommissionen i Rødby, "Byens Skole"	1833-
D. Søegaard, sagfører	1883-
Enkefru T. C. Brejning	1887-
Frk. Katrine Brejning	1909-
Frk. Thomasine Brejning	1910-
Lolland-Falsters Telefon Aktieselskab	1916-
Kjøbenhavns Telefon A/S	1948-
O. Helsted, advokat	1970-

Grundmuret gavlkvisthus på syv fag i en etage. Facaden og østgavlen er pudset og malet lysegrå. Vestgavlen står i rød, blank mur; sokkel af granitkvadre. Heltag med naturskifer og to brandkamme.

Facaden og den fremspringende galvkvist har hvidmalede lisener ved hjørnerne og en hvidmalet savsnitsgesims, der i gavlkvisten er omløbende og forneden afsluttes med af en aftrapning samt et uglehul med hvidmalet indfatning. Der er ni hvidmalede, oprindelige korspostvinduer med skifersålbænke. Hoveddøren er hvidmalet med fire rigt profilerede fyldinger og en overrude. Der er trappetrin af granit.

Ved den østlige gavl er der en tofløjet, brunbejdset revleport. Gavlen er pudset og malet med en sokkel af kløvet granit.

Bagsiden har murede hjørnelisener og delvis gesims i rød, blank mur; den øvrige bagside står i gul, blank mur over kløvet granitsokkel.

Tagfladen har en skorsten i rød, blank mur med cementafdækning og en nyere frontkvist med mur i brystningshøjde med afvalmet, fladt paptag; forside og flunker er beklædt med naturskifer. Kvisten har to vinduer med henholdvis tre og fire rammer.



N



Østergade 32

Underetagen har syv hvidmalede, oprindelige korspostvinduer med skifersålbænke og en nyere, brunbejdset dør med stor fylding og overramme med rude og granittrappetrin.

I østskellet ligger et grundmuret udhus i en etage i gul, blank mur over grå cementsokkel; paphalvtag med teglhængt brandkam og skorsten i gul, blank mur med cementafdækning.

Bemærkninger: Et godt, uspoleret gavlkvisthus med fin farveholdning. Vestgavlen og bagsiden kunne få samme behandling som facaden. Velbevarede vinduer.

Historie: Det nuværende forhus med gavlkvist midtfor på facaden ud mod Østergade er opført i 1884. Kvisten mod gården er opført som bindingsværkskvist i 1935. Udhuset i havens sydøstlige del er fra 1950. Forgængeren til forhuset var et otte fags tegldækket bindingsværksforhus, der var blevet udvidet med to fag fra et seks fags forhus i forbindelse med ejendommens anvendelse som "Byens Skole" fra 1824 frem til 1865, hvor forhuset fungerede som skolelærerbolig. Det seks fag store forhus kan føres tilbage til 1781, hvor det antagelig er nyopført efter branden i 1774.

ØSTERGADE 34
MATR.R. 8b

Østergade 34, ejere:

Østergade 34-36:

Madam Lycke	-1781-
Jørgen Ivarsen, købmand	-1791-
Hans Christian Hiort, købmand	-1801-
Jacob Hansen Hiort, købmand	-1827-

Østergade 34:

Jacob Hansen Hiort, købmand	-1841-
F. Christiansen, købmand	-1867-

Grundmuret forhus på tre fag i to etager mod gaden, en etage mod gården, står i rød, blank mur med tandsnitgesims og kordontandsnitgesims. Heltag med røde vingetegl, to teglhængte brandkamme; en skorsten i rød, blank mur med cementafdækning i tagryggen. Overetagen har tre hvidmalede, oprindelige korspostvinduer og skifersålbænke. Underetagen har to mindre butiksruder, hvidmalet karm med skifersålbænk og fladbuet stik. Døren har brunmalet karm og hvidmalet dørflade med rude, tre lodrette fyldinger og granittrappetrin. Vestgavlen er rødmalet med et etfags vindue. Østgavlen har en nyere skalmuring. Bagsiden er hvidmalet med en treleddet gesims,

Petersen, pensioneret skolelærer	1874-
H. B. Suhr, købmand	1878-
N. Christensen, gæstgiver	1886-
L. P.Adrian, detailhandler	1901-
Enken	1938
Frk. Emilie Boesen	1938-
Poul Mistar, urmager	1950-



N

Østergade 34



tre vinduer med rude i brunmalet karm og en dør med et lille vindfang i bølgeplast.

Udhuset er grundmuret og hvidkalket i en etage, der er halvtag af bølgeeternit med teglhængt brandkam. Brunmalet revledør og tre mindre vinduer.

Bemærkninger: Huset har en regelmæssig facade, hvor butiksindretningen er indpasset og underordnet.

Historie: Det grundmurede forhus er antagelig opført i begyndelsen af dette århundrede, indrettet til beboelse og butik. Sidehuset i gården er af nyere dato. Forgængeren til det nuværende forhus var et fem fags teglklædt bindingsværksforhus, der i 1841 - i forbindelse med en opdeling af en samlet ejendom i tre parceller - udskiltes af et 19 fags forhus af bindingsværk, der var indrettet til port, beboelse og pakhus. Til ejendommen hørte også et 12 fags tværhus, ligeledes af bindingsværk i gården, der var indrettet til bryggers og endnu tidligere også til brænderi. Forhus og tværbygning kan med ændringer føres tilbage til 1781, hvor de antagelig er opført efter branden i 1774.

ØSTERGADE 36
MATR.NR. 8a

Østergade 36, ejere:

Tidligere ejere, se Østergade 34.

Østergade 36, vestlige del:

Jens Svendsen, slagter og	
H. C. Hovmann, købmand	1841-
F. W. Bruhn, købmand	-1847
Enken	1847-
Carl S. Henrichsen, købmand	-1852-

Østergade 36, østlige del:

Christen Ottesen	1841-
Peder Christensen, snedker	1844-

Den tilbagetrukne servicestation er en normal BP standardstation med hvidmalede mure, fladt paptag og gule sternbrædder med en stålkonstruktion og udfyldingselementer.

Baghuset er grundmuret på fire fag i to etager, stænkpudset, malet grågul med en hvidmalet, treleddet gesims og sort sokkel. Heltag med mansard, beklædt med rød bølgeeternit, teglhængt brandkam mod øst og i tagryggen en skorsten i rød, blank mur. I mansarden er der mod nord fire større tagvinduer og to kviste med eternittag, zinkflunker og et trefags grønmalet vindue.

Nordfacaden har tre grønmalede, torammede vinduer og et større vindue, der er krydssprosset. Vinduerne har en hvid, glat, pudstrukket indfatning og betonsålbænke.

Østergade 36, hele ejendommen:

Carl S. Henrichsen, købmand	1852-
Pedersen & Seydel og Foss Brandt & Compagni handelshuse	-1857-
Frands Chistiansen, købmand	1860-
H. B.Suhr, købmand	1875-
P. Petersen, lærer	1886-
Frantz Petersen, købmand	1919-
H. C. Jensen, brygger	1924-
Tvangsauktion	1932
Banken for Rødby og Omegn A/S	1937-
Holger J. Henriksen	1940-
Chr. Krag	1941-
A. Christiansen	1948-
Willy Christiansen	1949-
BP-Kompagniet A/S	1961-



Østergade 36



Den tidligere hoveddør er tilmuret og en nyere, brunbejdset dør med rude og fylding samt to mindre vinduer er indsat.

Vestgavlen har to nyere, brunbejdsede døre med en fylding og rude; et grønmalet torammet vindue, tre mindre vinduer og øverst et trefags vindue med tre rammer. Vinduerne har betonsålbænke.

Sydfacaden har to grønmalede, trefags torammede vinduer, et grønmalet korspostvindue og en rødmalet dør med rude og to lodrette fyldinger. Omkring døren og korspostvinduet er et pudset, hvidmalet felt og et pudset, hvidmalet skiltebånd, hvor der tidligere har stået "Rutebilstation".

Bemærkninger: Servicestationens placering ved byens hovedgade har medført et hul i husrækken til skade for gaderummet og miljøet. Gaderummet ville vinde, hvis der igen blev opført huse i gadelinien.

Historie: Den nuværende servicestation er opført mellem 1961 og 63 af Kampsax for BP Oliekompagni A/S, København. Dette anlæg erstattede et omfattende, firefløjet bygningskompleks med to gårdspladser, der lokalt kaldtes "Bryggergården", fordi der havde været bryggeri og brænderi på stedet siden 1801 og frem til midten af 1920'erne. Forhuset til dette anlæg omfattede et 14 fags tegldækket hus af bindingsværk, hvor der havde været indrettet port, butikker og beboelse. Forhusets størrelse skyldtes en sammenlægning i 1852 af to forhuse på ni og fem fag, der før 1841 sammen med naboen mod vest, Østergade 34, havde udgjort et fælles forhus på 19 fag, der med ændringer kan føres tilbage til 1781. Se også Østergade 34. Bygningen med mansardtag, der ligger bag ved servicestationen er opført i 1948, delvis af genbrugsmaterialer. I bygninger er der indrettet beboelse, og stueetagen har fungeret som rutebilstation frem til 1972/73.

Østergade 38A, ejere:

Østergade 38A-40:

Rasmus Schritzmeyer, skrædder	-1781-
Christen Houmands lejehus	-1801-
Peter Kruckow, prokurator	-1811-

Østergade 38A:

Peter Kruckow, prokurator	-1815-
Mads Mortensen, murermester	-1818-
Lars Ottesen, møller og bager	1821-
Enken	-1827-
Christian Sørensen, smed	-1830-
Julius Hellemann, købmand	-1832-
Jens Svendsen, slagter	-1847-
H. A. Ohm, købmand	-1857-
Th. Møller, auktionsholder, prokurator	1860-
Enken	1900
F. P. Hansen by- og herredsfuldmægtig	1900-
H. H. Stegmann, by- og herredsfuldmægtig	1916-
J. Holscher, blikkenslager	1920-
Carl Schepler, købmand og grosserer	1923-
Carl Scheplers Eftf. Irma Fabrikkerne A/S	1942-
C. Bohn Hansen, købmand	1943-
Enken	1944-
Knud Aage Petersen, købmand og Christian Jensen, grosserer	1959-
Christian Jensen, grosserer, eneejer	1967-
Knud Aage Tørnby	1979-
John K. Petersen	1983-



Østergade 40, ejere:

Tidligere ejere, se Østergade 38A.

Erich Makkeprang	1815-
Peter Kruckow, prokurator	-1818-
Enken	1821-
Frederik Suhr, toldkasserer og kammerråd	-1837-
Enken	1846-
C. H. Hudlebüsch, murermester	1873-
Enken	1889
Jørgen Clausen, detailhandler	1889-
Mads P. Jørgensen Kamper, træskomager	1916-
Enken	1926
Fru Elna Schackinger	1926-
Rasmus Christensen, skomager	1948-
Anker Madsen, læderhandler	1961-

ØSTERGADE 38A
MATR.NR. 7a

Grundmuret forhus i en etage står i rød, blank mur, teglhængt heltag med heltagskvist med zinkflunker og tag, et torammet vindue og teglhængt brandkam.

Butiksfacaden mod Østergade har en grønmalet træbeklædning, der går op over tagrenden og skjuler en profileret formstensgeims. En brunmalet sokkel der foroven afsluttes med en lille profil. Tre spejlglasruder i grønmalet karm og en butiksdør med rude,der er trappetrin af granit.

Gavlen har en sortmalet sokkel af flækkede granitsten, fire høje, grønmalede vinduer med en rude og afblændet overramme. Pillerne er tildels pudsede og hvidmalede. To mindre vinduer med helrude i halvcirkelformet stik, sammenhængende muret sålbænk samt blændet overramme. Gavlen har ved tagfoden en murtinde.

Sidehuset er grundmuret i en etage, rød, blank mur med savsnitgesims og kløvet granitsokkel, teglhængt heltag. Der er tre grønmalede korspostvinduer med blændede overrammer og murede sålbænke på et udkraget skifte. To vinduer er blændet. Tre nyere, brunbejdsede døre med rude og fylding i hver. Sidehuset er blevet forlænget, men holdt i samme materialer, dog har den nye sydgavl en brunbejdset træbeklædning og et gennemgående glasparti med skydedør.

Bemærkninger: Forhus og sidehus har en god hovedform. Butiksfacadens beklædning af træ misklæder huset. Vinduespillernes hvide puds virker umotiveret. Skorsten mangler.

Historie: Det grundmurede forhus med tegltag er opført i 1887, mens sidehuset, der er sammenbygget med forhuset, er opført i 1872. I begge huse har der været beboelse. I 1923 var der indrettet to butikker i forhuset. Facaden ud mod Østergade er ombygget i 1957-58. Tilbygningen til sidehuset er antagelig fra århundredskiftet. På forhusets plads lå tidligere et syvethalvt fag stort bindingsværksforhus, der sammen med naboen mod øst, Østergade 40, udgik fra et fælles 12 fags bindingsværksforhus, der deltes i to parceller i 1815. Dette forhus kan føres tilbage til 1781, hvor det antagelig er opført efter branden i 1774.

ØSTERGADE 40
MATR.NR. 6a

Grundmuret forhus på fem fag i to etager med lysegul, malet overdel med treleddet, hvidmalet gesims og et eternitskiferbeklædt heltag. Overetagen har fem nyere, brunbejdsede vinduer med helrude og en pudstrukket, hvidmalet profileret indfatning med hvidmalet, profileret sålbænk i beton.

Butiksindretningen har en baldakin i husets bredde, to skiltebånd, tre spejlglasruder og butiksdør med rude, karme og rammer, udført i aluminium.

Facaden er beklædt med halvblanke, brunlige fliser. Hoveddøren er brunbejdset med profilerede lister.

Bagsiden står i rød, blank mur med en toleddet gesims. To nyere, brunbejdsede vippevinduer med cementsålbænk, en tofløjet dør, der fører ud til en overdækket tagterrasse, der er bygget på udbygningen. Sidehuset er grundmuret i hvidmalet gasbeton og med eternithalvtag. Sydgavlen har en brunbejdset dør med rude, fylding og fem nyere vinduer.



N



Østergade 40

Bemærkninger: Butiksfacaden er dominerende, og baldakinen virker umotiveret på en nordfacade. De nye vinduer burde have været udført som korspostvinduer. Skorstenen mangler.

Historie: Det nuværende, grundmurede forhus er opført o. 1883 i to etager. Det havde skifertag mod gaden og tegl til gården samt portindkørsel. Forhusets nuværende facade ud mod Østergade skyldes ombygninger i midten af 1960'erne. Vippevinduerne er fra 1971. Sidehuset bagtil er tilbygget i 1968. På forhusets plads lå tidligere et fireethalvt fag stort bindingsværkshus, der i 1845 var blevet forhøjet til to etager og havde fået grundmuret facade. Forhuset udgik sammen med naboen mod vest, Østergade 38A, fra et fælles 12 fags bindingsværkshus, der var blevet udparcelleret i 1815. Dette hus kan følges tilbage til 1781, hvor det antagelig er nyopført efter branden i 1774. Se Østergade 38A.

ØSTERGADE 42
MATR.NR. 5b

Østergade 42, ejere:

Andreas P. Dahl, sadelmager	-1876-
Th. Møller, prokurator	1881-
J. Andersen, ølhandler	1883-
Anton Pedersen, ølhandler	1904-
Enken	1928-
Banken for Rødby og Omegn A/S	1932
Svend Holscher, blikkenslager	1932-
Erik Holscher, blikkenslager	1961-
Flemming Petersen, blikkenslager	1979-
Rødby VVS ApS	1982-

Grundmuret forhus på fem fag og to etager med halvkælder; i rød, blank mur med trappefrise og kløvet granitsokkel. Skiferbelagt halvtag, to teglhængte brandkamme, i bagsiden en kvist med fladt tag og skiferbeklædte flunker og forside; to trerammede vinduer i hver.

Facaden har i overetagen fem nyere, sortbejdsede vippevinduer med helrude og fælles hvidmalet, toleddet sålbænkgesims, afdækket med sortmalet zink. Underetagen er pudset og hvidmalet, og butiksindretningen i halvkælderen har to lave spejlsglasruder i sortmalet karm. Døren er en sortmalet rammedør med to ruder og et sidestykke med to ruder.

Bagsiden er hvidkalket med en flerleddet savsnitsgesims og en nyere, overdækket altan i stålkonstruktion og bølgeplasttag. En hvidmalet, nyere altandør samt tre nyere vinduer.



En mindre, grundmuret, hvidkalket sidebygning i en etage, med papbeklædt halvtag og to stålvinduer med lodret opsprosning.

Den bagved liggende værkstedsbygning er grundmuret i hvidkalket gasbeton, bølgeeternithalvtag med en zinkinddækket brandkam mod øst og et højtsiddende, gennemgående vinduesbånd i stålprofiler.

Sidehuset er forlænget med en brunbejdset træbygning med eternithalvtag og åben gavl.

Bemærkninger: Huset har en god hovedform med en enkel butiksindretning og skiltning. Overetagens vinduer burde udskiftes til korspostvinduer. Overetagen og gavl kunne pudses som underetagen.

Historie: Forhuset er opført i 1882 på en ubebygget del af matrikelnummer 5, der var blevet delt i 1876. Entreprenøren for byggeriet var murermester Hudlebüsch, Østergade 40. I husets østre del var der portindkørsel. Facadens udseende ud mod Østergade skyldes ombygninger i midten af 1960-erne. Ejendommens nye vinduer er indsat i 1971. Sidebygningen i gården er fra 1951; de bagved liggende værksteds- og lagerbygninger er fra 1964-65.

ØSTERGADE 44
MATR.NR. 5a

Østergade 44, ejere:

Hans Knudsen	-1781-
Hans Jensen, avlsmand	-1791-
Jørgen Pedersen, brolægger	-1827-
Andreas Peter Dahl, sadelmager	1842-
Else Kirstine Dahl	1890
Carl Th. Dahl	1890-
Julius Hansen, cykelsmed	1915-
Ole Lindegaard Hansen, cykelhandler	1946-
Poul Elvstrøm Nielsen	1972-
Anny Nielsen	1986-

Delvis grundmuret forhus i en etage, gulmalet monierpuds med en mindre, profileret gesims og eternitdækket heltag med teglhængt brandkam mod øst. Facaden har fem nyere vinduer med termoglas i brunbejdset karm. Vinduerne har en sammenhængende sålbænk og sidder i flade blændinger med bue. Butiksindretningen har et skiltebånd og to spejlglasruder i brunmalet karm; en butiksdør beklædt med brunbejdsede lister og rude med halvcirkelformede cementrappetrin. Vestgavlen har et næsten intakt, ny-restaureret, sortmalet bindingsværk med gulmalede tavl og sorttjæret sokkel. Gavlspidsen er beklædt med en profileret, brunbejdset plade. Østgavl og bagside står i gul, blank mur. På bagsiden en mindre udbygning under samme tag med to nyere, brunbejdsede vippevinduer med en rude og sort klinkesålbænk. Der er desuden en nyere udbygning i fuget gasbeton og paphalvtag.



Østergade 44



Sidehuset er grundmuret i en etage i gul, blank mur over grå cementsokkel, eternitbeklædt halvtag og teglhængte brandkamme. Der er fire brunbejdsede vinduer med helrude i brunbejdset karm og en gennemgående cementsålbænk. Et nyere, brunbejdset vinduesparti med dør.
I forlængelse af sidehuset er der en garage.

Bemærkninger: Et godt længehus med en fin tagflade som har fået udskiftet sit tegltag med bølgeeternit. Facadens monierpuds skjuler antagelig det oprindelige bindingsværk. Skorstenen mangler.

Historie: Forhuset er oprindelig opført som et ti fag stort, tegldækket bindingsværkshus. Det kan føres tilbage til 1781, hvor det antagelig er opført efter branden i 1774. I anden halvdel af forrige århundrede var forhuset indrettet til to beboelseslejligheder. Sidehuset i gården er antagelig opført i begyndelsen af dette århundrede. Til forhuset hørte tidligere tre udhuslænger i bindingsværk, der anvendtes til stalde, loer og lader.

ØSTERGADE 46
MATR.NR. 4c

Østergade 46, ejere:

Østergade 46-52:

Erich Strange	-1781-
Petersen, inspektør i Maribo	-1791-
Klein, byfoged, kammeråd, senere kancelliråd og justitsråd	-1801-
Fru justitsrådinde Klein	-1827-
S. Henrichsen, købmand	- -

Østergade 46-50:

Thorvald Ibsen, kæmner	1855-

Østergade 46:

Johan M. Land, kobbersmed	1874-
Joseph A. Penther, sadelmager	1877-
Axel O. Penther, sadelmager	1908-
Arvinger	1956-
Hartvig Nielsen Due, installatør	1957-
Tvangsauktion	1961
A/S Scanotec, København	1961
Henning Steffensen, renseriejer	1961-
Poul Sørensen, bestyrer	1970-
Jørn Sørensen	1975-
Ingemann Pedersen og fru Gard Pedersen, hver for 1/2 part	1977-



Østergade 46

Grundmuret fem fags forhus i en etage, pudset, gulmalet med brun sokkel. Nyere heltag beklædt med rød bølgeeternit. Ved tagomlægningen har taget fået brunbejdsede vindskeder og sugfjæl, der skjuler en profileret gesims. Der er fem nyere, brunbejdsede vinduer med fast termorude forneden og oplukkelig ramme foroven. Vinduerne har en hvidmalet, profileret, pudstrukket indfatning og skifersålbænke. Vestgavlen har et nyere, brunbejdset vippevindue.

Bagsiden har tre nyere, brunbejdsede vippevinduer med skifersålbænke og to nyere døre.

Sidehuset er ligeledes grundmuret, gulmalet og med brun sokkel; eternitbelagt halvtag med zinkafdækket brandkam. Der er tre nyere, tophængte, brunbejdsede vinduer med helrude.



Baghuset er på otte fag og to etager med bindingsværk mod gården, grundmuret med gulmalet gasbeton mod haven.

Heltag belagt med pandeplader med lav rejsning. Bindingsværket er sortmalet med gulmalede tavl og står delvis på syldsten. Der er forskellige vinduer og døre.

Bemærkninger: Huset har en god hovedform og en pæn farveholdning. Taget kunne udskiftes med tegl. Gesimsen, der nu er skjult, burde fremdrages og males hvid. Skorstenen mangler.

Historie: Forhuset er opført i 1873, hvor det beskrives som et syv fags hus af grundmur med undtagelse af fire fag bindingsværk på bagsiden. Der var skifertag mod gaden og tegl til gården. I 1877 var huset helt grundmuret, indrettet til butik og beboelse. Den nuværende eternittagbeklædning er fra 1970. Sidehuset i gården er antagelig opført i begyndelsen af dette århundrede, mens baghuset af bindingsværk med grundmurede gavle er fra 1877. Det var indrettet til værksted, garveri, vaskehus m.m. Forhusets udstrækning samt naboernes mod øst, Østergade 48 og 50, skyldes en udparcellering i 1873 af et 18 fag stort forhus, der i 1855 beskrives som et 12 fag stort forhus med grundmuret facade, men ellers af bindingsværk. I 1859 var der tilføjet seks fag af grundmur. Før 1855 havde det 12 fag store forhus udgjort en samlet ejendom med et ti fags bindingsværksforhus, der udskiltes i 1855. 12 fags forhuset kan føres tilbage til 1781, hvor det antagelig er opført efter branden i 1774, mens ti fags forhuset nævnes første gang i 1791.

ØSTERGADE 48
MATR.NR. 4b

Østergade 48, ejere:

Tidligere ejere, se Østergade 46.

Carl Frederiksen, snedker	1874-
Carl E. Frederiksen, snedker	1908-
Enken	1961-
Ib Laulund Eriksen, købmand	1968-
Knud E. Olsen	1974-
Ida og Vagn Mikkelsen	1979-
Fru Ida Mikkelsen	1980-
ASX 903 ApS	1983-



Østergade 48

Forhus i to etager med sortmalet bindingsværk og lyserødtmalet murværk i overetagen. Teglhængt heltag med teglhængt brandkam mod øst og vindskede mod vest.

Butiksindretningen har en aluminiumsbeklædt baldakin, to spejlglasruder, et tilbageliggende indgangsparti med sideruder og en tofløjet glasdør med aluminiumskarme og -rammer. Vinduerne har en sortmalet indfatning.



Bindingsværket på otte fag mod gaden har, hvor fodrem og stolper mødes, udskårne tømmertrekanter med svungne sider og i midten en halv roset med blomstermotiv. Alt tømmer har affasede kanter og murværket trukket lidt tilbage. De kraftige bjælkeender er profilerede og kæmmet over tagremmen.

Der er fire nyere, hvidmalede korspostvinduer med termoruder.

Bindingsværket i vestgavl og bagside er ligeledes sortmalet, men tavlene står i gul, blank mur. Østgavlen står grundmuret i rød, blank mur.

Bagsiden har forskellige vinduer.

Underetagen er pudset og hvidmalet med en nyere, hvidmalet dør med fylding og rude i sortmalet karm. Den nyere udbygning er grundmuret i en etage, står i hvidmalet gasbeton. Med et fladt paptag med sortmalet sternbrædt, en hvidmalet dør med rude og fylding.

Det nyere baghus er grundmuret i en etage med rødt, blankt murværk over grå betonsokkel; heltag beklædt med sort bølgeeternit. Huset indeholder seks ungdomsboliger med nye døre og vinduer.

Bemærkninger: Husets hovedform er bevaret, men den nyere butiksindretning med baldakin forstyrrer husets helhed. Pænt tegltag. Skorsten mangler.

Historie: I forbindelse med en udparcellering af et 18 fag stort forhus i 1873 beskrives forhuset på matrikel nummer 4b som et seks fag grundmuret hus i en etage, indrettet til beboelse og værksted. I begyndelsen af dette århundrede - før 1911 - har forhuset fået tilføjet den nuværende første sal i bindingsværk af fyr og egetræ med tegltag. Baldakinen på facaden er opsat i 1966, og tilbygningen mod gården er fra samme år. Det fritliggende baghus er opført i 1984. Sammen med naboerne mod øst og vest, Østergade 50 og 46, udgjorde Østergade 48 et 18 fag stort forhus dels af grundmur dels af bindingsværk, se Østergade 46.

ØSTERGADE 50
MATR.NR. 4a

Østergade 50, ejere:

Tidligere ejere, se Østergade 46.

P. Sørensen, slagter	1874-
Edvard V. Sørensen, slagter	1908-
Chr. Carstensen, slagter	1919
S. Svendsen, installatør	1919-
C. Carstensen, slagter	1931-
Peter D. Petersen, cigarhandler	1934-
Arvinger	1965
Frk. Elly E. Petersen	1965-
Erik Larsen	1975-
Bent Jørgensen og Leif Jensen	1977-
Eddy Rasmussen	1979-
Ulla Larsen for 1/2 part	1983-

Grundmuret, enetages seks fags forhus med gulmalet puds og brunmalet betonsokkel med profilvulst i halvstaf. Heltag med røde vingetegl mod gaden og bølgeeternit mod gården med skorsten i tagfladen.

Facaden har to spejlglasruder i brunmalede karme. En nyere, brunmalet dør er tilbagetrukket, og murhullet har halvcirkel formet stik med profiltrukket pudsindfatning. Tre helglas termorudevinduer i brunmalede tophængte rammer. Sorte skifersålbænke. Vinduerne har profiltrukne, brunmalede, pudsindfatninger. Gesimsen er profileret, pudstrukket og brunmalet.

Bagsiden er behandlet som facaden dog med savsnitgesims og bølgeeternittag med en sortmalet, træbeklædt taskekvist og to tophængte termoruder.

En nyere tilbygning i to etager er grundmuret og stænkpudset og gulmalet i underetagens højde. Heltags bræddetag med tjæret pap og udhæng.

Et grundmuret gulmalet udhus med halvtag af bølgeeternit.

Baghuset er et grundmuret, delvis skuret og gulmalet otte fags hus i en etage med brunmalet, kløvet granitsokkel. Heltag med røde vingetegl. Der er en skorstenspibe i tagryggen og brandkamme med murtinder i tagryg og tagfod. På forsiden findes sparrenkop med mellemliggende savsnitgesims; bagsiden har en treleddet gesims. Svagt buet halvstensstik med overliggende savsnitskifte og murede sålbænke. De oprindelige vinduer er brunmalede og torammede. To brunmalede revledøre med synlig kasselås og greb indven-





Østergade 50

dig og nøgle udvendig. Midterdøren har granittrappetrin. I den nye portåbning har der tidligere været et vindue og en revledør. Huset har en lille halvkælder dækket med højtliggende trægavl og to støbejernsvinduer. Skillevægge er af kalket bindingsværk. Der er synlige bjælker og loftsbrædder.

Bemærkninger: Huset, der passer godt ind i husrækken, har en god hovedform med et pænt tegltag. Huset ville vinde, hvis de tre vinduer mod vest fik korspostvinduer. Et fint baghus med gode detaljer.

Historie: Forhuset, der sammen med naboerne mod vest, Østergade 48 og 46 i 1873, er udgået fra et fælles 18 fag forhus, beskrives samme år som et ni fags grunduret hus, hvor bagsiden samt den ene gavl var af bindingsværk. I forhuset var en to fags port, der forsvandt i 1919. Hele forhuset samt den to fag store kvistudbygning mod gården er blevet grundmuret lidt ind i dette århundrede. Tilbygningen mod vest i gården er antagelig opført o. 1900, mens baghuset kan dateres til 1869, hvor det beskrives som ombygget og forandret til et teglklædt, grundmuret tværhus, der bla. var indrettet til: "Strygestue, Blomsterværelse, Frugtkammer, ... Vaskehus, Sulekammer, to Latriner og Styrtebad". Garagen er indrettet i nyere tid. Om forhusets tidligere historie, se Østergade 46 og 48.

ØSTERGADE 52
MATR.NR. 3a

Østergade 52, ejere:

Tidligere ejere, se Østergade 46.

August Ortmann, handelsbetjent, købmand	1855-
Johan L. Wittrog, læge	1862-
Aage Ibsen, læge	1889-
Niels Christensen, værtshusholder	1896-
Peter E. Henningensen, øltapper	1912-
Enken	1930-
Arvinger	1934
Hans P. Hansen, restauratør	1934-

Grundmuret seks fags forhus i to etager mod gaden og en etage i bagsiden. Huset står i rød, blank mur på sortmalet sokkel med bølgeeternitbeklædt heltag, der i bagsiden har en stor frontkvist med eternitheltag, eternitbeklædt front og flunker og to hvidmalede korspostvinduer med småsprossede overrammer.

Facaden har seks nyere, brunbejdsede, tophængte vinduer med helrude, profilerede cementsålbænke og stik med udkraget, pudset slutsten. Murværket har fire pudsede bånd og et afrundet hjørne ved østgavlen. Butiksindretningen har en grå pladebeklædning i aluminiumsindfatning og en skiltning

Enken	1943
E. Th. Normand, restauratør	1943-
John Rasmussen, rastauratør	1945-
Tvangsauktion	1949
Chr. Rasmussen, købmand	1949-
Peter Bagger Dalgaard, restauratør	1951-
Jacob Rygård Jensen, restauratør	1953
Johannes Jørgensen, renseriejer	1953-
Magnus Steffensen, gårdejer	1958-
Henning Steffensen, møbelhandler	1969-
Per Steffensen og Pernille Steffensen i lige sameje	1985-



N

Østergade 52



med indlagt lys. Der er fire spejlglasruder i brunbejdsede karme med brune klinkesålbænke. Tilbageliggende indgangsparti med bræddebeklædte sider, brunbejdset dør med to ruder og sidestykke. Til den anden side to store ruder. Trappetrin beklædt med røde klinker.

Gennemgangen har tidligere haft en port; portrummet har en sortmalet væg og to spejlglasruder i sorte karme og sortmalede flisesålbænke.

Sidehuset er grundmuret i en etage; rød, blank mur med eternitbeklædt halvtag med teglhængt brandkam, der i den sydlige ende har tre spejlglasruder i brunbejdsede karme og et brunbejdset skydedørsparti med to ruder. Sidehusets udvidelse mod gennemgangen er i en etage med fladt paptag med et stort udhæng.

Bemærkninger: Husets hovedform er bevaret, men butiksindretningen dominerer facaden med sin beklædning og opdeler denne på en uheldig måde. Skorsten mangler.

Historie: Det nuværende forhus udgår fra et ti fag stort forhus af bindingsværk, der i 1855 ved en deling af en samlet ejendom bestående af to forhuse, udskiltes fra naboerne mod vest, se Østergade 46. I 1910 blev gadefacaden på forhuset forhøjet til to etager. Facadens nuværende skiltning er fra 1966. Heltagskvisten mod gårdsiden er fra 1867. Sidehuset i gården er opført som lagerbygning i 1959-60 med en senere udvidelse i 1968, efter at en brand i 1959 havde ødelagt de tidligere restaurationslokaler, der lå bag forhuset. Fra slutningen af forrige århundrede til midten af 1950'erne, havde Haandværker- og Industricaféen til huse i ejendommen.

ØSTERGADE 54
MATR.NR. 2

Østergade 54, ejere:

Peder Handskemager	-1781-
Christen Clausen, skomager	1803-
Jens Christensen, skomager	-1847-

Grundmuret seks fags forhus i to etager, hvidmalet med en flerleddet savsnitgesims med terrakottafrise og en savsnitkordongesims. Kløvet granitsokkel. Heltag med bølgeeternit med fem nyere tagvinduer og teglhængte brandkamme. Øst- og vestgavl står i gul, blank mur.

Julius Rasmussen, sadelmager	-1857-
Julie Margrethe Tost, modehandlerinde	1882-
Fru Dagny Petersen	1927-
Evald Thomsen og Julius Thomsen	1932
Julius Thomsen, rentier	1932-
Tvangsauktion	1941-
Frk. Inger Eriksen, sygeplejerske	1942
L. R. Christiansen, hotelejer	1942-
Evald Pilemand, gårdejer	1945-
Fru Doris Rasmussen	1947-
Paul H. Poulsen, bestyrer	1951
Fru Marie Poulsen	1951-
Emil Jensen, ejendomshandler	1961
Jørgen Erik Ingemann Poulsen, radioforhandler	1961-
Kurth H. Lyngshauge, ejendomsmægler	1963-
S. H. Jonsson, advokat	1969-
Restaurant "Det lille Apotek A/S", navnet ændret til ASX 903 ApS	1972-



Østergade 54



Facaden har seks nyere, brunbejdsede vippevinduer med rude, blændet overstykke og hvidmalede skifersålbænke. Underetagen har en butik på hver side af hoveddøren med et gennemgående, udhængende belysningsarmatur i ubehandlet zink. Den østligste butik har en grøn laminatpladebeklædning i brunbejdsede rammer og en skiltning af enkelte, hvide bogstaver. På hver side af den brunmalede butiksdør er der to spejlglasruder i brunmalede karme og skifersålbænke. Den anden butik har en ubehandlet bræddebeklædning og et skiltebånd. Der er to spejlglasruder i brunmalede karme og skifersålbænke. Butiksdøren er brunmalet med rude og cementtrappetrin. Hoveddøren ligger tilbagetrukket i muren med trappetrin af beton.

Bagsiden, sidehusene og baghus er hvidmalede og har nyere, brunbejdsede vinduer.

Bagsiden har en flerleddet savsnitgesims med terrakottafrise, fire vippevinduer med betonsålbænke; en brunbejdset, nyere dør med rude, fylding og sidestykke.

Sidehuset mod vest er grundmuret i to etager med udkraget overetage i brunmalet bindingsværk og eternitbeklædt halvtag. Underetagen har nyere døre og vinduer.

Det udkragede bindingsværk på 12 fag hviler på en kraftig fodrem, der understøttes af ti skråstivere.

Sidehuset mod øst er i to etager med eternitbeklædt halvtag med teglhængt brandkam mod øst; i overetagen et trefags, trerammet vindue. Underetagen har fire tophængte vinduer med ramme og rude. Alle vinduer har stik og cementsålbænke. Sidehuset er forlænget med en lavere, toetages bygning med bindingsværk i overetagen og eternitbelagt halvtag med et lille udhæng. Der er fire tophængte vinduer med ramme og rude og en nyere, brunbejdset dør.

Det tværliggende baghus er grundmuret i en etage, hvidmalet med en flerleddet savsnitgesims. Teglhængt heltag med teglhængt brandkam mod øst, en teglhængt heltagskvist med udhæng, zinkflunker og træbeklædt front med to torammede vinduer, to trerammede vinduer og sålbænke af cement.

Gavlen har en omløbende, flerleddet savsnitgesims, fire tophængte vinduer med ramme og rude samt en nyere dør.

Bemærkninger: Forhuset har en god hovedform. De forskellige butiksbeklædninger kunne fjernes, og muren males som de øvrige huse.Termovinduerne kunne udskiftes md korspostvinduer. Skorsten mangler. Et godt, lille baghus med pænt tegltag.

Historie: Det nuværende, grundmurede forhus i to etager er opført i begyndelsen af dette århundrede. Det var indrettet med to butikker i stuen og beboelse på første sal. Den nuværende facadeudsmykning på stueetagen ud mod gaden er fra slutningen af 1960'erne. Sidehuset mod vest i to etager er opført i 1915, det var indrettet til boliger. Sidehuset mod øst er samtidigt med forhuset, det var indrettet til butik og lager m.v. Forlængelsen af dette er fra samme tid, men blev forhøjet med en etage i 1920-21. Baghuset med kvist mod syd er samtidigt med forhuset. Det var indrettet til beboelse. På forhusets plads lå tidligere et syv fags teglklædt bindingsværksforhus, der kan følges tilbage til 1781, hvor det antagelig er opført efter branden i 1774.

ØSTERGADE 56
MATR.NR. 1b

Østergade 56, ejere:

Erich Christiansen, skomager	-1781-
Rasmus Erichsen, skomager-	-1811-
B. H. Pøhler, købmand	-1827-

Østergade 56 og 58:

B. H. Pøhler, købmand	-1837-
Frederik W. Pøhler, købmand	1849-
Frederik H. Pøhler, købmand	1879-
Enken Hanna Pøhler f. Bengtsen	1902-
Christian Christensen, gift med Hanna Pøhler	1904-

Østergade 56:

Christian Christensen, gift med Hanna Pøhler	-1909-
Enke Hanna Christensen	1916-
H. Jensen, cigarhandler	1919-
Enken	1950
Arvinger	1964
Poul Willer Jensen	1964-
Bodil Willer Jensen	1981
Hans Wager	1981-



Østergade 56

Grundmuret forhus på 11 fag og en etage med lysegrå stænkpuds, sortmalet granitsokkel, en treleddet tandsnitgesims og teglhængt heltag.

Facaden har to identiske butiksindretninger med en nyere, brunbejdset dør med rude og cementtrappetrin. Døren er flankeret af to mindre spejlglasruder i brunmalede karme, fire brunmalede korspostvinduer uden rammer med ruder direkte i karmen og murede sålbænke. En tofløjet, brunmalet revleport beklædt med profilerede brædder.

Bagsiden står delvis i nyere, blank mur med et trefags vindue, en nyere, brunbejdset dør med rude, fylding og gennemgående port. En nyere, brunbejdset dør med rude, fylding og sideparti.



Forhuset har en udbygning, der er grundmuret i en etage med teglhængt heltag. Udbygningen er senere gjort bredere mod øst og vest, har papbeklædt halvtag med et trefagsvindue med skifersålbænk og et korspostvindue med muret sålbænk.

Sidehuset i vestskellet er grundmuret i en etage med grå stænkpuds og paphalvtag. Tre tofløjede, mørkebrune revleporte, to revledøre og forskellige vinduer.

Bemærkninger: Huset har en god hovedform med en pæn, uspoleret tagflade. Stænkpudsen burde fjernes og huset vandskures. Skorsten mangler.

Historie: Det nuværende tegldækkede forhus, der udskiltes som selvstændig ejendom fra naboen mod øst i 1909, er opført i 1876, hvor det havde gadefacade af grundmur og bagside af bindingsværk med en tre fag stor kvist fra et tidligere forhus. I forhuset var der butik, kontor, skænkestue og gang. I 1913 var bygningen indrettet til to lejligheder og to butikker. Sidehuset i gården er fra 1913. På forhusets plads lå tidligere et ti fag stort bindingsværksforhus, der med få ændringer kan føres tilbage til 1781, hvor det antagelig er opført efter branden i 1774. Dette forhus blev i 1837 lagt sammen med ejendommen mod øst, Østergade 58, og indgik som en del af den omfattende købmandsgård, der lå på dette sted, se også Østergade 58.

ØSTERGADE 58
MATR.NR. 1a

Østergade 58, ejere:

Evart Zier	-1781-
Jens Jacobsen, købmand	-1793-
Johannes Bølle, købmand	-1801
Anders Andersen, købmand	1801-
Nicolaus Bredtfeldt, købmand	-1811-
Benhd. Pøhler, købmand	1812-

Østergade 58 og 56:

B. H. Pøhler, købmand	-1837-
Frederik W. Pøhler, købmand	1849-
Frederik H. Pøhler, købmand	1879-
Enken Hanna Pøhler, f. Bengtsen	1902-
Christian Christensen gift med Hanna Pøhler	1904-

Østergade 58:

Christian Christensen, gift med Hanna Pøhler	-1904-
Enke Hanna Christensen	1916-
A. Olsen, købmand	1919-
Herman Holst og Hjalmar Jørgensen	1920-
A/S C. A. Qvade & Co.	1949-



Østergade 58

Grundmuret forhus i en etage, står i rød, blank mur med en gulligmalet, profileret pudstrukket gesims, kvaderpudsede hjørner og en sokkel i samme farve med en karnisprofileret afslutning foroven.

Bølgeeternibeklædt heltag med helvalm mod øst, der afsluttes mod syd ved en gavl med teglhængt brandkam mod vest.



Facaden har fem vinduer med pudset, gulligmalet, glat indfatning med en trekantfordakning, betonsålbænke, der bæres af en pudset vulst med ornamentering nederst. De nyere vinduer har hvidmalede karme med fast rude forneden, teaktræsoverammer ligeledes med rude; en nyere hoveddør i teaktræ, hvidmalede karme og en siderude, fylding og fast overrude, trappetrin af granit. Ny butikdsindretning.

Østgavlen har et nyere, brunbejdset korspostvindue.

Bagsiden er tildels i to etager i rød, blank mur med en sparrenkopgesims og flækket granitstenssokkel. En ny udbygning med paphalvtag i den østlige ende, nyere, hvidmalede døre og termovinduer. I murværket er der en kurvehanksbue efter en tilmuret port.

Garagen i vestskel, er en nyere, brunbejdset træbygning i en etage med fladt paptag med bredt sternbrædt og tre vippeporte.

Mod syd er to baghuse, en nyere, hvidmalet lagerhal med betonsøjler, aflange betonelementer med bølgeeternitbeklædt heltag og træbeklædte, brunbejdsede gavltrekanter. I nordgavlen en brunbejdset, tofløjet rulleport og fire højtsiddende, opsprossede vinduer i nord- og sydgavlen, der tillige har et brunbejdset vinduesparti med spejlglasrude og en dør med rude. En ældre lagerhal i brunbejdset træ og grundmuret, pudset og hvidmalet væg mod vest. Pandepladebeklædt heltag, der mod øst har en forskudt tagflade. I træbeklædningen er der mod nord og syd to store rulleporte.

Bemærkninger: Huset har en god hovedform med en fin tagflade, der desværre har fået rød bølgeeternit. Vinduer og døren er omgivet af en fin, tidstypisk indfatning, men har fået nyere vinduer, der ikke harmonerer med indfatningen. Huset ville vinde, om den dominerende butiksindretning kunne indskrænkes.

Historie: Det grundmurede forhus er opført i 1876 samtidig med forhuset mod vest, det nuværende Østergade 56, der dengang udgjorde en del af den fælles ejendom. Tagbeklædningen var oprindelig tegl, men udskiftedes omkring 1970 til eternit. De to lagerbygninger bagtil på grunden er opført i nyere tid omkring 1970. Forgængeren til det nuværende forhus var et 18 fag stort bindingsværksforhus, der kan føres tilbage til 1781, hvor det antagelig er opført efter branden i 1774. I 1781 beskrives huset som et 12 fags forhus, der udvidedes med seks fag i 1793. Forhuset var en del af en omfattende købmandsgård, der i løbet af 1800-tallet udbyggedes til et firefløjet anlæg, hvor der blandt andet var brændevinsbrænderi fra 1804 til 1875. Fra 1837 til 1909 hørte forhuset, Østergade 56, med til ejendommen.



JÆVNFØRINGSREGISTER

Registret angiver den enkelte ejendoms matrikel- og brandforsikringsnummer tilbage til den første brandtaksaktion i 1761; men for hovedparten af ejendommene gælder, at de kun med sikkerhed kan følges tilbage til 1781, årstallet for den første brandtaksaktion efter den store brand i Rødby i 1774. I de ældste protokoller har ejendommene ikke faste numre. Ved de tiårige omvurderinger fik husene en fortløbende nummering, i den rækkefølge taksationsmændene kom til dem på deres tur gennem byen. Fra 1781 blev ejendommene takseret og nummereret efter en fast rute. Dette nummersystem envendes til og med 1867. Fra 1866 til 1871 blev Rødby ommatrikuleret. Det er den matrikulering, der benyttes i dag. Vigtige udstykninger og sammenlægninger er medtaget i fodnoter. Registret giver mulighed for at følge enhver ejendom igennem brandforsikringsarkivalierne, som har været den væsentligste kilde til de bygningshistoriske redegørelser.

Adresse	Nuværende matr.nr.	1866	1867	1857	1847	1837	1827	1818	1811	1801	1791	1781	1771	1761
Kirkealle 1	27 b[a]	27												
Kirkealle 3	28 c													
Kirkealle 11	213													
Nørregade 9	134 a	134	93	93	86	79	86	84	72	72	74	90	90	
Nørregade 11	135	135	92	92	85	78	85	83	71	71	73	89	89	
Nørregade 13	137	137	90	90	83	76	83	81	70	69	71	85	85	
Nørregade 17	133 a	138	89	89	82	75	82	80	68	68	70	84	84	69
		139	88	88	81	74	81	79	67	67	69	83	83	68
Nørregade 19	140 a	140	87	87	80[b]	73	80	78	66	66	66	80	80	
Nørregade 21	140 c		86	86	79	72	79							
Nørregade 23	141	141	85	85	78	71	78	77	65	65	65	79	79	
Nørregade 25-27	142 a	142	84	84	77	70	77	76	64	64	64	78		
		143	83	83	76	69	76	75						
Nørregade 4	147	147	77	77	70	63	68	67	57	57	57	70		
Nørregade 6	146	146	78	78	71	64	69	68	58	58	58	71		
Nørregade 8	145 d	145	79	79	72	65	70	69	59	59	59	72		
Nørregade 10	145 a						71	70				73		
Nørregade 14	162 a	162	81	81	74	67	73							
							74							
Nørregade 16	174 a	174	82	82	75	68	75	74	63	63	63	77	77	
Rådhusstræde 1	15 a	15	303[c]											
Rådhusstræde 3	15 f		300[c]											
Rådhusstræde 5	15 d		297[c]											
Rådhusstræde 7	15 c		296[d]											
Rådhusstræde 9	15 b													
Rådhusstræde 2	17 c	17												
Rådhusstræde 4	17 d													
Søndergade 1	30 b	37	185	186	173	174	197	184	162	162	168	192	192	163
		38	184	185	172	173	196	183						
Søndergade 3	39	39	183	184	171	172	195	182	161	161	167	191	191	164
Søndergade 5	40	40	182	183										
Søndergade 7	41	41	181	182	170	171	194	181	160	160	166[e]	190		
Søndergade 9	42 a	42	180	181										
Søndergade 11	42 b													
Søndergade 13	43 c	43	179	180	169	170	193	180	159	159	165	189		
				179										
Søndergade 15	44 a	44	178	178	168	169	192	179	158	158	164	188		
												187		
												186		
Søndergade 17	45 a	45	177	177	167	168	191	178	157	157	163	185	185	171
Søndergade 19	46 c	46												
Søndergade 21	46 d													
Søndergade 23	46 b													
Søndergade 25	46 f													
Søndergade 27	47 c	47	176	176	166	167	125[f]							
Søndergade 29	47 a													
Søndergade 31	48 a	48	-	-	165	166								
Søndergade 33	48 b													
Søndergade 35	49 d	49	175	175	164	165	190	177	156[g]					
Søndergade 37	49 e													

Adresse	Nuværende matr.nr.	1866	1867	1857	1847	1837	1827	1818	1811	1801	1791	1781	1771	1761
Søndergade 39	50 d	50	174	174	163	164	189	176	155	155	161	183	184	172
Søndergade 2	69 b	69	143	143										
Søndergade 4	69 c													
Søndergade 6-8	68	68	156	156	146	146	165	155	135	135	140	162a	162	199
	67	67	157	157	147	147	166	156	136	136	141	162b		
Søndergade 10	66	66	158	158	148	148	167	157	137	137	142	162c		
Søndergade 12	65	65	159	159	149	149	168	158	138	138	143	162d		
Søndergade 14	64	64	160	160	150	150	169	159	139	139	144	163		
Søndergade 16	63	63	161	161	151	151	170	160	140	140	145	164		
Søndergade 18	62 c	62	162	162	152	152	171	161	141	141	146	165		
Søndergade 20 A	62 b													
Søndergade 22	60 a	60	164	165	155	155								
Søndergade 24	60 c													
Søndergade 26 A	61	61	165	166	156	156	175	165						
Søndergade 28	59 a	59	-	164	154	154	173	163	143	143				
Søndergade 30	59 g		163	163	153	153								
Søndergade 32	59 f													
Søndergade 34	57	57	166	167	157	158								
Søndergade 36	56	56	167											
Søndergade 38	55 b	55b	168	168	158	159	183	172						
Søndergade 40	55 a	55a	169	169	159	160	184							
							185							
Søndergade 42	54	54	170	170	160	161	186	173	153	153	159			
Søndergade 44	53	53	171	171										
Søndergade 46	52	52	172	172	161	162	187	174						
Søndergade 48	51	51	173	173	162	163	188	175	154	154	160	182	182	
Torvet 3	149 a	149	34	34	30	26	27	24						
Torvet 5	150	150	33	33	29	25	26	23	23	23	23	27		
Torvet 7	151	151	32	32	28	24	25	22						
Torvet 9	153	153	31	31	27	23[h]	24	21	22	22				
Vestergade 1	25 b	25	37	37	34	30	29	26	25	25	25	30	32	32
Vestergade 3	26 b	26	155	155	145	145	164	154	134	134	138	160	160	96
Vestergade 5	27 d	27	154	154	144	144	163	153	133	133	137	159	159	97
							162	152	132	132	136	158		
Vestergade 11	29 h	29	152	152	142	142	160	150	130	130	135	155		
Vestergade 13	29 i													
Vestergade 15	30 a	30	151	151	141	141	159	149	129	129	134	154		
												153		
Vestergade 17 A	31	31	150	150[i]										
Vestergade 19	32	32	149	149	139	139	157	148	128	128	133	152		
Vestergade 21	33 a	33[i]	148	148	138	138	156	147						
Vestergade 23	33 b													
Vestergade 25	34	34	147	147	137	137	155	146	127	127	132	151		
Vestergade 27	35	35	146	146	136	136	154	145	126	126	131	150		
Vestergade 29	36	36	145	145	135	135	153	144	125	125	130	149		
Vestergade 31	70	70	144	144	134	134	152	143	124	124	129	148		
Vestergade 33	69 a	69	143	143	133	133[k]	151	142	123	123	128	147		
Vestergade 35	71 a	71	142	142	132							146		
Vestergade 37	72	72	141	141	131	132	150	141	122	122	127	145		
Vestergade 39	73 c	73	140	140	130	131	149	140	121	121	126	144		
												143		
Vestergade 41	73 b													

Adresse	Nuværende matr.nr.	1866	1867	1857	1847	1837	1827	1818	1811	1801	1791	1781	1771	1761
Vestergade 43	74	74	139	139	129	130	148	139	120	120	125	142	142	
Vestergade 45	75	75	138	138	128	129	147							
Vestergade 47	76 a	76	137	137	127	128	146	138	119	119				
Vestergade 49	77	77	136	136	126	127	145							
Vestergade 51	78	78	135	135	125	126	144							
Vestergade 53	79 c	79	134[l]	134	124	125	143							
Vestergade 55	79 a													
	79 b													
Vestergade 57	81	81	133	133	123	124								
Vestergade 59	83 a	83	132	132	122	123								
Vestergade 61	83 b													
Vestergade 63	83 c													
Vestergade 65	84	84												
Vestergade 67	85	85	131	131	121									
Vestergade 69	86 b	86												
Vestergade 71	86 a													
Vestergade 73	88 a	88	129	129	119	118	134	129						
Vestergade 75	88 b													
Vetsergade 77	89	89												
Vestergade 79	93	93	128	128	118	114	130	125	108					
Vestergade 81 A	91 b	91	126	126	116	111	127	122	105	105				
Vestergade 81 B	91 a													
Vestergade 83	94 b	94	125	125	115	110	124							
Vestergade 4 A	130	130	97	97	90	83	91	89	76	76	78	94	94	
Vestergade 6	129	129	98	98	91	84	92	90	77	77[m]				
Vestergade 8	128	128	99	99	92	85	93	91	78	78	81	98	98	160
Vestergade 10	127	127	100	100	93	86	94	92	79	79	82			
Vestergade 12	126	126	101	101										
Vestergade 14 A	125 c	125	102	102	94	87	95	93	80	80	83	99	99	159
Vestergade 14 B	125 a													
Vestergade 16	124	124	103	103	95	88	96	94	81	81	84	100	100	158
Vestergade 18	123	123	104	104	96	89	98	96	83	83	86	101	101	157
Vestergade 20	122 b	122	105	105	97	90	99	97	84	84	87	102	102	156
Vestergade 22	121	121	106	106	98	91	223[n]							
Vestergade 24	120	120[o]												
Vestergade 26	119	119	107	107	99	92	100	98	85	85	88	104	104	154
Vestergade 28	118	118	108	108	100	93	101	99	86	86	89	105	105	153
Vestergade 30	117	117	109	109	101	94	102	100	87	87	90	106	106	152
							103	101	88	88	91	107	107	151
Vestergade 44	111	111	118	118	109	102	112	110	95	95				
Vestergade 46	110	110	119	119	110	103	113	111						
Vestergade 48	106 c[p]	106												
Vestergade 50	106 b[p]													
Vestergade 52	109	109	114	114	106	99	109	107	94	94	97			
Vestergade 54	108	108	115	115										
Vestergade 56	107	107	116	116	107	100	110	108						
Vestergade 58	106 a	106	117	117	108	101	111	109						
Torvet 9	153	153	31	31	27	23	24	21	22	22	22	26	25	26
Østergade 3	154	154	30	30	26									
Østergade 5	155	155	29	29	25	22	23	20	21	21	21	25	24	25
		159	28	28	24	21	22	19	20	20	20	24		
Østergade 7	160	160	27	27	23	20	21	18	19	19	19	23	23	24
		161	26	26	22	19	20	17	18	18	18	22		
												21		

Adresse	Nuværende matr.nr.	1866	1867	1857	1847	1837	1827	1818	1811	1801	1791	1781	1771	1761
Østergade 15	179	179	23	23	19	16	17	14	15	15	15	18		
		180	22	22	18	15	16	13	14	14	14	19		
												17		
Østergade 19	181 a	181	21	21	17	14	15	12	13	13	13	16		
												15		
Østergade 21	182 c	182[q]	20	20	16	13	14	11	12	12	12	14		
Østergade 23	182 a	183[q]	19	19	15	12	13					13		
Østergade 25	184 a	184	18	18	14	11	12	10	11	11	11	12		
Østergade 27	185 a	185	17	17	13									
Østergade 29	186 a	186	16	16										
Østergade 31-33	188 a	187a	15	15	12	10	11	9	10	10	10	11		
		188	14	14	11[r]									
					10[r]									
Østergade 35	189 a	189	13	13	9	9	10	8	9	9	9	10		
Østergade 37	190	190	12	12	8	8	9							
Østergade 39	191 a	191	11	11	7	7	8	7	8	8	8	9		
Østergade 41	192 b	192b	10	10	6	6	7	6	6	6	6	7		
Østergade 43-43A	192 a	192a												
Østergade 45	194	194	9	9	5	5	6	5	5	5	5	6		
Østergade 47	195 a	195	8	8	4[s]	4	5	4	4	4	4	5[t]		
Østergade 49	196 b	196	7	7			4					4[t]		
Østergade 51	198 a	198	6	6	3	3	3	3	3	3	3	3		
Østergade 53	199	199	5	5	2	2	2	2	2	2	2	2		
Østergade 55	201	201	4	4										
Østergade 57	203	203	3	3										
Østergade 59	204 c				1	1	1	1	1	1	1	1		
Østergade 61	204 b	204	2	2										
Østergade 63	204 a													
Østergade 63	204 d		1	1										
Østergade 2	24 a	24	38	38	35	31	30	27						
Østergade 4	23	23	39	39	36	32	31	28	26	26	26	31		
Østergade 6	22	22	40	40	37	33	32	29				32		
Østergade 8	21	21	41	41	38	34	33	30	27	27	27	33		
Østergade 10	20	20	42	42	39	35	34	31						
Østergade 12 A	19 d	19	43	43	40	36	35	32	28	28	28	34a	34	34
Østergade 14 A	17 b	18[u]	44	44	41	37	36	33	29	29	29	34b		
Østergade 14 B	17 e	17	45	45	42	38	37	34	30	30	30	35	35	35
Østergade 14 C	17 a													
Østergade 16	16	16	46	46										
Østergade 18	15 e	15	48	48	44	39	38	35	31	31	31	36		
Østergade 20	14 a	14	49	49	45	40	39	36	32	32	32	37		
												38		
Østergade 22 A	13 a	13	50	50	46	41	40	37	33	33	33	39		
Østergade 22 B	13 c													
Østergade 24	12	12	51	51	47	42	41	38	35	35	34	40		
Østergade 26	11 a	11	52	52	48	43	42	39	34	34	35	41		
												42		
Østergade 28	10 b	10	53	53	49	44	43	40	36	36	36	43		
Østergade 30	10 a											44		
Østergade 32	9 a	9	54	54	50	45	44	41	37	37	37	45		
Østergade 34	8 b		55	55	51									
Østergade 36	8a	8	56	56	52	46	45	42	38	38	38	46		
					53									
Østergade 38 A	7 a	7	57	57	54	47	46	43	39	39	39	47		
Østergade 40	6 a	6	58	58	55	48	47	44						

Adresse	Nuværende matr.nr.	1866	1867	1857	1847	1837	1827	1818	1811	1801	1791	1781	1771	1761
Østergade 42	5 b	5	59	59	56	49	48	45	40	40	40	48		
Østergade 44	5 a													
Østergade 46	4 c	4	60	60	57	50	49	46	41	41	41	49		
Østergade 48	4 b													
Østergade 50	4 a													
Østergade 52	3 a	3	61	61										
Østergade 54	2	2	62	62	58	51	50	47	42	42	42	50		
Østergade 56	1 b	1	63	63	59	52	51	48	43	43	43	51		
Østergade 58	1 a						52	49	44	44	44	52 53		

a) Se under ejendommen Vestergade 5.
b) Denne ejendom var i 1855 blevet udparcelleret i nr. 80 a og 80 b. Disse to parceller blev sammenlagt med nr. 79 fra 1847 og i 1857 opdelt i to nye ejendomme, nr. 86 og 87.
c) Ejendommene er opført i 1873.
d) Ejendommen er opført i 1871.
e) Ejendommen genopført efter brand 5. juli 1791.
f) Brandforsikringsnr. for ejendommen i Vestergade, der genopføres i Søndergade 1834.
g) Ejendommen var nedbrudt i 1811, men opbygget pány i 1813.
h) Ejendommen opdeles i to dele i 1840. Se også Østergade 3.
i) Ejendommen nyopført i 1851 på en øde plads.
j) Ejendommen deles i 1873.
k) Ejendommen deles i 1842.
l) I 1867 var grunden ubebygget, der fandtes kun et plankeværk. Forholdene var de samme ti år før.
m) Ejendommen opført i 1803 efter brand i 1801.
n) Ejendommen indtegnet i 1834.
o) Grunden var ubebygget i 1866.
p) Se også Vestergade 58.
q) Ejendommene på disse to matrikelnumre blev lagt sammen i 1873.
r) Disse to ejendomme blev revet ned i 1848 og samme år opførtes et tretten fag stort forhus.
s) Ejendommen udparcelleret i to parceller i 1848.
t) De to forsikringsnumre omfatter én ejendom med én ejer.
u) Dette matrikelnummer er inddraget under matrikel nr. 17 og udgået af matriklen i 1937.

KILDER

Oversigt over arkivalier der har været benyttet i forbindelse med udarbejdelse af de historiske kommentarer til de enkelte huse, opstilling af ejerlister samt jævnførelsesregister.

Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.

Brandforsikringsarkivalier for Købstæder og Landbygninger indtil ca. 1872. København 1967. Arkivregistratur.

Heri:

Lolland-Falster Stiftsamt

1761-91. Brandtaxationsforretninger over bygninger i amtets købstæder.
Nemlig:
1761, 1771, 1781, 1791.

1770-94. Diverse brandtaxationsforretninger
Anm.: Omfatter såvel land som købstadsbygninger alfabetisk ordnede efter stednavne.

1818. Brandtaxationsprotokoller for Rødby og Stubbekøbing.
Diverse rådstuearkiver.

Rødby:

1801-37, 1847-89	Brandtaxationsprotokoller
1801-76	Brandforsikringsprotokoller

Købstædernes almindelige Brandforsikring
Rødby Branddirektorat

1900-55	Forsikringsprotokoller 1-3
1908-35	Taksationsprotokoller

Til hjælp for identificeringen af Rødbys huse er desuden anvendt:

Læsesalsnøgle:
Købstædernes Brandforsikring 1-2.

Jævnførelses-registre over forsikringsnumrenes forandring 1827-57.
Rødby: 1837, 1847, 1857

Med henblik på oplysninger om ejerforhold til de enkelte ejendomme i Rødby i nyere tid, dvs. efter 1920 er gennemgået:

Maribo retskreds
Genparter af adkomst- og servitutdokumenter 1927 ff.
Rødby købstads bygrunde

Rødby byfogedarkiv
Realregister for Rødby ca. 1840-1956

Matrikeldirektoratet, København

Med henblik på identificering af forsikringsnumre og matrikelnumre er gennemgået:

Matrikelprotokol for Rødby Bygrunde begyndt 1870-71

Rødby Kommune, Teknisk Forvaltning

Med henblik på supplerende oplysninger om bygninger i Rødby i nyere tid er anvendt:

Byggesagsarkivet
Rødby Bygningskommissions forhandlingsprotokoller 1858-1972
NB. Der er ni års lakune mellem 1871-1880 og 27 års lakune fra 1881 til 1908-09.
Byggesagsprotokoller, Teknisk Forvaltning
Byggesager 1959-72

Dommerkontoret i Maribo
Med henblik på aktuelle ejerforhold er gennemgået:

Moderne realregistre over Rødby købstads bygrunde
NB. Gennemgangen er ført ajour til årsskiftet 1987/88.

LITTERATUR

Danmarks Kirker, Maribo Amt, København 1948.

Hansen, Marius:
Rødby Kongernes færgeby gennem 750 år.
Rødby 1981.

Haugner, C.C.:
Rødby Købstad og Fuglse Herreds søndre Del.
Nakskov 1928.

Indberetning om den økonomiske Tilstand paa Lolland-Falster 1735. Meddelt ved Kai C. Uldall. Lolland-Falsters historiske Samfunds Aarbog VI, 1918.
Heri: Rødby, p.42-48.

Jensen, Hannelene Toft og Axelsen, Per:
Fabriksboliger i Danmark, Lolland-Falster, Maribo Amt.
København 1982.

Matthiessen, Hugo:
Lollands Købstæder I-II. Lolland-Falsters historiske Samfunds Aarbog, 1925 p.92-102, 1926 p.63-70.

Trap, J.P.:
Danmark, 1.-5. udgave.

Wilcke, B. og P. Thomassen :
Lollandsbanen 1874 - 1. juli 1974.
(Dansk Jernbane-Klub 36) 1974.

Villadsen, Villads:
Byens plan. Danmarks Arkitektur, 1979, p. 11-47.

Voss, Knud:
Bygningsadministrationen i Danmark under Enevælden. Med en bygningshistorisk Redegørelse for Størstedelen af Periodens danske Raadhuse. København 1966.


FRUEGADE
TORVET
NØRREGADE
ØSTERGADE
VESTERGADE
SØNDERGADE
KIRKEALLE
N
FREDEDE BYGNINGER
REGISTRERede BYGNINGER
ØVRIGE BYGNINGER